منام طفام وشفاء سقم طفام طفام وشفاء سقم

5/20 1 8 c. 5.



المؤلف

- ولديمكة الكرمة في ٢١ نوفمبر ١٩٤١م وبها نشأ ونعتلم
- تلقى تعليمه كلاستائي والاعتدادي والستانوي بالمدرسة النموذجية بالطائف.
- النحق بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالقاهرة ثم انتقل الى الرماض وحصل على البكالوريوس في البندسة من حامعة الريكاض عكام ١٩٦٧م.
- عمل بالكنب الفنى لـوزاح الداخلية بالرباض وحدة
- عمل كوكيل المين العاصمة للشئون الفنية ١٩٦٨م.
- حصل على شهادة الماجستير في الهندسة المدنية والصحية من امعة واشنطون بالولاكات المتحدة الأمريكية ١٩٧٠م.
  - شغل وظائف عدة :
- كان مهندسًا مدنسًا توكالة وزارة الداخلية نشئون الملديات ، ووكيلا لأمين الماصة المقدسة للشنون الفنة وأنشأ مكنا هندسيا الإستشارات والنصميم والاشراف، ومهندسًا مشاركًا في الشركة الاستشارية "واطسون العيسية السعودية "وشارك أشناء هذه الفترة في تصمح الشكذ الرئسية لمساه المجاري ومحطات تنقبة الجاري فيكل من مكة وجنة وشيكات تصريف مياه الامطار في مكذ المكرمة وجدة وتصريف مياه الحرم الكي الشريف وتوسعة الطاف وتعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ،غيرذلك من أعمال الخدمات المائية في الحرم المكي النريف وكذلك دراسة تصميم شبكة مياه مكد المكرمة مع محطات الرقيع وخنزاناتها.
- عُيِّن مديرًاعاما لمصلحة المياه والجاري بالنطقة الخرسية بقرار من مجلس الوزراء بنارييخ ٧١١ ١٣٩٧١٨
- وافق معلس الوزراء على إحالته للنقاعد بناءً على طلبه وقد ترك العمل الحكومي بتاريخ ١٤٠١/٦/١ه وقد تفرغ لإدارة مكنيه للاستشارات الهندسية.
  - (مكش العمارة والهندسة)
- عضو في جمعية مياه الشرب الأمريكية والحمعية الجغرافية الأمريكية والجمعية السوجرافية الدولسة.
- عضبو مجلس إدارة "عكاظ "في الفترة من عام ١٣٩٨ إلى عَام ١٠٤١٨.
- له عدة أبحاث عن: تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ، إنشاء شبكتين للمياه في مكة الكرمة والملكة وجدواهماء عين زبيدة والقنوات القديمة في مكة المكرمة.

#### حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

الطبعة الأولى ٣ ١٤٠٣م

الاخراج الفني: عبد العزيز رمال

الخطـوط: فتــوح ســنبل

## بنمالتالكالرائخ الله مرادة

الى من لأوين لهم بالفائل في تربيتي وتعسايي وفي الكارة روح اليحث والنقاى وتشعب على وفي الكارة روح اليحث والمنقاى والنقاى وتشعب على البحث الكامل ما فيه الخير ليئر زبرم والمسلمين .
الى والدى الذي الحاف الولم من الكار القماى لحا ولت تحسيرا وكريلت سقيبا الغراج ما و ترميز من الليئر .

والعجلالة المغفورل الملكى فيصل النرى كان في الأيم الروى سخلال المديركة التي الموى سغلال المديركة التي كانت أورس بحا مع أينائه ومن خلال تشجيعه في حسابي ما القترحة باير تخدل الأسعة الفوق بنفسيجية في تعقيم بياه ترم .

ولدام المالة الملكة خالد رعم الايم التي كانت توعيها ته بتعيق اللب رو الإحراك تقدير ولا المراكة والمالة الملكة فريس حيد العوزيز الطباع الايم والإحراك تقدير بنولات . والع الملكة الملكة فريس حيد العوزيز الطباع الايم والمالة الملكة فريس حيد العوزيز الطباع الايم وتحسين ورائل المرسي وقد بير الما فتم المواحد في يرب بيل عماية الميئر وتحسين ورائل المسترير من وقوت براكافة المؤرم كالجواح والمعتمرين والمراكزي المين المراكة المناس من وقوت براكافة المؤرم بمن المائلة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المراكة المناس المعينا المناكة المراكة المناس المعينا المناكة المراكة المناكة المناس المعينا المناكة المناس المعينا المناكة المناس المناكة المناس المناكة المناس المناكة المناس المناكة المن

مهندس/بحیی حمدة کوشک

# بالدالي العي

شاء الإرادة الإلهية أن يحون مكة المكرمة المكان الذي تنطلق منه دعوة خياتم الأنبياء والمرسلين يبينا محمد صلى اسعلب ويسلم . وكان اخراج زمزم لاسماعيل وأتم عليهما السلم بدات تحقيق المشيئة الإلهية. فقد جاء ابراهيم عليم السلام وهو مأمور من رب بزوجه وابنه اسماعيل الطفل الرضيع ووضعهما عندالبيت وليب بمكة أحب وليس بها ماء . وعندما غاب ابراهيم عن أنظارها توجّب إلى ربه بالدعاء" ربى إنى أسكنت من ذريت في بواد غير ذي زرع عن دبيتك المحرة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعب لأفئدة مل لناسيس تصوى اليهم وارزقهم مرابثمرات لعاص بشكرون ونفنذ ماسع أم اسماعيل من ماء وجفت ثدياها وأخذ الطف ليتلوي ويبكي من الجوع وبدأت أمرتبحث على لماء .. فأخرج جبريل بأمررب ماءزمزم وشربت أمّ اسماعيل وارتوت وأرضعت طفاها واطمأنت نفسها . ولعب برزمنع دوره المرسوم بدوتة وعناية وبدأ الماء يجتذب الناس إلى ذلك كالمكان واستقرواحول زمزم ويرفع ابراهب يم واسماعيل عليها السلم قواعد البيت أكرام . وظلت مياهم تنزنق تروى سكان مكت والمجيج إلى أن دفرالبئر لفترة من لزمن نتبجت لعوامل تاريخية وجغرافية ليعاود الظهورع لى يدعبدالمطلب جدالنبه صلى اسعليه ويلم ومنذ ذلك الحين وماء زمنع يتدفق بالخير إلى أن يشاء اسر.

وق عنى كت مل الخلف و والملوك والحكام ببئر زم ولكنه لم ينل مل لعنابة

ماناله في عصد الحكم السعودى وسيستناول في هذا الكتّاب تاريخ بركر زمزم من المهوره وما طراً عليه مرطبة وحفر وتحسينات على مرّ العصور ، كما سنقدم للقارئ أول دراسة علمية حديثة لمياه زمنم مدعمة بالأبحاث والتحاليل والصورالتي لم تظهر في أي كنّا بعن زمزم حتى الآن ، وسوف نسستعض مع القارئ مامرّ بزمن من أحداث في الحق بته الأخيرة من خيال علاقتى به ، وقد يثير قولي هذا الاستغراب ولكن عن دما يمضى القارئ في قراءة هذا الكتّاب سوف يتبين بنفسه أن هناك علاقة غامضة ربطت بيني وبين بك رزمزم منذ طفول تي حتى الآن .



صورة قمت بالنقاطها من شرفة منزلنا الذي كان يقع أمام باب الصفاوهي تمثل بداية اهتمامي سبئر زمزم

كان منزلت ابقع أمام بالب الصفا . وكان مل سه رؤية برئر زمزم من نوافذ المنزل وبدأ منظ رائناس وهم يشربون من ماء زم يلفت انتباهى . و كنت أقضى الساعات أنظ عمل لناف ذة إلى البئر أشاه د انجاج وأه ل مكة يتدافعون الشرب من ماء زم ويتوضؤون ب ويصبونه على أجسامهم والسنتهم تلج بالدعاء كان منظ رًا مشيرًا للانتباه لا أمل النظ راليد . وكان هناك في ذلك الوقت مجمع

للمياه يصب فيه ماء زم زم الذي يستخرج مراكبئر بواسطة الدلو ويشرب الناس من هذا المجمع بمغراف أوأى وعاء يتلكه وبدأت أتساءل عن سراهتمام الناس على هذا النحو بماء زم ، وبدأت أسمع مايروى عن زم زم وبركته وتترب في أعاقي هذا الأحداث والروايات .

وعن ماكنت في العاشرة من عسرى كُلِّفَ والدى من قبل وزارة الأوقاف. وكان المي يُول عنها في ذلك الحين اليث ينخ حمزة المرزوقي ، بعمليّة انشاء مظلة على بهُر زمزم . وكان والدى داك التفكير في كيف ية توصيل مياه زم إلى الشاربين بطريقة أكثر نظافة .. فأنتميزهذه الفرصة واقترع على وزارة الأوقاف استخاج ماء زمزم مرالب رئر بواسطة المضخات \_ ووافقت الوزارة على هذا الاقتراح ولكنها اشترطت عدم دفع فتمية الابعد تشغيلها ونجاحها - ووافق الوال وايشترى مضغات غاطسة وبدأ في تركيب إحلاها وصادف في ذلك الكثير مرابعقبات والاعتراضات مرابازمة وغيهم ، فقد كان بعض العيامة بعتقدون أنه لايمل يخراج الماء موالبئر الا بواسطة الدلو واعترض البعض عملى أساس أن همذه المضخات سوف تصدر أصواتاً مزعجة نقلق المصلين والطبائفين حول الكعبة . . ومع ذلك على استمت والوالد فى علية تركيب المضخة إلى أن تم تركيبها وتشغياها بنجياح واستخرج الماء بواسية ظها مراببر عن رئذ كلف الوالد بتركيب مضخة أخرى في البر كمضف النياطية .. وكان من نثائج تركيب هذه المضخة أن تحيّ ي طعم الماء لأن الدلاء كانت تأخذ من الميّاه الطافية على وجدالب ربينا كانت المضغات ترفع الماء من عسق أربعة أوخمسة أمتار · 5 41 pm 500

كنت طوال هـ ذه الفترة أنابع هـ ذه الأعمال بشغف وأنا أرى الوالديشرف على تركيب هذه المضخات و بدأ ينمو في نفسي إحساس آخر وهو أن الماء لابتر أن يصل إلى الشاربين نظيف و بطريقة صحيت .

ومرّت الأيام والسنون و ذهبت لرراية الهندسة في المت هرة ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتحضير سالة الماجستير .. ولكن زمزم لم تغب عن خياطرى كظة واحدة ففي رسي الة الماجستير التي كان موضوعها انشياء شبكتين للمياه في مكة المكرمة والمملكة وجدواهما وضرورتهما للمملكة .. تطرقت في نفس البحث إلى موضوع أن هناك اختلاط خارجية حدرث لمياه زمزم نتيجة لارتفاع المياه الجوفية ولاستمرار استخدام الدلاء واستحام الحجاج بجوار البئر وغير ذلك مرابلاً شياء وعدم صلاحية المجارى او التصريف حول بسئر زمزم في ذلك الحين .. وبعد بعث مطول في أسلم الطق لفعقي مياه زمزم وجعلها صاكة للشرب تماماً حتى يشرب منها الإنسان بنفيس مط مئنة .. وبعد مناقشة جميع أنواع التعقيم توصلت إلى أن أسلم طريقة لتعقيم مياه زمن هواسي تخدام الأشعة فوق البنفسجية وأسيث رت إلى ذلك في رسيالة مياه زمن هواسي تخدام الأشعة فوق البنفسجية وأسيث رت إلى ذلك في رسيالة الماجسة يروكان هذا في عام ١٩٧٠م .

بعد عودتی إلی المملک تعینت فی و کالته وزارة الداخ اینه لشئون البلدیات وجرت مناقشته موضوع تعقیم میاه زمزم بواسطة الأشعة فوق البنفسیجیة و قد طلب منی الاتصال بالشرکات الصانعته لحصنه الأجهزة لمعون تفاصیل ترکیبها و تکلفتها و ذلک لوضعها علی بس ر زمزم ، کما جری مناقشته موضوع از شای سیشتین للمیاه مع الوزارة و استشاری شرکته واطسون التعلیق علی ما ورد فی رسالة الماجستیر فی هذا الشأن و أیّد الاستشاری ماجاء فی الرسالته .

ثم أعارتنى الوزارة إلى مِث كته واطسون الاستشارية وبعد فترة استقات من على على عن الوزارة وأصبحت مشاركا في مشركة واطسون ، وفي ذلك الحبن كلفت وزارة المالية والاقتصاد الوطب في شركة واطسون الاستشارية بعمل دراسة لتوسعة المطاف ونقل مداخس برُ زمزم وتحسين وتجميل برُ زمزم و دراسة أسلم الطرق

لتوزيع مياه زم خوار البئر وبداخسل انحم وخارجه وكذلك دراسة تصريف الأمطسار ومجارى الصرف الداخلية للحرم والخارجية .

وكنت في ذلك الوقت مسئولاً عن كمتب شركة واطسون بمكة المكترة فقمت بعسل أغلب هذه الدراسات و وضع الاقتراحات واعداد التقتارير وأتاح لى ذلك الفرصة لأقدم لب رزمزم ماكنت أحلم به طوال عسرى وهو تعقيم مياه زمزم مياه زمزم بحيث لا تفقد خواصها وطعمها المميّز . فنقدمت باقتراح تعقيم مياه زمزم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية ، وتم تقتدم تقرير مب دئي لوزارة الماليّة والاقتصاد الوطفى عن الدراسة المطلوبة والتي تشمل توسعة المطاف بحدم وإزالة المكب رية وتوسيع دائرة المطاف المحميدة وتوزيع مياه زمزم داخر أخلط المناب برزمزم إلى خياج محيط دائرة المطاف المحديدة وتوزيع مياه زمزم داخر المياه في الاست محمام أو الوضوء بواسطة النوافي الخاصة بالشرب لمنع استخدام هذه المياه في الاستحمام أو الوضوء بواخل المحرم ، على أن يتم تعقيم هذه المياه بالأشعة فوق البنفي جية وكذلك تبريدها كهرائيًا بواسطة التبريد المرزى أو وحدات التبريد الميتقلة كما تم دراسة موضوع توزيع مياه زمزم المبردة في زجاجات الناتج على بالدوارق وقت م التعربة مسياه زمزم المبردة في زجاجات من البلاستيك وتوزيعها داخل رأيج ما باردة نقية سائعة لليشارين .

وق أوقف استخدام الدلاء في البئر تمامًا بناءً على توصيات مشتركة بينى وبين وزارة الصحة وبعد ذلك تم تعميدنا من قبل وزارة المالية بعمل التعقيم بواسطة الأشعة فوق البنفسجية قبل حج علم ١٣٩٤ه وتم بالفعل ترسية المشروع وتنفيذه.

وقد اختلفت وزارة المالية مع الاستشارى واطسون فى تقدير الأتعاب للدراسات النفصيلية لباسية الميشروع فكلفت وزارة المالية اتحاد المهندسيين والاستشاريين الباكستاني بعمل دراسات تتوسعة المطاف وتعقيم مياه زمزم وتبريدها والشرب بواسطة النافورات ونفت ل مداخل بئرزم خرم حسب الاقتراحات التى ت دمتها في السابق أثناء على في شركة واطسون ، وكنت قبل ذلك بفترة قد تركت العمل مع سرشركة واطسون وتفرغت لإدارة المكتب الايستشارى انحاص بى ، غير أن الشركة الايستشارية الباكستانية طلبت منى أن أكون ميستشارا لها كما طلبت ذلك مرالم وم المهندي معلى بسيوني الذي كان يعيب ل من قبل ضمن جهازموكي ستة بن لادن في مساني الحرم وكان عسلى دراية ومعرفة بخرائط الحرم العت ربية والمجديدة ، وقد الشرفت على إعداد الدراسات التى قدمها اتحاد المهندي بن الاستشاريين الباكستاني وقمت بمناقشة مشروع تعقيم مياه زمر من الأشعة فوق البنفي يجيئة وتبريدها وعمل شبكة التوزيع لمياه زمزم ومياه الصرف وكذلك أعمال التوسعة المطلوبة للمطاف مع وزارة المالية ، ووافق عسلية المقام السامي و بدئ في تنفيذه ، ويجري العمل في التشط بيات النهائية بما فيها تركيب أجهزة التعقيم والتبريد .

وفي عسام ١٩٩٩ه عندما بدأ العمل في توسعة المطاف كان لابد من بفتل مداخس بسئر زمزم إلى مكان جديد بعيدعن المطاف حتى يتسنى توسعته بالشكل لذي هوعليه الآن. ولما قامت مؤسسة بن لادن بالحف عند الأساسات وحول البر كتوسعة المطاف وتوسعة الغرف ألتى بداخيلها بئر زمزم تفجّرت مياه جوفية ملى ماكن عديدة ، وقدع ض فضيلة الرئيس العام لشئون الحرمين على المقام السامي عسلى ذلك وصدر الأمر بتكوين لجنة وزارية تسترب أى مياه اليه ، و وافق المقام السامي عسلى ذلك وصدر الأمر بتكوين لجنة وزارية لدراسة هذا الموضوع ، و ناقشت اللجنة النقارير المقدمة ورأت تشكيل لجنة فن ية مرابخ فصين بوزارة الزراعة والمياه ومصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية و وزارة الصحة ووزارة الأشفال العامة والإسكان ، وكنت وقت ئذ أشغل منصب مديرعت مصالح المياه والمجارى بالمنطقة الغربية ، وقد كلفت من قبل اللجنة الفنية بدرايية وضع بدئر زمن م

من ناحية مصادر البرر وفتحات النفذية به وهل توجد أى مياه متسرّبة اليه مل الاخل. وهكذا شاوت الأقدار أن تستمر تلك العلاقة الغامضة بيني وبين بد رزمزم وبدأت العمل وحدثت عدة تطوّرات هامة وصادفت كثيرًا مرابعقبات و وضعت الحلول لها ويسنع في لذلك كله بالنفصيل في هذا الكتّاب .

وعندما وقعت أحداث الحرم المعروفة في محتم ١٤٠٠ هـ استدعيت إلى مكت المكرّمة بصفتى مديرًا عامًا لمصائح المياه والمجارى بالمنطقة الغربية في ذلك الحين وكنت أعمل مع المسئولين أثناء هذه الأحداث المؤسفة لمع فتى بمجارى المحرم وشبكات المياه وخد العُط بدروم الحرم والنواحى المعمارية للعرم وتفاصيل مبانيه حيث أننى قتت في السابق بإعداد خرائط الحرم عن دما كنت مشاركًا مع شِركة واطسون الاستثارية وقبل الانتهاء من تحل بيئر العنادة المراقة التى احتى المنافقة المارية المعنادة المراقة التى التنافقة المنافقة المنافقة

وقد طلب منى صاحب السموالملكى الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرة ورئيس مجليس إدارة مصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية تقديم تقرير مدعم بالصور التي تم أخذها لا تجاهات مصادر مياه زمزم ومااسة خرج من البئر لجلالة الملك خالد بن عب العزيز بناءً على طلبه وقد تم عمل التقرير وشريط في ريومسجل وتم تقديم لجلالة مي المائة مي المرتبط في عام وتم تقديم لجلالة مي النافزيون السعودى عمل مقابلة معى لشرح وتوضيح الأعمال التي جريت في بئر زمزم وقد تم ذلك في حالم الزاجع وسجل مقابلة معى لشرح وتوضيح الأعمال التي جريت في بئر زمزم وقد تم ذلك في حالم وأذبع البرنامج وسجل كثير مرابلشاهدين .



جلالة الملك خالد وسمو الأمير ماجد يستمعان لشرح المهندس يحيى للصورة الموجودة بالتقرير

ولقد قام بالمساهمة والمشاركة في أعمال تنظيف بسر زمزم عامى ١٣٩٩ه و ١٤٠٠ه جهات مسئولة كثيرة ، ولا يسعنى في هذا المقام سوى أن أتوجت بالشكر لفضيلة الرئيس العام لشؤن المحرمين اليشيخ ناصر بن حمد الراشد وأعضاء إدارته والأستاذ فؤاد مختار مدير سي ناء جدة الاسلامى لإعارته لنا الغواص المصرى محمد يونس والغواص الباكستانى محمد لطيف والغواص المصرى شوقى عبد المحميد للعمل معنا وإنى أشكر هؤلاء الغواصين لأنه لولاهم لما تمكنا من إنجهازه في ذا العمل ، كما أتوجت بالشكر لمركز أبحاث المجج بجامعة المملك عبد العزيز وعسلى رأسه المهندس المعهارى سامى عنعت وى مدير المركذ والدكتور /عبد المحافظ سلامة أيستاذ الميكر بيولوجى ورئيس قسم العلوم النطبيق يته بالمركذ وغيرهما مرج مؤة أسائذة المجامعة لما بذلوه من جهود في هذا العمل ، كما ساهم من

مصاعبة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية المهنديس فؤادع الم فى نواحى التصوير المحدي المياهم الجيولوجى خيال بانا والجيولوجى على مهدى باجودة بالمشاركة فى الأعمال وابعداد النقارير اليومية ، وأيضاً لا ننسى الجهود التى قامت بها شركة ردك بما قدمته من معدات وعاملين وكذك الجهود التى قام بها الأخ / يجدي بن لادن والعاملين بمؤسسة محمد بن لادن.

وقد تنابعت أعلات كثيرة فى الآونة الأخيرة بخصوص انخفاض المياه الجوفية وتأثير ذلك على برزمزم وقد أعددت تقريرًا به فا الشأن وتم رفعه إلى المقام السامى بتاسيخ على برزمزم وقد أعددت تقريرًا به فنا الشأن وتم رفعه إلى المقام السامى بتاسيخ ١٤٠٢/١٢/٥ هـ أبديت فيه وجهة نظرى عن تأثير المياه الجوفية عسلى برزمزم ولقد شرفنى جسلالة مولاى الملك المعظم بتوجيه خطاب شكر وتمنيات بالتوفيق عسلى المعلومات التى وردت فى النقرير .


#### بثالقالقنالق

المُلدَّلِ الْمِرْيِرِيِّ مَالِكِي وَلِيرَّ الديوانث اللكى المكت الخياص

المهنسدس يحسسي حمسسزه كوشسسك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : \_

فقد تلقيت كتابكم المؤرخ في ٢/١٢/٢ . ١٥هـ الذي بعثتموه الينا بشأن أوضاع بئر زمزم، ومعه التقرير الموضح بالخرائط العلميه عن مياه بئر زمزم.



## بسم اسار حمل ارجي

حفلت كتب التاريخ والحديث وغير هما بالكثير عن قصة بدء حفر بثر زمزم. ويروى (١) أن أول من أظهرها جبر يبل عليه السلام سقيا لاسهاعيل عليه السلام عندما ظمىء وهو صغير ثم حفرها الخليل عليه السلام وذلك أن الله عز وجل أمر ابراهيم الخليل بالمسير من الشام الى بلد الله الحرام فركب البراق وحمل اسهاعيل أمامه وكان رضيعا وقيل كان ابن سنتين وهاجر خلفه ومعه جبريل يدله على موضع البيت.

وقد روى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها (٢) أنه قال : حين كان مابين أم اسماعيل بن إبراهيم وبين سارة امرأة ابراهيم ماكان، أقبل ابراهيم نبى الله بأم إسماعيل واسماعيل وهو صغير ترضعه حتى قدم بها مكة ومع أم اسماعيل شنة فيها ماء تشرب منه وتدر على ابنها وليس معها زاد. وقال ابن عباس : فعمد بها الى دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ـ يشير لنا بين البئر وبين الصفا ـ يقول : فوضعها تحتها ثم توجه ابراهيم خارجا على دابته واتبعت أم إسماعيل أشره حتى وافي ابراهيم بكدا. يقول ابن عباس : فقالت له أم اسماعيل : الى من تتركها وولدها؟ قال : الى الله عز وجل فقالت : قد رضيت بالله عز وجل . وانطلق ابراهيم (٣)

حتى اذا كان عند الثنية \_ وقيل عند كدى (٤) \_ حيث لا يسرونه واستقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤ لاء الدعوات

ورفع يديه فقال (ربنا اني اسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرم، حتى بلغ يشكرون ) قال ابن عباس : فرجعت أم اسماعيل تحمل ابنها حتى قعدت تحت الدوحة ووضعت ابنها إلى جنبها وعلقت شنتها تشرب منها وترضع ابنها حتى فني ماء شنتها فانقطع درها فجماع ابنهما فاشتمد جوعمه حتى نظرت اليه أمه يتشحط فخشيت أم اسماعيل أن يموت فأحزنها ذلك، يقول ابن عباس: فعمدت ام اسهاعيل الى الصفاحين رأته مشرفا تستوضع عليه \_ أى ترى أحدا بالوادى \_ ثم نظرت الى المروة فقالت : لومشيت بين هذين الجبلين تعللت حتى يموت الصبى ولا أراه، يقول ابن عباس : فمشت بينهما أم اسهاعيل ثلاث مرات أو أربع ولاتجيز في بطن الوادي في ذلك الا رملا، يقول ابن عباس : ثم رجعت ام اسماعيل الى ابنها فوجدته ينشع كها تركته فأحزنها فعادت الى الصفا تعلل حتى يموت ولا تراه فمشت بين الصفا والمروة كما مشت أول مرة، يقول ابن عباس : حتى كان مشيها بينهم سبع مرات يقول ابن عباس : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: فلذلك طاف الناس بين الصف اوالمروة ، قال : فرجعت أم اسماعيل تطالع ابنها فوجمدته كما تركته ينشع فسمعت صوتا فرأت عليها ولم يكن معها أحد غيرها فقالت قد اسمع صوتك فأغثني ان كان عندك خير فخرج لها جبريل عليه السلام ـ وقيل (٥) فاذا هي بالملك عند موضع زمزم ـ فاتبعته حتى ضرب برجله مكان البير دوفي رواية بحث بعقبة أوهمز بعقبة (٦)

وفى رواية أخرى فبحث بجناحه (٧) ـ فظهر ماء فوق الأرض حيث فحص جبريل. ويقول ابن هشام (٨) أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فهمز بعقبة فى الأرض فظهر الماء، وسمعت أمه صوت السباع فخافت عليه، فجاءت تشتد نحوه فوجدته يفحص بيده عن الماء تحت خده ويشرب فجعلته حسيا.

يقسول ابن عباس قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: فحاضته أم اسهاعيل بتراب خشية أن يفوتها قبل أن تأتى بشنتها، يقول أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ولو تركته أم اسهاعيل كان عينا معينا يجرى، يقول ابن عباس فجاءت أم اسهاعيل بشنتها فاستقت وشربت فلرت على ابنها. وقال لها جبريل (٩) لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وأن الله لا يضيع أهله. واستمرت هاجر (١٠) مقيمة عند زمزم مع ولدها اسهاعيل. وإبراهيم يزورهما على البراق في اليوم مرة وقيل في الجمعة مرة وقيل في الشهر مرة وقيل في السنة مرة وقال الحافظ في المواهب وذكر سعد بن ابراهيم عن عامر وقال الحافظ في المواهب وذكر سعد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه قال كان الخليل عليه السلام يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق شغفا بها وقلة صبر

قال ابن عباس: فبينها هي كذلك اذ مرركب من جرهم قافلين من الشام في الطريق السفلي فرأى الركب الطير على الماء فقال بعضهم: ماكان بهذا الوادي من ماء ولا أنيس يقول ابن عباس: فأرسلوا جرين (رسولين) لهم حتى أتيا أم اسهاعيل فكلهاها ثم رجعا إلى

<sup>(</sup>١) في رحاب البيت الحرام . (٦) شفاء الغرام .

 <sup>(</sup>۲) أخبار مكسة
 (۷) أخبار مكسة

<sup>(</sup>٣) تاريخ عمارة المسمجد الحرام (٨) تاريخ الكعبة ( من سيرة ابن هشام )

<sup>(</sup>٤) في رحاب البيت الحرام (٩) الجامع اللطيف

<sup>(</sup>٥) الكعبة والكسوة (١٠) الجامع اللطيف

ركبهما فأخبراهم بمكانها فرجع الركب كلهم حتى حيوها فردت عليهم وقالوا: لمن هذا الماء؟ قالت أم اسماعيل: هولى ، قالوا: أتأذنين لنا أن نسكن معك عليه؟ قالت نعم ، قال ابن عباس: قال أبو القاسم ﴿ وَهِ الله الله الله أم اسماعيل وقد أحبت الانس. فنزلوا وبعثوا الى أهليهم فقعدوا وسكنوا تحت الدوح واعترشوا عليها العرش فكانت معهم هى وابنها. وشب اسماعيل عليه السلام (١) وتعلم العربية منهم وزوجوه امرأة من نسائهم ثم لم تلبث أم اسماعيل أن ماتت ولها من العمر تسعون سنة فدفنها في الحجر.

وذكر الفاكهى (٢) خبرا يقتضى أن الخليل عليه السلام حفر زمزم ( بعد أن نبعت العين ) وقصته كانت بينه وبين ذى القرنين فى زمزم لأنه قال حدثنا عبد الله بن عمران المخزومى ، قال : حدثنا سعيد بن سالم قال :

حدثنا عثيان بن ساج قال: بلغنا في الحديث المأثور عن وهب بن منبه قال: كان بطن مكة ليس فيه ماء وليس لأحد فيه قرارحتى أبيط الله لاسياعيل زمزم فعمرت يومئذ مكة وسكنها من أجل الماء قبيلة من اليمن يقال لهم جرهم وليست من عاد كها يقال ولولا الماء الذي أنبطه الله تعالى لاسياعيل لم يكن لأحدٍ بها يومئذ مقام. قال عثيان وذكر غيره: ان زمزم تدعى «سابق» وكانت وطأة من جبريل. وكانت سقياها لاسياعيل يوم فرج له عنها جبريل وهو يومئذ وأمه عطشانان فحفر إبراهيم بعد ذلك جبريل وهو يومئذ وأمه عطشانان فحفر إبراهيم بعد ذلك سأل ابراهيم أن يدعو الله له فقال كيف وقد أفسدتم بئرى فقال ذو القرنين ليس عن أمرى كان ولم يخبر أحدا أن البئر بئر إبراهيم فوضع السلام وأهدى إبراهيم الى ذي القرنين بقرا وغنها فأخذ إبراهيم سبعة أكبش فأقرنهم أن

وحدهم فقال ذو القرنين : ما شأن هذه الاكبش يا ابراهيم فقال ابراهيم هؤلاء يشهدون في يوم القيامة أن البئر بئر ابراهيم.

يذكر باحثو أحداث الكتاب المقدس لدى اليهبود والنصارى (٣) أن اسماعيل قد ولد سنة ١٩١٠ قبل الميلاد، وهو تاريخ يتفق مع ماذهب اليه بعض مؤرخى العرب كالمسعودى قبل أولئك الباحثين. وكان قدوم اسماعيل الى مكة مع والديه في سنة مولده. ومادام مولد اسماعيل كان سنة ١٩١٠ قبل الميلاد تقريبا، وهي نفسها سنة مقدمه مع والديه الى مكة فان ظهور زمزم كان في هذه السنة نفسها. وأما بالنسبة للتقويم الهجرى فإن ظهور زمزم كان في سنة ٢٥٧٧ قبل ميلاد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام تقريبا، وبيننا وبين ظهور زمزم بتقويمنا الهجرى حوالى أربعة آلاف سنة.



<sup>(</sup>١) الجامع اللطيف

<sup>(</sup>٢) شفاء الغسرام

<sup>(</sup>٣) الكعبة والكسوة

#### انتار برخرار

كانت جرهم تشرب من ماء زمزم فمكثت بذلك ماشاء الله أن تمكث الى أن نضب معين زمزم واختفت معالمها ولم يبق لها أثر يعرف. وقد اختلف أهل العلم في السبب وراء نضوب ماء زمنزم واختفاء البئر. فيعزو البعض ذلك لأسباب جغرافية حيث تحدث ياقوت الحموى (١) عن مصير زمزم فقال : « وتطاولت الأيام على ذلك حتى غورت تلك السيول عفتها الامطار فلم يبق لزمزم أثر يعرف. أما المؤرخون فينسبون اختفاء زمزم لاسباب تاريخية فقد قال بعض أهل العلم (٢) أنه لما استخفت جرهم بالحرم وتهاونت بحرمة البيت وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها سرا وعلانية وارتكبوا مع ذلك أمورا عظاما نضب ماء زمزم وانقطع فلم يزل موضعه يدرس ويتقادم وتمرعليه السيول عصرا بعد عصرحتي غبي مكانه. وقد كان عمروبن الحارث بن مضاض بن عمرو الجرهمي قد وعظ جرهما في ارتكابهم الظلم في الحرم واستخفافهم بأمر البيت وخوفهم النقم وقال لهم : ان مكة بلد لاتقر ظالما فالله الله قبل أن يأتيكم من يخرجكم منها خروج ذل وصغار فتتمنوا أن تتركوا تطوفون البيت فلا تقدروا على ذلك، فلها لم يزدجروا ولم يعوا وعظه عمد الى غزالين كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية كانت

أيضا في الكعبة فحفر لذلك كله بليل في موضع زمزم سرا منهم حين خافهم عليه فسلط الله عليهم خزاعة فأخرجتهم من الحرم ووليت عليهم الكعبة والحكم بمكة ماشاء الله أن تليه وموضع زمزم في ذلك لايعرف لتقادم الزمن.

ويقول بعض المؤرخين (٣) أن سيداً من سادات مكة وهو مضاض بن عمرو الجرهمى كان قد اشتبك فى حرب مع أعدائه انتهت بهزيمته، وأدرك أن أعداءه لن يلبثوا أن يخرجوه من مكة، ورأى مضاض أن يحرمهم من مورد المياه الرئيسى فى مكة، فأخفى فى بئر زمزم بعض نفائسه وذهبه ثم ردمها وأخفى علاماتها وساعدته الطبيعة على إحكام إخفائها فتكاثرت الرمال عليها حتى اندثرت، ثم هرب مضاض الى بلاد اليمن.

اضطر أهل مكة (٤) الى البحث عن موارد جديدة للمياه، فحفروا آبار أخرى معظمها خارج مكة، اذ أن المياه الجوفية هي المورد الوحيد للمياه، فقد حرمتهم الطبيعة من الأمطار الغزيرة المنتظمة، كما حرمت مكة من الأنهار الجارية والمياه المتدفقة.

كان قصى بن كلاب جد عبد المطلب الاكبر يسقى الحجاج فى حياض من أدم وكان ينقل الماء من آبار خارج مكة، منها بئر ميمون الحضرمي ثم احتفر قصى

(العجول) في دار أم هاني بنت أبي طالب وهو أول سقاية احتفرت بمكة، وكانت العرب اذا استقوا منها ارتجزوا

فقالوا:

نروى على السعبول ثم ننطلق ان قصياً قد وفي وقد صدق

فلم تزل العجول قائمة طوال حياة قصى فيعد موته، حتى كبر عبد مناف ابن قصى فسقط فيها رجل من بنى جعيل فعطلوا العجول واندفنت واحتفرت كل قبيلة بئرا. فاحتفر بنو تميم بن مرة (الجفر) وهى بئر مرة بنت كعب وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئرا أخرى وسياها (الطوى) وحفر هاشم أيضا بئر (سجلة) وظلت ملكا لبنى هاشم حتى أعاد عبد المطلب حفر بئر زمزم فمنح هذه البئر الى بنى نوفل بن عبد مناف وحفر أميه بن عبد شمس بئر (الحفر) واحتكر الاستفادة من مائها لنفسه. وحفرت بنوسهم بئر (الغمر). كما كانت هناك عدة آبار في خارج مكة يرجع تاريخها الى عهود زعهاء قريش في خارج مكة يرجع تاريخها الى عهود زعهاء قريش بئر (رم) وقد حفرها مرة بن كعب وكلاب بن مرة، أشهرها وقد حفرها كلاب بن مرة بن وقد حفرها كلاب بن مرة .

<sup>(</sup>١) تاريخ الكعبة

<sup>(</sup>٢) أحبار مكية

<sup>(</sup>٣) تاريخ الكعبة

<sup>(</sup>٤) تاريخ الكعبة

## اعادة ظهور برزم على يعيالطاب بى هاشم

تطورت مدينة مكة (١) وأصبحت مدينة كبرى ونالت المنزلة الكبرى لوجود الكعبة بها ولازدهار تجارتها ولموقعها الجغرافي. وأدرك وجوه قريش خاصة، وأهل مكة عامة، ما عليهم من واجبات نحو الكعبة والحجاج. وكانت المناصب في قبيلة قريش خمسة عشر منصبا، قسمتها قريش بين بطونها المختلفة لتحفظ التوازن بينها وتمنع تنافرها أو تنازعها ولتوفر لكة الهدوء والسلام الملازمين لتشجيع الحجاج والتجار على الرحيل في كل عام الى مكة. وكانت أشرف هذه المناصب السدانة والسقاية والرفادة.

أما السدانة أو الحجابة، فصاحبها يحجب الكعبة وبيده مفتاحها، يفتح بابها للناس ويغلقه، ومنصب السدانة أبرز المناصب على الاطلاق، والمنصب الثانى هو السقاية، ويتولى مناصبها توفير المياه للحجاج، ولم تكن المهمة يسرة، لقلة المياه في مكة، فكان من يتولى المنصب ينشىء حياضا من جلد يضعها في فناء الكعبة وينقل اليها المياه العذبة من الأبار على الأبل في المزايد والقرب، وكانت السقاية في بنى هاشم بن عبد مناف. أما المنصب الثالث فهو الرفادة، فكانت قريش تجمع من وجوهها بعض الأموال في موسم الحج ليقوم صاحب المنصب باعداد الطعام لفقراء الحجاج باعتبارهم ضيوف الكعبة

تولى قصى بن كلاب، مؤسس قريش، الحجابة والسقاية والرفادة ودار الندوة واللواء. وبعد وفاة قصي، تولى ابنه عبد الدار هذه المهام، وورثها أبناؤه عنه. ولكن سرعان مانازعهم عليها أبناء عبد مناف بن قصى، وهم عبد شمس وهاشم والمطلب ونوفل. فقد رأوا أنهم أجدر وأقدر من أبناء عبد الدار، وأدى هذا التنافس إلى انقسام قريش وكادوا يقتتلون، ثم جنحوا للسلم واتفقوا على أن يتولى بنوعبد مناف بن قصى السقاية والرفادة وأن تكمون الحجمابة واللواء وريماسة دار النمدوة لبني عبىدالسداربن قصي وقيد تولى هاشم بن عبيد مناف السقاية والرفادة ثم تولاها من بعده اخوه المطلب حتى اذا شب عبدالمطلب بن هاشم نازع عمه في مناصبه ونجح في استرداد مناصب أبيه ويصف التقى الفاسى (٢) ما قام به عبد المطلب فقال « ولى عبد المطلب بن هاشم السقاية بعد عمه المطلب فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان أباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم وشرف في قومه شرفالم يبلغه أحمد من آبائه وأحبه قومه وعظم خطره فيهم». ولقى عبدالمطلب مشقة كبيرة في توفير الماء اللازم للحجاج.

كانت زمزم لم تزل مدفونة لايعرف مكانها الى أن أظهرها عبد الطلب جد النبي ﴿ الله عرف بعلامات عرف بها موضعها في رؤيا رآها فحفرها وأظهرها.

وقد تحدث بعض المؤرخين القدامي والمحدثين عن الحرؤيا التي رآها عبد المطلب وأمر فيها بحفر بئر زمزم. ويلذكر الأزرقي (٣) عن مهدى بن أبي المهدى عن عبد

الله بن معاذ الصنعانى عن معمر النزهرى قال: أول ماذكر من عبد المطلب بن هاشم أن قريشا خرجت فارة من أصحاب الفيل وهو غلام شاب فقال: والله لا أخرج من حرم الله ابتغى العنز في غيره. فجلس عند البيت وأجلت عنه قريش. فلم يزل ثابتا في الحرم حتى أهلك الفيل وأصحابه.

فرجعت قريش وقمد عظم فيهما لصبره وتعظيمه محارم الله فبينها هوفي ذلك وقمد ولمد له أكسر بنيه فأدرك وهو الحارث، فأتى عبد المطلب في المنام فقيل له: احفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة الغراب في قرية النمل مستقبلة الانصاب فقام عبد المطلب فمشى حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ماسمي له من الآيات فنحرت بقرة بالحرورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى غلبها الموت في السجد في موضع زمزم فجزرت تلك البقرة في مكانها حتى احتمل لحمها فأقبل غراب يهوى حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل فقام عبد المطلب فحفر هنالك فجاءته قريش فقالت لعبد المطلب : ماهدا الصنيع ؟ انالم نكن نزنك بالجهل لم تحفر في مسجدنا ؟ فقال عبد المطلب : اني لحافر هذا البئر ومجاهد من صدني عنها فطفق هو وابنه الحارث وليس له ولد يومئد غيره فسفه عليهما يومئذ ناس من قريش فنازعوهما وقاتلوهما وتناهى عنه ناس من قريش لما يعلمون من عتق نسبه وصدقه واجتهاده في دينهم يومئذ حتى اذا أمكن الحفر واشتمد عليه الاذي نذر ان وفياله عشرة من الولد أن ينحر أحدهم ثم حفر حتى أدرك سيوفا دفنت في

<sup>(</sup>١) تاريخ الكعبة

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام

<sup>(</sup>٣) تاريخ مكة

رميزم حين دفنت فلما رأت قريش أنه قد أدرك السيوف قالوا: ياعبد المطلب أجزنا ما وجدت، فقال عبد المطلب : هذه السيوف لبيت الله الحرام فحفر حتى أنبط الماء في القرار ثم بحرها حتى لاينزف ثم بني عليها حوضا فطفق هو وابنه ينزعان فيملآن ذلك الحوض فيشرب به الحاج فيكسره ناس من حسدة قريش بالليل فيصلحه عبد المطلب حين يصبح فلما أكشروا افساده دعا عبد المطلب ربه فأرى في المنام فقيل له: قل: اللهم اني لا أحلها لمغتسل ولكن للشارب حل وبل ثم كفيتهم، فقام عبد الطلب ـ يعنى حين اختلفت قريش في المسجد ـ فنادى بالذي أرى ثم انصرف فلم يكن يفسد حوضه ذلك عليه أحد من قريش إلا رمي في جسده بداء حتى تركوا حوضه وسقايته، ثم تزوج عبد المطلب النساء فولد له عشرة رهط فقال: اللهم اني كنت نذرت لك نحر أحدهم وأنى أقرع بينهم فاصب بذلك من شئت، فأقرع بينهم فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب وكان أحب ولده اليه فقال عبد المطلب: اللهم أهو أحب اليك أم مائة من الابل؟ ثم اقرع بينه وبين المائة من الابل فكانت القرعة على المائة من الابل فنحرها عبد المطلب.

وهذه رواية على بن أبى طالب رضى الله عنه (١) لرؤيا جده عبد المطلب يرويها ابن إسحاق عن يزيد ابن أبى حبيب عن مرشد بن عبد الله عن عبد الله بن يزيد اليافعى قال: قال عبد المطلب: انى لنائم فى الحجر اذ أتانى آت فقال احفر طيبة قال: قلت: وماطيبة ؟ قال: ثم ذهب عنى فرجعت الى مضجعى فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر برة، فقال: قلت: ومابرة ؟ قال: ثم ذهب عنى فلما كان من الغد رجعت الى مضجعى فنمت فيه فجاءنى فقال: احفر زمزم، قال: قلت: ومازمزم قال: لاتنزف أبدا ولاتذم تسقى الحجيج الأعظم عند قرية النمل قال: فلما أبان له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب وليس له يومئذ ولد غيره، فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر فعرفت قريش أنه أدرك حاجته فقاموا

اليه فقالوا: ياعبد المطلب انها بئر اسهاعيل وأن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها، فقال عبد المطلب: ما أنا بفاعل، ان هذا الأمر خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم قالوا: فأنصفنا فأنا غير تاركيك حتى نحاكمك فيها قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم احاكمكم إليه، قالسوا: كاهنة بني سعد بن هزيم قال: نعم. وكانت باشراف الشام فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر قال: والأرض إذ ذاك مفاوز فخرجوا حتى اذا كانوا ببعض المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة واستسقوا عمن معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم وقالوا: إنا في مفازة نخشي فيها على أنفسنا مثل ما أصابكم فلما رأى عبد المطلب ماصنع القوم ومايتخوف على نفسه وأصحابه قال: ماذا ترون؟ قالوا: ما رأينا الا تبع لرأيك فأمرنا بها شئت قال: فاني أرى أن يحفر كل رجل منكم لنفسه بها بكم الآن من القوة فكلها مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا فضيعة رجل واحد أيسرمن ضيعه ركب جميعا، قالوا: سمعنا ما أردت فقام كل رجل منهم يحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا، ثم أن عبد المطلب قال لأصحابه: والله ان القاءنا بأيدينا لعجز لانبتغي لأنفسنا حيلة فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البسلاد ارتحلوا فارتحلوا حتى اذا فرغسوا ومن معهم من قريش ينظرون اليهم وماهم فاعلون تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب فكسر عبد المطلب وكبر وأصحابه ثم نزل فشرب وشربوا واستقواحتي ملأوا أسقيتهم، ثم دعا القبائل التي معه من قريش فقال: هلم الى الماء فقد سقانا الله عز وجل فاشربوا واستقوا فشربوا واستقوا فقالت القبائل التي نازعته : قد والله قضى الله عز وجل لك علينا ياعبد المطلب والله لانخصامك في زمزم أبدا الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة هو الذي سقاك زمزم فارجع الى سقايتك راشدا فرجع ورجعوا معه ولم يمضوا

الى الكاهنة وخلوا بينه وبين زمزم، قال ابن اسحاق: وسمعت أيضا من يحدث في أمر زمزم عن على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قيل لعبد المطلب حين أمر بحفر زمزم: أدع بالماء الرواء غير الكدر فخرج عبد المطلب حين قيل له ذلك الى قريش، فقال: أتعلمون أنى قد أمرت أن أحفر زمزم؟ قالوا: فهل بين لك أين هي ؟ قال : لا، قالوا: فارجع الى مضجعك الذي رأيت فيه مارأيت أن يكن حقا من الله بين لك، وأن يكون الشيطان لم يرجع اليك فرجع عبد المطلب الى مضجعه فنام فأرى فقيل: أحفر زمزم أن حفرتها لم تذم وهي تراث أبيك الأعظم فلم قيل له ذلك. قال: وأين هي؟ قال: قيل له: عند قرية النمل حيث ينقر الغراب غدا، قال: فغيدا عبيد المطلب ومعيه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها بين الوثنين اساف ونائله فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر فقامت اليه قريش حين رأوا جده فقالت: والله لاندعك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما فقال عبد المطلب للحارث: دعني أحفر والله لأمضين لما أمرت به فلها عرفوا أنه غير نازع خلوا بينه وبسين الحفر وكفوا عنه فلم يحفر الايسيراحتي بداله الطمي طي البئر فكبر وعرف أنه قد صدق فلها تمادي به الحفر وجد فيها غزالين من ذهب \_ وهما الخرالان اللذان دفنت جرهم حين خرجت من مكة \_ ووجد فيها أسيافا قلعية وادراعا وسلاحا فقالت له قريش: ان لنا معك في هذا شركا وحقا، قال: لا ولكن هلم الى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح، قالوا: وكيف نصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين، ولى قدحين، ولكم قدحين، قالسوا: انصفت، فجعل قدحين اصفرين للكعبة، وقسدحسين اسمودين لعسد المطلب، وقسدحين أبيضين لقريش، ثم قال: اعطوها من يضرب بها عند هبل وقام عبد المطلب فقال:

لاهم أنت الملك المحمود ربى وأنت المبدىء المعيد من عندك الطارف والتليد

فاخسرج لنا المغداة ماتسريسد فضرب بالقداح فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة وخرج الأسودان على السيوف والدروع لعبد المطلب وتخلف قدحا قريش فضرب عبد المطلب الأسياف على باب الكعبة وضرب فوقه أحد الغزالين من الذهب فكان ذلك أول ذهب حليته الكعبة وجعل الغزال الأخر في بطن الكعبة في الجب الذي كان فيها يجعل فيه ما يهدى إلى الكعبة وكان هبل صنم قريش في بطن الكعبة على الخوال في الكعبة حتى أخذه النفر الذي كان من أمرهم ما كان .

وقد صور الأديب الكبير الدكتور طه حسين في كتابه «
على هامش السيرة » (١) رؤيا عبد المطلب في صورة
أدبية رائعة فقص الاديب قصة ذلك الهاتف الذي رآه
عبد المطلب في مضجعه ثلاث ليال يأمره بحفر طيبه أوبره
أو المضنونة. وقد أصبح عبد المطلب بعد رؤياه في حيرة
وقلق حتى أنه فكر في أن يقص أمره على الكاهن، ولكن
خشى أن يظن به الكاهن الظنون، وتشيع المقالة فيسخر
منه حرب بن أميه ولداته ويتندر عليه فتيان نخزوم. وربها
ظن عبد المطلب أنه ربها يكون هذا الهاتف ظل ميت من
موتى قريش قد أنسيه قومه فهم لايزورنه ولايقربون اليه.
أو لعله شيطان من هذه الشياطين التي تلح على الأنس
فتفرض عليهم الطاعة ولعله نذير من أحد الالهة يطالب
بالتضحية والقربان.

وفضل عبد المطلب أن يفضى بحيرته الى زوجته الحبيبة سمراء طالبا مشورتها فقالت له: هون عليك ولا تغل في الخوف ولا تسرف في الاشفاق، ما أكثر مايلم هذا الطيف بالناس عندنا في البادية فلا يحفلون ولايأبهون ومع ذلك فها يمنعك أن تتقرب الى الالهة في غير توسط

للكاهن ولاتوسل به قم فضح لهم وقرب اليهم فسيرضون وسيغيظ ذلك قوما من قريش.

وقضت مكة يوما داميا سمينا كثر فيه الطعام وكثر فيه الشراب ورضيت فيه الأصنام وأوى عبد المطلب الى مضجعه راضيا مسرورا فجاءه الهاتف مرة أخرى فقال: احفر زمزم فتساءل عبد المطلب: ومازمزم؟ قال لاتنزح ولاتذم تسقى الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم فقال عبد المطلب: الآن قد وعيت.

لم يمر حادث حفر عبد المطلب زمزم دون بحث وتدقيق وتعليق من جانب المؤرخين والكتاب القدامي منهم والمحدثون. فيقول الامام الفاسي (٢) « كان حفره لها قبل مولد النبي ﴿ ﷺ ﴾ لأنا روينا من حديث ابن أبي طالب رضى الله عنه أن جده عبد المطلب حين حفر زمزم لم يكن له ولد سوى ابنه الحارث روينا ذلك عنه في سيرة ابن اسحاق بسند رجال ثقات. وروينا في تاريخ الأزرقي عن الزهري ماتقتضي أن حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد مولد النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ لأن الأزرقي روى بسنده الى النزهري مايقتضى أن حفر عبد المطلب لزمزم كان بعد عام الفيل والنبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ولد عام الفيل على الصحيح والله أعلم. وروينا في مسند البزارعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: كان أبوطالب يعالج زمزم وكان النبي ﴿ﷺ ﴾ ينقل الحجارة وهـوغلام واسناد هذا الحديث ضعيف وبتقدير صحته فعلاج أبي طالب غير علاج عبد المطلب لأن حديث على رضى الله عنه يقتضى أن النبي ﴿ عَلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ المطلب زمزم لأنه ذكر فيه أنه لم يكن لعبد المطلب حين حفرها ابن غير ابنه الحارث والله أعلم.

ويعقب الدكتور على حسنى الخربوطلى (٣) على ماجاء في روايات حفر عبد المطلب زمزم من أنه لم

يصحب معه للقيام بهذا العمل الجسهاني الشاق غير ابنه الحارث وتعليل الرواة ذلك بأنه « ليس له يومئذ ولد غيره فيقول : «لانعتقد أنه اكتفى بهذا الغلام وهومقبل على عمل خطير يحتاج لبذل مجهود كبير من حفرالي ازالة الرمال لأنه لم يرزق سوى هذا الغلام. فقد كان عبد المطلب زعيم مكة ورئيس قريش ويستطيع أن يحشد العشرات بل المئات من أبناء قريش أو مكة للبحث عن بئر جدهم اسماعيل وخاصة أن مشكلة المياه تمس حياتهم جميعا. ربها ظن عبد المطلب أن هذا الهاتف من قبيل أضغاث الاحلام أوهومن الشياطين العابثين أومن الأرواح الشريرة، فخشى عبدالمطلب أن يقع في مكيدة أو خداع، ورأى أن ينفرد هو وولده بالبحث عن بثر زمرزم، حتى إذا اخفقا احتفظا بسرهما دون أن يعلم أعداؤهما بالأمر فيصبحا موضع شهاتتهم وسخريتهم. وقد يكون عبدالمطلب واثقا من التوفيق مطمئنا إلى أنه سيكتشف بئر الأجداد التي أصبحت مكة في مسيس الحاجة إليها، وإن هذا الكشف سيكون له دوى كبير ورنة فرح في قلوب المكيين فرأى عبدالطلب أن ينفرد وابنه بالمجد والسؤ دد».

ولم يقتصرالتعليق على هذا الحدادث الجليسل على الكتاب والمؤرخين المسلمين بل نرى أحد المستشرقين وهو (مرجوليوث) في كتابه «تاريخ محمد» يتعجب (١) من تجشم عبد المطلب هذه المتاعب والمشاق ليوفر للحجاج حاجتهم من الماء وظن أن عبد المطلب كان يبيع هذا الماء للحجاج فيربح من بيعه ربحا طائلا. وقد رد عليه أحد الكتاب المحدثين (١) ردا مقنعا فقال: وغنى عن البيان أن مرجوليوث يقيس على بعض بلاد أوربا الغربية حيث لايقام للكرم وزن إلا نادرا فلايتصور رجلا يضيع ماله على الجود وصنع الخير لأنه في معظم بلاد أوربا لا يستطيع الرجل ان يشرب جرعة ماء بلا مقابل، دع عنك يستطيع الرجل ان يشرب جرعة ماء بلا مقابل، دع عنك الطعام فكيف يصح في ذهن مرجوليوث وأمثاله أن

<sup>(</sup>١) تاريخ الكعبة

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام

<sup>(</sup>٣) تاريخ الكعبة

<sup>(</sup>٤) تاريخ الكعبة

عبدالمطلب ينقل الماء ويضع فيه التمر والزبيب للحجاج تقربا منه لله وخدمة عامة للجهاعة المكية، ولكن الشرق كريم والماء ملك مشاع بين القبائل.

وتحدث الأزرقى (١) عن نتائيج حفر بئر زمزم فقال: حدثنى محمد بن يحيى عن الثقة عنده عن محمد بن إسحاق قال: فلما استقام حفرها وشرب أهل مكة والحجيج منها عفت على الآبار التي كانت بمكة قبلها لمكانها من البيت والمسجد وفضلها على ماسواها من المياه ولأنها بئر اسماعيل بن ابراهيم في الموضع الذي ضرب فيه جبريل برجله فهزمه ونبع الماء منه.

ويضيف ابن هشام (٢) « وافتخرت بها بنوعبد مناف وهو يفخر على قريش بها ولوا عليها السقاية والرفادة وما أقاموا للناس من ذلك وبزمزم حين ظهرت لهم، وآنفا. كان بنوعبد مناف أهل بيت واحد شرف بعضهم لبعض شرف وفضل بعضهم لبعض فضل ».

كان عبد المطلب (٣) قد نذر لله عز وجل عليه حين أمر بحفر زمزم لئن حفرها وتم له أمرها وتتام له من الولد

عشرة ذكور ليذبحن أحدهم لله عز وجل فزاد الله في شرفه وولده فولد له عشرة نفر، الحارث وأمه من بني سواءة بن عامر، وعبد الله والزبير وأمهم

المخزومية والعباس، وضرار وأمها النمرية، وأبولهب، وأمه الخزاعية، والغيداق وأمه الغبشانية خزاعية وحمزة والمقوم وأمهما المزهرية فلها تتام له عشرة من الولد وعظم شرفه وحفر زمزم وتم له سقيها أقرع بين ولده أيهم يذبح فخرجت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب أبي رسول الله ﴿ عَلَيْكُ ﴾ فقام اليه ليذبحه فقامت له أخواله بنو مخزوم وعظهاء قريش وأهل الرأى منهم وقالوا: والله لاتذبحه فإنك إن تفعل ذلك تكن سنة علينا في أولادنا وسنة علينا في العرب وقامت بنوه مع قريش في ذلك فقالت له قريش : ان بالحجاز عرافة لها تابع فسلها ثم أنت على رأس أمرك أن امرتك بذبحه ذبحته وإن أمرتك بأمرلك فيه فرج قبلته. فانطلقوا حتى قدموا المدينة فوجدوا المرأة فيها يقال لها (تخيير) فسألوها وقص عليها عبد المطلب خبره فقالت: ارجعوا اليوم عنى حتى يأتيني تابعي فأساله، فرجعوا عنها حتى كان الغدثم غدوا عليها فقالت: نعم قد جاءني الخبر كم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الابل، قالت: فارجعوا الى بلادكم وقربوا عشراً من الأبل ثم اضربوا عليها بالقداح وعلى صاحبكم فإن خرجت على الابل فانحروها وان خرجت على صاحبكم فزيدوا من الابل عشرا ثم اضربوا بالقداح عليها وعلى صاحبكم حتى يرضى ربكم فاذا

خرجت على الابل فانحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم، فرجعوا الى مكة فأقرع عبد الطلب على عبد الله وعلى عشر من الابل فخرجت القرعة الى عبد الله، فقالت قريش لعبد المطلب، ياعبد المطلب زد ربك حتى يرضى فلم يزل يزيد عشرا عشرا وتخرج القرعة على عبد الله ، وتقسول قريش : زد ربك حتى يرضى ففعل حتى بلغ مائمة من الابل فخرجت القداح على الابل، فقالت قريش: لعبد المطلب: انحرها فقد رضى ربك وقرعت، فقال لم أنصف اذا ربى حتى تخرج القرعة على الابل ثلاثا فأقرع عبد المطلب على عبد الله وعلى المائمة من الابل ثلاثا كل ذلك تخرج القرعة على الابل فلها خرجت ثلاثا نحر الابل في بطون الأودية والشعاب وعلى رؤ وس الجبال لم يصد عنها انسان ولاطائر ولاسبع ولم يأكل منها أحد من ولده شيئا وتجلبت لها الاعراب من حول مكة وأغارت السباع على بقاياً بقيت منها فكان ذلك أول ماكانت الدية من الابل ثم جاء الله بالاسلام فثبتت الدية عليه. ولما انصرف عبد المطلب ذلك اليوم الى منزله مربوهب بن عبد مناف بن زهمرة بن كلاب وهمو جالس في المسجمد وهمو يومشذ من أشراف أهل مكة فزوج إبنته آمنه عبد الله بن عبد

<sup>(</sup>١) أخبار مكـــة

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكعبة (سيرة بن هشام)

<sup>(</sup>٣) أخبار مكة

## 

كانت لعبد المطلب (١) ابل كثيرة فاذا جاء الموسم جمعها ثم سقى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم ويشترى النزبيب فينبذه بهاء زمزم ويسقيه الحجاج لأنه يكسر غلظ ماء زمزم، وكانت اذ ذاك غليظة جدا. فلبث عبد المطلب يسقى الناس حتى توفى. فقام بأمر السقاية بعمده العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه (٢). وكان للعباس كرم بالطائف وكان يحمل زبيبه اليها، وكان يداين أهل الطائف ويقتضى منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيم الحاج في أيام الموسم حتى تنقضي في الجاهلية وصدر الاسلام، حتى دخل رسول الله ﴿ ﷺ ﴾ مكـة يوم الفتح فقبض السقاية من العباس بن عبـد المطلب والحجابة من عثمان بن طلحة. فقام العباس بن عبد المطلب فبسط يده وقال : يارسول الله بأبي أنت وأمى أجمع لى الحجابة والسقاية. فقام النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ بين عضادتي الباب أي باب الكعبة فقال : « الا أن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي هاتين ، إلا سقاية الحجاج وسدانة الكعبة فإنى قد أمضيتها لأهلها على ماكانت عليه في الجاهلية، فقبضها العباس رضى الله عنه فكانت في يده ـ أي السقاية .

ويقصد رسول الله ويه من مقالته (٣) أن نزع ماء زمزم من البئر واعطاءه الحجاج حق لهم وحدهم دون غيرهم، فلهذا لم ينزع بيده لئلا يتزاحمون على البئر، ويسقى كل منهم نفسه، ويغلبوا أولاد عبد المطلب فيها هوحق لهم وخاص بهم، مع أن رسول الله ابسن عبد المطلب، فهو ابن عبد الله بن عبد المطلب، ولكنه مع هذا لم ينزع الماء بيده لئلا يتخذ المسلمون عمله أسوة حسنة فينافسوا أصحاب الحق حقهم.

ويقدم لنا الامام الازرقى فى كتابه (٤) وصفا لسقاية العباس فى عصره فيقول: «قال أبو الوليد: وذرع طول سقاية العباس بن عبد المطلب أربعة وعشرون ذراعا فى تسعة عشر ذراعا وفيها من الأساطين فى جدرانها أربع وفى وسط جدر ووجهها اسطوانة وفى جدرها فى وسطه من مؤخرها اسطوانة ومايين الأساطين الواح ساج (٥) وطول جدرانها فى الساء ثمانية أذرع الساج من ذلك ستة أذرع وشانى أصبع، وعلى الأساطين جوايز عليها بناء ذراع

وستة عشرة أصبعا

وعلى جمدران السقاية ست وأربعون شرافة منها في الجدر الـذي يلى الكعبـة ثلاث عشرة شرافة، ومنها على الجدر الـذي يلي المسعى ثلاث عشرة، ومنها على الجدر الذي يلى دار الندوة عشر، ومنها على الجدر الذي يلى الوادي عشر، وكان ذلك من عمل المهدى، غيره حسين بن حسن العلوى سنة مائتين في الفتنة وهدم شرافها ونقص في سمكها وفتح الأبواب والالواح الساج التي بين الاساطين وسقفها وبطحها بالبطحاء فكان الناس يصلون فيهما وقمال إذا كان الموسم جعلت عليها الابواب هكذا، كانت تكون قبل ذلك فلها جاء مبارك الطبرى رد الألواح الساج في مكانها وأغلقها وأخرج البطحاء منها وكان في السقاية بابان حيال الكعبة وفيها مصراعان طولها أربعمة أذرع وعشرون أصبعا وعرضهما ثلاثة أذرع وعشرون أصبعا وكان الباب الثاني في الجدر الذي يلي الوادى طوله ثلاثة أذرع وأربعة أصابع وعرضه ذراع ونصف، وكان في السقايا ستة أحواض منها ثلاثة، طول كل حوض منها خمسة أذرع ونصف وعرض كل حوض منها ذراعان وطول كل حوض منها في السهاء ثلاثة أذرع ونصف وثلاثة أحراض طول كل حوض منها ذراع ونصف في السهاء والحياض ساج

(٣) الكعبة والكسوة.

(٥) ألواح من الخشب (يعتقد أنه خشب من نوع جيد)

<sup>(</sup>۱) شفساء الغسسرام (۲) جاء في حاشية كتباب « أخبار مكمة » للامام الأزرقي » ذكر المؤرخين أنه لما توفي عبد المطلب بن هاشم تولي أمر السقياية ابنه ابن طالب فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف درهم الى الموسم فصرفها وجماء الموسم ولم يكن معه شيء، فطلب العباس أربعة عشر الف الى الموسم

القابل فشرط عليه إذا جاء الموسم ولم يقضه أن يترك السقاية فقبل ذلك، وجاء الموسم ولم يقضه فترك له السقاية، فكانت في يد بنى العباس بن عبد المطلب فابنه الى أن انقضت خلافتهم وهم يضمون عليها نوالهم.

للحاج ويصب في الحياض مايجري في قناة من رصاص والقناة في حجرة زمزم اذا دخلت على يسارك تحت الكنيسة (١) عليها حوض من ساج ذراع عرضا في ذراع، وطوله في السماء ثمانية عشر أصبعاً بطول قصبه القناة رصاص في بطن حجرة زمنزم أربعة أذرع وطول قصبة الرصاص من بطن السقاية الى أعلى الحوض ثلاثة أذرع واثنا عشر اصبعا، ومن الحياض التي فيها النبيذ الى طرف القناة وهي في حجرة زمزم اثنان وخمسون هراعا، ومن حد مؤخرة حجرة زمزم التي تلي المقام الي حد السقايا وبينهم الحوض الذي عليه قبة زمزم تسعة وثلاثون ذراعا,ومن حدمؤ خرة حجرة زمزم الذي فيه الكنيسة الى حد السقايا وبينها الحوض الذي ليس عليه قبة تسعة وأربعون ذراعا وتسعة أصابع فلم يزل هذا بناء الصفة، صفة زمزم هوبيت الشراب حتى هدمه عمربن فرج الرخجي في سنة تسعة وعشرين ومائتين وبناه فبني أسفله بحجارة بيض منقوشة مداخله على عمل الأجنحة الرومية وبني أعلاه بآجر والبسه رخاما وجعل بينه كواء عليها شباك من الحديد وأبواب وجعلها منكسة وفوق الكنيسة ثلاث قباب صغار والبس ذلك كله بالفسيفساء وجعل في بطنها حوضا كبيرا من ساج في بطن الحوض حوض من آدم ينبذ فيه الشراب للحاج أيام الموسم. ويصف التقى الفاسى (٢) سقاية العباس فيقول: صفة هذه السقاية الآن بيت مربع في أعلاه قبة كبيرة ساترة لجميعة والقبة من آجره معقودة بالنورة، وفي أسفل جدرانها خلا الجنوبي شبابيك من حديد تشرف على المسجد الحرام في كل جهة شباكان من حديد، وفي جانبها الشهالي من خارجها حوضان من رخام مفردان (٣) وباب السقاية بينها، وفي هذا البيت بركة كبيرة تملأ من بئر زمزم يسكب الماء من البئر في خشبة طويلة على صفة الميزاب، متصلة بالجدر الشرقى من حجرة زمزم،

(۱) جاء فى و محيط المحيط ، للمعلم بطوس البستانى ، أن الكنيسة شبه هودج يغرز فى المحمل أوفى السرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به و انتهى شرحه . ويؤخذ من هذا أن الكنيسة الوارد ذكرها هنا أنه مكان معروش عليه هيئة قبة للاستظلال والاستتار. وهى بهذا المعنى بعيدة كل البعد عن كنيسة بمعنى متعبد النصارى .

ويجرى الماء منها إلى الجدار المشار إليه.

ثم الى قناة تحت الأرض حتى يخرج الى البركة من فوارة فى وسطها. وأحدث وقت عمرت فيه هذه القبة سنة سبع وثانيائة، وسبب عارتها فى هذه السنة أن القبة التى كانت فى سقف هذه السقاية أكلت الأرضة دويبة صغيرة الخشب الذى كان فيها فسقطت. والأرضة دويبة صغيرة تأكل الخشب. ومقدار مابين هذه السقاية والحجر الأسود ثمانون ذراعا بذراع اليد ».

ويقول الأستاذ حسين باسلامه (٤) أن « الظاهر من قول التقى الفاسي أنها عمرت في سنة ٨٠٧ يقصد بذلك العمارة التي وصفها بها في عصره، وأما الذي أنشأها فيها سبق فهو الخليفة محمد المهدى العباسي . اذ قال السيوطى في كتابه الأوائل: أول من عمل القبتين اللتين على الصحفي التي بين زمزم وبين الشراب المهدى في خلافته. وهذا قول السيوطي صريح في أن الخليفة المهدى العباسي هو الذي أنشأ القبتين اللتين احداهما على سقاية العباس والأخرى التي هي خاصة بحفظ الأشياء الموقوفة على المسجد الحرام وهذا لا خلاف فيه وقال التقى الفاسي في شفاء الغرام: وبما صنع في المسجد الحرام لمصلحة قبة زمزم، وسقاية العباس رضى الله عنه، ولحفظ الأشياء الموقوفة لمصالح المسجد الحرام ومافيه الربعات، والمصاحف الشريفة منها مصحف عشمان رضى الله عنه على مايقال، وفيها مايقضى أنها عمرت زمن الناصر العباسي وكانت موجودة قبل ذلك على ماذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد وقد توفي سنة ٣٢٨هـ والذي ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد هو: وبشرقى زمزم بيت مقدر سقفه قبو مزخرف بالفسيفساء مقفل عليه. وشرقى هذا البيت بيت مربع له ثلاث أقباء وفی کل وجه منه باب.

(٢) شفساء الغرام.

(٣) جاء في حاشية كتاب شفاء الغرام أنه وقد أزيل هذان الحوضان في أوائل حكم المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود وأقام بدلا منها سبيلين منظمين على أحدث طراز وكتب عليها مايفيد تاريخ عارتها.

وينقل الأستاذ حسين باسلامه عن ابن جبير قوله في رحلته: « وفي قبة العباس المذكورة خزانة تحتوى على تابوت مبسوط متسع وفيه مصحف أحد الخلفاء الأربعة أصحاب رسول الله و الله و وينقص منه ورقات كثيرة وهو بين عود مجا (كذا) بمضاليق من صفر كبير الورقات واسعها، عايناه وتبركنا به، وهذا المصحف الذي ذكره ابن جبير هو الذي أشار اليه الفاسي أنه مصحف عثمان بن عفان على مايقال ».

ويمضي الأستاذ باسلامه (٤) قائلا أن « نجم الدين بن فهد القرشي قال في تاريخه أتحاف الورى: وفي سنة ٨٠٧هـ عمرت سقاية العباس لسقوط القبة التي كانت عليها وكانت من خشب من عمل الجواد ( الجواد هو وزير صاحب الموصل واسمه محمد الجواد بن على بن أبي منصور الاصفهاني ويدل التاريخ على أنه كان ذلك سنة ٥٥٥١ ) وسلد باب الخلوة التي الي جانب زمزم التي كان فيها مجلس ابن عباس وجعل في موضع الخلوة بركة مقبوة وفي جدارها الذي يلي الصفا بزابيز من نحاس يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت عند باب البزابيز وفموق البركة المقبوة خلوة فيها شباك الى الكعبة، وشباك الى جهة الصفا، وطابق صغير الى البركة، وذلك على يد الأمير بيسق التركي، وقال ابن بطوطة في رحلته يصف ماتقدم: ويلى قبة زمزم قبة الشراب المنسوبة الى العباس رضى الله عنه وبابها الى جهة الشمال وهي الأن يجعل بها ماء زمزم في قلال يسمونها الدوارق وكل دورق له مقبض واحد وتترك بها ليبرد فيها الماء فيشربه الناس، وبها اختزان المصاحف الكريمة والكتب التي للحرم الشريف، وبها خزانة تحتوى على تابوت مبسوط متسع فيسه مصحف كريم بخط زيد بن ثابت رضى الله عنه منتسخ سنة ثماني عشرة من وفاة رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ .


(٤) تاريخ عمارة المسجد الحرام.

وقد أزيلت هذه القبب المتقدم ذكرها سنة ١٣٠١هـ (١) في بدء ولاية أمير مكة السابق الشريف عون الرفيق وشيخ الحرم عثمان نورى باشا وسبب ذلك أنه دخل سيل عظيم المسجد الحرام وأتلف كثيرا من الكتب والأشياء التي كانت بها، فاقتضى رأى ولاة الأمور في ذلك العصر الى نقل الكتب من احداهما ووضعها في دار الكتب التي هي المدرسة التي على باب المدريه، وهدم هذه القبة وقبة العباس وجعل موضعها في رحبة المسجد الحرام توسعة للمصلين والله أعلم. ولم يبق لكل ماذكر أثر في العصر الحاضر.»

ويقول الكردى (٢) أن « الخلوة التى كانت بجانب زمزم كان يجلس فيها سيدنا عبد الله بن العباس رضى الله عنه، وقيل أنها محل سقاية العباس، وانها حولها عن هذا المكان ابن الربير لما كثر وقيل بناه المهدى لابنته زبيدة تكون به اذا أرادت الشرب من زمزم والغسل فيه. وقيل

انسه كان الى جانب زمرخ خلوة فيها بركة تملأ من زمزم ويشرب منها من دخل الى الخلوة وكان لها باب الى جهة الصفا ثم سد وجعل فى موضع الخلوة بركة مقسسوة وفى جدرها السذى يلى السصفا بزابيز . يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت عند البزابيز وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة المشرفة وشباك الى جهة الصفا وطابق صغير الى البركة وكان عمل ذلك على هذه الصفة فى سنة ٧٠٨هـ ثم أنه هدم ذلك حتى بلغ الأرض فى العشر الأول من ذى الحجة خلى مناك وعمر عوض ذلك سبيل السلطان المؤيد ابى النصر شيخ ينتفع الناس بالشرب منها وجاءت عارته حسنة وفرغ منها فى رجب ٨١٨هـ وابتداً عمله فى أثر سفر الحجاج وفى موضع هذه الخلوة كان يجلس سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنها. وفى عهد جلالة الملك عبد

العزيز آل سعود أمر جلالته أن يعمل على حسابه الخاص سبيلان أحدهما بالجهة الشرقية نما يلى قبة زمزم على الجناح الجنوبي والثاني بجوار حجرة الاغوات من الجهة السبيلين اللذين سيعملان باسمه الخاص فعمل السبيل المذي بجوار قبة زمزم بالحجر الرخام المرمر وجعل له ستة المذي بجوار قبة زمزم بالحجر الرخام المرمر وجعل له ستة فوهات وعمل السبيل الشاني بجوار حجرة الاغوات وجعل له ثلاث فوهات وجدد عمارة السبيل القديم وقد كتب على السبيل الأول «هذا السبيل أنشأه الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود». وكتب على الثاني «أنشأ هذا السبيل الأمام عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود» وكتب على الذي يليه « جدد هذا السبيل الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود» وتم انشاء السبيل الذي يلي حجرة الاغوات سنة ١٣٤٥هـ . وتم عمل السبيل الذي يلي قبة زمزم سنة ١٣٤٦هـ . وتم عمل السبيل الذي



<sup>(</sup>١) تاريخ عمارة المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٢) التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم.

## ذكرماعل في إسجدم البرك والسقايا

قال الأزرقى بسنده (١) كتب سليهان بن عبد الملك بن مروان الى خالد بن عبد الله القسرى أن أجر لى عينا تخرج من الثقبة من مائها العذب الزلال حتى تظهر بين زمزم والركن الأسود ويضاهى بها رغم ماء زمزم (٢) فعمل خالد بن عبد الله القسرى البركة التى بفم الثقبة يقال لها : بركة القسرى ويقال لها أيضا : بركة البردى ببير ميمون وهى قايمة الى اليوم بأصل ثبير فعملها بحجارة طوال منقوشة وأحكمها وأنبط ماءها فى ذلك الموضع ثم شتى لها عينا تسكب فيها من الثقبة وبنى سد الثقبة وأحكموا الثقبة شعب يفرع فى وجه ثبير ثم شق من هذه

البركة عينا تجرى الى المسجد الحرام فأجراها في قصب من رصاص حتى أظهرها في فوارة تسكب في فسقينة من رضام بين زمزم والركن والمقام (٣) فلما أن جرت وظهر ماؤ ها أمر القسرى بجزر فنحرت بمكة وقسمت بين الناس وعمل طعاما فدعا عليه الناس ثم أمر صايحا، فصاح الصلاة جامعة ثم أمر بالمنبر فوضع في وجه الكعبة ثم صعد فحمد الله واثنى عليه ثم قال : أيها الناس سقاكم الماء العذب الزلال النقاح بعد الماء المالح الاجاج المائي الذي لايشرب إلا صبرا يعنى زمزم وتفرغ تلك الفسقينة في سرب من رصاص يخرج الى وضوء كان عند باب الصفا في بركة كانت في السوق، قال فكان الناس لايقفون على تلك الفسقينة ولايكاد أحد يأتيها. وكانوا فيه.

فلها رأى ذلك القسرى صعد المنبر فتكلم بكلام يؤنب فيه أهل مكة فلم تزل تلك البركة على حالها حتى قدم داود بن على بن عبد الله بن عباس مكة حين أفضت الخلافة الى بنى هاشم فكان أول من أحدث بمكة هدمها ورفع الفسقينة وكسرها وصرف العين الى بركة كانت بباب المسجد فسر الناس بذلك سرورا عظيها حين هدمت.

وقد عقب محقق كتاب أخبار مكة على هذه الرواية فأبدى شكه في صحتها كها استشهد بها أبداه الفاسى في كتاب «شفاء الغرام» من شك حول صحة هذه الرواية، وقال: إنَّ خالد القسرى أعهالاً جليلة ذكرها الأزرقى في تاريخه (أخبار مكة) مما يجعل من المستبعد أن يقدم هو وخليفته على مثل هذا العمل المشين.

(٣) هامش كتاب أخبار مكة «أشار الطبرى فى حوادث عام ٨٩ الى هذه البئر فقال: «بئرا حفرها الوليد بن عبدالملك بالثنيتين طوى وثنية الحجون، فكان ينقل ماؤ ها فيوضع فى حوض من أدم الى جانب زمزم وزاد الفاكهى فيها ذكره الأزرقى قال: فكان ذلك السرب الرصاص على

حاله حتى قدم بشر الخادم مولى أمير المؤمنين فى سنة ٢٥٦ فعمل القبة التى الى جانب بيت الشراب واخرج قصب خالد هذه التى من الرصاص التى عملها لسليهان بن عبدالملك فأصلحه وجعله فى سرب الفوارة التى يخرج منها من حياض زمزم وتصب فى هذه البركة التى بباب المسجد، وذكر الفاسى نقلا عن البرزالي أن ابن هلال الدولة أجرى عين جبل الثقبة فى مجرى الجوبانية وذلك سنة ٧٧٨.

<sup>(</sup>١) أخبار مكة

 <sup>(</sup>۲) هامش كتاب أخبار مكة «ذكر الطبرى فى حوادث عام ۸۹ ان الوليد بن عبدالملك حفر هذه البركة، وقد كان خالد عاملا على مكة فى عهد عبدالملك بن مروان وولديه الوليد وسليمان».

## أسماءزمزم

قال الفاكهى (1): أعطانى أحمد بن ابراهيم كتابا ذكر أنه من أشياخه من أهل مكة فكتبته من كتابه فقال: «هذه تسمية أسماء زمزم وهى هزمة جبريل، وسقيا الله اسماعيل، لاشرق، ولاتزم، وهى بركة، وسيدة، ونافعة، ومضنونة، وعونة، وبشرى، وصافية، وبرة، وعصمة، وسالمة، وميمونة، ومباركة، وكافية، وعافية، ومغذية، وطاهرة، ومفداة، وحرمية، ومروية، ومؤنسة، وطعام طعم، وشفاء سقم. ومن أسمائها على ماقيل: طيبة، وتكتم، وشباعة العيال، وشراب الابرار، وقرية النمل، ونقرة الغراب، وهرمة اسماعيل، وحفيرة العباس، ذكر هذا الاسم ياقوت في مختصر معجم البلدان وهو غريب والله أعلم.

ومن أسهاء زمزم همزة جبريل بتقديم الميم على الزاى ، ذكر هذا الاسم السهيلى (٢) لأنه قال : وذكر أن جبريل همز بعقبة في موضع زمزم فنبع الماء. ثم قال : وحكى في أسهاء زمرم حكى ذلك في المطرز وزمرم مضبوطة بالشكل على الزاى ضمة وعلى الميم الاولى شدة وفوق الشدة فتحة .

وقد اختلف في تسمية زمزم بزمزم فقيل: ماؤها. قال ابن هشام (٣): والسزمسزمسة عند العرب الكثرة، والاجتهاع. وقيل: أنها سميت زمزم لأنها زمت بالتراب لثلا يأخذ الماء يمينا وشهالا. ولوتركت لساحت على الأرض حتى تملأ كل شيء. وهذا يروى عن ابن عباس رضى الله عنها فيها ذكر البرقى. وقيل: سميت زمزم لأن الفرس كانت تحج اليها في الزمن الأول فزمزمت لأن الفرس كانت تحج اليها في الزمن الأول فزمزمت عليها. قال المسعودى: والزمزمة صوت يخرجه الفرس من خياشيمها عند شرب الماء. وقد كتب عمر رضى الله عنه الى عهالـه أن أنهـوا الفرس عن الزمزمة. وقيل انها غير مشتقة والله أعلم.

(۱) شفاء الغسرام (۲) شفاء الغسرام

ويــذكـر ياقـوت الحمـوى (٤) أن زمـزم سميت بهذا الاسم لكثرة مائها فيقـال ماء زمـزم وزمازم. ويروى أن البعض: يرى أنهـا سميت لزمـزمة جبر يل عليه السلام وكلامه عنها.

وقمد قام بعض العلماء والمؤرخين بتفسير الأسماء التي أطلقت على زمزم فيقول الأستاذ محمد علوى المالكي (٥) أما (شباعة ) فبفتح الشين المعجمة وتشديد الباء الموحدة وفتح العين المهملة من الشبع ضد الجوع. سميت بذلك لحصول الشبع عند شربها بقصد ذلك. وأما (مروية) فبضم الميم وسكون الراء المهملة وكسر الواو وتخفيف المثناة التحتية من الري ضد العطش يقال روى من الماء واللبن كرضي ريا بكسر الراء وريا بفتحها، وروى بكسرها أيضا سميت بذلك لشدة قمعها للظمأ. وأما (نافعة) فبنون بعدها الف ثم فاء فعين مهملة من النفع ضد الضر سميت بذلك لكثرة منافعها التي لاحصر لها من جملتها أن شربها يقوى القلب ويسكن الروع. وأما (عافية) فبالعين المهملة والفاء بعدها مثناة تحتية من عافاة الله من كذا معافاة وعافية وهب له العافية من العلل والبلايا سميت بذلك لدفع كثير من العلل بشرب مائها فكم أبرأ الله بهائها من الأمراض ماعجزت عنه حذاق الاطباء. وأما (ميمونة) فبفتح الميم الأول وسكون المثناة التحتية وضم الميم الثانية من اليمن وهو البركة سميت بذلك لأن بركتها مأثورة فقد شربها من السلف والخلف لكثير من المقاصد والمآرب فنالوها. وأما (برة) فهو بدون الـ و بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء المهملة من البر بكسر الموحدة ضد العقوق أي ذات بر واحسان لشاربها لما يناله ويحصل له من بركتها. وأما (مضنونة) فهو بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وضم النون بعدها واوثم نون مفتوحة بعدها هاء من ضن به يضن ضنا اذا منعه عن غيره لنفاسته اذ الضنين النفيس

سميت بذلك لأن الناس يضن بعضهم على بعض بها لكونها نفيسة وقد منع الله تعالى منها قوما من العرب سكنوا حولها فعصوا وتهاونوا بحرمة الكعبة فطردهم الله عنهـا ومنعهم ايـاهـا. وأما (كافية) فمن الكفاية أي التي تكفي من شربها عن الميل والطلب لغيرها لما يحصل له من الري بها. وأما (معذبة) فهوبضم الميم وسكون العين المهملة وكسر الذال المعجمة وفتح الموحدة من أعذب الماء أى صارعذبا أى مانعا للعطش لحلاوته يعني ذات عذوبة وحلاوة فهو بمعنى مروية . وأما ( شفاء سقم) فهو علم إضافي والاضافة فيه على معنى اللام سميت بذلك لأن شرب مائها سبب في شفاء كثير من الأسقام ودفع الالام. وأما (طعام طعم) فهو علم اضافي أيضا بضم الطاء الشانية وسكون العين المهملة التي بعده وهو الذي يشبع من أكله سميت بذلك لحصول الشبع عند تناوها فهو بمعنى شباعة. وأما (هزمة جبريل) فبفتح الهاء وسكون الزاي وفتح الميم من همزة يهمزه اذا غمزه بيده فصارت فيه حَفرة والهزمة موضع الهزم أي الغمز والضرب.

ومن تفسير أساء زمزم أيضا (حرمية) بالحاء المهملة لكونها، والله أعلم بالحرم. و(ظبية) بالظاء المعجمة المشالة وبعدها باء موحدة ساكنة ثم مثناه من تحت مفتوحة سميت بها تشبيها بالظبية التي هي الخريطة . قال القاضي جمال الدين عبد الله بن ظهيرة لجمعها ماء فيها ومن ذلك (تكتم) بتأمين مثناتين من فوق بينها كاف ثم ميم في الأخروه و فعل مضارع بفتح التاء الاولى وسكون الكاف وضم التاء الثانية . وأخرج الأزرقي أن معنى تسميتها (بنقرة الغراب) هو أن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم ونبه على ذلك وقيل له عند نقرة الغراب الاعصم كها تقدم

 <sup>(</sup>٣) شفاه الفسرام
 (٤) تاريخ الكعبة (٥) في رحاب البيت الحرام.

أسماء زمزم وهي ه هزمة جبريل وسقيا الله اسماعيل - لاسترق-ولاندم ـ وهي بركة ـ وسيدة ونافعة ومضنونة ـ وعونة وبشرى وصافية وبرة وعصمة وسالة وميمونة ومساركة وكافية وعافية ـ ومغذية ـ وطاهرة ـ ومفداة وحرمية ـ ومروية ـ ومؤنسة ـ وطعام طعیم ـ وشفناء سفتم . ومن أسمامًا على ماقيل : طية وتحتم وشباعة العيال وبشراب الأبرار وقرية النمل ونقرة الغراب وهزمة اسماعيل وحفيرة العباس

#### ففلماءنين

جاء في فضل ماء زمزم وبركته أحاديث كثيرة وأخبار متعددة. وروى (١) عن داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عشمان بن خيثم عن وهب بن منبه أنه قال في زمزم: واللذى نفسى بيده أنها لفى كتاب الله مضنونة وأنها لفى كتاب الله تعالى برة وإنها لفي كتاب الله سبحانه شراب الأبرار وإنها لفي كتاب الله طعام طعم وشفاء سقم.

وعن النزنجي عن ابن خيثم قال (٢) : قدم علينا وهب بن منبه فاشتكى فجئنا نعوده فاذا عنده من ماء زمزم قال : فقلنا : لو استعذبت فان هذا الماء فيه غلظ، قال : ما أريد أن أشرب حتى أخرج منها غيره والذي نفس وهب بيده انها لفي كتاب الله زمزم، لاتنزف ولاتذم وأنها لفي كتاب الله برة شراب الأبرار، وأنها لفي كتاب الله مضنونة، وأنها لفي كتاب الله طعام طعم وشفاء سقم والذى نفس وهب بيده لايعمد إليها أحد فيشرب منها حتى يتضلع إلا نزعت منه داء وأحدثت له شفاء. وحدث داود بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي يزيد عن عبيد بن عمير عن كعب أنه قال لزمزم: أنا لنجدها مضنونة ، ضن بها لكم ، أول من سقى ماءها اسماعيل عليه السلام طعام طعم وشفاء سقم.

وحدث سفيان بن عيينه ابن أبي نجيح عن مجاهد قال (٣) : ماء زمزم لما شوب له، ان شربته تريد شفاء شفاك الله، وأن شربته لظمأ أرواك الله، وان شربته لجوع أشبعك الله، وهي هزمة جبريل بعقبه وسقيا الله اسماعيل عليه السلام. وحدث سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا يقول: خير واديين

في الناس وادى مكة وواد بالهند هبط به آدم عليه السلام ومنه يؤتى بهذا الطيب الذي يتطيبون به، وشر واديين في الناس واد بالاحقاف وواد بحضرموت يقال له: برهوت، وخمير بير في الناس بير زمزم، وشربير في الناس بير

وعن سفيان عن إبراهيم بن نفاع عن ابن أبي حسين (٤) أن رسول الله ﴿ ﷺ بعث الى سهيل بن عمرو يستهديه من ماء زمزم فبعث اليه براويتين وجعل عليهما كرا غوطيا.

بلهوت واليها تجتمع أرواح الكفار وهي في برهوت.

حدث عن عبد الجبار بن الورد عن حديث لعبد الملك بن الحارث بن أبي ربيعة المخزومي عن عكرمة بن خالد قال (٥) : بينها أنا في جوف الليل عند زمزم جالس اذ نفر يطوفون عليهم ثياب بيض لم أربياض ثيابهم لشيء قط، فلما فرغوا صلوا قريبا مني فالتفت بعضهم فقال لأصحابه: اذهبوا بنا نشرب من شراب الأبرار، قال: فقاموا ودخلوا زمزم فقلت: والله لو دخلت على القوم فسألتهم فقمت فدخلت فاذا ليس فيها من البشر أحد. وروى عبد الجباربن الوردعن رجل يقال له: رباح

مولى لآل الأخنس أنه قال (٦) : اعتقني أهلى فدخلت من البادية الى مكة فأصابني بها جوع شديد حتى كنت أكوم الحصى ثم أضع كبدى عليه، قال: فقمت ذات ليلة الى زمزم فنزعت فشربت لبنا كأنه لبن غنم مستوجمة أنفاسا، وعن محمد بن يحيى عن الواقدي عن ابن سبره عن عمر بن عبد الله القيسي عن جعفر بن عبد الله بن أبى الحكم عن عبد الله بن غنمة عن العباس بن عبد المطلب قال: تنافس الناس في زمزم في الجاهلية حتى ان كان أهل العيال يغدون بعيالهم فيشربون منها فتكون

صبو حالهم وقد كنا نعدها عونا على العيال.

وقال محمد بن يحيى عن سليم بن مسلم عن سفيان الشورى عن العملاء بن أبي العباس عن أبي الطفيل قال : سمعت ابن عباس يقول : كانت تسمى في الجاهلية شباعة \_ يعنى زمزم \_ ويزعم أنها نعم العون على العيال وحدث محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبدالله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﴿ عَلَى الرَّبِيرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ النَّبِي ﴿ عَلَى الرَّبِيرِ ماء زمزم لما شرب له. وقال العلامة شيخ الاسلام السيوطي (٧) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه بسند جيد وأخرجه الخطيب في التاريخ بسند صححه الدمياطي والمنذري وضعفه النووي وحسنه ابن حجر لوروده من طرق عن جابر وورد من حديث ابن عباس وابن عمرو مرفوعا وأخرج الديلمي ماء زمزم شفاء من كل داء، وسنده ضعيف جدا. وجاء في حديث ابن عباس أن رسول الله ﴿ عَلَى ﴾ قال : ماء زمزم لما شرب له ان شربته تستشفى به شفاك الله وان شربته لقطع ظمئك قطعه الله. هي هزمة جبريل وسقيا الله اسهاعيل.

وتحدث محمد بن يحيى عن الواقدي عن عبد الحميد بن عمران عن خالمد بن كيسان عن ابن عباس أنه قال (٨) : قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ : التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق. وعن سعيد عن عثمان قال : حدثنا أبسوسعيد عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جده أن رسول الله ﴿ عَلَى ﴿ عَلَى المنافقينِ أَن يدلوا دلوا من ماء زمزم فيتضلعوا منها مااستطاع منافق قط يتضلع منها. وعن الواقدي عن الثوري عن مغيرة بن زياد عن عطاء أن كعب الاحبار حمل منها اثنتي عشرة راوية الى الشام، وعن الواقدي عن ثوربن يزيد عن

(V) الجامع اللطية	ره) أخبار مكة

(٨) أخبار مكة (٦)أخبار مكة

(٣) أخبار مُ	(١) أخبارمكة

(٤) أخبار مكة

(٢) أخبار مكة

مكحول عن كعب الأحبار أنه كان يحمل معه من ماء زمزم يتزوده الى الشام، وعن الواقدى عن أبى ذؤيب عن القاسم بن عباس عن باباه مولى العباس بن عبد المطلب قال: جاء كعب الأحبار بادواة من ماء زمزم ونحن ننزع عليها فنحيناه عنها فقال العباس رضى الله عنه: دعوه يفرغها فيها واستقى منهم اداوه وقال: انهما ليتعارفان ـ يعنى ايليا وزمزم .

روى عن عباس أنه قال (١): صلوا في مصلى الاخيار، واشربوا من شراب الأبرار، قيل لابن عباس مامصلي الاخيار؟ قال: تحت الميزاب، قيل وما شراب الأبرار؟ قال: ماء زمزم. وروى عن عبد الله بن الصامت ابن أخى ابى ذر أنه قال: قال لى عمى أبوذر: يابن أخى في حديث حدث به عن مقدم أبي ذر مكة على رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ وكان في حديثها أن رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ قال : متى كنت هاهنا؟ قال : قلت : اربع عشرة بين يوم وليلة ومالي طعام ولاشراب الا ماء زمزم فما أجد على كبدى سخفة وجع ولقد تكسرت عكن بطني فقال أنها طعام طعم. وروى عن سعيد بن سالم عن عشمان بن ساج قال: أخبرني مقاتل عن الضحاك بن مزاحم قال: بلغنى أن التضلع من ماء زمرزم براءة من النفاق، وأن ماءها يذهب بالصداع وأن الاطلاع فيها يجلو البصر وأنه سيأتي عليها زمان يكون أعذب من النيل والفرات.

روى في معجم الطبراني بسند رجال ثقات في صحیح ابن حبان من حدیث ابن عباس رضی الله عنها عن النبي ﴿ الله على وجه الأرض ماء زمزم وسمع العلامة زين الدين الفارسكوري يقول: أن شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني قال: أن ماء زمزم أفضل من ماء الكوثر. وعلل ذلك لكونه غسل به صدر النبي ﴿ ﷺ ﴾ . ولم يكن يغسل الا بأفضل المياه . وذكر الشيخ الحافظ العراقي أن حكمة غسل صدر النبي

(٣) شنفاء الغيرام (١) أخبار مكة

(٢) شفاء الغرام

(٤) شفاء الغرام

(V) الجامع اللطيف (٥) شفاء الغرام (٨) في رحاب البيت الحرام.

(٦) الجامع اللطيف

﴿ﷺ بهاء زمزم ليقوى به ﴿ﷺ على رؤية ملكوت السموات والأرض، والجنة والنار، لأن من خواص ماء زمزم أنه يقوى القلب ويسكن الروع (٣)

ومن خواص ماء زمزم (٤) أنه يبرد الحمي لأمر النبي ﴿ و الله الله على النسائي من حديث ابن عباس رضى الله عنها وهوفى صحيح البخارى على الشك. ومنها على ما قال الضحاك بن مزاحم أنه يذهب الصداع، ومنها أن المياه العذبة ترفع وتغور قبل يوم القيامة الاماء زمزم قاله الضحاك أيضا والله أعلم بذلك، ومنها أنه يفضل مياه الأرض كلها طبا وشرعا على ماذكر الامام بدر الدين ابن الصاحب المصرى لأنه قال فيها أنبأنا به : وازنت ماء زمزم بهاء عين مكة فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع ثم اعتبرتها بميزان الطب فوجدتها تفضل مياه الأرض كلها طبا وشرعا، ومنها أن ماءها يحلوليلة النصف من شعبان ويطيب بحيث أن البئر تفيض بالماء على ما قيل لكن لا يشاهد ذلك إلا العارفون وممن شاهد ذلك الشيخ أبو الحسن المعروف بكرباج ويقول أهل مكة أن عين سلوان تتصل بها تلك الليلة وتبذل على أخذ الماء في تلك الليلة الاموال ويقع الرحام فلا يصل الى الماء إلا ذوجاه وشرف. ومن فضائل بئر زمزم (٥) أن الاطلاع فيها يحط الأوزار والخطايا لأن أبا الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني من الشافعيه ذكر ذلك في كتاب الارشاد في المناسك له أنه يستحب لمن جاء الى زمزم الاطلاع فيها لأن النظر فيها عبادة وتحط الأوزار والخطايا، وروى نحو ذلك عن النبي ﴿ عَلَيْهُ ﴾ مرسلا في حديث الفاكهي لأنه قال: حدثني اسحق بن ابراهيم الطبرى قال: حدثنا بقية بن الوليد عن ثور عن مكحول قال: قال رسول الله ﴿ عَلَيْكُ النظر في زمزم عباده وهي تحط الخطايا. ومن فضائلها أن من حثا على رأسه ثلاث حثيات من ماء زمزم لم تصبه زلة، ذكر ذلك الفاكهي لأنه قال: وحدثني قريش بن بشير التميمي قال: حدثنا ابراهيم بن بشير عن محمد بن

حرب عمن حدثه أنه أسر في بلاد الروم وأنه صار الي الملك فقال له: من أى بلد أنت؟ قال: من أهل مكة، فقال: هل تعرف بمكة هزمة جبريل؟ قال: نعم، قال: فهل تعرف بها بوة (أوبرة)؟ قال: نعم، قال: فهل لها أسم غير هذا؟ قال: نعم، هي اليسوم تعسرف بزمزم. قال: فذكر من جملة بركتها ثم قال: أما أنك أن قلت هذا انا لنجد في كتبنا أنه لا يحثورجل على رأسه منها ثلاث حثيات ما أصابته ذلة أبدا.

روی عن جابر رضی الله عنه أنه قال (٦) قال رسول الله ﴿ عَلَيْهُ مِن طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وشرب من ماء زمزم غفرت له ذنوبه كلها بالغة مابلغت، أخرجه الواحدي في تفسيره وغيره.

ومن فضائل ماء زمزم أيضا مارواه ابن عباس رضي الله عنهم قال: (٧) كان أهل مكة لايسابقهم أحد إلا سبقوه ولايصارعهم أحد إلا صرعوه حتى رغبوا عن ماء زمزم أخرجه أبو ذر.

وقد ورد في فضل ماء زمزم وبركته أخبار كثيرة وروايات لاحصر لها نجد تفسيرها فيها قاله (٨) العلامة المناوي في شرح الجامع الصغير عند قوله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ ماء زمزم لما شرب لانه سقيا الله وغياثه لولد خليله فبقى غياثا لمن بعده فمن شربه باخلاص وجد ذلك الغوث قال الحكيم الترمذى: هذا جارللعباد على مقاصدهم وصدقهم في تلك المقاصد والنيات لأن الموحد اذا رابه أمر فشأنه الفزع الى ربه فاذا فزع اليه واستغاث به وجد غياثا وإنها يناله العبد على قدرنيته فإن النية تبلغ بالعبد عناصر الأشياء، والنيات على قدر طهارة القلوب وسعيها الى ربها وعلى قدر العقل والمعرفة يقدر القلب على الطيران الى الله تعالى ، فالشارب لزمزم على ذلك.

## خواص ماء زيزم

كان ماء زمزم منذ الأزمنة القديمة موضع آراء مختلفة و أجريت عليه التحليلات لمعرفة خواصه وسنتعرض لكل ذلك بالتفصيل. روى عن جعفر الصادق رضى الله عنه أنه قال (١): كانت زمزم من أطيب المياه فأنبط الله فيها عينا من الصفا فأفسدتها.

وقال الامام بدر الدين ابن الصاحب المصرى (٢): وازنت ماء زمزم بهاء مكة فوجدت زمزم أثقل من العين بنحو الربع ثم اعتبرتها بميزان الطب فوجدتها تفضل مياه الأرض كلها طبا وشرعا.

وتحدث محمد لبيب البتنونى فى كتابه « الرحلة الحجازية » (٣) عن ماء زمزم فقال : وللحجيج اعتقاد كبير فى ماء زمزم ويتهادون به فى آنية من الصفيح أو الدوارق المختومة وينزعم أهل مكة أنه نافع لكل شىء بدليل حديث «ماء زمزم لما شرب له» ويدعى بعضهم أنه يشرب به اتقاء الجوع فيشبع، وأظن أن خدمة العين يبالغون فى فوائده مبالغة ينسجم معها الوهم عند شاربيه، ومن ذلك يقع طعمه من أذواق الناس على نسبة اعتقادهم فيه، فمنهم من يقول أنه لايعادله شىء فى لذته ومنهم من يرى أنه أحلى من العسل وألذ من اللبن ويرى غيرهم خلاف ذلك، قال المصرى :

تباركت أنهار البيلاد سوائح

بعذب وخصت بالملوحة زمزم والذي يفهم من ظاهر الحديث المذكور أن هذا الماء نافع لما شرب له من الأدواء التي من طبيعته أشفاؤ ها، ويفسره بذلك حديث «أنها شفاء سقم » وحقيقته فإنه ماء قلوى تكشر فيه الصودا والكلور والجير والحامض

(١) تاريخ عمارة المسجد الحرام . (٧) شيفاء الغسرام

الكريتيك وحمض الأزوتيك والبوتاسا، عما يجعله أشبه شيء بالمياه المعدنية الصحية في تأثيرها، ويفيد قليله، ولاتخلو الكثرة منه من الضرر خصوصا في غير موسم الحج حيث تكون بئرها مهجورة ، لأن أهل مكة لايشربون منها لملوحتها، وفي هذه الحالة يزيد فيها الحامض الأزوتيك بدرجة تجعل ماءها غير صالح للشرب، وربها كانت نصيحة بعضهم بالتضلع منها بعد طواف القدوم لتأثيرها على الجهاز الهضمي بها ينظفه من المواد التي تكون قد انفرزت اليه مدة هذا السفر الشاق مما يكون نتيجة رد فعل تنشط به الاعضاء وتصح الجسوم، وقد قال الأطباء أن هذا الماء نافع للكلى والمعدة والامعاء والكبد. وليس الاعتقاد في مثل ماء زمـزم خاصـا بالمسلمين فإن للهنود اعتقادا عظيما في نهر الكنج، وبحرة مادن، والنصاري يعتقدون في ماء الأردن الذي يبعد نحوعشرين كيلومتر الى شرق بيت المقدس ويسمونه نهر الشريعة لذلك ترى حجاجهم يذهبون اليه ويتبركون بالاستحمام في المكان الذي تعمد فيه المسيح، انتهى.

ويعقب صاحب « تاريخ عهارة المسجد الحرام » (٤) على هذا الرأى لصاحب » الرحلة الحجازية » لبيب البتنوني فيقول: يظهر من ذلك أنه مضطرب في رأيه وأبحاثه، فتراه تارة يقول أن ماء زمزم مفيد ويستدل على ذلك بالابحاث الكيهاوية والطبية، وتارة يقول أن شرب القليل منها مفيد ولاتخلو الكثرة من الضرر في غير موسم الحج، وكأنه أثبت فائدة زمزم في الموسم ونفاه في غيره، بقوله حيث تكون مهجورة لأن أهل مكة لايشربون منها لملوحتها. فكل ذلك يدل على اضطرابه في أبحاثه وتردده في أقواله وآرائه، فهو شاك محتار يقدم رجلا ويؤخر أخرى لايستطيع التمشى مع السنة، ولا التمشى مع الطب،

(٣) تاريخ عمارة المسجد الحرام.

(٤) الأسناذ حسين عبد الله باسلامه.

ولا الجرم في العقيدة، ولا التمشي مع التجارب والعادات. فإذا كان زعم أهل مكة (على قوله) أن ماء زمزم نافع لكل شيء بدليل الأحاديث الواردة في فضله وشفاؤ ها من كل داء. فليس ذلك بزعم بل هوعين اليقين، لأن أساس اعتهاد المسلمين في عقائدهم وتشريعهم مبناه على الكتاب والسنة الصحيحة. وإذا كان هذا الـزعـم على قولـه مبـنـاه على التجارب والاختبار فليس هو بزعم أيضاحيث أن مبنى الطب في عموم أحواله وادواره على التجارب والاختبار، وليس له أساس غيرهما قديم وحديثا، والذي يوجب الدهشة والاستغراب قولمه أن أهل مكة لا يشربون من ماء زمزم لملوحته، ويهجرونه في غير الموسم. ولا أدرى كيف علم ذلك؟ ومن الذي أخبره من أهل مكة بهذا الخبر؟ وكل من سكن مكة يعلم أن الحقيقة غير ذلك ولا أظنه إلا وهما حيث من المستحيل أنه يوجد أحد بمكة سواء من الموطنيين أو المجاورين يقول أو يتفوه بهذا القول المجرد عن الحقيقة ولا أظن أيضا أنه يوجد أحد في العالم أجمع يستطيع أن يثبت على أي فرد ممن أقام بمكة هذا القول، اللهم عن طريق الوهم والخيال أويكون المخبر له من الملاحدة الذين لا مبدأ لهم غير الشك والحيرة والتردد في كل ماهـومتعلق بالـدين وذلـك لأن بئـر زمـزم كما يعلمه الخاص والعام عن سكن مكة أن بابه مفتوح على مصراعيه آناء الليل وأطراف النهار، شتاءا وصيفا، طيلة أيام السنة، وفي عموم الأحوال والدهور، جاهلية وإسلاما، يستقى منه أهل مكة وعموم الحجاج والمجاورين وكلهم يستعذب ذلك الماء المبارك ويتضلع منه ويستفيد منه سواء عن عقيدة أو عن تجربة ، ولم يقفل بابه قط، ولم يهجر كما زعم البتنوني.

فمن عموم ماتقدم يظهر أن البتنوني بك كتب ذلك عن جهل بحقيقة ماء زمزم وعن عدم خبره بعوائد أهل مكة وعقائدهم. وإنها هو كتب عما سولت له نفسه وأعلن عن عقيدته، ومايكنه صدره وما انطوى عليه ضميره، وأنمه قد علم بها ورد من الأحماديث والأخبار المرفوعة والموقوفة في ماء زمزم، وأراد أن يشوه الحقيقة ليرضى الملاحدة ومن على شاكلتهم من أهل الشك والريبة والتردد في المسائل الاسلامية - ولم يكتف بذلك بل ذهب في بحثه الى تطبيق المسائل الاسلامية على الوثنية واليهودية والنصرانية حيث يقول: وليس الاعتقاد في مثل ماء زمزم خاص بالمسلمين فان الهنود والنصاري يعتقدون مثـل ذلك. ويريد بالهنود المجوس منهم والظاهر أنه يريد أن يتلمس للمسلمين عذرا في اعتقادهم بهاء زمزم وأن لهم قدوة في ذلك من الأديان الأخرى، أولهم مثال في ذلك، وعلى كلتا الحالتين فقد أخطأ المرمي. حيث أن المسلمين لم يقلدوا أي دين من الأديان الأخرى في أي شيء، بل أن الدين الاسلامي كما يعلمه أهله قد نزل من رب العزة جل وعلا على نبي الرحمة محمد ﴿ إِلَهُ ﴾ وكله حكم ومنافع وفوائد، لايأمر معتنقيه إلا بما فيه مصلحة لهم في الدين والدنيا والآخرة، وقد ظهرت فائدة ماء زمزم فنيا بعد تحليله وهومن أثبت ذلك كما تقدم بيانه، ولكنه كان مضطربا وشاكا، وهذا ماظهر لي من أمر البتنوني بك ولكل رأيه، والله المطلع على خائنة الأعين وماتخفي الصدور.

نعلم مما تقدم أن لماء زمزم فضلا وفائدة، وأنه طعام طعم، وشفاء سقم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار المتعددة عن كثير من الصحابة وعلماء الاسلام وعن التجارب والخبرة، والتحليل الكيماوى، ولم يبق بعد ذلك شك ولاتردد عند كل مسلم

ويفند الكردى (١) ماقيل عن وجود جراثيم وميكروبات في ماء زمزم فيقول: قال بعض الأطباء في زماننا أنهم حللوا ماء زمزم، فوجدوا فيه بعض الجراثيم والميكروبات التي تحمل بعض الأمراض، تأتى الى البئر

من السيول والأمطار ومن بعض مايتسرب اليها من رطوبات المنازل المجاورة لها، فهو اذن لايصلح للشرب، ونحن نرد عليهم بها يأتى:

1 ـ ان ماء زمزم أخرجه جبريل عليه السلام بأمرربه لنبى الله اسماعيل بن ابراهيم عليها السلام منذ أربعة آلاف سنة في هذا القفر من الصحراء الواسعة الأطراف . ٢ ـ أنه ينبع من تحت الكعبة المعظمة بيت الله الحرام ، ومن جهة الصفا وجهة المروة وهما من المشاعر العظام . ٣ ـ لقد كان نبينا محمد ﴿ وَهُمَا مِن المشاعر العظام . ٣ ـ لقد كان نبينا محمد ﴿ وَهَا مِن المشاعر العظام .

على شربه والتضلع منه
 ان رسول الله ﴿ ﷺ حث على شربه والتضلع منه
 بأن يملأ الانسان ضلوعه منه أى يشرب منه كثيرا.

هجرته إلى المدينة.

ه \_ لقد ورد في ماء زمزم بعض الأحداديث عن النبي في النبي منها قوله في : «ماء زمزم لما شرب له». وقوله في «ماء زمزم لما شرب له فان شربته تستشفى به شفاك الله، وان شربته مستعيذا أعاذك الله، وإن شربته لشبعك شربته لتقطع ظمأك قطعه الله، وان شربته لشبعك أشبعك الله، وهي هزمة جبريل وسقيا اسهاعيل ». ومنها قوله في : ماء زمزم شفاء كل داء، وقوله في : المتضلع من ماء زمزم براءة من النفاق ومنها قوله في : آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ناه في المنافقين أنهم لا يتضلعون من

7 \_ إن ماء زمــزم غســل به صدر الـنبى 《繼》 غسله جبريل بعد شقه .

٧- ان ماء زمرة قد شرب منه الأنبياء الاخيار الذين اصطفاهم الله تعالى، وشرب منه العلماء والعاملون والأئمة الأبرار وشرب منه أولو الهداية والأسرار، ويشرب منه جميع المؤ منين الى أن تقوم الساعة، ويشرب الجميع بإيمان ويقين وصدق وإخلاص والشرب بالدلومن نفس البئر أحلى وأصفى وألذ وأطعم كما هو مجرب عند جميع الناس ومن عجيب أمر ماء زمزم أن لونه كلون جميع مياه الدنيا ولكن طعمه يختلف عنها، ان طعمه لذيذ سائغ للشاربين، أنه يمتاز بطعمه الخاص ومنافعه الخاصة.

فهاء زمزم هذه صفاته وهذه مميزاته كيف تؤثر فيه الجراثيم والميكر وبات كما يقول الأطباء. وهل هذه الجراثيم والميكروبات هي من مخلوقات زماننا هذا أم كانت موجودة من الأزمان القديمة؟ أننا لم نسمع قط من قديم العصور والدهور أن أحدا مما كان يشرب ماء زمزم قد أصابته الأمراض الخبيشة بسبب وجود الجراثيم والمبكر ويات في ماء زمزم الذي شربه. بل اننا نسمع كشيرا من قديم العصور والأزمان أن كثيرا من المؤمنين بالله ورسوله كانوا يشربون من ماء زمزم بنية الشفاء من الأمراض أونية التوبة والتوفيق أونية العلم والفهم أوبنية اذهاب الغم والكرب الى غير ذلك مما شربوه لأجله، فنالوا بغيتهم وتحصلوا على مطلوبهم، بل وفي زماننا هذا ومن أهمل مكة وغيرهم من جربوه وشربوه لختلف المقاصد فنالوا مآربهم، وقصصهم موجودة في بطون الكتب والأخبار لاينكر ذلك إلا جاهل بأمور دينه ومكابر لايؤمن بالغيب وإنها يؤمن بالمحسوسات والمشاهدات.

اننا نعتقد اعتقادا جازما أن الميكروبات أو الجرائيم اذا دخلت مع السيول والأمطار في بئر زمزم أو أن شخصا أتى بها في قارورة أو اناء وصبها ورماها في بئر زمزم، أنها تتلاشى مفعولها ويذهب تأثيرها بقدرة الله الواحد حتى لو كانت هذه الجراثيم والميكروبات في هيئة أجسام ظاهرة

ان بئر زمزم في هذه الأزمنة المتأخرة أكثر صيانة وحفظا ووقاية من الأزمنة الماضية، ان بئر زمزم في العصور الأولى منذ آلاف السنين، كانت في خلاء الصحراء، وكان الذين يستقون منها الاعراب الاجلاف، على اختلاف طبقاتهم في نظافة أجسامهم وثيابهم، وكانوا يحضرون الى البئر بمواشيهم لسقيها، فهل ورد في الاخبار والتواريخ أنهم أو مواشيهم اصيبوا بالأمراض الخبيشة لأنهم شربوا من بئر زمزم؟ كلا والله لم يرد ذلك قط. بل ورد عكس هذا الأمر من الشبع والشفاء، انتهى.


ويقول الكردى (١) في موضع آخر كان ماء زمزم سنة المسلم الكردي (١) في موضع آخر كان ماء زمزم سنة المسلم المسلم

<sup>(</sup>١) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم.

نعلم سببه فلما قررت الحكومة السعودية توسعة المسجد الحرام وابتدأوا في هدم المنازل المحيطة به من جهة المسعى في سنة ١٣٧٥هـ ثم بدأوا في السنة التي بعدها أي سنة ١٣٧٦هـ في وضع أساسات البنيان من المروة الي الصفا، بل الي مافوق الصفا الي باب الوداع انقطعت الصلة أساسا بحفر الأساسات الي عمق كثير بين المنازل القديمة وآثارها وبين المسجد الحرام، فعندئذ بدأ ماء زمزم في الحلاوة والصفاء، حلاوة محسوسة ملموسة ظاهرة

ويتحدث عن طعم ماء زمرم فيقول أن ماء زمزم فيه ملوحة، ونحن نقول أن ماء زمرم له طعم خاص غير طعم مياه الدنيا، لذلك من ألف شربه وعرف طعمه يميزه عن بقية المياه سريعا ولومرت عليه أعوام عديدة لم يفارقه. والحقيقة أنه يصعب وصف طعمه فلا هوبالملح المروج ولا هوبالمالح المروج. لا يعرفه الا من ذاق طعمه بنفسه ، نعم فيه ملوحة خفيفة لكنها مستملحة مقبولة محببة الى نفس المؤمن وفي هذه الملوحة سراهى دقيق لذلك قال العباس رضى الله عنه عن ماء

زمزم أنه شراب الابرار وقد تكون هذه الملوحة الخفيفة على من كان شاكا فيه ضعيف الايان ماء أجاجا لايستطيع شربه فتعافه نفسه ولاتشربه ولذلك قال هي « آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لايتضلعون من زمزم » وقال أيضا أن التضلع من زمزم علامة مابيننا وبين المنافقين.



## شريالني صلى سعليه و الم ما وزمزم وا دابشرب

يقول الأزرقي (١) حدثنا أبو الوليد قال أخبرني عن عبد الله بن ابي رافع عن على بن أبي طالب رضى الله عنه في حديث حدث به عن النبي ﴿ ﷺ ﴾ « ثم أفاض قال : انزعوا عن سقياتكم يابني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم»

ومضى الأزرقي يقول حدثني جدى قال : أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاوس عن طاوس قال : أمر النبي ﴿ يَرْجُهُ ﴾ أصحابه أن يفيضوا نهارا وأفاض في نسائه ليلا فطاف بالبيت على ناقته ثم جاء ماء زمرم فقال ناولوني فنوول دلوا فشرب منه ثم تمضمض فمج في الدلو ثم أمر بها في الدلو فأفرغ في البير

لولا أن تغلبوا عليها لنزعت معكم، قال بن جريج : أخبرني من سمع طاوسا يقول : جاء النبي ﴿ عَلَيْ ﴾ زمزم فقال: ناولوني فنوول دلوا فشرب منها ثم مضمض ثم مج في الدلوثم أمربها في الدلوفافرغ في البئر ثم قال نحوا مما قال ابن طاوس في النزع ثم مشى الى السقاية سقاية النبيذ (٢) ليشرب فقال العباس: ان هذا قد ساطته الأيدى منذ اليوم وقد اثقل وفي البيت شراب صاف فأبى القول حتى عاد عباس ثلاث مرات فأبي النبي ﴿ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ ﴾ أن يشرب إلا منه فسقى قال: فكان طاوس يقول: الشرب من النبيل من تمام الحج، قال بن جريح:

حدى قال : حدثنا مسلم بن حالد الزنجي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عباس عن بن زيد بن على عن أبيه

النبي ﴿ إِللهِ ﴾ أن يشرب الا منه فعاد العباس لذلك

وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أن النبي ﴿ عِلَى ابن طاوس عن أبيه أن النبي ﴿ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ النبيل ومن ماء زمزم وقال: لولا أن يكون سنة لنزعت، قال ابن عباس: ربها فعلت \_ أي ربها نزعت.

وحدثنا بن جريج أيضا \_ ومازال الحديث للازرقى \_ عن عطاء قال ـ رأيت عقيل بن أبي طالب شيخا كبيرا يفتل الغرب وكانت عليها غروب دلاء فرأيت رجالا منهم بعدما معهم مولى في الأرض يلقون أرديتهم فينزعون في القمص حتى أن أسافل قمصهم المبتلة بالماء فينزعون قبل الحج وأيام منى وبعده، قال ابن جريج: وأخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن داود بن على بن عبد الله بن عباس أن رجلا نادى ابن عباس والناس حوله فقىال : سنة تتبعمون بهذا النبيذ أم هو أهون عليكم من العسل واللبن؟ فقال ابن عباس: جاءالنبي ﴿ عباسا فقال: اسقونا فقال: ان هذا الشراب قد مغت ومرث أفلا نسقيك لبنا وعسلا؟ فقال: اسقونا مما تسقون منه الناس قال: فأتى النبي ﴿ عِلَيْهِ ﴾ ومعمه أصحابه من المهاجرين والأنصار بعساس النبيذ فلما شرب النبي ﴿ عجل قبل أن يروى فرفع رأسه فقال: أحسنتم هكذا اصنعوا فقال ابن عباس: فرضاء رسول الله عليه وسلم بذلك أحب الينا من أن تسيل شعابنا علينا لبنا وعسلا، قال ابن جريج : قال عطاء : فلا يخطئني اذا أفضت أن أشرب من ماء زمزم قال: وقد كنت فيها مضى أنزع مع الناس الدلو التي أشرب منها اتباع السنة فاما مذ كبرت فلا انبزع، ينبزع لى فأشرب وان لم يكن لى ظمأ اتباع صنيع محمد ﴿ عُلاه ) وقال: فأما النبيذ فمرة أشرب منه ومرة لا أشرب منه وأضاف الأزرقي قائلا

حدثني جدى قال: حدثنا ابن عيينه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: رأيت النبي ﴿ عَلِي ﴾ نزع له دلوا من ماء زمزم فشرب قائها. وعن ابن عيينة عن مسعد بن عبد الجبار بن وايل بن حجر عن أبيه أن النبي ومضمض ثم مج فيه قال مسعر :مسكا أو أطيب من المسك. وعن عبد المجيد عن عثمان بن الأسود عن مجاهد عن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في صفة زمزم فأمر بدلو فنزعت له من البير فوضعها على شفة البير ثم وضع يده من تحت عراقي الدلوثم قال: بسم الله ثم كرع فيها فأطال ثم أطال فرفع رأسه فقال : الحمد لله، ثم عاد فقال : بسم الله ثم كرع فيها وأطال وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فقال: الحمد لله، ثم كرع فيها فقال : بسم الله فأطال وهو دون الثاني، ثم رفع رأسه فقال : الحمد لله ثم قال ﴿ ﷺ : علامة مابيننا وبين المنافقين لم يشربوا منها قط حتى يتضلعوا.

ويتحدث الامام الفاسي (٣) عن آداب شرب ماء زمزم فيقول أنه يستحب لشاربه أن يستقبل القبلة، ويـذكـر اسم الله تعـالي، ويتنفس ثلاثا، ويتضلع منه، ويحمد الله تعالى، ويدعوبها كان يدعوبه ابن عباس اذا شرب ماء زمزم. لأن في مستدرك الحاكم من حديث ابن عباس السابق وكان ابن عباس اذا شرب من ماء زمزم قال : اللهم اني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ولايقتصر على هذا الدعاء بل يدعوبها أحبه من أمر الآخرة في الدعاء ويتجنب الدعاء بها فيه مأثمة.


وقال العلماء رحمهم الله (٤) من أراد أن يشرب من ماء زمزم فينبغي له أن يأخذ السقاء بيده اليمني ويستقبل الكعبة الشريفة ويقول اللهم أنه بلغني عن نبيك صلى

<sup>(</sup>٣) شفاء الغسرام

<sup>(</sup>٤) الجامع اللطيف

<sup>(</sup>٧) كان الماء ينقل من زمزم الى الحياض المحيطة بالكعبة ويحلى الماء بالتمر والزبيب

الله عليه وسلم أنه قال ماء زمرم لما شرب له اللهم انى أشربه لكذا ويذكر مايريد ثم يشرب (١) ويتنفس (٢) ثلاثا ويسمى الله في ابتداء كل مرة ويحمده عند فراغها لما روى أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنت عند ابن عباس رضى الله عنها فجاءه رجل فقال له من أين جئت قال من زمرم قال فشربت كما ينبغى قال وكيف ذلك قال اذا شربت منها فاستقبل الكعبة واذكر اسم الله عز وجل ثم تنفس ثلاثا وتضلع منها فإذا فرغت فاحمد الله تعالى فان النبي هي قال آية مابيننا وبين المنافقين انهم لايتضلعون من زمزم.



<sup>(1)</sup> هامش الجامع اللطيف و وعن بن عباس رضى الله عنها أن النبى 《紫春》 أنه قال لاتشوبوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسمو إذا أنتم شربتم واحمدوا اذا أنتم رفعتم ».

<sup>(</sup>٢) هامش الجامع اللطيف « بأن يبين الاناء عن فيه فيتنفس ثم يعود».

مدخل غرفة بئر زمزم سابقا

## التطهير عاوزين

ذكر الأزرقى (١) عن سفيان عن من سمع عاصم بن بهله يحدث عن زربن حبيش قال: رأيت العباس بن عبد المطلب في المسجد الحرام وهويطوف حول زمزم يقول: لا أحلها لمغتسل وهي لمتوضىء وشارب حل وبل، قال سفيان: يعنى لمغتسل فيها وذلك أنه وجد رجلا من بنى مخزوم وقد نزع ثيابه وقام يغتسل من حوضها عريانا.


وعن سفيان عن عمروبن دينارقال: سمعت بن عباس يقول: حل وبل - يعنى زمزم - فسئل سفيان ماحل وبل ؟ قال: حل محلل.

وعن سفيان بن عيينه عن عبد الله بن أبى زيد عن ابن عباس أنه بلغه أن رجلا من بنى مخزوم اغتسل من زمزم فوجد من ذلك وجداً شديداً فقال: لا أحلها لمغتسل عنى في المسجد \_ وهي لشارب ومتوضىء حل وبل يقول: حل محلل.

وتحدث الامام الفاسى (٢) عن حكم التطهير بهاء زمزم فقال أنه صحيح بالاجماع على ماذكر الماوردى فى حاوية والنووى فى شرح المهذب. وينبغى توقى ازالة النجاسة به وخصوصا مع وجود غيره، وخصوصا فى الاستنجاء به فقد قيل أنه يورث الباسور وقال أن ذلك جرى لمن استنجى به وجزم المحب الطبرى بتحريم ازالة النجاسة به وان حصل به التطهير وأخذ ذلك من كلام الماوردى ووافقه فى الجزم بذلك وأخذه من كلام الماوردى الشيخ كهال الدين النشائى فى كتابه جامع المختصرات وشرحه، ولابن شعبان من أصحابنا المالكية : مايوافق

ماذكره الماوردي في منع التطهير بهاء زمزم لأنه قال: لايغسل بهاء زمزم ميت ولانجاسة . ومقتضى ماذكره ابن حبيب من المالكية استحباب التوضو به ومذهب الشافعي رضي الله عنه استحباب الوضوء والغسل به ولم يكره الوضوء به إلا أحمد بن حنبل في رواية عنه. وذكر الفاكهي أن أهل مكة يغسلون موتاهم بهاء زمزم اذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه تبركا به وذكر أن أسهاء بنت أبي بكر الصديق غسلت ابنها عبد الله بن الزبير بهاء زمزم. أما الشيخ جمال الدين محمد جارالله بن ظهيره القرشي المخرومي فيقول في كتابه (٣) أن « المنقول عن الماوردي والنسووي من الشافعية أن ماء زمزم وأن كان له حرمة فليست هي بحيث تمنع استعماله في الاستنجاء والمنقول عن الروياني في الكراهة في ذلك قال أن درياس من الشافعية أن ماء زمزم وغيره في ذلك سواء على المذهب ثم نقل في شرحه على المهذب عن الصميري أنه قال أن غيره أولى منه في الاستنجاء. وجنزم المحب الطبرى بتحريم ازالة النجاسة به وان حصل به التطهير . » .





<sup>(</sup>١) أخبار مكة (٢) شفاء الغرام (٣) الجامع اللطيف

## حول نقت لى ماء زيزم

يقول الامام الفاسي (١) يجوز نقل ماء زمزم الي البلدان باتفاق المذاهب الاربعة بل هومستحب عنىد المالكية والشافعية، والفرق عند الشافعية بينه وبين حجارة الحرم في عدم جواز نقلها وجواز نقل ماء زمزم ان الماء ليس بشيء يزول فلا يعود، أشار الى هذه التفرقة الشافعي فيها حكاه عنه البيهقي والأصل في جواز نقله مارويناه في جامع الترمذي عن عائشة انها حملت من ماء زمزم في القواريس، وقالت: حمل رسول الله ﴿ عَلَيْهُ ﴾ في الاداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم وروينـاه في شعب الايـهان للبيهقي وفي سننه وقال : قال أبــوعيسي : هذا حديث حسن غريب لانعرف إلا من هذا الوجه انتهي . ويدل لذلك مارويناه عن ابن عباس رضى الله عنها أن رسول الله ﴿ إلى استهدى سهيل بن عمرومن ماء زمزم. أخرجه الطبراني في مسند رجال ثقات، ورويناه في تاريخ الأزرقي أن النبي ﴿ ﷺ ﴾ استعجل سهيلا في ارسال ذلك إليه وأنه بعث الى النبي ﴿ ﷺ ﴿ بروايتين .

وروى (٢) أن كعب الأحبار حمل من ماء زمنزم اثنتي عشرة راوية الى الشام. وجاء عنه ﴿ وَهِلَهُ ﴾ أنه حنك به الحسن والحسين رضى الله عنها مع تمر العجوة.

(١) شفاء الغرام (٢) الجامع اللطيف

# التطورات والتحسينات التى طرأت على يئرزمزم منزعهد ابن عباييس حتى الآن

عنى الخلفاء والملوك والحكام ببئر زمزم كثيرا فقاموا بعمارة بئر زمزم وبيت زمزم وأدخلوا عليه من التحسينات مايليق بمكانة هذا البئر. ثم جاء العهد السعودى فزاد الاهتبام ببئر زمزم، وسوف نستعرض في هذا الفصل وصف حجرة زمزم وحوضها منذ عهد ابن عباس رضى الله عنها كها ورد في نصوص الكتب التاريخية وما أدخل عليها من عمارة وتحسينات حتى الآن.

يصف الأزرقي (١) ماكان عليه حوض زمزم في عهد ابن عباس رضى الله عنها ومجلسه فيقول: « كان لزمزم حوضان في الزمان الأول فحوض بينها وبين الركن يشرب منه الماء وحوض من ورائها للوضوء له سرب يذهب فيه الماء من باب وضوئهم \_ يعنى باب الصفا \_ فيصب النازع الماء وهموقائم على البئر في هذا وفي هذا من قربها من البشر، ولم يكن عليها شباك حينئذ. وأراد معاوية بن أبي سفيان أن يسقى في دار الندوة فأرسل اليه ابن عباس رضى الله عنها أن ليس ذلك لك فقال: صدق فسقى حينئـذ بالمحصب ثم رجع فسقى بمنى. وكان موضع السقاية التي للنبيذ بين الركن وزمزم مما يلي ناحية الصفا. وكان موضع مجلس ابن عباس في زاوية زمزم التي تلي الصف والوادي وهو على يسار من دخل زمزم وكان أول من عمل على مجلسه القبة سليمان بن عبدالله بن عباس وعلى مكة يومئذ خالد بن عبد الله القسرى عاملا لسليمان بن عبد الملك ثم عملها أمير المؤمنين جعفر في خلافته وعمل على زمزم شباكا. وأول من عمل الرخام على زمزم وعلى الشباك وفرش أرضها بالرخام أبو جعفر أمير المؤمنين في خلافته ثم عملها المهدي في

وينتقل الأزرقي الى وصف ماكانت عليه زمزم وحجرتها وحوضها مماكان من عمل المهدي في خلافته فيقول: « كان ذرع وجه حجرة زمزم الذي فيه بابها وهو ممايلي المسعى اثنى عشر ذراعا وتسعة عشر اصبعا، وذرع الشق الذي يلى المقام عشرة اذرع واثنا عشر اصبعا، وذرع الشق الذي يلي الكعبة تسعة أذرع وخمسة عشر اصبعا، وذرع الشق الذي يلى الوادي والصفا ثلاثة عشر ذراعا وثلاثة أصابع، وذرع طول حجرة زمزم من خارج السماء خمسة أذرع من ذلك الحجارة ذراعان واثنا عشر أصبعا عليها الرخام والساج ذراعان واثنا عشر اصبعا، ويدور في وسط الجدر حوض في جوانب زمزم كلها، طول الحوض في السماء تسعة عشر اصبعا وعرضه ثمانية عشر اصبعا وطول الجدرمن الداخل ذراعان الجدر الذي داخله وخارجه وبطن الحوض وجدرانه ملبس رخاما وعرض الجدر ذراع وأربعة أصابع وعلى الجدر حجرة ساج من ذلك سقف على الحموض طوله في السماء عشرون اصبعا وتحت السقف سته وثلاثون طاقا يؤخذ منها الماء من الحوض ويتوضأ منها طول كل طاق عشرون اصبعا وعرضه أربعة عشر اصبعا، منها في الوجه الذي يلى المقام اثنا عشر طاقا، ومنها في الوجه الذي يلى الكعبة اثنا عشر طاقا، وفي الوجه الذي يلي الوادي اثنا عشر طاقا وحجرة الساج مشبكة ، وذرع سعة باب حجرة زمزم في السهاء ثلاثة أذرع وعرض الباب ذراعان وهوساج مشبك، وبطن حجرة زمزم مفروش برخام حول البئر ومن حد البئر الي عتبة باب الحجرة أربعة أذرع ونصف، وذرع تدوير رأس البئر من خارج خمسة عشر ذراعا ونصف تدويرها من داخل اثنا عشر ذراعا ونصف، وعلى الحجرة أربعة أساطين ساج عليها ملبن ساج مربع فيه

اثنا عشرة بكرة يستقى عليها الماء، وفي حد مؤخرتها مما يلى الوادى كنيسة ساج يكون فيها القيم ويقال انها على الوادى كنيسة ساج يكون فيها القيم ويقال انها حجرة ساج عليه قبة خارجها أخضر ثم غيرت بالفسيفساء وداخلها أصفر وفي حد حجرة زمزم اسطوانة ساج مستقبل الركن الذى فيه الحجر الأسود فوقها قبة من شبة يسرج فيها بالليل لأهل الطواف وهو الذى يقال له: مصباح زمزم ثم نحاه عمربن فرج الرخجى عن زمزم مصباح زمنوم ثم نحاه عمربن المؤمنين الواثق بالله بعمد مصابيح الشبه رمى بذلك العمود الذى يسرج عليه وأخرج من المسجد.

ويذكر الأزرقى التغييرات التى أجريت فى خلافة أمير المؤمنين المعتصم بالله سنة عشرين ومائتين، فيقول «كانت زمزم مكشوفة قبل ذلك إلا قبة صغيرة على موضع البير ثم غيرها عمر بن فرج الرخجى فى خلافة المعتصم بالله أمير المؤمنين فسقف زمزم كلها بالساج المذهب من داخل وجعل فى الجناح كما يدور سلاسل فيها قناديل يستصبح فيها فى الموسم وجعل على القبة التى بين زمزم وبيت الشراب الفسيفساء وكانت قبل ذلك تزوق فى كل موسم عمل ذلك كله فى سنة عشرين

ويصف الأزرقى القبة وحوضها وذرعها فيقول: وذرع مابين حجرة زمزم الى وسط صدر الحوض الذى قدام السقاية التى عليه القبة واحد وعشرون ذراعا ونصف، وذرع سعة الحوض من وسطه اثنا عشر ذراعا وتسعة أصابع في مثله، وذرع تدوير الحوض من داخل تسعة وثلاثون ذراعا، وذرع تدويره من الخارج أربعون ذراعا وهو مفروش بالرخام وجدره ملبس رخاما حتى

<sup>(</sup>١) أخبار مكة .

غبره عمربن فرج الرخجي فجعل جداره بحجر مفجري منقوش وفرش أرضه بالرخام، وذرع طول جدره من الداخل في السهاء عشرة أصابع وعرضه ثمانية أصابع وفي وسطه رخامة منقوشة يخرج منها الماء في فوارة تخرج من الحوض الذي في حجرة زمزم اذا دخلت الحجرة على يمينك ثم يخرج في قناة رصاص حتى يخرج في وسط الحوض من هذه الفوارة وهو الحوض الذي كان يسقى فيه النبيذ، وبين الحوض الذي في زمزم الذي يخرج منه الماء الى هذا الحوض الكبير الذي عليه القبة ثمانية وعشرون ذراعا وحول هذا الحوض اثنتا عشرة اسطوانة ساج طول كل اسطوانة أربعة أذرع ومابين حد الأساطين ووجه زمزم أربعة عشر ذراعا وفوق الاساطين حجرة ساج طولهافي السياء ذراعان وعلى الحجرة قبة سلج خارجها أخضر وداخلها أصفر ـ طول القبة من وسطها من داخل أربعة عشر ذراعا وكانت هذه القبة عملها المهدى في خلافته سنة ستين ومائة عملها أبوبحر المجوسي النجار الذي كان جاء به عيسى بن على بن عبد الله بن عباس من العراق ليعمل أبواب داره التي على المروة، وكانت هذه القبة تزوق كل سنة حتى أمر عمر بن فرج سنة تسع عشرة ومائتين فجعل عليها الفسيفساء فثقلت ودقت اساطينها الساج عنها فقلعها محمد بن الضحاك في سنة عشرين وماثتين نزع اسطوانة اسطوانة ويدعم مافوقها فبدلت أساطين جلالا أجل من الأساطين التي كانت قبلها من ساج وجعل الاساطين من حجارة منقوشة دفنها حتى لايأكل الماء الخشب اذا دفن في الأرض وسكب بين الخشب وبين الحجارة الرصاص وفي جدر الحوض الذي عليه القبة حجر بحيال السقاية، سقاية العباس بن عبد المطلب فيه قناة من رصاص الى الحوض الداخل في السقاية يصب فيه النبيذ الى الحوض الذي فيه القبة أيام التشريق وأيام الحج وبين الحوضين ستة أذرع، فلم كان في سنة ست وخمسين ومائتين في خلافة المهدى بالله قدم خادم على عمارة المسجد يقال له «بسر» فغير أرض هذه

القبة ونقض رخامها ثم كبسها حتى ارتفعت أرضها وجعل فيها بركة صغيرة يخرج فيها الماء من الفوارة التي في بطنها وجعل عليها شباكا من خشب بأبواب تغلق وكان أولا على عمل الصفحة المكشوفة. وقد كان قبل ذلك يصلى فيها الناس وينامون وقد كان قبل ذلك في زوايا هذه القبة أربع قباب صغارفي كل ركن قبة فقلعن في أيام بن محمد بن داود. ومن الحوض الذي عليه قبة الى الحوض الذي ليس عليه قبة خمسة أذرع وسعة الحوض الذي ليس عليه قبة من وسطه بين يدي بيت الشراب اثنا عشر ذراعا وثمانية عشر اصبعا في مثله، وتدويره من داخل ثلاثة عشر ذراعا وعرض جدره ثمانية أصابع وتدوير حول الحوض خمسون حجراكل حجر طوله أطول من جدر الحوض، وبطن الحوض مفروش بحجارة، ثم فرش بعد برخام وفي وسط الحوض حجر مثقوب يخرج منه ماء زمزم من الحوض الذي في زمزم عن يسارك اذا دخلت وبينهما خمسة وثلاثمون ذراعا وثمانية أصابع يصب الماء فيه في أيام الحج للوضوء ويصب النبيذ من السقاية في الحوض اللذي تحت القبة ثم ترك ذلك فصار يكون الوضوء في حوض آخر من القبة وعليه شباك يتوضأ عليه من كواء في الشباك وجعل في الحوض الآخر سربا يتوضأ فيه ويصير ماؤه من السرب الذي ذهب فيه ماء وضوء زمزم الى الوادى.

يقول بن عبد ربه الاندلسي في كتابه العقد الفريد يصف بئر زمزم (١): وزمزم بشرق الركن الأسود بينها مثل الثلاثين ذراعا، وهي بئر واسعة قتورها من حجر مطوق أعلاه بالخشب، وسقفها قبو مزخرف بالفسيفساء على أربعة أركان تحت كل ركن منها عمودان من رخام متلاصقان قد سد مايين كل ركنين منها بشرحب خشب ورداني باب من جهة المشرق وحول القبو كله مثل الهطلة.

قال بن جبير في رحلته يصف قبة زمزم بالحالة التي كانت عليها في عصره وذلك سنة ٥٧٨هـ (٢): وقبة

زمزم تقابل الركن الأسود ومنها اليه أربع وعشرون خطوة، ومن ركنها الى مقام إبراهيم عشر خطوات، وداخلها مفروش بالرخام الأبيض الناصع البياض، وتنور البئر في وسطها مائل عن الوسط الى جهة الجدار الذي يقابل البيت المكرم، وعمقها احدى عشرة قامة حسبما ذرعناه، وعمق الماء سبع قامات، وباب القبة ناظر الي الشرق، وتنور بئر زمزم من الرخام قد الصق بعضه ببعض الصاقا وأفرغ في اثنائه الرصاص. وكذلك داخل التنور وحفت به من أعمدة الرصاص الملصقة اليه ابلاغا في قوة لزه ورصه (٣٧) عامودا قد خرجت لها رؤ وس قابضة على حافة البئر دائرة بالتنور كله، ودوره أربعون شبرا، وارتفاعه أربعة أشبار ونصف، وغلظه شبر ونصف، وقد استدارت بداخل القبة سقاية سعتها شبر وعمقها نحو شبرين، وارتفاعها عن الأرض خمسة أشبار، تملأ ماء للوضوء، وحولها مسطبة دائرة يرتفع النـاس اليهـا ويتوضأون عليها، ولها أي القِبة مطلع على درج من عمود في الجهة التي تقابل باب الصفا، في النصف الأعلى من زمزم صندقة من قربصة الخشب عجيبة تأنق الصانع فيها وأحدق بأعلاها شباك شرجب من الخشب رائق الخلل والتفريج، وداخل شباك قبة زمزم سطح شبه فحل الصومعة وفي ذلك السطح يؤذن المؤذن

ويصف التقى الفاسى (٣) الموضع الذى فيه زمزم فهوبيت مربع فيقول: وأما صفة الموضع الذى فيه زمزم فهوبيت مربع وفى جدرانه تسعة أحواض للهاء يملأن من بئر زمزم فيتوضأ الناس منها إلا واحدا منها معطل وفى الحائط الذى يلى الكعبة شبابيك وهذا البيت مسقوف بالساج ماخلا الموضع الذى يجاذى بئر زمزم فإنها عليه شباك خشب ولم أدر من عمل هذا الموضع على هذه الصفة وهى غير الصفة التى ذكرها الامام الأزرقى فيه.

ويتضح من قول الفاسى أنه قد جرت عهارة في بيت زمزم بعد عصر الأزرقي، وهذا الأمرليس بشيء بعيد

<sup>(</sup>١) تاريخ عمارة المسمجد الحرام. (٢) تاريخ عمارة المسجد الحرام. (٣) شفاء الغرام.

فقد تولى الخلافة الى زمن الامام الفاسى كثير من الخلفاء ومعظمهم من العباسيين. والعباسيون لهم ولع زائد ببئر زمزم لأن السقاية كانت للعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه جدهم وهى أعظم مفخرة لهم، ولابد أنه قام بعازة بئر زمزم وبيت زمزم كثير منهم (1)

ويصف الامام الفاسي العمارة التي أجريت على بيت زمزم (٢): وكانت ظلة المؤذنين التي فوق البيت الذي فيه بشر زمزم قد خربت لأكل الأرضة لأساطينها الخشب والأرضة دابة صغيرة كنصف العدسة تأكل الخشب وتفسده كثيرا فشدت الظلة المذكورة بأخشاب تمنعها من السقوط في سنة ٨٢١هـ فلم كان السابع من شهر ربيع الأول سنة ٢٢٨هـ هدمت الظلة المذكورة وأزيل المقرنص الخشبي الذي كان تحتها ليصلح والدرابزين الذي كان يطيف بها وبسطح البيت الذي فيه بئر زمزم فوجد الخشب المقرنص مركبا خرابا لأكل الأرضة له فاقتضى الحال قلعه وأن يبنى فوق الجدار الذي يلى الكعبة والجدار الذي يلى مقام الشافعي والجدار الذي يلى الخلوة التي كانت الى جانب هذا البيت أساطين دقيقة من آجر بالنورة لئلا تفسدها الأرضة كما أفسدت الاساطين الخشب قبلها ليعمل عليها ظلة للمؤذنين وأن يقوى الجدار الغربي من هذا البيت المذي فيمه زمزم وهو الجدار الذي يلي الكعبة وأن يقوى الجدار الشامي من هذا البيت وهذا الجدار الذي يلى مقام الشافعي بزيادة ينافي عرضها فسلخ الجدران المشار اليها من أعلاها إلى الأرض وأوسعوا في أساس الجلدار الذي يلي الكعبة نحوذراع باليد وذلك لاحكام البناء ونزلوا بهفي الارض نحوقامة وبنوا ذلك مخالطا للساس الاول ووجدوا الساس الذي يلي مقام الشافعي عريضا محكم البناء فبنوا عليه وأكملوا ماسلخ من الجدارين حتى اتصل ذلك بالسقف وعملوا في كل من الجدارين ثلاثة عقود بالنورة وفيها بين كل عقد من العقود التي في الجدار الذي يلى الكعبة اسطوانة دقيقة من رخمام مشمدودة بالمرصاص وتركوا لها محلا خاليا من البناء في الجدار المذكور وأوسعوا في الشبابيك التي في

هذين الجدارين في الأحواض التي تلي في هذين الجدارين من داخل البيت لاتساع عرض الجدارين وبنوا أعاليها بحجارة منحوته ، كباريقال لها الفصوص وينوا مافوق العقود بحجارة غير منحوته وكل ذلك بالنورة وسلخوا من الجدار الشرقى من البيت الذي فيه زمزم أيضا ما فوق العتبة العليا من هذا الجدار إلى أعلاه وبنسوا بالنسورة والأجسر وبنوابها اسطوانتين فوق هذا الجدار الشرقى يشدان الدرابزين الخشب المخروط الذي يكون في ذلك ولم يكونا قبل ذلك، وكشفوا سقف هذا البيت وأخرجوا من ذلك ماكان متخربا من الخشب وعوضوا عنه بخشب جيد وبنوا فوق الجدار الغربي من هذا البيت ثلاث أساطين دقيقة من آجر بالنورة وبنوا اسطوانتين مثل ذلك احداهما في الجدار الشامي والأخرى في الجدار اليهاني من هذا البيت ونصبوا اسطوانة من خشب بين هاتين الاسطوانتين تحاذى الاسطوانه الوسطى من الأساطين الأجر المشار إليهما وركبوا بين كل من الست الأساطين أخشابا وستر وا جميع هذه الأخشاب بألواح من خشب مدهونة وركبوا فيها بين الاساطين المشار اليها سقفا من خشب مدهون ساترا لمقدار مابين الست الاساطين إلا أنهم جعلوا مابين الاسطوانة الآجر الوسطى والاسطوانة الخشب المقابلة لها خاليا من السقف وركبوا في هذا الموضع الخالي قبة من خشب مدهمونة وجعلوا فوقها قبة ساترة لها من خشب وجريد وقصب وجعلوا رفرفا من خشب مدهون يليق بهذا السقف اللذي هوظله للمؤذنين واتقنوا تسمير السقف والقبة والرفرف اتقانا كثيرا بمسامير وكلاليب من حديد وجعلوا فوق السقف المدهون سقفا من خشب غير مدهون ودكوا مافوق السقف الأعلى بالأجر والنورة وطلوا مافوق الآجر بالنورة وطلوا مافوق القبة التي في وسط هذا السقف بالجبس وأتقنوا ذلك وأصلحوا جميع سطح البيت الذي فيه زمزم بالنورة والأجر وجعلوا درابزين من خشب مخروط بجميع جوانب البيت الذي فيه زمزم خلا الجانب

اليهاني وجعلوا درابزين أيضا يطيف بجانبي ظلة المؤذنين اليماني والشرقي ولم يكن قبل ذلك درابنزين في هذين الجانبين وجعلوا شباكا من حديد فوق بئر زمزم ليمنع من السقوط فيها بعد أن ضيقوا سعة الفتحة التي كانت تحاذى بئر زمزم بأخشاب مسمرة جعلت هنالك ولم يكن هناك قبل ذلك شيء من حديد وجعلوا درابزين من خشب مخروط يطيف بجوانب هذه الشبابيك الأربعة وكان قبل ذلك في موضع هذه الدرابزين أخشاب مرتفعة كالقامة يطيف بها يحازى البئر من الجوانب الأربعة مطلية بالنورة وزنة الشباك الحديدي الذي فوق بئر زمزم اثنتان وستون مناكل من مائتين وستون درهما، وزادوا حديدا في بعض الشبابيك التي في الجدار الغربي من بيت زمزم ووسعوا المدرجة التي يصعد منها الى سطح البيت الذي فيه زمزم والى ظلة المؤذنين لضيق الدرجة التي عمرت في سنة ١٨٨هـ لما عمرت الخلوة التي الى جانب هذا البيت سبيلا وجعلوا لهذه الدرجة درابزين خشب غير مخروط واستحسنت توسعة هذه الدرجة وكذا جميع ماعمر من جدران بين زمزم وماصنع في سطحه من ظلة المؤذنين وغيرها استحسانا كثيرا وكان الفراغ من ذلك في أثناء رجب سنة ٨٢٢هـ وكان القائم بأمر مصروف هذه العمارة الجانب العالى الكبير العالى خواجه شيخ على بن محمد بن عبد الكريم الجيلاني نزيل مكة المشرفة. وكان الي جانب هذا البيت خلوة فيها بركة تملأ من زمزم، ويشرب منها من دخل الى الخلوة. وكان لها باب الى جهة الصفا ثم سد وجعل في موضع الخلوة بركة مقبوة وفي جدارها الذي يلى الصفا زبازيب (بزابيز) يتوضأ الناس منها على أحجار نصبت عند الزبازيب وفوق البركة المقبوة خلوة فيها شباك إلى الكعبة وشباك إلى جهة الصفا وطابق صغير إلى البركة. وكان عمل ذلك على هذه الصفة في سنة ١٠٠٧هـ ثم هدم ذلك حتى وقع الأرض في العشر الأول من ذي الحجة سنة ١١٧هـ ، لما قيل من أن بعض الجهلة من العروام يستنجى هناك. وعمر عوض ذلك سبيلا لمولانا السلطان الملك المؤيد ابى النصر شيخ ينتفع

<sup>(</sup>١) تاريخ عيارة المسجد الحرام (٢) شفاء الغسرام

الناس بالشراب منه. وصفة هذا السبيل بيت مربع مستطيل فيه ثلاثة شبابيك كبار من حديد فوق كل شباك لوح من خشب بصنعة حسنة : منها واحد الى جهة الكعبة وإثنان الى جهة الصفا وتحت كل شباك حوض في داخل البيت وفيه بركة حاملة للهاء وله سقف مدهون يراه من دخل السبيل وبابه الى جهة الصفا وله رفرف خشب من خارجمه مدهمون وفوق ذلك شراريب من حجارة منحوته وباطن السبيل منور وظاهره مرخم بحجارة ملونه وجاءت عمارته حسنة وفرغ منه في شهر رجب سنة ٨١٨هـ، وابتدىء في عمله بأثر سفر الحجاج وفي موضع هذه الخلوة كان مجلس عبد الله بن العباس رضى الله عنها على مقتضى ماذكره الأزرقي والفاكهي وبين الحجر الأسمود الى وسط جدار البيت المذي فيه زمزم واحمد وثلاثون ذراعا وسدس ذراع الحديد.

وقيد جاء في هامش الكتاب (١) أنيه في سنة ٩٣٣هـ عمل لدائر بيت زمزم طراز مذهب كتب فيه اسم السلطان سليمان سلالة آل عشمان، وفي سنة ٨١٩هـ جدد بيت زمنرم ويضيف القاضي بن ظهيرة المخزومي (٢) أن هذا التجديد تم على يدالأمير خوشكلدي فرخمت أرضه، وجعل عليه سقف فوقه مظلة مسقوفة بالخشب المزخرف عليمه جملون في وسطم قبة مصفحة من الرصاص. ويصف الكردي (٣) بئر زمزم آنذاك فيقول: بئر زمزم من عنىد الماء أسفل الى فوق بالحجر المبلط بالنورة المحكمة والجبس، ومن الأرض من محل البنيان الى المحل الذي يقوم عليه الجابد رخام قائم وفي أعلى هذا البنيان دائر من رصاص أيضا ومنه الى الأرض عمد لطيفة من رصاص لحفظ الرخام لصغره من السقوط في البئر ثم من محل وقوف الجابد الى نصف قامته عمد لطيفة من نحاس بين كل واحد فتحة نحو ذراع بطوق دائىر عليها من فوق مسبوك فيه رصاص وهذا البناء من عمل الوالى الاجل خوشكلدي في زمن المرحوم السلطان الأعظم سليان وذلك في أواسط سنة ٩٧٧ه. وقد تجدد الدائر

والرصاص برخام وحديد في زمن مولانا السلطان عبد الحميد خان ثم في زمن مولانا السلطان عبد المجيد خان .

ويضيف الكردي: وقد صدر الأمر من السلطان أحمد الأول بن السلطان محمد الثالث ابن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليهان الأول بن سليم الأول فاتح مصر بعمل شباك حديد يجعل في بئر زمزم ليمنع الغرق عمن وقع في البشر فجعل على قدر تدوير البئر وجعل له ست سلاسل وربطت بالحديد في دائرة البيت الأعلى وجعل الشباك المذكور في داخل البئر وصار الماء فوقه قدر ثلثي قامة فصار

من يقع في البئريمنعه الشباك من الغرق والهلاك وقبل وضعه كان من يقع في البئر يغرق ويموت. ومما يذكر أنه ورد الأمر السلطاني الأحمدي العشماني على يد الباشا الأعظم حسن أفندى بفعل شباك من حديد يمنع مايطيح فيها من آدمي وغيره فجعل الشباك المذكور في مدة مديدة وجعله من حديد ونحاس مستدة في بعضه البعض على قدرته وبرغم بئر زمزم المبارك من أسفل بستة سلاسل غلاظ مسبوكة في الحديد الفوقاني الدائر على فمها مشاهدة لكل واحد طول كل واحد اثنين وعشرين ذراعا وربع، بذراع اليد، وصار الماء طافيا على الشباك المذكور نحو ثلثي قامة وركب في زمزم المباركة سنة ٧٥ ١٠هـ، ثم وقع عام ١٠٢٧ هـ تغير ماء زمزم من الحديد والنحاس المجعولين في الشباك والسلاسل ثم إذا وقع الدلو أسفل الشباك أمسكه عن أن يصعد فاتفق مجيء الأفندي السيد الشريف محمد بن السيد مصطفى القناوى ليلة من الليالي فأنكر طعم الماء وسأل عن الحال فأخبر بأنه بسبب الشباك والسلاسل ووقع الدلوماوقع فاشتبك ولم يطلع مفدى الى الجهة الأخرى فوقع ماأراد الله سبحانه وتعالى كذلك وزاد طعم الحديد والنحاس في الماء فأمر صبيحته بقلعه وأخرجه من زمزم هو والسلاسل والقي عند قبة العباس والسلاسل في داخله مدة من الزمن وزال ذلك الطعم وتيسر طلوع الدلو ونزوله.


وجاء في منائح الكرم (٤) ان سليهان بك صنحق جده غير قبة زمزم وذلك سنة ١٠٧٢هـ . ويصف الكردى (٥) بيت زمزم في ذلك الحين فيقول: وهي بيت مربع وفي جدرانه ثمانية شبابيك ثلاثة مواجهة للكعبة وثلاثة جهة المدرج واثنان بجانب الباب، والباب في وسط وفي هذين الشباكين حوضان علان من زمزم للشراب وفوق قبة البئر بيت آخر مقام على أعمدة لشيخ زمزم أي رئيس المؤذنين يصعد إليه بدرج من جهة مقام الحنبلي، فيطلع رئيس المؤذنين وهو شيخ زمزم ليؤذن ويتبعه سائر المؤذنين في جميع الأوقات.

ويضيف الكردى أنه في سنة ١١١٢هـ عمر ابراهيم بيك دائرة بئر زمزم بالتلييس والتبييض خارجا وداخلا ثم غير الرفوف الخارج على بئر زمزم مما يلى مقام الحنبلي وجددوا أخشابه التي على الطبقة العليا محل المكبرين وجددوا ماكان يحتاج الى تغيير وطلوا حلتها بالذهب وجلدوا المقامات وسقاية العباس فأنها خربت من كثرة الأهوية وتطاول السنين ونقضوا القبة جميعها الى الساس وجددوها بالحجارة الشمسية وزينوها بأنواع التبيض وجعلوا لها خزانتين وفتحوا لها طاقة من الجهة الشرقية وجعلوا لها من باطن الطاقة حوضا للسبيل ورمموا الحاصل الذي ملاصق للقبة. وفي مدة السلطان عبد الحميد الأول سنة ١٢٠٠هـ حصل تعمير في المسجد الحرام بتعديل بعض العواميد المائلة وتعمير بعض القبب التي في سقف المسجد وتعمير بئر زمزم وتعمير أيضا في بعض منائر المسجد. ويقول الكردى: وقد جددت في زماننا شبابيك بيت زمزم - ورخام أرضها وأصلح فمها والدرابزين الذي على فم البير كل ذلك على يد سيدنا الشريف عبد الله بن الشريف محمد بن عون والحاج عزت باشا في سلطنة السلطان عبد العزيز خان وكان ذلك العمل في سنة ١٢٧٩هـ.

وقد وصف الكردي حالة بئر زمزم في عصره فقال: هو بئر مدورة الفوهمة عليه قطعة من الرخام المرمر على قدر

<sup>(</sup>٢) تاريخ عمارة المسجد الحرام (١) شفء الغـــرام (٢) تاريخ (٣) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم

 <sup>(</sup>٤) تاريخ عمارة المسجد الحرام.
 (٥) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم




المسجد الحرام في طرازه العثماني

سعة فمه، ويبلغ ارتفاعها عن بلاط الأرض التي حول البئسر من داخسل القبة ذراعين ونصف ذراع اليد، أو مرم ١٢٠ من تقسريبا وأرض بيت زمزم أو داخل قبة زمزم مفروش بالسرخام الأبيض ويحيط بفم البئر من أعلى درابزين معمول من الحديد الثخين وفوق الدرابزين شبكة من حديد وضعت فوق ذلك الدرابزين سنة شبكة من حديد وضعت فوق ذلك الدرابزين سنة القي بنفسه في بئر زمزم فلما أخرج اهتمت الحكومة المتركية لذلك الحادث وخشيت من تكراره فأرتأت أن تعمل حائلا يمنع كل من أراد أن يلقى بنفسه في البئر فققر رعمل الشبكة المذكورة وقاية لذلك ووضعت فتقرر عمل الشبكة المذكورة وقاية لذلك ووضعت بسرعة. وأما البناء القائم على بئر زمزم فهوبناء مربع الشكل من الداخل طول كل ضلع منه أحد عشر ذراعا

بذراع اليد وسطح البئر مغموس بالحجر والنورة في الجهة الشرقية باب قبة زمزم وعلى جناح الباب الشهالى طاقة عليها شباك ثخين وكان في جدار الطاقة سبيل قديم قد أبطل عمله وكذلك على جناح الباب الجنوبي طاقة عليها شباك ثخين وكان أيضا في جدار الطاقة سبيل قديم قد أبطل عمله ومن الجهة الشهالية ثلاث منافذ عليها ثلاثة شبابيك لكل منفذ شباك ومن الجهة الغربية نما يلى الكعبة المعظمة ثلاث منافذ ولكل منفذ شباك ثخين وعلى نحو نصف سطح البئر من الجهة الغربية المقابلة للكعبة المعظمة مظلة قائمة على أربع بتر بنيت في النصف الامامي من سطح البئر وعلى أربع بتر بنيت في النصف الامامي من سطح البئر وعلى أربع أساطين لطاف وضعت اثنان منها على جدار البئر الامامي نما يلى الكعبة المعظمة واثنان على حد منتصف سطح البئر من

الجهة الشرقية وأما نصف السطح الشرقى فهوشمسى ليس عليه مايظله وفوق هذه المظلة الامامية سقف معمول من الخشب القوى وفوق السقف جملون مصفح بألواح من الرصاص على شكل بديع ويحيط بالمظلة من جهاتها الشلاث: الشالى والغربى والجنوبي خمسة شبابيك أحدها من جهة الشال وثلاثة من الجهة الغربية وواحد من الجهة الجنوبية وذلك معمول من السلك الحديد الدقيق والمظلة مدهونة بصباغ أخضر وهذه المظلة خاصة برئيس الموقتين الذي يبلغ المؤذنين الآذان في المحاطة به وهو أيضا يبلغ عموم المبلغين في صلاة الجمعة والعيدين ويبلغ كل امام يؤم الناس خلف مقام ابراهيم والعيدين ويبلغ كل امام يؤم الناس خلف مقام ابراهيم في الصلوات الخمس.


ومن ضمن بيت زمزم حجرة واقعة في الجهة الجنوبية تابعة لأغوات الحرم يضعون فيها أدوات تنظيف صحن المطاف المدار المرصوف بالحجر الصوان الذي عليه المقامات الثلاثة وكذلك الشموع التي توضع كل ليلة على باب الكعبة من الغروب الى بعد صلاة العشاء ومن الفجر الى الأسفار وغير ذلك من لوازمهم وبجانب حجرة الاغوات المذكورة باب الدرجة المصعدة الى المظلة التي تعلوبئر زمزم.



الحرم المكى الشريف عند البدء بعمارة المسعى



صورة قديمة لبئر زمزم



المسجد الحسرام في طرازه العثماني


وفي عهد المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود (١) أمر جلالته أن يعمل على حسابه الخاص سبيلان أحدهما بالجهة الشرقية مما يلي باب قبة زمزم على الجناح الجنوبي والثاني بجوار حجرة الاغوات من الجهة الجنوبية لبيت زمزم بجانب السبيل القديم المعمول في زمن سلاطين آل عشمان وأن تجدد عمارة السبيل القديم على نحو السبيلين اللذين سيعملان باسمه الخاص وقام بهذا العمل الشيخ عبيد الله الدهلوي، فعمل السبيل الذي بجوار باب قبة زمزم بالحجر الرخام المرمر على شكل بديع الصنع وجعل له ستة فوهات، وعمل السبيل الثاني بجوار حجرة الاغوات كذلك بشكل بديع ، وجعل له ثلاث فوهات، وجدد عمارة السبيل القديم وعمله بشكل بديع يهاثل الذي بجواره وقد كتب على السبيل الاول الذي يلى باب زمزم (هذا السبيل - أنشأه الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود) وكتب على الذي يلى حجرة الاغوات (أنشأ هذا السبيل الامام عبد العزيزبن عبد الرحمن السعود) وكانت هذه الكتابة بخط عربي بديم بارز قد خطت بعلوكل سبيل من هذه الشلاث، وطلى ذلك بالذهب، والالوان البديعة وصارت هذه السبل الثلاث سقاية لمن يريد شرب ماء زمزم من الحجاج والـوطنيـين والمجاورين ، أناء الليل وأطراف النهار. وقد صرف على انشائها مايربوعلى ثلاثائة جنيه ذهب وتم انشاء السبيل الذي يلى حجرة الاغوات سنة ١٣٤٥هـ وتم عمل السبيل الذي يلى باب قبة زمزم سنة

وفى سنة ١٣٧٤هـ (٢) حصلت بناية جديدة وصغيرة امام بئر زمزم وفى جزء من جانبيه وهى عبارة عن جدران مسقوفة، فيها فتحات لشبابيك من الحديد يستظل الشاربون تحتها وموضوع فى جانبيها عدة بزابيز يشرب الناس منها ماء زمزم. وقد عمل الدرج الموصل الى أعلى البئر من الخارج بعد أن كان قبل ذلك فى أصل البناء القديم وله باب.

(١) تاريخ عمارة المسجد الحرام

(٢) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم

(٣) تاريخ عمارة المسجد الحرام .



صورة بئر رمزم والمقام الشافعي المبنى فوق البئر ليلا


أما ماكتب قديما على قبة زمزم من الخارج (٣) فانه مكتوب على باب قبة زمزم الواقع في الجهة الشرقية هذه الأبيات :

سرور لسلطان البسسيطة والسورى

عبد الحميد البر بحر المكارم ونصر له أيضا وفتح ورفعة بتعمير هذا المأثر المتقادم حفيرة ابراهيم يوم ابن هاجر

وركضة جبريل على عهد آدم

ومكتوب على الشباك الشرقى مما يلى باب القبة من الجهة الشهالية (ماء زمزم شفاء من كل داء) وهذا حديث أورده السيوطى فى الجامع الصغير عن صفيه رضى الله عنها، وأشار عليه (فر) يعنى أخرجه الديلمى فى سند الفردوس، وقال أنه ضعيف، ومكتوب أيضا (آية مابيننا وبين المنافقين أنهم لايتضلعون من زمزم) وهذا الحديث رواه الحاكم وابن ماجه والبخارى فى تاريخه. ومكتوب تحت الحديثين المتقدمين (السلطان عبد الحميد خان سنة حت الحديث المتقدمين (السلطان عبد الحميد خان سنة قبة زمزم أيضا (ماء زمزم لما شرب له له لا يجمع ماء زمزم ونار جهنم فى جوف عبد) والحديث الأول ذكره السيوطى فى الجامع الصغير وقال أخرجه ابن أبى شيبة وأحمد وابن



المقام الشافعي وانتهاء بناء المسعى الجديد في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز

ماجة والبيهقى عن جابر وابن عمر، والحديث الثانى ذكره المناوى في كنوز الحقائق. ومكتوب فيه أيضا (السلطان عبد الحميد خان ١٢٠١هـ)

ومكتوب على جدار قبة زمزم الشهالية مما يلى الجهة الغربية ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وذلك بالخط الفارسي الجميل نقرا في الحجر. وكتب أيضا على حجر قديم ألصق على الجدار الشهالي لقبة زمزم بالخط البارز ( أمر بترخيم المقام الشريف وهذا الحطيم المعظم السلطان المناصر محمد بن السلطان الملك المنصور خان خادم الحرم الشريف في سنة أربع وعشرين وسبعائة ).



صورة لبئر زمزم من الداخل وعليه الدلاء والشبكة المعدنية التي أنشئت في عهد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله

كان ماء زمزم يستخرج من البئر بواسطة الدلووكان يوضع في حنفيات (خزان مكشوف من أعلى) وكل حاج يدلى بانائه داخل الحنفية لكى يشرب منه كها كان هناك مغاريف مربوطة الى الحنفيات بحبل أو سلسلة ليغترف بها من ماء زمزم كل من يرغب في الشرب ونظرا لما كان لهذه الطريقة من أضرار صحية، ونتيجة للتطور الذي تشهده البلاد ارتأت مديرية الأوقاف سنة ١٣٧٣هـ طرح مناقصة لعمل مظلة أمام بئر زمزم يوضع بها (خزانان) كبيران وبكل خزان اثنا عشر (صنبورا) وكذلك توسعة

مكان المكبريه. التي كانت فوق بئر زمزم وعمل سلم خارجي لهذه والمظلة يوصل إلى المكبرية. وقد تم طرح هذا المشروع في مناقصة ورست على والدى السيد / حمزه كوشك بمبلغ عشرون ألف ريال. وأثناء العمل اقترح والدى على الشيخ / حمزه مرزوقي ، وكان مديرا للأوقاف وقتئذ ومقره في الحميديه وضع مضخه غاطسه في البئر لاستخراج ماء البئر بطريقة وفيرة ونظيفة.

وكان هناك اعتقاد خاطيء في ذلك الحين بأن مياه البئر لايمكن استخراجها بواسطة المضخات. ولكن الشيخ /


حمزه مرزوقي قبل الاقتراح بشرطين، الأول عدم دفع أي مبلغ حتى يتم تشغيل المضخة واستخراج ماء زمزم من البئر والثاني ألا يكون هناك ازعاج للطائفين.

وقد قبل الوالد هذين الشرطين. وتم شراء مضخة من شركة الجفالى وأحضر غطاسا للقيام بتركيبها داخل البئر وذلك بعد الانتهاء من بناء المظلة والخزانين وتركيب صنابير المياه وأصبحت المضخة بذلك تضخ ماء زمزم الى خزان علوى من الرزك ومنه الى الصنابير الموزعة حول البئر. وقد صادف الوالد بعض المضايقات من العاملين على الدلاء في ذلك الوقت لاعتقادهم بأن وضع مضخة المياه سوف يضرهم من ناحية الاستغناء عنهم.

و بعد رفع المياه بواسطة المضخة أصبحت مياه زمزم أكشر علوبة لأن الدلاء كانت تأخذ من سطح الماء أما المضخة فتأخذ من عمق مترين تحت سطح الماء. وكانت المضخة تعمل بالكهرباء وليس لها صوت يسبب أى ازعاج للطائفين والعاكفين والمصلين. وبعد قبول مديرية الأوقاف للمضخة طلب من الوالد احضار مضخة ثانية كاحتياط لها وقد كلف وضع مضخة واحدة مبلغ عشرة آلاف ريال مع تركيبها.

ويعتبر هذا الوضع تحولا كبيرا في تاريخ بئر زمزم لأنه بذلك تم تغيير أسلوب استخراج الماء من البئر الى وضع أفضل من ناحية كمية الماء المستخرج ونظافته وبالتالى من ناحية طريقة الشرب فبدلا من وضع الاناء في الحنفية لمئته أصبح بالامكان ملأ الاناء بواسطة الصنبور (البزابيز). وقد ظل الدلو يستخدم جنبا الى جنب مع المضخات لاستخراج الماء للراغبين في الشرب من الدلاء في ذلك الوقت.

أدت الزيادة المضطرده فى اعداد المسلمين فى العالم عاما بعد آخر وظهور عدد من الدول الاسلامية المستقلة بعد الحرب العالمية الثانية وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وسهولة السفر الى زيادة اعداد الحجاج منذ عام ١٣٥٥هـ . ويوضح الجدول رقم (١) نسب الزيادة فى اعداد الحجاج منذ عام ١٣٥٥هـ حتى عام ١٤٠١هـ.



(صورة توضح المظلة التي تم انشاؤ ها أمام بئر زمزم وعمل خزان لمياه زمزم فوقها وكذلك عمل خزانين على جانبها ووضع الصنابير بها سنة ١٣٧٥ هـ)

خاصة. مما دعا المغفور له الملك عبد العزيز الى التفكير هذه الزيادة المضطردة في اعداد الحجاج وبدأت العمارة عام ١٣٧٥هـ واستغرقت عشرين عاما نظرا لضخامة المشروع.

في عام ١٣٥٥هـ في عمارة وتوسعة المسجد الحرام لمواجهة

وقد شكلت هذه الزيادة عبئا على الخدمات المحدودة في مكة المكرمة بصفة عامة والمسجد الحرام بصفة

كان المسجد الحرام في عام ١٣٧٥هـ هو البناء الذي شيده السلطان سليم في عام ٩٨٠هـ ورغم الاصلاحات والتوسعات الصغيرة التي كانت تتم على فترات متفاوتة إلا أن المبنى ظل بصفة عامة بلا تغيير حوالي أربعائة عام. وسوف نركز في هذه الدراسة على التغييرات التي طرأت على المطاف بصفة عامة وبئر زمزم بصفة خاصة نظرا لأن ماحدث بالنسبة للمطاف ذو علاقة مباشرة بالتغييرات التي طرأت على غرفة بئر زمزم.

كان المطاف حول الكعبة المشرفة بيضاوى الشكل بمحاور كبيرة وصغيرة ٥٠ مترا، ٤٠ مترا على التوالي

وكان مبلطا بالرخام وعلى محيطه الخارجي قناديل نحاسية للاضاءة وكانت زمرم مغطاة ببناء ذي قبة بني عام ١٠٧٤هـ وكان يستعمل الدور الأول من هذا المبني كمكبرية.

وفي الخيامس من محرم عام ١٣٧٥هـ صدر الاعلان الرسمي عن الرغبة السيامية في توسعة وعهارة المسجد الحرام ويقضى بنقل الأليات والمههات التي استعملت في عهارة المسجد النبوي الشريف الي مكة المكرمة كها جاء في الأمر السيامي أن تشتري جميع المباني اللازمة لتوسعة المسجد الحرام وأن تدفيع التعويضات لأصحابها. ثم صدر مرسوم ملكي في السادس من شهر صفر ١٣٧٥هـ ولي العهد وعهد الي هذه الهيئة مسئولية اصدار التوجيهات واتخاذ القرارات على أعلى المستويات. ولتسهيل أعهال تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأكمل ولتسهيل أعهال تنفيذية وعهد اليها بمهمة الاشراف التفصيلي للعمل، وبعد ذلك ادمجت اللجنتان في لجنة واحدة تحت رعاية جلالته. ثم عهد بتصميم وعهارة المشروع بموجب مرسوم ملكي الي الشيخ محمد بن لادن وحمه الله.

وبدأ العمل فى الرابع من شهر ربيع الثانى عام ١٣٧٥هـ من ناحية المسعى واجياد وحول طريق القشاشيه ونزعت ملكية العقارات التي كانت قائمة حول

المسعى وأجياد وهدمت واستقام المسعى وفى هذه العملية هدم جزء من الحرم القديم حول باب على . وفى الثالث والعشرين من شهر شعبان ١٣٧٥هـ اقيم احتفال قام فيه الملك سعود رحمه الله بوضع حجر الأساس أمام باب أم هانى مؤذنا بذلك البدء الرسمى لمرحلة البناء، وقد شهد الحفل أعضاء الأسرة الملكية والعلماء ونخبة من كبار الوجهاء والموظفين وممثلو الهيئات الدبلوماسية الرسمية .

وفى المرحلة الثانية من هذا المشروع العظيم التى تبدأ من جمادى الثانى ١٣٨١هـ وتمتد حتى عام ١٣٨٨هـ تم توسيع المطاف القديم وهدم البناء الذى فوق بئر زمزم وخفضت فوهة البئر أسفل المطاف وقد حول كذلك كل من المنبر والمظلة وأنشىء المبنى الجديد لمقام ابراهيم. وقد افتتح المقام الجديد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله فى احتفال رسمى يوم ١٨ رجب ١٣٨٧هـ

ونتيجة لهذه التوسعة أصبح قطر المطاف ٨, ٦٤ مترا على اعتبار أن الكعبة مركز القطر ويحيط به عمران متجاوران على محيط المطاف عرض كل منها ٥, ٢ مترا وعلى ارتفاع ٢٠ سنتيمتر. وكسيت أرضية المطاف برخام ابيض ذى أحجام مختلفة استورد من كرارا بايطاليا وبلطت بعض الأماكن التاريخية بالرخام الأسود للاحتفاظ بمكانها. وكان الجزء الداخلى من الدائرة الذي يستعمل بصفة مستمرة للطواف خلال الأيام العادية غير عميز بصفوف. أما الجزء الخارجي من الدائرة فقد تم تبليطه بشهانية صفوف دائرية عميزة بشريط من الرخام الاسود بعرض ١٠ سنتيمترات والتي تستخدم

كصفوف فى صلاة الجاعة وبلطت المرات المؤدية الى المطاف بالرخام وحدود هده المرات لم تتغير منذ قرون عديدة بل أن بعضها على مايروى يرجع تاريخها الى ماقبل الاسلام. أما المناطق المكشوفة (الصحن) خارج المطاف بين الممرات فهى مغطاة بالحصى وتسمى الحصاوى وكانت تفرش بالبسط فوق الحصى فى أوقات الصلاة وكان الحجاج يلقون القمح فى الحصاوى لاطعام

وقد أصبحت مساحة المطاف ٣٠٥٨ مترا مربعا حول الكعبة وتتسع، باستثناء الممرات المحيطة بالمطاف، الى حوالى ٥٠٠٨ شخص وفى موسم الحبج تبلغ مساحة المطاف مع الممرين ١٥٤٤ مترا مربعا يتسع لحوالى ١٤٠٠٠ شخص فى حالة من الزحام الكثيف الذى يقلل سرعة الطواف الى مايقرب من الزحف ويستغرق اكمال الطواف مابين أربعين دقيقة وساعة كاملة.

ومع توسعة المطاف هدم البناء الذي فوق بئر زمزم وخفضت فوهة البئر أسفل المطاف بالقرب من المحيط الخيارجي لدائرة المطاف يحده من ناحية الكعبة جدار نصف دائري يبلغ نصف قطره ٩٠, ٤ مترا ويحده من الجيوانب الأخرى حاجز مستطيل الشكل (الرسم رقم المحيوانب الأحرى حاجز مستطيل الشكل (الرسم رقم عن طريق درج من الجهة الشرقية بعرض ٢٧, ١٥ مترا مكون من ٤٢ درجة ويؤدي الى مكان فيه صنابير مساحته ٨٨, ١٥ × ٨٨ مترا وعلى عمق ٧, ٧ مترا مربعا منها ٧٠, ٥٥ مترا مربعا مخصمة للرجال و مترا مربعا منها للنساء مجهزة بـ ٣٩ صنبورا.

ويتكون الجانب الشرقى من غرفة البئر من هيكل من الصلب ويمكن مشاهدة البئر خلال القضبان ويمكن الموصول الى البئر خلال أبواب ثبتت في هذا الهيكل الحديدي وهذه الأبواب عادة مغلقة.

ويوجد في قسم الرجال ٢٠ صنبورا للماء وفي قسم النساء ١٩ صنبورا كانت متصلة بخزانين تحت الأرض على جانبي درج زمزم ثم وصلت هذه الصنابير بخزان باب السلام بعد أن أصبحت المياه معقمة بالأشعة فوق البنفسجية.

وكانت المياه الفائضة من صنابير زمزم في حالة استعمال دائم تتجمع في مجارى سطحية بجوار الجدار ثم تصرف نحوقسم النساء ثم تتجه غربا حيث تضخ الى شبكة مجارى المدينة خارج الحرم.

(جمسدول رقم ۱)

جدول يبين أعداد الحجاج من الخارج الذين زاروا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج من عــــام ١٣٤٥هـ الى عــــام ٢٠٤٠ هـ

Annual An	عدد الحجاج	العسام	العام
المئوية للزيادة	الأجانب	الميلادي	الهجري
٤١,٩٩	777,971	1900	1878
(-) 0, 40	***, ***	1907	1400
(-) Y, MM	Y10,0V0	1904	1471
() ۲, ۹٦	7.9,197	1901	1877
() * , <b>٩</b> ٧	Y•V, 1V1	1909	۱۳۷۸
44,4.	704,419	197.	1879
17, 77	710,981	1971	۱۳۸۰
(-) 78, 8.	Y17, 800	1977	١٣٨١
( <u>-</u> ) ۸, • ٤	199, • ٣٨	1974	۱۳۸۲
rr, 9 r	777,000	1978	١٣٨٣
٦, ٢٩	714, 419	1970	١٣٨٤
٣,٨١	798,111	1977	١٣٨٥
٧,٥٦	417,777	1971	۱۳۸۶
٠,٧٢	*\	١٩٦٨	١٣٨٧
17,77	<b>*</b> V	1979	١٣٨٨
۸, ٤٠	8.7,790	194.	1474
٦,١٤	£41,4V•	1941	149.
11,18	eva, rra	1978	1491
٣٤,09	750,187	1974	1494
( <u>    )</u> 0 , A •	7 · V , Voo	1978	1494
٥١,١٧	911,777	1978	3 PT1
() Y, TY	198,004	1940	1490
() 19,77	٧١٩,٠٤٠	1977	1497
۲,۸۲	Vr9, r19	1977	1441
17,79	۸۳۰, ۲۳۶	1941	1897
٣,٨٨	۸٦٧,٥٧٠	1979	149
(_) 0 , V.0	۸۱۲, ۸۹۲	1910	18
X, 1V	۸۷۹,۳٦۸	19.41	18.1
(-) ۲,9۳ ۱۷,۳۱	1, • • ٣, 911	1924	18.4

4 minutes	med de	العسيام	العسسام
المئوية للزيادة	الأجانب	الميلادي	الهجري
	9.,777	1977	14.80
7,18	97,717	1971	1484
(-) 0,71	9 . , ٧	1979	1887
(-) ۱ * , * ۲	۸۱, ۹۹۹	194.	1487
(-) 07,19	۸۱,۰٤٥	1981	1889
(-) 70,07	79,.70	1988	140.
(-) r·, ov	۲۰,۱۸۱	1944	1401
70,47	70,791	1948	1404
٣٤,٠٣	۳۳, <b>۸</b> ۹۸	1940	1404
() * * , * *	۳۳, ۸۳ ۰	1977	1408
٤٩,٣٧	£9,01V	1940	1800
٥٣,٩٣	٧٦,٣٢٤	1947	1091
(-) ۲۱,۸۴	<b>09</b> ,0VV	1949	1401
() ٤٩, ٠١	44,104	198.	۱۳٥۸
( <u>-</u> ) ۷۱, ۹۳	٩,٠٢٤	1381	1401
178,88	74,774	1381	144.
٣,٦٨	78,VET	1987	1521
107,97	77,09.	7981	1414
(-) ٣٩, ٥١	<b>TV</b> , <b>AOV</b>	1982	1414
() * * , *	۳٧, ٦٣٠	0391	3771
٦٢,٨٦	71,417	7391	1770
() ٩,٨٥	00, 722	1987	1441
٣٦,٨٦	٧٥, ٦١٤	1981	1840
٣١,٠٢	99,079	1989	۸۳۳۸
٨,٦٦	1.7,707	190.	1444
(-) T, OV	1,011	1901	140.
٤٧,٣٣	181,010	1907	141
٠,٨٩	189, 181	1904	1878
۹,0۰	. 178, • ٧٢	1908	14/4

#### شبكة توزيع مياه زمزم:

تتصل شبكة توزيع مياه زمزم بخزان باب السلام .
والبئر مركب عليها مضخات ذات طرد مركزى تدار
بالكهرباء قوتها ۲۰ حصانا وتمد خزان باب السلام بالماء
في ماسورة من الحديد المجلفن قطرها ۳ بوصة . وتشتغل
المضخة بلا انقطاع مدة تتر واح بين ست وسبع ساعات
في اليوم وذلك في غير موسم الحج ومتوسط الضخ ۲۰۰
لترا في الدقيقة . أما في موسم الحج فتعمل المضخات
على فترات أطول . وتغذى ماسورة قطرها ۲ بوصة في
البدروم غرف الزمازمة والخلاوى التي في الحرم . ومجموع
عدد الصنابير في شبكة التوزيع بأكملها ١٩٤ صنبورا
منها ١٩٥ صنبوراً في غرف الزمازمة والخلاوى و ٣٣
على ارتفاع منطقة زمزم والصنابير في منطقة زمزم مثبتة
على ارتفاع ٢ , ١ مترا من الأرضية وهي عبارة عن
حنفيات نحاسية من النوع العادى .

وخصصت وزارة الحيج والأوقاف غرفا في البدروم لغرض تخزين مياه زمزم على نطاق ضيق في أوعية وهذه الغرف متصلة بشبكة زمزم ومجهزة ببراميل معظمها معدنى وفخارى لخزن الماء وكان الزمازمة يقدمون الماء دوارقهم من هذه البراميل. وكان الزمازمة يقدمون الماء في أكواب بمرورهم بين الزوار في الحرم وحوله أو بجلوسهم في أماكن معينة في منطقة الحصاوى بالحرم وفي أيام الجمع ورمضان وشهور الصيف توضع بضع مئات من هذه الدوارق المملوءة بمياه زمزم في منطقة الحصاوى حول المطاف ليشرب منها الزوار.

#### مشروعات تحت التنفيذ:

وقد اشتدت الحاجة خلال السنوات الماضية الى توسعة المطاف وتحسين تصريف المياه داخل الحرم. وفى عام ١٣٩٦هـ قررت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى أن تبدأ دراسة تفصيلية في هذا الصدد وكلفت اتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني للقيام بالتخطيط ووضع التصميات التفصيلية لتوسعة المطاف ومنطقة

زمزم وكذلك تصريف مياه الحرم بالاشتراك مع و. ف كورنس المهندسين الاستشاريين بالمانيا الغربية ووافقت الحكومة على الاقتراحات التي قدمت في التقرير الابتدائي.

قام الاستشاريون بالدراسات الابتدائية لهذا المشروع وبعد اعتباده من الحكومة أعدت التصميات التفصيلية ورسومات التنفيذ ووثائق المناقصة. وجرت المباحثات مع مؤسسة بن لادن لمباشرة المشروع على أساس تجاربهم العظيمة في عهارة وتوسعة هذا المسجد الضخم. وقد اعتمد مجلس الوزراء هذا المشروع وسلم الموقع للمقاول في ١٣٩٨/٥/١هـ والعمل جار فيه حتى الآن.

وفيا يلى ملامح التخطيط الجديد بالنسبة للمطاف ومنطقة زمزم:

١ ـ سيكون قطر دائرة المطاف ٢ , ٩٥ مترا مقابل ٨ , ٦٤ مترا للقطر السابق وتبعا لذلك ستزداد مساحة المطاف من ٣٢٩٨ مترا مربعا الى ٧١١٩ مترا مربعا أى بزيادة قدرها (٨, ١١٥٪) . وبذلك سوف يستوعب المطاف ٠٠٠ ، ٢٨ شخص دفعة واحدة بينا تستوعب منطقة المطاف الحالية ١٤,٠٠٠ شخص . ومن ثم ستكون هناك تسهيلات ملائمة للطواف لتواجد جموع الحجاج المقدر عددها باثنين مليون ونصف مليون حاج مستقبلا. ٢ \_ توسيع مساحة البدروم الذي توجد فيه بئر زمزم من ١٣٥ مترا مربعا الى مساحة أكبر تتر واح بين ١٢١٠ مترا مربعا الى ١٤٥٠ متراً مربعا. وسيتيح مبنى زمزم الجديد مشاهدة البئر بسهولة عن كثب وشرب الماء من نافورات الشرب وسيكون من السعة بحيث يمكن أن يستوعب ٢٥٠٠ شخص في ذروة الزحام أيام الحج. ٣ \_ سيكون للبدروم الجديد قسمان منفصلان أحدهما للرجمال والأخمر للسيمدات وكمل قسم له سلالم منفصلة سلم للدخول وآخر للخروج وقد حددت أماكن الدخول والخروج حسب حركة الحجاج أثناء الحج.

٤ ـ تحسين ترتيبات نافورات الشرب من ناحية العدد
 وكـذلـك من ناحية التخطيط بحيث تعطى خدمات
 ملائمة لشرب الماء وتأمين سهولة حركة الدخول

والخروج.

• تزويد بدروم زمزم بجهاز حديث للتكييف والتهوية لتجديد الهواء ولكى يجعل درجة حرارة المكان لاتزيد عن ٣٣ سنتجراد. وستعتمد ترتيبات التهوية على نظام السحب والامداد وليس على نظام تحريك الهواء الداخلى.

٦ - تزويد البدروم بأبواب شبكية بحيث يمكن اغلاق نصف المنطقة في غير أيام الحج لتوفير تكاليف الصيانة والعمل.

٧ ـ اضاءة بدروم زمزم بلمبات متوهجة تعطى ضوءا غير مباشر خلال عوارض متحركة لتعطى انارة بمعدل ٧٥ لوكس خلال رمضان لوكس خلال الأيام العادية و ١٥٠ لوكس خلال رمضان وموسم الحج.

#### نظام توزيع مياه زمزم:


سوف يستبدل نظام توزيع المياه الحالى بالحرم الشريف بنظام ضغط حديث يشمل مضخات ومعالجة تخزين المياه والتبريد وشبكة توزيع. وفيا يلى الخطوط العريضة لهذا النظام المقترح:


١ ـ ستركب معدات خدمة حديثة لكىء تؤمن تسهيلات في ضخ المياه للخزانات ومعالجة وتبريد المياه.
 ٢ ـ سيستعمل الخزان الحالى فوق باب السلام للتخزين الاضافي خلال موسم الحج. وفي خلال الايام العادية فان خزانات محطات الخدمة المقترحة ستكون كافية لمواجهة المتطلبات.

۴ ـ المضخة ذات الطرد المركزى الموجودة حاليا على بئر
 زمزم ستستبدل بمضخة غاطسة .


٤ ـ سيجهـ زغطاء شفاف لبئـ رزمـ زم لوقـايتهـا من الجو
 الخارجي (شكل ٢)

٥ ـ سيزود بدروم زمزم بـ • ٣٥ حنفية بدلا من الحنفيات الموجودة حاليا وعددها ٣٩ وستصبح ملائمة لامداد الحجاج بهاء زمزم سعة • ٣٥ شخصا كل دقيقة. وبذلك تخدم نصف مليون شخص يوميا خلال موسم الحج






صورة لبئر زمزم بعد تخفيض مدخله وإزالة المقام الشافعي وانتهاء المباني الجديدة للحرم



صورة تبين مدخل بثر زمزم في الليل قبل التوسعة الجديدة للمطاف التي بدأت في سنة ١٤٠٠




(شسسكل رقم ٢) اقتراح لوضع نافورة صغيرة جمالية تبين للحجيج مكان بئر زمزم

6


Lighting

OY



FRONT ELEVATION


OK



04

وسيكون ارتفاع وطراز نافورات الشرب بحيث لايشجع على اساءة استعال الماء بالوضوء والاستحام. وستركب نافورات للشرب عددها ٣٨٤ في مجموعات توضع في أماكن مناسبة في الدور الأرضى والدور الأول لامداد المصلين والحجاج بالماء البارد. وهذه الوحدات ستزود بترتيبات خاصة بحيث أن الماء المسكوب ينحدر الى شبكة مجارى المسجد (شكل رقم ٣) لا سيحتفظ في الوقت الحاضر بنظام الزمازمة في البدروم ولكن عدد الحنفيات سيقلل تدريجيا.

٨ ـ سيجهز عدد كاف من مأخذ المياه في أدوار الحرم وفي
 الصحن لأغراض التنظيف ومكافحة الحريق وهذه
 ستتلقى ماءها من الخزانات التي تملأ بهاء بئر الداوديه.




KEY Zièis

1	نافورة Fountain Tap
2	Bowl حوض
3	Siphon Cipian Ci
4	Strainer
5	Valve
6	ملسورة دائرية Circulation Pipe
7	Supply Pipe عينغتاقيسله
8	ماسوبة التعميف Drain Pipe
9	التصريف الأرضى Floor Drain
10	Exhaust Duct Legislation
11	Throttle Valve


معر التهوية Exhaust Passage

(شسكل رقم ٣)



#### DETAIL PLAN OF DRINKING FOUNTAINS IN ZAM ZAM AREA

كُوكَى يُبيّن تفصيّل الدلاسَة لنافول ت الشُهبُ المُعَمّة المُعَمّة



FRONT ELEVATION

## تعرف المياه المستعلمي يرزم

هذه المياه الى مجرى تصريف الأمطار الواقع بشارع

كان تصريف المياه المستعملة من بئر زمزم يتم قبل تخفيض مستوى البئر بالميل الطبيعي الي مجرى بئر ياخور وكانت مجاري تصريف الحرم تصب أيضاً في هذا المجرى. وبعد تخفيض منسوب البئر كان تصريف مياه زمزم يتم بصعوبة الى هذا المجرى. غير أنه حدث انسداد في هذا المجرى ما سبب مشاكل في الصرف بطريقة الميل الطبيعي.

« وياخور » كلمة تركية ومن المعتقد أنه أثناء الاحتلال التركى قام الأتراك بانشاء مجرى عميق لتصريف مياه الفائض من زمزم ومياه الأمطار التي تسقط في منطقة الحرم. ويبدوأن هذا المجرى كان متصلا ببئر عميق يقع على مسافة من الحرم وموقعه غير معروف. وقد سمى بشرا بسبب عمقه الكبير. وكان هناك عدد من القنوات الصغيرة تمتد تحت منازل منطقة المسفلة الحالية وليس من المعروف أصل هذه القنوات ولكن من المحتمل أن الأتراك قاموا بانشائها كمخارج من بئر ياخور. ونتيجة لتطور المنطقة حول الحرم وانشاء مباني كثيرة ومتعددة الأدوار وتوصيل نظام الصرف فيها الى القنوات التي تصب في بشر ياخمور وزيادة المنصرف الى هذا البئر وربيا انهيار هذه القنوات حدث انسداد في شبكة مجرى بئر ياخور كلها ولم تعد تؤدي مهمتها.

ولدراسة الوضع في ذلك الوقت تم تقسيم التصريف

المرحلة الأولى: وهي تصريف المياه المستعملة من بئر زمزم الى خارج الحرم حيث تنتهى عند الموقع بمنسوب (٣٩, ٣٩) وتقع بالقرب من مدخل السوق الصغير. ولاتوجد أي مشاكل في هذه المرحلة.

المرحلة الثانية : وهي تصريف المياه من هذا الموقع الى منطقة المسفلة عن طريق تنظيف مجرى بئر ياخور أوضخ

وقد قام مكتب مشروع الحرم بمحاولة لتنظيف مجرى بئر ياخمور ونجح في تنظيف ١٥٠٠ مترا تبدأ من بيت حسن أزهر الى بيت عبد الغفار البخارى بشارع الهجلة وتعذر التنظيف بعد ذلك نظرا لمرور المجرى أسفل مجرى تصريف الأمطار وثارت المشاكل التالية:

أ ـ صعوبة الحفر في المنطقة حيث انها مأهولة ويخشى على أساسات المباني.

ب ـ عدم المعرفة التامة والدراية الكاملة بمسار مجرى بئر ياخور مما سوف يجعل القائمين بالعمل الى التخمين في أغلب الأحيان.

ج \_ ارتفاع منسوب الأرض وإنخفاض منسوب مجرى البئر ويتضح من التجارب السابقة أن الحفر قد يصل الى عمق حوالي احد عشر متراً وهي عملية ليست بالهينة. د ـ احتال مقابلة مياه جوفية أو صخور أو مجارى مياه أخرى غير معروفة.

هــ صعوبة عملية الصيانة وهي مهمة حتى لايحدث انسداد مرة أخرى.

واتضح من ذلك أن تنظيف مجرى بئر ياخور من أمام بيت حسن أزهر الى شارع السوق الصغير عملية تحتاج للكثير من الجهد والمال علاوة على أنها قد تكون

وقد اقترح الاستشاري الاتحاد الهندسي الباكستاني عمل مجرى خاص لتصريف مياه زمزم ومياه الحرم الداخلي ابتداء من مدخل السوق الصغير الي المسفلة. . ولكن كانت هناك مشاكل سوف تترتب على هذا منها:

أ\_ صعوبة الحفر في المنطقة لأنها منطقة سكنية.

ب \_ امكانية وجود مياه جوفية وصخور أو مجاري مياه

أخرى غير معروفة .

ج ـ ضرورة الحفر الى منسوب منخفض عن منسوب بئر زمزم لضهان عملية التصريف وهو منسوب منخفض جدا اذا ماوضع في الحسبان عملية الميل المطلوب لجريان الماء. د ـ كثرة التكاليف وطول الوقت بالاضافة الى المشاكل الأخرى التي قد تحدث بسبب النسف والحفر وخلافه. ه ـ عدم جدوى عمل مجرى جديد خاصة وأن المشروع قد قارب على الانتهاء ووجود مشروع مجارى عامة بالمدينة .

و. سوف يحتاج المجرى الى عملية صيانة دائمة مكلفة

ويظهر واضحا مما سبق صعوبة تنفيذ هذا الحل. وقد اقترح المهندس على بسيوني المهندس المقيم بمشروع الحرم تحويل مياه تصريف زمزم والحرم الداخلي الي مجرى تصريف الأمطار بواسطة طلمبات شفط رافعة.

وقد لقى هذا الحل قبولا عن الحلول السابقة نظرا للاسباب التالية:

أ ـ وجود مجرى تصريف مياه الأمطار وإمكانية الاستفادة منه بدون انشاء مجرى آخـــر.

ب ـ قلة التكاليف وقصر الوقت المطلوب.

ج \_ الاقلال من عمليات الحفر والاقلال من المجاري المارة بمدينة مكة .

ذ ـ لن يكون هناك أي ضرر على المباني المجاورة بالاضافة الى الغاء الشاكل الأخرى الناتجة عن عملية

هـ ـ سهولة العملية اذ تحتاج فقط الى طلمبات تقوم اوتوماتيكيا بسحب المياه كلما وصلت الى منسوب معين وهي طريقة متبعة في معظم بلدان العالم. وكل ماتحتاجه هو طلمبات من النوع الجيد مع قليل من الصيانة وقلة تكاليف الصيانة بالمقارنة بصيانة مجرى كامل طوله عدة

كيلومترات.

وقد تم احالة هذا الموضوع من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى الى شركة واطسون الاستشارية لدراسته وقدمت شركة واطسون تقريرا مفصلا للوزارة كان ملخص ماجاء فيه من تعليقات :

١ ـ ان تطور أنظمة التصريف الموجودة فى ذلك الوقت فى
 الحرم بصورة غير منتظمة وبشكل يؤ دى الى استخدام
 كل مجرى لعدة أغراض وليس لغرض واحد.

۲ ـ السبب فی حدوث الفیضان داخل الحرم یعود
 لانسداد مجاری التصریف القدیمة وصغرها.

٣ ـ يرجع الفيضان في الحرم الى سقوط الأمطار المباشر وارتفاع المياه الجوفية وكبر مسطح الحرم عما كان عليه في السابق.

 ٤ - أنه من غير الممكن استخدام مجرى بئر ياخرو لتصريف المياه داخل الحرم ولكن من الممكن انشاء مجرى بمنسوب أعمق أو مضخات لنقل الماء.

وقد أوصت شركة واطسون الاستشارية بها يلى :

١ ـ انشاء أنظمة تصريف منفصلة داخل الحرم وخصوصا
 لمياه زمزم .

٢ ـ هدم وردم أنظمة التصريف القديمة داخل الحرم التي لن يعود هناك حاجة اليها.

٣ ـ انشاء محطة ضخ لتصريف المياه من الحرم أو إنشاء عجرى ماء عميق يصل الى منسوب ملائم لمجرى تصريف الأمطار.

وقد وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على هذا الاقتراح والاقتراحات السابقة الخاصة بتعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ووجهت تعليهاتها الى شركة واطسون الاستشارية في غرة شهر رمضان ١٣٩١هـ بعمل الأتى :

أولا: عمل تحسين لمجرى تصريف مياه زمزم وبحيث يكون منفصلا عن مجارى الحرم تفاديا للتلوث على أن يلاحظ أن يتم تصريف مياه زمزم بالميل الطبيعى حتى نقطة تجميع خارج الحرم ومن هذه النقطة يتم ضخ مياه مجارى زمزم الى مجرى تصريف مياه الحرم.

ثانيا : وضع مشروع متكامل لتصريف مختلف مصادر

مياه الأمطار والغسيل للحرم مع الأحذ بعين الاعتبار المكانية الاستفادة الجزئية من المصارف الموجودة حاليا وتجنب عمل حفريات داخل المسجد لأغراض الكشف بقدر الامكان وعمل شبكة مياه الغسيل.

ثالثا: عمل الدراسة اللازمة لربط تصريف المياه المتجمعة من زمزم وكذلك مياه التصريف من داخل الحرم من مختلف مصادرها لتصرف بالميل الطبيعى الى مجرى السيل المزمع تنفيذه من ميدان الملك الى المسفلة ومايستلزم ذلك من تعديلات لهذا المجرى ليستقبل هذا التصريف.

رابعا: الدراسات المطلوبة لأجهزة التعقيم التي سوف تركب على مواسير التغذية الخاصة ببئر زمزم بتعقيم مياه البئر.


خامسا: دراسة تبليطات الرخام لتوسعة المشايات الحالية وكذلك تبليط أماكن الحصاوى بمواد أخرى خلاف السرخام الأبيض تفى بالغرض ويتلافي فيها الحرارة والبرودة ما أمكن مع تحملها وقلة صيانتها.

وقد قامت شركة واطسون الاستشارية بعمل الدراسات الأولية لهذا الموضوع وقدمتها الى وزارة المالية والاقتصاد الوطنى. واستغرقت دراسة هذه الاقتراحات في الوزارة فترة طويلة ثم قررت بعدها الوزارة تكليف المكتب الاستشارى الباكستانى الذى كان يشرف على عهارة الحرم الشريف بها كانت قد كلفت به شركة واطسون في السابق وذلك من ناحية توسعة المطاف وتصريف مياه الحرم. وفي تلك الفترة كنت أعمل مستشارا للمكتب الاستشارى الباكستانى كها استعانوا بالمهندس على بسيونى كمستشار وبالشركة الاستشارية الالمانية دبليو. اف . كورنر في الأعهال الميكانيكية والكهربائية.

وقد اقترحت عمل محطات لضخ مياه الأمطار وكذلك مياه التصريف لزمزم وصرفها الى مجرى تصريف الأمطار الموجودة بشارع الهجلة نظرا لقلة تكاليف انشاء محطات الضحخ هذه بالمقارنة بانشاء مجرى بالميل الطبيعى بأعماق كبيرة يصل الى المجرى الخرسانى بالهجلة. وقد تم عمل الدراسات التفصيلية على هذا الأساس على أن يؤخذ

في الاعتبار في المستقبل عمل مجرى بالميل الطبيعي للاستغناء عن المضخات في تصريف مياه الحرم وتكون المضخات فقط لتصريف مياه زمزم. وبعد الانتهاء من هذه الندراسات تم ترسية هذا المشروع على شركة بن لادن وبدىء العمل فيه. إلا أنه عندما بدأ تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في مدينة مكة المكرمة وكان التخطيط الأولى هو إنشاء مجرى بمقطع ٤×٤ مترا في وسط الوادي لاستيعاب مياه الأمطار عند مرورها في الشارع العام ولكون المبالغ المالية اللازمة لهذا المشروع اعتمدت بعد تنفيذ شبكات المياه والمجاري وتجميل مدينة مكة المكرمة فقد ارتأت أمانة العاصمة ان انشاء مثل هذا المشروع في الشارع العام سوف يربك المدينة تماما من ناحية حركة السيارات والخدمات والمرافق العامة بأكملها وطلبت من الاستشاري تحويل هذه الدراسات الى عمل انفاق تمرتحت جبال مكة المكرمة وموازية للشارع العام وبأعماق كبيرة تخدم الهدف المطلوب منها ولاتؤثر على الخدمات والمرافق العامة لمدينة مكة المكرمة ولاحركة المسرور. وقد تم بالفعل تصميم نفقين أحدهما يمسر بمحاذاة الشارع العام ثم يمرتحت جبل ابي قبيس وتحت جبل القلعة ومتجها الى المسفلة. والنفق الثاني يأتي من جهة المعابدة وقد تم الانتهاء من بناء النفق الأول وهو المار تحت جبل ابي قبيس.

وكان المقام السامى قد وافق على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بتنفيذ نفق تصريف الأمطار الذى كان مقترحا تنفيذه فى السابق فى شارع المسيال إلا أنه نتيجة لهذا الحل أمكن الغاء تنفيذ هذا المجرى والاكتفاء بنفق تصريف الأمطار الذى تم تنفيذه تحت جبل أبى قبيس. وقد تم عقد اجتماع حضره معالى الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين وسعادة أمين العاصمة المقدسة كها حضرته بصفتى مديرا عاما لمصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية آنذاك وتم الاتفاق فى هذا الاجتماع على التصريف مياه زمزم وجميع النقاط الموجودة بالحرم الشريف بالميل الطبيعى. وقد اتخذ محضر بذلك وجارى العمل فى بالميل الطبيعى. وقد اتخذ محضر بذلك وجارى العمل فى تنفيذه (شكل رقم ٤)



قطاع يبين منسوب بئر زمزم ومنسوب النفق الذي عمل لتصريف مياه الأمطار تحت جبل قبيس ومنسوب الطريق . (شــكل رقم ٤)

وقد لوحظ بعد حفر النفق أن هناك نقصا في منسوب ماء زمزم ومن ثم أوقف العمل في تبطين النفق وشكلت عدة لجان متخصصة لدراسة الموضوع وضهان عودة المياه المغذية لبئر زمزم الى مجاريها الطبيعية ومنع وصول أي مياه ملوثة اليه.

وفي هذه الفترة كنت مسافرا في الولايات المتحدة الامريكية وبعد عودتي سمعت بها حدث فبدأت بدراسة هذا الوضع والاطلاع على جميع التقارير والمحاضر التي أعدت في هذا الشأن واستمعت الى أكثر من جهة فنية واجتمعت مع الأخ غازى سلطان وشرحت له جميع الخلفيات وشرحوا لى ماتوصلوا اليه وماسوف يقترحونه من حلول.

وكانت وجهة نظرى دائها حتى قبل حفر النفق ونقص منسوب ماء زمزم - أن زمزم لم تكن فى الأزمان القديمة بهذه الغزارة وأن الزيادة التى طرأت على منسوب مياه زمزم في السنوات الماضية إنها هي نتيجة لعدة عوامل مختلفة تناولتها بالشرح في مكان آخر من هذا الكتاب وللذلك اعتبرت ماحدث نتيجة لحفر النفق هو خير وتطهير لماء زمزم وتخليصا له من المياه الجوفية التى كانت تطفو عليه.

وقد رفعت تقريرا بوجهة نظرى هذه الى صاحب الجلالة الملك فهد بن عبدالعزيز المعظم استعرضت فيه ماذكره المؤرخون القدامى عن بئر زمزم ومستوى منسوب المياه فى البئر والذى يبرهن على أنه لم يكن ماء البئر بهذه

الغزارة في السابق وأوردت ماورد في الكتب التاريخية عن المرات التي تعرض فيها بئر زمزم للجفاف وعمليات التنظيف التي أجريت في البئر في الماضي والحاضر والتي ورد ذكرها في فصول أحرى من هذا الكتاب. كما أوضحت في تقريري الحلول التي أرى أنها مناسبة لعلاج مشكلة نقص منسوب مياه زمزم بعد حفر النفق. وقد تلقيت من جلالته خطاب شكر وتقدير على ما أبديته من تفسيرات وما عرضته من حلول.

# قياس بئرزمزم ومافيها من العيون

اهتم كشير من السابقين بذرع زمزم من علوها الى قاعها وسعتها ومافيها من العيون. يقول الأزرقي (١) : «كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها ٦٠ ذراعا وفي قعرها ثلاث عيون عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وعين حذاء المروة. ثم كان قد قل ماؤ ها جدا حتى كانت تجم في سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ومائتين، فضرب فيها تسعة أذرع سحا في الأرض في تقوير جوانبها ثم جاء الله بالامطار والسيول في سنة خمسة وعشرين ومائتين فكثر ماؤ ها وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها في خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين أذرعا وكان قد ضرب فيها في خلافة المهدى أيضا. وكان عمر بن ماهان \_ وهو على البريد والصوافي \_ في خلافة الأمين محمد بن الرشيد قد ضرب فيها وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير من أهل الطائف يعمل فيها قال : أنا صليت في قعرها فغورها من رأسها الى الجبل أربعون ذراعا ذلك كله بنيان ومابقي فهمو جبل منقور وهوتسعة وعشرون ذراعا وذرع حبك زمزم في السهاء ذراعان وشبر وذرع تدوير فم زمزم أحد عشر ذراعا وسعة فم زمزم ثلاثة أذرع وثلثا ذراع، وعلى البئر ملين ساج مربع فيه اثنتا عشرة بكرة يستقى عليها ».

وقال الامام الفاسى (٢) « وقد اعتبر بعض أصحابنا بحضنورى ارتفاع فم زمزم عن الأرض وسعته وتدويره فكان ارتفاع فمها في السهاء ذراعين الا ربعا وسعته أربعة

أذرع ونصف وتدويره خمسة عشر ذراعا إلا قيراطين كل ذلك بذراع الحديد المشار اليه».

وروى ياقوت الحموى في معجم البلدان عن محمد بن أحمد الهمذاني أنه قال (٣). «وكان ذرع زمزم من أعلاها الى أسفلها ستين ذراعا وفي قعرها ثلاث عيون، عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء أبي قبيس والصفا، وأخرى حذاء المروة، ثم قل ماؤها جدا حتى كانت تجم وذلك سنة ٣٢٢ أو ٢٢٤ فحفر فيها محمد بن الضحاك، وكان خليفة عمر بن فرج الرخجي على بريد مكة وأعها ما والسيول سنة ٣٢٥ فكثر ماؤها واتسع، ثم جاء الله وذرعها من رأسها الى الجبل المنقور فيه أحد عشر ذراعا، وهو تسعة وعشرون ذراعا، وذرع تدويرها أحد عشر ذراعا وسعة ومها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع».

ويلاحظ هنا وجود فرق فى ذرع زمزم بين الأزرقى والممذانى. ويرجع ذلك الى اختلاف الأذرع التى قاسوا بها البئر وطول الزمن الذى بينهم تعرضت خلاله البئر لحوادث وطوارق من طم وحفر وعارة واصلاح وتغير.

وقد وصف ابن جبير ذرع زمزم في عصره وذلك سنة ٨٧٥هـ (٤) فقال :

« وعمقها احدى عشرة قامة حسبها ذرعناه ، وعمق الماء سبع قامات .

أما عن العيون الثلاثة التي ذكر الأزرقي وجودها في قعر زمزم فقد ذكر الفاكهي أن العباس بن عبد المطلب

رضى الله عنه قال لكعب الاحبار: « فأى عيونها أغزر؟ قال العين التى تخرج من قبل الحجر قال صدقت » (٥) وروى الدار قطنى فى سننه عن ابن سيرين أن زنجيا وقع فى بئر زمزم فهات، فأمر به ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تنزع فغلبتهم عين جاءت من الركن، فأمر بها فسدت بالقباطذى والمطارف ونحوها حتى نزحوها فلها نزحوها انفجرت عليهم (٢)

وأخرج الطهاوى فى شرح معانى الأثار، وابن شيبه باسناد صحيح عن عطاء: «أن حبشيا وقع فى زمزم فهات. فأمر عبدالله بن الزبير بنزح مائها فجعل الماء لاينقطع، فنظر فاذا عين تجرى من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم. وقال العمرى فى مسالك الابصار: وقد وقع فيها حبشى فنزحت من أجله فوجدوا ماءها يثور من ثلاث أعين أقواها ماء عين من ناحية الحجر الأسود، رواه الدار قطنى (٧) ».

وفى بداية عام ١٤٠٠ هـ عندما كلفت بتنظيف بئر زمزم وتطهيره قمنا بتركيب مضخات كبيرة لضخ جميع المياه الموجودة فى البئر مما أتاح لنا أخذ قياسات دقيقة للبئر ومشاهدة جدرانه ومصادر المياه الرئيسية للبئر بعد ضخ المياه الى مستوى أدنى من هذه المصادر وتصويرها سينهائيا وفوتوغرافيا. وقد قام الغواصان اللذان كانا معنا فى تنظيف البئر بقياس عرض البئر كل حوالى أربعة أمتار وتبين لنا أن جدار البئر من الداخل محكم التلييس بعمق أربعة عشر مترا وثهانين سنتيمترا من فوهة البئر وتحت هذا العمق يوجد فتحتان لتغذية البئر أحداهما متجهة الى الكعبة المشرفة والثانية الى جياد ثم جزء منقور فى الجبل الكعبة المشرفة والثانية الى جياد ثم جزء منقور فى الجبل

<sup>(</sup>٥) شفاء الغرام.

<sup>(</sup>٩)، (١) تاريخ عمارة المسجد الحسرام.

١١) أخيار مكة

<sup>(</sup>٢) شفاء الغسرام

<sup>(</sup>٣) تاريخ عمارة المسجد الحرام.

<sup>(</sup>٤) تاريخ عيارة المسجد الحرام.

بعمق ۲۰, ۲۰ مترا. (الشكل رقم ٥)

ومن الملاحظ أن هذه القياسات قريبة الى القياسات التى وردت فى الروايات التاريخية التى اتفق معظمها على أن « غورها من رأسها الى الجبل أربعون ذراعا ( ٥٠ , ٢٧ مترا ) لذلك كله بنيان ومابقى فهوجبل منقور وهو تسعة وعشرون ذراعا ( ١٦ , ٢٥ متراً ) . ويعود الفرق فى عمق الجزء المبنى بين الوقت الحاضر والروايات التاريخية الى أن بئر زمزم الآن منخفضة عن الكعبة المسرفة تحت سطح أرضية المطاف بينها كانت فى السابق فوق سطح الأرض.

أما بالنسبة للجزء المنقور في الجبل فيتبين أن هناك فرقا يقدر بحوالي متر واحد وذلك نتيجة لعملية تنظيف البئر.

ويختلف قطر البئر باختلاف العمق فهو يتراوح بين ، ٥٠ مترا، ٢ مترا ويصل القطر عند التقاء الجزء المبنى بالجزء المنقور بالجبل الى ، ٨ ، ١ مترا حيث توجد المصادر الرئيسية للبئر وهي مبنية بصفين من الحجارة وهي على النحو الآتي :

1 ـ المصدر الرئيسى: وهوعبارة عن فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه الركن المواجهة لحجر اسهاعيل وطولها ٥٤ سم وارتفاعها ٣٠ سم وبها غور الى الداخل ويتدفق منها القدر الأكبر من المياه. وهذا يتفق مع ماورد في الروايات التاريخية.

للصدر الثانى: وهو عبارة عن فتحة كبيرة بطول ٧٠ سم ومقسومة من الداخل الى فتحتين وارتفاعها ٣٠ سم باتجاه جياد.

٣ ـ المصادر الفرعية : وهمى فتحات صغيرة بين أحجار البناء تخرج منها المياه. توجد خمس منها في المسافة التي بين الفتحتين الاساسيتين وقدرها متر واحد كها يوجد ٢١ فتحة أخرى تبدأ من جوار الفتحة الأساسية الأولى وباتجاه جبل أبي قبيس والصفا والمروة حتى تصل الى الفتحة الثانية وهذه الفتحات لاتوجد على مستوى واحد ولكنها على مستويات مختلفة وتتدفق منها المياه بكميات متفاوتة (الشكل رقم ٢)

ومن الملاحظ أن الروايات التاريخية تحدثت عن وجود ثلاث عيمون « عين حذاء المركن الأسود وعين حذاء أبي قبيس والصف وعين حذاء المروة » بينها تبين بالمشاهدة أن هناك مصدرين أساسيين فقط أحدهما تجاه الكعبة والآخر تجاه جياد أما المصدر الثالث التي قالت الروايات التاريخية أنه جهة جبل أبي قبيس والصف فقد وجدت بدلا منه تلك الفتحات الصغيرة بين أحجار البناء وعددها ٢١ فتحة . ومن المحتمل أنه عند قفل هذا المصدر عند اصلاح بئر زمزم سنة ١٠٢٨ هـ تفجرت المياه من بين حجارة البناء. فقد ذكر الغازى في تاريخه عن العلامة الخضراوي رضى الله عنه في «تاج تواريخ البشر» أنه في شهر رمضان ۲۸ ۱۰ هـ وقع في بئر زمزم احجار كثيرة من الجهة الشامية والغربية وقد اصلحت في يوم الاثنين الرابع من شهر شوال سنة ١٠٢٨ هـ وتم البناء يوم السادس عشر من شوال فها باشر الماء جعل رمضا من غير جبس ولانوره ومالم يباشر الماء جعل بالنورة والجبس. ».


وقد تبين من فحص الجنزء الصخرى في بئر زمزم أن


هناك أجزاء منحوتة طوليا في هذا الصخر أربعة منها أسفل المصدر الرئيسي وأربعة بين المصدرين الرئيسيين في مسافة متر واحد وأثنى عشر في المسافة التي توجد فيها الفتحات الصغيرة. ويختلف غور هذه الأجزاء المنحوتة فبعضها غائر يصل الى عمق ست سنتيمترات وبعضها سطحى. ومن المحتمل أن هذا النحت الطولي في الصخر حدث نتيجة لسقوط المياه من المصادر بصفة مستمرة أو نتيجة لاحتكاك حبال الدلاء بالصخر عندما كان يجلب المياء من البئر بواسطة الدلاء فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه كانت توجد اثنتا عشرة بكرة عند فم البئر لجلب الماء أو قد تكون نتيجة لهذين العاملين معا.


وتـوضح الـرسومات المرفقة شكل البئر والذى يطابق نسبيا شكل البئر كها وصفته الكتب التاريخية . (الأشكال رقم ١٠،٩،٨،٧)

ومن الواجب الاشارة أنه حدث اختلاف في تحديد الاتجاهات الرئيسية لمصادر منابع مياه زمزم بين المصلحة ومركز أبحاث الحج، وقد علمت بأن المركز سوف يقوم بدراسات دقيقة تحدد هذه الاتجاهات بدقة في المستقبل.


(شسکل رقم ه) قطساع طولسی فی بئر زمسزم









(شـــكل رقم ٧) مقطع يبين فتحات المياه في بئر زمزم



(شكل رقم ٨) مقطع عرضي على مستوى منابع مياه زمزم يبين اتجاهات المصادر



(شكل رقم ٩) مقطع طولي في اتجاه الكعبة



(شــــكل رقم ١٠) مقطع طولي يبين مصدر المياه من اتجاه الكعبة

### مادندندشرنان

من المعروف أن الآبار تغذى بالمياه المتواجدة في باطن الأرض من الأودية أو من الشقوق الصخرية نتيجة لعسوامل مختلفة. وقد رأينا أن نعطى القارىء على الصفحات التالية فكرة مبسطة عن مصادر المياه المغذية للآبار العادية بصفة عامة وعلاقة ذلك ببئر زمزم. أما بالنسبة للقارىء المتخصص فسوف يجد بابا كاملا عن الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية.

#### الياه الجوفية:

تنقسم المياه الجوفية الى قسمين:

١ ـ مياه تواجدت في الصخور النارية أثناء تبلورها من الكتلة النارية في باطن الارض أو في الصخور الرسوبية أثناء تكوينها. وهذه المياه تتواجد على أعهاق كبيرة وهي عدودة الحركة وقد تصل الى سطح الأرض نتيجة لتشقق القشرة الأرضية.

٢ ـ المصدر الرئيسي للمياه تحت الأرضية وهومايترسب
 في باطن الأرض من مياه الأمطار وهذه المياه تتواجد على طبقات متميزة.

#### أ\_منطقة متشبعة بالياه:

وتكون المياه حرة الحركة فى الاتجاه الجانبى ويحدها من أعلى مستوى المياه الجوفية وهو غير ثابت المنسوب انها ينخفض ويرتفع تبعا لظروف عدة أهمها توافر الأمطار والعوامل الجيولوجية والعوامل الطبوغرافية.

#### ب ـ منطقة مياه الخاصة الشعرية:

يتواجد فيها الماء إلا انها لاتملأ جميع مسام التربة

ويتوقف سمك هذه الطبقة على اتساع مسام التربة ( كلما ضاقت زاد السمك) وقطر الحبيبات (كلما صغر زاد السمك) وقوة الجذب والتوتر السطحى مابين حبيبات التربة وقطرات الماء.

#### منطقة مياه التوتر أو الجذب السطحى:

وهذه المنطقة تعلو منطقة مياه الخاصة الشعرية وتتواجد فيها المياه على هيئة رقائق تغلف حبيبات التربة إلا أن فقاقيع الهواء في هذه المنطقة تأخذ في الاتصال مع بعضها البعض.

وكلها اتجهنا الى أعلى نجد أن الأخلفة المائية الرقيقة المحيطة بحبيبات التربة تأخذ في التلاشي مع ازدياد كمية الهواء في المسام.

ويمكن تقدير كمية المياه التي يمكن ضخها من الآبار بتطبيق الأسس والقوانين الهيدروليكية التي تربط مابين العوامل المؤثرة على سير المياه من الطبقات المسامية من الآبار.

#### القوانين الهيدر ولكية للآبار العادية

إذا أخذنا قطاعا رأسيا في بئر ما والتربة المجاورة له ورسمنا منسوب المياه في البئر والتربة أثناء سحب الماء من البئر نجد أن الخط الواصل بين هذه المناسيب هو عبارة عن غروط مقلوب قاعدته إلى أعلى ورأسه عبارة عن منحنى ورأسه هو منسوب المياه في البئر أثناء السحب وهو مايسمي غروط الانخفاض أو الهبوط.

Q = معدل التصرف K = معامل النفاذية

H = الارتفاع الأصلى للمياه الجوفية (قبل السحب)

h = ارتفاع المياه الجوفية اثناء السحب.

R = نصف قطر دائرة تأثير البئر.

ا = نصف قطر البئر.

١ ـ معادلة منحنى هبوط منسوب المياه الجوفية :

$$Q = 1,36 \text{ K} \frac{(H^2 - Y^2)}{\log 10 \text{ R/r}}$$


٢ \_ معادلة تصرف البئر في مدة الزمن:

$$Q = 1,76 \text{ K} \frac{(H^2 - h^2)}{\log 10 \text{ R/r}}$$


وبديهى أنه لمعرفة تصرف البئر (Q) يعوض فى المعادلة بقيمة الحدود الأخرى وبمراجعة هذه الحدود نجد أن جميعها يمكن معرفتها الانصف القطر لدائرة تأثير البئر (R) التى تتغير بتغير (h) ، (Q).

إلا أنه يلاحظ أن التغيير في قيمة ( R ) لايؤثر تأثيرا كبيرا على قيمة ( Q ) وبذلك يمكن كتقدير تقريبي للتصرف اعتبار قيمة ( R ) تساوى مابين ٣٠٠، ٣٠٠، مة ا

وبالنسبة لمعامل النفاذية هناك جداول تحدده حسب نوع التربة



لوحة زيتية منقولة من الصور المأخوذة لداخل البثر تبين المصدرين الرئيسين



غروط هبوط منسوب المياه في البئر أثناء سحب المياه

#### الأمطيار:

تسقط الأمطار في شبه الجزيرة العربية في فصل الشتاء عادة وهي قليلة وتحدث نتيجة للاعاصير التي تحيط بشبه الجنيرة العربية والتي تتحرك من شرق البحر الأبيض المتوسط نحو منطقة دجلة والفرات. وتتحرك بعض هذه الأعاصير تجاه الجنوب بمحاذاة ساحل البحر الأحمر. وهذه الأعاصير هي التي تسقط الامطار في فصل الشتاء في مكة المكرمة وتتجه جنوبا نحو اليمن. وعادة مايهطل المطر في شكل سيول غزيرة تستغرق ساعة أو ساعتين. وقد بدأ تسجيل سقوط الأمطار في مكة المكرمة عام وقد بدأ تسجيل سقوط الأمطار في مكة المكرمة عام فيه المعلومات التي جمعت عن الأمطار التي هطلت منذ فيه المعلومات التي جمعت عن الأمطار التي هطلت منذ ما ١٩٧٩ ميلادية، أن معدل الأمطار السنوي يتراوح بين ٢١ ملليمتر و٦ , ٨٨ مللميتر، وكان أقصى معدل سجل في يوم واحد هو ملكيرة.

#### السيول:

لما كان المطريحدث نتيجة تدفق فجائى من السحب فان السيول تحدث فى الحال لآن سطح الأرض فى هذه المنطقة شديد الانحدار والتكوينات الصخرية صلدة صهاء وغير مسامية فلا تجد السيول مايعوق تقدمها. وقد تعرضت مدينة مكة المكرمة منذ أقدم العصور الى سيول متفاوتة الشدة . ولقد سجل المؤرخون هذه السيول والحوادث التى وقعت وأودت بحياة كثير من الناس فى الحرم حين كانت السيول الفجائية تندفع من كل اتجاه وجانب.

وينحدر وادى ابراهيم من ناحية الشيال الشرقى والجنوب الشرقى. والمنفذ الوحيد لتصريف المياه المتدفقة كلها يقع بجوار الحرم الشريف عبر الوادى الضيق. ومساحة هذه المنطقة ليست كبيرة فهى لاتزيد عن ٦٥٠

هكتار (١٦٠٠ فدان). ومن ثم يمكن أن تحدث من هذه المنطقة الصغيرة سيول كبيرة مدمرة بسبب انحدارا التلال الصاء حولها. وقد لوحظ خلال سيل عام ١٣٨٨ه أنه حدث فيضان شديد نتيجة للسيول المنحدرة من مناطق أجياد والتي جاءت من اتجاهين هما السد وبئر بليلة.

ومع ذلك فان معظم السيول الجارفة التي اقتحمت مكة المكرمة والحرم الشريف محدثة أضرارا بالغة لمباني الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وأدت الى خسائر فادحة في الأرواح والمباني كانت تأتى عادة من منى وجبل النور ووادي جعرانية والتي تقيع خارج البوادي الأوسيط تجاه الجنوب الشرقي والشرق والشمال. وتبلغ مساحة منطقة المياه حوالي ۷۰۰۰ هكتار (۲۷ ميل مربع) . وتدخل السيول الآتية من منى الى المدينة من الوادى عند منطقة الششة. أما السيول الآتية من جبل النور ووادي جعرانه فإنها تتدفق عبر الوادي بالقرب من القصر الملكي القديم. وبعض هذه السيول يتدفق من جهة الشال. وجميع هذه السيدول تصل الى الحرم الشريف عند القشاشية من الناحية الشالية الحجون والمعلاه والغزة حيث تنضم اليها معظم السيول المتدفقة من الأجزاء المرتفعة من مكة المكرمة باستثناء بعض السيول تتدفق من جبل أبي قبيس ومنطقة أجياد في الشهال الشرقي والشرق لتصل مباشرة الى منطقة باب الملك. وهذه كلها تتصرف الى المسيال مباشرة مارة بالحرم الشريف.

وتذكر سجلات التاريخ ٨٦ حادثا للسيول بعد ظهور الاسلام. وتوصف شدة هذه السيول باستعمال صيغ المبالغة مثل «لم يحدث من قبل مثيل هذا» أوبها وصل اليه المستوى داخل الحرم » «حتى الحجر الأسود أوباب الكعبة أو فوق قفل الباب أو فوق أعمدة القناديل ». كها تقاس هذه السيول أحيانا بها أحدثته من خسائر في الأرواح والممتلكات. ويستغرق تصريف هذه السيول يومين أحيانا. وتوصف شدتها وحجمها أحيانا

باستخدام تعبيرات معينة «كنهر النيل وقت الفيضان » ويسوضح الجسدول رقم (٣) بعض هذه السيول التي حدثت منذ فجر الاسلام.

وبعد عام ۱۳۲۷ه حدثت بعض السيول في أعوام: ١٣٢٨، ١٣٣٠، ١٣٥٠، ١٣٤٤، ١٣٣٠، ١٣٢٨، ١٣٢٨، ١٣٢٨، ١٣٧٦ه ما ١٣٧٠ هذه السيول لم تكن شديدة لذلك لم تذكر في الجدول السابق. وإن كان أهم هذه السيول ماحدث في الخامس من ذي القعدة عام ١٣٨٨ه عندما سبق هذا السيل هطول أمطار غزيرة في المنطقة مع انسداد مجرى السيل جزئيا بواسطة السيارات التي انجرفت داخل فتحته وغمرت المياه منطقة الحرم بأكملها وارتفعت حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة.

وقد تحدثت كتب التاريخ عن علاقة الأمطار والسيول ببئر زمزم فقال الأزرقى فى تاريخه (١) «ثم كان قد قل ماؤ ها (أى بئر زمزم) جدا حتى كانت تجم فى سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين ومائتين، فضرب فيها تسعة أذرع سحا فى الأرض فى تقرير جوانبها ثم جاء الله بالأمطار والسيول فى سنة خمس وعشرين ومائتين فكثر ماؤ ها ».

كها جاء في موضع آخر من تاريخ الأزرقي (٣): أنه «يأتي على زمزم زمان تكون أعذب من النيل والفرات، قال أبو محمد الخزاعي: وقد رأينا ذلك في سنة احدى وثهانين ومائتين وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة فسال واديها بأسيال عظام في سنة تسع وسبعين وسنة ثهانين ومائتين فكثر ماء زمزم وارتفع حتى كان قارب رأسها فلم يكن بينه وبين شفتها العليا الا سبعة أذرع أو نحوها ومارأيتها قط كذلك ولاسمعت من يذكر أنه رآها كذلك وعربها أهلها وكنت وأنا وكثير من أهل مكة نختار الشرب منها لع ذوبته وأنا رأيناه أعذب من مياه العيون ولم أسمع أحدا من المشايخ يذكر أنه رآها بدّه العذوبة ثم غلظت

<sup>(</sup>١) اخبار مكة (٢) اخبار مكة

	and the second of the second o	Quite service	v					معلومات عن سقوط المطر «بالم» -
مجموع نزول المطر	مجموع الوقت			600	7 .	•	سقوط المطر	( . )
في يوم واحد	دقيقة ساعة	ساعتان	ساعة	دقيقة	دقيقـة	دقائـق	تاریخ (میلادی)	
۳۰, ٤	• _ \$ •	- Control of the Cont	7, 7	۲۸,۰	Y0, A	۱۸,۰	79/11/74	
40,9	1 - 2 .	۲۰,۰	17,7	10,0	۸,۸	٧,٠	V•/1•/1V	المقياس: نوع سياب
14,4	1 - 2 .	٧,٦	٧, ٢	٩, ٤	٦, ٢	٤,٦	V./17/11	
11, 0	· _ 6 ·	-	11, •	١٠, ٩	4,7	٧, ٢	V1/1/41	
٣٠,٨	1 _ 1 =	-	Y4, A	70, .	۲۳,۰	18, .	V1/Y/14	
٧, ٢	* <b>–</b> **			_	٧, ٢	٦, ٩	V1/9/1V	
1., 4	٠_6 ٠		١٠,٠	٨,٨	۸,٦	٨,٤	V1/17/V	
٥,٨	Y _ 1 •	0, 7	٤,٢	۴, ۲	7,7	٧,٤	VY/1/V	
٥, ٩	• - 4 •	-	_	٥,٦	٥, ٢	٤,٠	VY/A/Y0	
٤, ٩	· _ * ·	Minimaggay		٤,٦	٤,٤	٤,٤	VY/4/Y1	
٥,٠	<b>7 - 7</b> •	٤,٤	۲,۸	١,٦	١,٢	۰ , ۸	VY/1./Y9	

## المسجل لم يكن ذا فاعلية خلال عامى ٧٣ - ٧٤

19,7	Y-10	<del></del>	18,7	4,7	٨,٢	٥, ٠	Vo/.1/17
۸,۰	1_0.	consistent .	Shiring .	٤,٦	٤, ٢	٣,٨	Vo/.1/4.
14, .	· & &	approx.		9629		٥,٤	Vo/. 1/. 0
٤٣,٠	67	nema nema	Section 1	۳۰, ۲	Y . , Y	17, 8	V0/. 2/. A

بعد ذلك في سنة ثلاث وثمانين ومابعدها وكان الماء في الكثرة على حاله وكنا نقدر أنها لوكانت في بطن وادى مكة لسال ماؤها على وجه الأرض لأن المسجد أرفع من السوادي وزمزم أرفع من المسجد وكانت فجاج مكة وشعابها في هاتين السنتين وبيوتها التي في هذه المواضع تتفجر ماء ».

وقد حدث في عام ١٣٨٨ه أن هطلت أمطار غزيرة على مكة المكرمة ودخل السيل الى الحرم المكى الشريف ووصل الى باب الكعبة . وحيث أنه لم يكن هناك في ذلك الحين شبكة لتصريف المياه في الحرم فقد جرى ضخ المياه المتجمعة وشكلت لجمة كنت من بين أعضائها لفحص مياه بئر زمزم . وكان البئر داخل غرفة وقمنا بفتح الغرفة ولاحظنا أن المياه تتدفق من فوهة البئر الى الخارج وكان البسطاء يقولون أن « البئر ينظف نفسه » .

وكان في يدى منديل من الورق فألقيته على سطح الماء فإذا بالماء يجرف المنديل إلى الخارج ووجدت خرطوما على الأرض طوله حوالى مترين فأخذته ووضعت طرفه وسط البئر فتدفق الماء من الطرف الآخر. ويدل هذا على أن هناك ضغطا يدفع الماء من أسفل الى أعلى مما يؤكد أن بئر زمزم يعمل كبئر ارتوازى عندما تهطل الأمطار. وعندما تذوقت مياه بئر زمزم وجدتها حلوة بالفعل. وقد تم أخذ عينات من البئر وتحليلها وتبين أنها أحلى من أى مياه في مكة. وقد ظل إندفاع المياه من البئر وضعه على هذا النحو لفترة من الرمن حتى خف الضغط وبدأت المياه تنقص تدريجيا حتى عاد البئر الى وضعه الطبيعي أى الى حوالى ثلاثة أمتار من فوهة البئر ولكن ذلك استغرق فترة طويلة. وهذا دليل على أن مصادر بئر زمزم تختلف عن المياه الجوفية . حيث أنه لم يحدث ذلك

في بئر الداودية على سبيل المثال فلوأن المياه الجوفية ارتفعت في المنطقة كلها لارتفعت المياه في بئر الداودية وفي الأبار المحيطة بالحرم الشريف. وهذا يعطى قناعة بأن هناك مصدرا مستقلا ببئر زمزم. والشيء الآخر أنه عندما حللنا مياه بئر زمزم عند الكشف على البئر بعد الاحداث التي وقعت في الحرم المكى الشريف في محرم عام المتى وقعت في الحرم المكى الشريف في محرم عام الرئيسية للبئر عدم وجود أي تلوث بها واختلاف نوعياتها عن المصادر الأخرى.



صورة توضح تراكم السيارات وانجرافها بعد هطول الأمطار وماتسببه من انسداد لمجاري تصريف الأمطار وقد أخذت في يوم ١٣٨٨/١١/٤

المستودي ال	الدرجة	الوصـــــف	العـــام	الرقم المسلسل
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
الدور وقتل اعداد من الناس واضطر الناس الى تسلق قمم التلال لينقذوا أنفسهم . الدور وقتل اعداد من الناس واضطر الناس الى تسلق قمم التلال لينقذوا أنفسهم . الدور وقتل اعداد من الناس واضطر الناس الى تسلق قمم التلال لينقذوا أنفسهم . الاسيلا عليها دخل الكعبة وقتل كثيرا من الناس حين وقعت عليهم البيوت . الاسيلا عليها لدرجة أنه لم ير مثله من قبل فقد اقتحم الحرم كأنه بحر من الماء . الاسيلا عليها الدرجة أنه لم ير مثله من قبل فقد اقتحم الحرم كأنه بحر من الماء . الاسيلا عليها ارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة وأتلف عمودين وتوفي حوالي عشرين شخصا كيا أحدث لكثير من الدور خسائر جسيمة . المدت الملي حوم الكعبة وارتفع حوالي ربع متر فوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى يثر زمزم بحوالي . المدت الحرم والكعبة وزمزه وأتلف عدداً من البيوت . المدت للحرم وارتفع عن قبل باب الكعبة بحوالي نصف متر واغرق أعمدة القناديل ويثر زمزم . المدت الحرم وارتفع عن قبل باب الكعبة بحوالي نصف متر واغرة أعداد الميا المعادة القناديل في المطاف وأودى بحياة المعاد . المدت الحرم وارتفع عن قبل باب الكعبة بناس الكعبة المرتف في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت المياء وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت المياء وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الحرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الفياد وروتف عوارتف فوق علم باب الكعبة . المدت الخرم وارتفع طوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المدت الخرم وارتفع موالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . المسين من المناس وخورة موارتف فوم عدم من الناس داخل الحرم وناراحة من الناس ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطور ورتفع مترة المناس بنين الشرو القدور المراحة المناس بنين		من علام الما الما الما الما الما الما الما		4
الدور وقتل اعداد من الناس واضطر الناس الى تبيلق قيم التلال ليتقذوا أنفسهم .  الدور وقتل اعداد من الناس واضطر الناس الى تبيلق قيم التلال ليتقذوا أنفسهم .  كان سيلا عظيا دخل الكعبة وقتل كثيرا من الناس حين وقعت عليهم البيوت .  كان سيلا علوه الدرجة أنه لم يرمثله من قبل فقد اقتحم الحرم كانه بحر من الماء .  كان سيلا علوه الدرجة أنه لم يرمثله من قبل فقد اقتحم الحرم كانه بحر من الماء .  كان سيلا عظيا اوتقع حويل بنصف متر فوق عتبة باب الكعبة وأنلف عمودين وتوفي حوالي عشرين شخصا كيا احدث لكثير من الدور خسائر جسيمة .  مدخل السيل حرم الكعبة وارتفع حوالي ربع متر فوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بثر زمزم بحوالي انصف متر خوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بثر زمزم بحوالي المسلام .  مدخل السيل حرم الكعبة وارتفع حوالي ربع متر فوق المستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بثر زمزم بحوالي المستوى عتبة باب الكعبة وزائد عن البيوت .  مدخل الحرم والكعبة وزمزم وآتلف عدداً من البيوت .  مدخل الحرم وارتفع عن بناب الكعبة بحوالي نصف متر واغرق أعمدة القناديل وبثر زمزم .  مدخل الحرم وورتف عن فقل باب الكعبة بحوالي نصف متر واغرة أعدة القناديل في المطاف وأودى بحياة وارتفع حوالي أنصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  مدخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  دخل الحرم وارتفع خوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل المرام وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع وارتفع وقوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع وارتفع والي الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر الناس داخل الخرم وارتفع خوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع خول قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع حوالي ورقع عدم من الناس داخل الحرم وارتفع حوالي مورة عبتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق ها مثيل تشبه فيضان نهر من دخل دخر مورة فومرت جميع الطرق وأضطو الناس أن يسبحوا .  د در الحرم ورفق فومرت جميع الطرق وأضطو الناس أن لكن أنحاء مكة لدرجة لم يسبق ها مثيل تشبه فيضان نهر المورة عرب فعمرت جميع الطرق وأضطو الناس أن يسبحوا .				
المجاب المحاب ا	, A		094	4
۱ کان سیلا عارما لدرجة آنه لم پر مثله من قبل فقد اقتحم الحرم کانه بحر من الماء. ۲۱ کان سیلا عارما لدرجة آنه لم پر مثله من قبل فقد اقتحم الحرم کبیرة - آودی بحیاة آلف شخص. ۲۱ کان سیلا عظیا ارتفع حوالی نصف متر فوق عتبة باب الکعبة واتلف عمودین وتوفی حوالی عشرین شخصا کیا احدث لکثیر من الدور خسائر جسیمة. ۲۱ مدخل السیل حرم الکعبة وارتفع حوالی ربع متر فوق مستوی عتبة باب الکعبة وزاد عن مستوی بثر زمزم بحوالی نصف متر. ۲۱ مستوی عتبة باب الکعبة من المبرو خوا الکعبة وارتفع حوالی ربع متر فوق مستوی عتبة باب الکعبة وزاد عن مستوی عتبة باب الکعبة وزاد عن مستوی عتبة باب الکعبة حوالی المبرو الکعبة وزاد عن مستوی عتبة باب الکعبة حوالی نصف متر واقع و العرب وارتفعت المیاه ثلاثة آرباع المتر فوق ۱۸ مد کان من أعظم السیول سواء فی الجامهای آلونی الاسلام . أحدث خسائر کثیرة فی الأرواح اذ آودی بحیاة حوالی ۱۸ مد کان من أعظم السیول سواء فی الجامهای المی نصف متر واغوق اعمدة الفنادیل ویئر زمزم . ۲۱ مدخل الحرم وارتفع عن قفل باب الکعبة وقد بقیت المیاه یوما ولیلة . ۲۱ مدخل الحرم وارتفع عن قفل باب الکعبة و الموا والکعبة وارتفع الی أعمدة الفنادیل فی المطاف وآودی بحیاة الف شخص، وقد انهارت جدران الکعبة المشروقة فی الیوم الثانی وأعاد السلطان مراد بناءها . ۲۱ دخل الحرم وارتفع حوالی نصف متر فوق عتبة باب الکعبة . ۲۱ دخل الحرم وارتفع عوق قفل باب الکعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع تالیاه الی اعمدة القنادیل وفاضت میاه زمزم وتعطلت المعرم وارتفع فوق قفل باب الکعبة بنصف متر وارتفعت المیاه الی اعمدة القنادیل وفاضت میاه زمزم وتعطلت خس صلوات وضرق عدد من الناس داخل الحرم وخرة بعتها الطرق واضطر الناس أن بسیحوا . ۲۱ النیل ودخلت الحرم وغمرت جمع الطرق واضطر الناس أن بسیحوا .	territorius de la constante de			٤
\tag{ \text{VYI} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				٥
۱۰ کان سیلا عشلیا ارتفع حوالی نصف متر فوق عتبة باب الکعبة وأتلف عمودین وتوفی حوالی عشرین شخصا کیا أحدث لکثیر من الدور خسائر جسیمة.  ۸ محلات أمطار غزیرة تبعها سیل حرم الکعبة وارتفع حوالی ربع متر فوق مستوی عتبة باب الکعبة وزاد عن مستوی بثر زمزم بحوالی نصف متر.  ۸ مطلت أمطار غزیرة تبعها سیل دخل الحرم من جمیع أبوابه من الشرق والغرب وارتفعت المیاه ثلاثة أرباع المتر فوق مستوی عتبة باب الکعبة و دمن واتلف عدداً من البیوت.  ۸ دخل الحرم والکعبة وزمزم وأتلف عدداً من البیوت.  ۸ دخل الحرم وارتفع عن قبل باب الکعبة بحوالی نصف متر وأغرق أعمدة الفنادیل وبئر زمزم.  ۱۲ مرد المحرم وارتفع عن قبل باب الکعبة بعدالی نصف متر وأغرق أعمدة الفنادیل وبئر زمزم.  ۱۳ مرد الحرم وارتفع عن قبل باب الکعبة بعدالی نصف متر وأعراق المنائل مراد بناءها.  ۱۳ دخل الحرم وارتفع حوالی نصف متر قوق عتبة باب الکعبة.  ۱۰ دخل الحرم وارتفع حوالی نصف متر قوق عتبة باب الکعبة باب الکعبة.  ۱۲ دخل الحرم وارتفع حوالی نصف متر قوق عتبة باب الکعبة باب الکبة باب الکعبة باب الکبه باب الکبه باب الکعبة باب الکبه باب الکبه باب الکبه باب الکبه باب الکب	,		VVI	٦
المحدث لكثير من اللوورخسائر جسيمة .  محلت السيل حرم الكعبة وارتفع حوالى ربع متر فوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بئر زمزم بحوائي المصف متر .  محلت أمطار غزيرة تبعها سيل دخل الحرم من جميع أبوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع المتر فوق المستوى عتبة باب الكعبة .  مستوى عتبة باب الكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت .  مدخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت .  مدا من مأعظم السيول سواء في الجاهلية أوفي الاسلام . أحدث خسائر كثيرة في الأرواح اذ أودى بحياة حوالي المعبد و دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبثر زمزم .  مدخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة .  مدخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة .  مدخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عنبة باب الكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة المعبد .  مدخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  مدخل الحرم وارتفع وقوق قفل باب الكعبة بنصف متر .  مدخل الحرم وارتفع وقوق قفل باب الكعبة بنصف متر .  مدخل الحرم وارتفع وقوق قفل باب الكعبة .  مدخل الحرم وارتفع وقوق قفل باب الكعبة بنصف متر .  مدخل الحرم وارتفع وقوق قفل باب الكعبة .  مدخل الحرم وروتفع عد من الناس داخل الحرم وخاصول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان بهر الناس ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر وأرسة على المناس الناس الناس المناس المناس المناس المناس والمناس وغرب وغمرت جميع الطرق واضطر عالم المناس			٨٠٢	٧
۸۲۰ دخل السيل حرم الكعبة وارتفع حوالي ربع متر فوق مستوى عتبة باب الكعبة وزاد عن مستوى بئر زمزم بحوالي المحلف المصل فنيرة تبعها سيل دخل الحرم من جميع أبوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع المتر فوق مستوى عتبة باب الكعبة.  ۸۲۱ دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت.  ۸۲۱ دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت.  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم.  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم.  ۸۲۱ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة.  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر وقد بقيت المياه ودخل الحرم والكعبة وأودى بحياة المشرقة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها.  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع موق قفل باب الكعبة باب الكعبة .  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع موق قفل باب الكعبة باب الكعبة .  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .  ۸۲۱ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع وقوق عند من الناس داخل الحرم وخارجه .  ۸۲۷ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة المشرقة في اليوم الثاني أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت المحبة وخراء وخراحه من متر وخراحه الحرم وخراحه وخراحة عدد من الناس داخل الحرم وخراحه المحبة مطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .  ۱۳۲۵ النيل ودخلت الحرم وغرمت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .	One of the last of		HANDERS AND	
المحمد ا			A70 "	٨
مستوى عتبة باب الكعبة .  دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت .  ١٠ كان من أعظم السيول سواء في الجاهلية أو في الاسلام . أحدث خسائر كثيرة في الأرواح اذ أودي بحياة حوالي المحمد المحمد المحمد الخرم وحده .  ١٢ حدل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القتاديل وبثر زمزم .  ١٣ حدل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة .  ١٥ حدل الحرم ووصل قرب باب الكعبة .  ١٥ المحمد المسيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودي بحياة المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر المحمد ال	1		and the state of t	200
مستوى عتبة باب الكعبة .  دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلف عدداً من البيوت .  ١٠ كان من أعظم السيول سواء في الجاهلية أو في الاسلام . أحدث خسائر كثيرة في الأرواح اذ أودى بحياة حوالي المحمد المحمد المحمد الخرم وحده .  ١٢ حدل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبثر زمزم .  ١٣ دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة .  ١٠ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة .  ١٠ ١٠٩ المسلم أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الي أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة ألف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها .  ١٠ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  ١٠ ١٠٧ الخرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر الدخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .  ١١ ١٢٨ ١٠٨ المدفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .		هطلت أمطار غزيرة تبعها سيل دخل الحرم من جميع أبوابه من الشرق والغرب وارتفعت المياه ثلاثة أرباع المتر فوق	۸۹۷	٩
۱۱ کان من أعظم السيول سواء في الجاهلية أو في الاسلام . أحدث خسائر كثيرة في الأرواح اذ أودى بحياة حوالي ١٨٠ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم . ١٢ ٩٧٠ دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة . ١٧٣ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة . ١٠٥ ١٠٥ المحبة وقد بقيت المياه يوما وليلة . ١٠٣٩ ١٠٣ السيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة ألف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها . ١٠٥٥ ١٠ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . ١٠٥٥ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر المحبة المناه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت المحبة المناس داخل الحرم وخارجه . ١٢٧٨ موارتف وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه . ١٣٧٨ في ١٢ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا . ١٣٧٥ النيل ودخلت الحرم وحميات الحرم وحميات الحرم وحميات الخرم وحميات الحرم وحميات الخرم وحميات الحرم وحميا	1		SEASON E SPORGONIA PROPERTO DE LA CONTRACA DEL CONTRACA DEL CONTRACA DE LA CONTRA	
۱۸۰ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبتر زمزم . ۱۲ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبتر زمزم . ۱۷ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة . ۱۰۵ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة . ۱۰۳۹ تبع السيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها . ۱۰۵ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . ۱۷ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر العمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت المدفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت المدفعت المياه وفق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه . ۱۳۷۸ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .	1	دخل الحرم والكعبة وزمزم وأتلفعدداً من البيوت.	۸۷۱	١.
۱۲ دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم. ۱۲ دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة. ۱۷		كان من أعظم السيـول سواء في الجـاهليـة أو في الاســلام . أحــدث خسائر كثيرة في الأرواح اذ أودي بحياة حوالي	۸۸۰	11
۱۳ دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة. ۱۳ (۱۰۳ دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة. ۱۰ (۱۰۳۹ تبع السيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها. ۱۰ (۱۰ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة. ۱۰ (۱۰۷۳ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر اندفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت المعبة وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه. ۱۲ (۱۲۷۸ خس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه. ۱۳ (۱۳۷۵ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا.	۲	۱۸۰ شخصا داخل الحرم وحده.		Sanicoperation (Special Special Specia
۱۰۳۹ الخرم ووصل قرب باب الكعبة .  ۱۰۳۹ تبع السيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودى بحياة الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها .  ۱۰۵۰ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .  ۱۰۷۳ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر .  ۱۲۸ ۱۲۰۸ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .  ۱۲۸ ۱۲۷۸ دخل الحرم وارتفع فوق عدل باب الكعبة .  ۱۲۷۸ في ۱۲۰۸ دي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .	۲	دخل الحرم وارتفع عن باب الكعبة بحوالي نصف متر وأغرق أعمدة القناديل وبئر زمزم.	97.	17
۱۰۳۹ الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها. ۱۰۵ الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها. ۱۰۵۰ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة. ۱۰۷۳ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر ۱۲۸۸ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة. ۱۲۸۸ ۱۲۸۸ محمل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة. ۱۲۸۸ محمل الخرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة. ۱۲۷۸ الندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت خمس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه. ۱۳۲۵ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا.	•	دخل الحرم وارتفع عن قفل باب الكعبة وقد بقيت المياه يوما وليلة .	941	14
الف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها.  دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة.  دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر  دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر  دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة.  ۱۸ ۱۲۰۸  ۱۸ ۱۲۷  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۷۸  ۱۸ ۱۲۸  ۱۸ ۱	1	دخل الحرم ووصل قرب باب الكعبة .	944	١٤
۱۰۵۰ دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة . ۱۷ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر ١٠٧٨ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة . ۱۸ ۱۲۸ ۱۲۸ ۱۲۰۸ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة . ۱۸ ۱۲۷۸ ۱۲۷۸ اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت محس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه . ۱۳۲۵ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .		تبع السيل أمطار غزيرة لم يسبقها مثلها ودخل الحرم والكعبة وارتفع الى أعمدة القناديل في المطاف وأودي بحياة	1.49	10
۱۷ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .  ۱۸ ۱۲۸	۲	ألف شخص، وقد انهارت جدران الكعبة المشرفة في اليوم الثاني وأعاد السلطان مراد بناءها.	overweithich kinner	AND VARIOUS CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE
۱۲۰۸ دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .  ۱۲۰۸ اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت خمس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه .  ۲۰ افعاد في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .	1	دخل الحرم وارتفع حوالي نصف متر فوق عتبة باب الكعبة .	1.00	A The second sec
۱۹ اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت خسس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه.  ۱۹ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا.	4	دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة بنصف متر	1.74	\ \
خس صلوات وغرق عدد من الناس داخل الحرم وخارجه.  ۱۳۲۵ فی ۲۱ ذی الحجة هطلت أمطار غزیرة تبعتها سیول من كل أنحاء مكة لدرجة لم یسبق لها مثیل تشبه فیضان نهر الناس أن یسبحوا.		دخل الحرم وارتفع فوق قفل باب الكعبة .	١٢٠٨	١٨
۲۰ في ۲۱ ذي الحجة هطلت أمطار غزيرة تبعتها سيول من كل أنحاء مكة لدرجة لم يسبق لها مثيل تشبه فيضان نهر الناس أن يسبحوا .	No.	اندفعت المياه واقتحمت الحرم فجأة قبل الفجر وارتفعت المياه الى أعمدة القناديل وفاضت مياه زمزم وتعطلت	1777	19
النيل ودخلت الحرم وغمرت جميع الطرق واضطر الناس أن يسبحوا .	*	· -	ALEXANDER CONTRACTOR C	SEATON CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE
	PATRICIA DE LA COMPANION C		1770	* * **********************************
٢١   ١٣٢٧   جاء في ٢٣ ذي الحجة ودخل الحرم وامتلأ وارتفع حوالي أربعة أمتار.	And the second s		Management of the Control of the Con	passophiodistations:
9 2	-	جاء فی ۲۳ ذی الحجة ودخل الحرم وامتلأ وارتفع حوالی أربعة أمتار.	1440	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# تاریخ السیول فی الحرم الشریف المصدر طاهر کردی - تاریخ مکة المجلد الثانی

#### نوعية الدرجة

١ ـ السيول التي دخلت الحرم وإرتفعت داخل الكعبة إلى مستوى قفل باب الكعبة.


٢ ـ السيول التي دخلت الحرم واستخدمت صيغ المبالغة في وصفها.

٣ ـ بعد عام ١٣٢٧ حدثت سيول في أعوام:


- 170 · - 178 £ - 1770 - 177 · - 177 ٨

1791 - 1771 - 1771 - 3A71 - AA71 - 3P71


ولكن هذه السيول كانت غير شديدة ولذا لم تذكر في الجدول السابق وقد حدثت سيول أثناء مرحلة الانشاء كان أهمها ماحدث في الخامس من ذي القعدة عام ١٣٨٨ هـ وقد سبق هذا السيل هطول الامطار الغزيرة في المنطقة مع انسداد مجرى السيل الجزئي بواسطة السيارات التي انجرفت داخل فتحته، وقد غمرت مياهه منطقة الحرم بأكمله وأرتفعت حوالي نصف متر فق عتبة باب الكعبة.



صورة توضح مستوى الماء داخل الحرم بعد انسداد مجرى تصريف الأمطار ودخول السيل إلى الحرم المكى وذلك في يوم ١٣٨٨/١١/٤



صورة توضح إرتفاع منسوب المياه الى مستوى باب الكعبة



صورة توضح الجهود المبذولة لتنظيف الحرم من مياه الأمطار وكذلك يلاحظ مدخل بثر زمزم

### الطاقة الإناجة ليزيزم

جرت عدة محاولات في السسابق لقيساس الطاقسة الانتساجية لبئز زمزم ولكن النتائج التي تم التوصل اليها كانت جميعها تقديرية. . حيث أن اجراء الاختبارات اللازمة لقياس الطاقة الانتاجية للبئر يتطلب توافر عدة عوامل أهمها استخدام مضخات ضخمة لضخ المياه من البئر بأسلوب معين وتصريف هذه المياه بعيدا عن الخزانات الخاصة بمياه زمزم والتي لاتتسع للكميات الواجب ضخها وكذلك توقف الاستخدامات اليومية لبئر زمزم وهو الأمر العسير نظرا لما لمياه زمزم من مكانة في قلوب المسلمين وتهافتهم على الشرب منها آناء الليل وأطراف النهار.

وقد جرت أول محاولة جدية لاختبار الطاقة الانتاجية لبئسر زمسزم بالامكانسات المتساحسة وفي ظل ظروف الاستخدامات اليومية لمياه زمزم وذلك في عام ١٣٩١ هـعندما كلفت وزارة السزراعسة والميساه الجيسولوجي بوزارة الاستاذ/مصطفى نوري مديسر قسم الجيولوجي بوزارة الزراعة والميساه في ذلك الحين باجراء دراسة للطاقة الانتاجية لبئسر زمزم وقد قمت بمساعدته ونورد فيها يلي ملخصا للاختبارات التي أجريت والنتائج التي أجريت والنتائج التي أجريت التوصل اليها والتي ضمنها تقريره الذي أعده في هذا الشأن.

1 ـ توجد على البئر مضختان من النوعية الطاردة المركزية (Centrifugar Pump) تدار بواسطة الكهرباء ومركبتان على رقبة البئر احداهما كبيرة والأخرى صغيرة. وقوة المضخة الكبيرة ٥٠ حصان وطاقتها الانتاجية ٣٠ متراً مكعباً في الساعة أما الصغيرة فطاقتها الانتاجية ٣٠ متراً مكعباً في الساعة.

٢ ـ تضخ المضخة الكبيرة خلال أنابيب ٣ بوصات الى خزان مرتفع على سطح الحرم سعته ٢٠, ٥ ١ متراً طولاً،
 ٢٠ متراً عرضاً، ١,٤٠ مترا ارتفاعا.

٣ ـ تضخ المضخة الصغيرة خلال أنابيب ٢,٥ بوصة ثم
 ٢ بوصة الى خزانين يقعان على جانبى غرفة البئر سعة
 كل منها ٩٠,٥متراً طولاً، ١,٩٠ متراً عرضاً، ٢,١٩
 متراً ارتفاعا.

٤ ـ يمتلىء الخيزان العلوى بواسطة المضخة الكبيرة
 خلال ثلاث ساعات ونصف أما الخيزانات الصغرى
 فتمتلىء خلال ٥٢ دقيقة تقريبا لكل منها.

• - تمت عملية الضخ بالمضخة الصغيرة فقط وقد انخفض مستوى الماء بفعلها من ٢,١٦ مترا (مستوى الماء الثابت) الى ١,٧٤ مترا خلال ٧ دقائق من بدأ التجربة والى ٢,١٠ مترا خلال ١٨ دقيقة من بدء التجربة والى ٢,١٠ مترا خلال ٧٤ دقيقة من بدء التجربة.


7 - استمر الضخ بالمضخة الكبيرة بعد توقف المضخة الصغيرة وانخفض مستوى الماء الى ٢, ٢ مترا خلال ٧٧ دقيقة من بدء التجربة والى ٢,٣٢ مترا خلال ١١٧ دقيقة من بدء التجربة والى ٣١, ٣ مترا خلال ١١٧ دقيقة من بدء التجربة والى ٣١, ٣ مترا خلال ١٢٣ دقيقة من بدء التجربة والى ٣٣, ٢ مترا خلال ١٢٣ دقيقة من بدء التجربة.

٧ ـ استمر الضخ بالمضختين معا وكان أقصى انخفاض
 لستوى الماء ٢,٦٤ مترا بعد أربع ساعات من الضخ
 وكررت هذه التجارب في الأيام الثلاثة التالية :

٨ ـ ان الطاقة الانتاجية لبئر زمزم بالمضخات المركبة عليها مضخة وكوابل الإنارة وكذلك وجود كمرات حديد تقسم يمكن اعتبارها في حدود ٥ , ١٦٤ ـ ٣,٧١٧ جالون في الفوهة إلى جزئين . ومع ذلك تمكنا من إنزال أربع الدقيقة (أي ١٠٤٤ لتر في الثانية ـ ٢١٧,٣٠ لترأ في الثانية ) مضخات غاطسة من نوع فلجت (FLYGT) طراز (B2151HT)

وكانت الشركات الاستشارية التي كلفت باجراء دراسات لمشاريع تتعلق ببئر زمزم مثل شركة واطسون الاستشارية واتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني وشركة دبليواف . كورنر الالمانية قد قدرت الطاقة الانتاجية لبئر زمزم على أساس ٦٠ مترا في الساعة وذلك حسب الكميات التي تضخها المضخات المركبة على البئر. وظلت هذه التقديرات هي السائدة الي أن واتتني الفرصة لإجراء اختبارات عن الطاقة الانتاجية للبئر وذلك في بداية عام ١٤٠٠هـ عندما كنت مديرا عاما لصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية وكلفت عقب أحداث الحرم المعروفة بتنظيف بئر زمزم وتطهيره مما أصابه من تلوث أثناء هذه الأحداث المؤسفة واعادة الوضع إلى ما كان عليه لتعود زمزم نقية سائغة للشاربين. ففي ذلك الحين منع استخدام مياه زمزم من قبل زوار بيت الله الحرام حتى يتم تنظيف البئر وتطهيره وكان لابد لإتمام ذلك من نزح جميع المياه الملوثة في البئر. وقد استعرضنا في جانب من هذا الكتاب عملية تنظيف بئر زمزم وتطهيره في ذلك الحين بالتفصيل ولكننا نعاود الحديث عن بعض هذه التفاصيل من أجل توضيح الكيفية التي تم بها إجراء الاختبارات الدقيقة للطاقة الإنتاجية لبئر زمزم.

كان ضيق فوهة البئر يجعل تركيب المضخات وانزالها إلى أعهاق متفاوتة عملية صعبة جداً نظراً لوجود المضخات العادية التي تضغ ماء زمزم ووجود الونش المستخدم للهبوط وكذلك وجود السلم الحديد والحبال الحاملة للمضخات والكوابل الكهربائية المغذية لكل مضخة وكوابل الإنارة وكذلك وجود كمرات حديد تقسم الفوهة إلى جزئين . ومع ذلك تمكنا من إنزال أربع



صورة للخزان العلوى لمياه زمزم

عمق ۱۳ مترا.

والجداول التالية أعدت في تاريخ ١٤٠٠/١/٢٣ هـ ، ١٤٠٠/١/٢٤ هـ وتمثل عمق الماء عند بداية الضخ ووقت أخمذ كل قراءة وكمذلك الزمن اللازم لرجوع الماء مرة أخرى منذ توقف الضخ جدول رقم (٤). وقد أخذت القراءات بعد تشغيل المضخات الثلاث في داخل البئر والمضختين الموجودتين في الحوض (أ) والحوض (ب). وكان منسوب المياه من الفوهة ٣, ٢٣ مترا وكانت القراءة تتم كل نصف دقيقة حتى وصل منسوب المياه في داخل البئر الى ١٢,٧٢ مترا فتم توقيف المضحة لأنها بدأت تشفيط وكان منسوب الماء في الحوض (أ) ٦٥ سم واستمر أخذ القراءات كل نصف دقيقة حتى وصل عمق الماء الى ١٢,٨٣ مترا وبدأنا نأخذ القراءات كل دقيقة حتى وصل الماء الى ١٣,٣٩ مترا وفي هذا العمق توقف هبوط الماء في البئر وفي نفس الوقت كانت المضخة في الحوض (ب) لازالت تعمل ومستوى الماء ٦٨,٥ سم وقد توقف أخذ القراءات لمدة ست دقائق وذلك للسماح بأخمذ العينات من الفتحات الرئيسية للبئر وكذلك من المياه المتدفقة من بين الأحجار وبعد ذلك تم توقيف مضخة واحدة فبدأ الماء يرتفع في البئر حتى ثبت عند الارتضاع ٩,٠٥ مترا من الفوهة وتوقف المحرك الثاني بعد ذلك فاستمر ارتفاع الماء حتى ٢٠٠, ٦ مترا وبعد ذلك توقفت المضخة الثالثة فارتفع الماء الى ٣,٩٠ متراً خلال احدى عشرة دقيقة.

أما الجدول الثانى بتاريخ ١٤٠٠/١/٢٤هـ (جدول رقم ٥) فيمثل رجوع المياه الى فوهة البئر بعد توقف الضخ وعندما كانت المضخات في الحوض (أ) والحوض (ب) تعملان ومن الصعب تطبيق القوانين الهيدر وليكية نظراً للعوامل التالية:

١ ـ وجود ضخ مستمر من نقطتين قريبتين من البئر.
 ٢ ـ عدم معرفة مدى طول فترات التغذية للبئر.
 ٣ ـ عدم معرفة معامل النفاذية للتربة.

٤ ـ نصف قطر دائرة التأثير .

داخل البئر على أعماق متفاوتة من سطح البئر وذلك نظرا لضيق قطر البئر حسب الترتيب الآتى :

 H1=25 M
 المضخة الأولى على عمق ع١ = ٢٥ مترا

 H2=22 M
 المضخة الثانية على عمق ع٢ = ٢٦ مترا

 H3=19 M
 المضخة الثالثة على عمق ع٣ = ١٩ مترا

 H4=17 M
 المضخة الرابعة على عمق ع٤ = ١٧ مترا

وقد تم تشغيل جميع المضخات إلا انه بعد فترة زمنية توقفت المضخة الاولى نتيجة لدخول المياه الى الملف الكهربائي نتيجة للضغط الكبير الذي تعرضت له على عمق ٢٥ مترا وظلت المضخات الشلائة الأخرى تعمل على مايرام. وبالرجوع الى المخطط البياني للمضخة المذكورة والذي يوضح العلاقة بين العمق ع أو H وكمية التصرف ك أو Q حسب الرسم البياني الموضح في الشكل (١٢).

وبتحديد الاعماق على الرسم البياني يتضح مايلي :


(الشكل رقم ١٣)

۱ \_ المضخة على عمق ۲۰ مترا تكون كمية التصريف = 0.000 لترا / دقيقة ك 0.000 لترا / ساعة ك 0.000 لترا / ساعة ك 0.000 مترا مكعباً / ساعة


 $\gamma$  المضخة على عمق ١٩ مترا تكون كمية التصرف =  $\gamma$  المضخة على عمق ١٩ مترا تكون كمية التصرف =  $\gamma$  المترا مكعبا / ساعة


ونظرا لتعطل المضخة الأولى فتصبح كمية التصرف الكلى للمضخات الشلاث = ١٩٨٠ + ١٩٦١ + ١٩٦٨ مترا مكعبا / ساعة والجدير بالذكر أن هذه المضخات الثلاث التي كانت

تعمل داخل البشر كانت تضغ هذه المياه الى مجرى تصريف الأمطار وفى نفس الوقت كانت هناك مضختان تعملان فى الحفر الجانبية وكانت تضخان المياه الجوفية من جانب البئر وكان يتم أيضا تصريف هذه المياه الى مجرى تصريف الامطار وعندما تقل المياه الموجودة فى الحفر توقف مضخة أو مضختان عندما يهبط منسوب المياه فى البئر الى



(شكل رقم ١٢) العلاقة بين العمق وكمية التصرف





الأربعاء ٢٣/ ١/ ٠٠ ١٤هـ (جـدول رقم :

	الزمسين	مستوى الماء		الزمسين	مستوى الماء
ملاحظسات	د س	عند فوهة البئر	ملاحظسات	د س	
		J. 102 J. 000			gij, so go ove
	NAMES OF THE PROPERTY OF	17,77	المحركات متوقفة عن العمل	Λ, ٤٧	p, y p
	۹,۰٥	17,70	بدء تشغيل المضخات الثلاث	٣, ٤٨	r, 7r
	NOTIFICATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	١٧, ٧٨		валовалодинов	٤,١٠
	۹,۰۹	17, 41		٨,٤٩	0, • 4
	WWW.Containa	17,88		H-9009804Acdates	٦,٩٠
	۹,۰۷	14,44		٨,0*	٧,١٩
	Anapovaniamone	17,49		NORM-Controlled	٨,٤٤
	۹,۰۸	14, 81		٨,٥١	۹,۰۰
	ламению-фостания	. 17, 88		RESTRICTOR	۹,۳۸
	9, • 9	14, 80		٨,٥٢	9, Vo
	944annoleanum	۱۲, ٤٨		ANNERSOLADISM	10,00
	9,1.	17,00		۸,٥٣	1.,901
	MANAGEMENT	14,04		BOOKS AND STATE OF THE STATE OF	1.,40
	9,11	18,7.		٨,٥٤	1., 11
	#Hereforedeficial	14,71		estate de la companya della companya	۱۰,۸۷
	9,14	14,70		٨,٥٥	11,00
	sirmostations	14,78		economic bonomic	11,18
	9,15	17,78		٨,٥٦	11,44
	802.3Na00006999	14,77		estantionusse	11,101
	9,18	18,78		Λ, ΘΥ	11,49
	estimosmostusies	17,71		smooth pontruse	11, &
	4,10	17,79		Λ,ΘΛ	11,08
	иллоничности	14,79		spaniopsicpoppe	11,70
	9,19	17, 71		٨,09	11,77
•	#HF65000000	17, 77		euwoosikeessan	11, 77
	9,17	۱۲,۷۳		9,00	11, 19
	entredistational	14, 44		mension-residen	11, 19
	9,11	14, 44		9,01	11,48
	Artinations	14, 48		monissionedaka	11,97
	9,19	14, 40		٩,٠٢	14, . 4
	14000000mAddata	17, 78		soner week	17,.7
	9,4.	17, 77		9,00	17,11
	шпасофотуарц	17, 11		custodynemica	17,18
	9, 71	14,74		٩,٠٤	14,4.

	الزمسسن	مستوى الماء	. I to make	الزمسسين	مستوى الماء
ملاحظات	د س	عند فوهة البئر	ملاحظسات	د س	عند فوهة البئر
المضخة بالحسوض أ متوقفة ومستوى الماء	۹,٤٧	1 pr , prpr		Manager (AMPAN)	17, V1
المصحفة بالمسوطين الماء على الماء المصحفة تعمل .	۹,٤٨	۱۳,۴۸		9, 44	17, 7
بالحوص ب ۱۸٫۴ والصحه تعمل.	9, 29	14, 8.,0		MICONOCAROCIOPA	17, 77
	4,0.	14,47,0	المضخة بالحوض أمتوقفة ـ المضخة	9,4%	17, 77
	4,01	14,48	بالحوض ب ارتفاع الماء ٦٥ سم	Necessaria	14, 11
توقف الاخذ لمدة ست دقائق لأخذ العينات	9,07	14,49	1 Super Control of the Control of th	9,78	14,79
توقف مضخة وإحدة	۹,۵۸	14,4.		eprinormatus	۱۲, ۹۸
v	9,09	۱۲,۸۰		9,40	14,71
	1.,	14,01		CONCOLOR/POPPERS	17,77
	1.,.1	14,47		9,89	14,99
	1.,.4	17, . 7		eadddireinan	14,7.
	١٠,٠٣	11, 71		9,44	17,70
	1 . , . &	11,84		goggenerational	17,70
	1.9.0	11,14		9,41	17,71
	10,09	1.,9.		Secularizations	18,97
	۱۰,۰۷	١٠,٥٠		9,49	17, 71
	۱۰,۰۸	1., 81		Material States	17, 11
	1.,.9	1., 75		9,40	14, 48
	10,10	1.,.0		appropriesses	17, 40
	1.,11	9, 14		9,31	17, 77
	1.,14	9, ٧٩	الزمن أخذ كل دقيقة	9,44	۱۲,۸۳
	10,15	9,77		d' dala	17,00,0
	1 . , 1 &	۹,٥٨		9,48	17,9.
	1.,10	9,01		9,40	17,97,0
	1.,19	٩,٤٩		d , had	17,97
	۱۰,۱۷	9,40		9,47	14,.4,0
	۱۰,۱۸	9,44,0		۹,۳۸	۱۴, ۰۷
	1.,19	٩,٢٨		9,49	15,11
	1., 4.	9,40		٩,٤٠	18,18
	1., 71	9,77,0		9, 81	14,19
	1., 44	4,44,0	•	9,84	1 pr, Apr
	1 , , 4 %	٩, ٧٠		٩, ٤٣	14,40
,	1., 48	9,10,0		9,88	14,44
	1.,40	9,11,0		9, 80	14,48,0
	10,77	4,11		٩, ٤٦	14,44


(0	# 1.1 ×	ملاحظات	الزمسين	مستوى الماء
	(جـــدول رقم		د س	عند فوهة البثر
المضخات الثلاث	ارتفاع الماء في البئر بعد توقف		1., 4	9,.0,0
۱ هــ	£ · · / 1 / Y &	توقف المحرك الثاني «المضخة الثانية»	۱۰, ۲۸	٩,٠٨
11	e 11 % 2 10 a 11 1		10,49	٨,٤١
<b>الزمسسن</b> د س	مستوى الماء عند فوهة البئر		1.,1.	٧,٨٩
			10,11	٧,٥٠
1., 49	17,0.		1.,44	٧,١٦
1., 2.	9,77		10, 24	7,99
1., 11	٦,٧٠		1., 48	7, 79
1., 27	o, V7		1.,40	7,09
1., 54	٥, ٤٠		10,49	7,04
1 . , 8 8	٥, •٧		۱۰,۳۷	7,40
1., 20	٤,٩٣		۱۰,۳۸	7,100
1 . , 2 4	£, Vø		1.,49	7, 4.
۱۰, ٤٧	٤,٦٥		1.,8.	٦,١٠
1., 8.	٤,٩١		1 . , & 1	٧,١٠
1 . , 89	٤,٥٦		1:, & Y	٦,٠٥
1.,0.	٤,٥١		1., 54	٦,٠٥
1.,01	٤, ٤٨	توقفت المضخة الثالثة	1 . , 8 &	of , o of
1.,04	٤,٤٢		1., 80	0, 88
1.,01	٤ , ٣٩		1., 57	0, 44
1.,08	٤,٣٥		۱۰, ٤٧	٤,٨١
1 * , 00	٤,٣٣		۱۰, ٤٨	٤,٥٨,٥
1.,04	٤, ٢٩		1 . , 89	٤,٤٥
\·, • \	٤, ٢٦		1.,0.	٤, ٣٠
1.,01	٤, ٢٢		1.,01	٤,١٩
1.,09	٤, ٢٠		1.,04	٤,١٢
11, **	٤,١٩		1.,04	٤, • ٩
11, • 1	٤,١٨		1.,08	٤, • •
11, • ٢	٤,١٦	توقفت عند أخذ مستوى الماء	1.,00	٣,٩٠
11, • •	٤,١٤			
11, • £	٤,١٠			
11,00	£, • A			
11, • 4	٤,٠٥			

## دراسات جولاجة وهيارولوجية

قامت كلية علوم الأرض ومعهد الأرصاد ودراسات المناطق الجافة بالتعاون مع مصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية باعداد بعض الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية الخاصة بالمنطقة الغربية ونورد فيها يلى بعض النقاط الهامة الواردة فيها.

تقع المنطقة موقع الدراسة ـ المنطقة الساحلية غربى المملكة العربية السعودية، بين البحر الأحمر وجبال الحجاز، وتشكل سلسلة الجبال الواقعة ناحية الشرق حاجزا طبيعيا وفاصلا بين الأودية الموجودة في الناحية الشالية والجنوبية مثل وادى فاطمه ووادى عسفان البخ . . التي تصرف مياهها تجاه البحر الأحمر ووادى وج ووادى العقيق اللذين يصرفان مياهها تجاه الحوض

الرسوبى فى الناحية الشرقية. وتتحكم النشاطات المائية (الهيسدرولوجية) التى تحدث فى الأودية التى تصرف مياهها تجاه الغرب، بصفة عامة فى هيدرولوجية هذه المنطقة الا أنه قد يكون لتركيب التشكيلات الصخرية فى المنطقة تأثير على النواحى الهيدرولوجية فيها.



#### جيولوجيا. (الناحية الجيولوجية)

تقع منطقة جدة - مكة - الطائف ضمن الدرع الأفريقي العربي الغربي الذي يعتبر امتداداً للدرع الأفريقي المجاور ويفصلها، في الوقت الحالي، أخدود البحر الأحمر، ويمتد الدرع المذكور من الساحل تجاه الداخل لمسافة تتراوح بين ٥٠ - ٧٠٠ كيلومتر. ويعود عمر صخور هذا الدرع الى ماقبل العصر الكمبري والى عصور الحيوانات القديمة ويغطيها جزئيا صخور رسوبية وغرين وبازلت من العصرين الشالث والرابع. ولقد صمدت الأجزاء الرئيسية من هذه الجبال بصورة مدهشة من ذه الجبال بصورة مدهشة من ذه الجبال بصورة مدهشة لحركات تموجية بسيطة (باورزات الد ١٩٦٦).

ولقد أعد براون. ال في عام ١٩٦٧ خرائط عامة لنطقة الدراسة كما أعد الطيب في عام ١٩٧٥م والمرزوقي في عام ١٩٧٧م واندرسون خرائط لأجزاء منها.

#### المناطق الفيز يوغرافية في الدرع العربي

يمكن تجزئــة الــدرع العــربى الى أربعــة مناطق فيزيوغرافية رئيسية هى : تهامة، جبال سكراب، هضبة الحجاز ومرتفع نجد (الشكل ١٤). وتمتد منطقة تهامة أو السهل الساحلى من سلاسل الصخور المرجانية بمحاذاة البحر الأحمر الى سفوح التلال في جبال سكراب بعرض يتر واح بين ٥ ــ ٢٥ كيلو متر .

وجبال سكراب هي عبارة عن مرتفع عظيم، نشأت بفعل عوامل التعرية، وتمتد من أقصى الجزء الجنوبي للدرع باتجاه الشيال وبصورة شبه متوازية مع الخط الساحلي، ويتواجد فيها قمم دقيقة وأودية عميقة يمتد البعض منها ثم يعبود الى الخلف في شكل تضاريس أرضية جميلة المنظر، غير أن ارتفاع وخشونة هذه الجبال تأخذ في الانخفاض انطلاقا من الناحيتين الجنوبية والشيالية. ويصل معدل ارتفاع قمم هذه الحبال الى حوالى ، ، ، ، ، ، متر فوق سطح البحر. وتعتبر هضبة

الحجاز شبه سهل يرتفع ارتفاعا عظيما وتقع جنوب الطائف. ويشق سطح هذه الهضبة أودية عميقة تصرف مياهها في الشمال وفي الشمال الشرقي.

يقع مرتفع نجد الى الشهال فى مدينة الطائف وهو عبارة عن سطح مرتفع غير مستوينحدر باتجاه الشهال الشرقى الى أن يصل الى صحراء نجد الواسعة.

ويتجه الصرف في جبال سكراب من الشرق الى الغرب غير أن قنوات الأودية الرئيسية تختفى في رمال السهل الساحلي ويندر أن تصل الى البحر الأحمر وتعتبر هذه الأودية ذات أهمية حيوية بالنسبة للتغذية بالمياه المحلية (المرزوقي ١٩٧٧).

#### جيولوجيسا

تتكون غالبية مواد الدرع العربى من مواد بركانية ويغطى التركيب السفلى القديم طبقات متعاقبة من الصخور البازلتيه وهم جرانيتية ولقد اشتملت العمليات النهائية التي أدت إلى تكون الدرع على ذوبان الطبقات الصخرية والجرانيتية واندماجها معا بفعل الشورات البركانية التي حصلت والتي استقرت المنطقة على أشرها على مدى حوالى ٢٠٠٠ مليون سنة وكل مانشاهده الآن تقريبا ليس سوى تحول صخرى ذى درجة منخفضة ، باستثناء الطبقة السفلية التي اندفعت الى أعلى نتيجة لتحدب أخدود البحر الأحمر (المرزوقي

وقد رافقت بعض عمليات نشوء الجبال عمليات انصهار جوفية لذلك نجد أن الصخور البركانية تبرز فوق ٤٠٪ من الجيزء المكشوف من الدرع العربى . هنالك سلسلتان من الصخور تحتويان على مواد مختلفة امترجت مع بعضها البعض حين كانت الصخور في مرحلة اللوبان وتتكون احدى هاتين السلسلتين من مواد كلسية وصخور بركانية متبلورة والأخرى من مواد كلسية قبرانيتية . وتكون الصخور البركانية المتبلورة مشوهة الشكل عادة . وأما الصخور البركانية والجرانيتية

التى تتر واح بين كتل بازلتية كبيرة وصغيرة الحجم فانها تتواجد في أشكال متعددة شاذة وغير منظمة وبوفرة في الأجيزاء الشيهالية الشرقية من البدرع مع العلم بأن الصخور البركانية المتبلورة والمجوفة توجد في الجزء الجنوبي الغربي من الدرع (المرزوقي ١٩٧٧)

تغطى الصخور التى تعود الى ماقبل الأزمان القديمة غالبية منطقة جدة ـ مكة ـ الطائف وهى تحتوى على مجموعة متباينة من الصخور النارية والبازلتية التى كونت بعد العصور البركانية بفعل التحول والانسلاخ غير أن أكثرها يتكون من صخور بركانية جرانيتية . وقد تعرضت الصخور المتواجدة جنوب وجنوب شرق منطقة مكة ـ عرفات لتشوهات وتحولات بفعل عوامل التعرية . وأما المنطقة الشهالية والشهالية الشرقية فهى مغطاة بصخور بازلتية .

تنقسم المنطقة قيد البحث الى الأقسام الآتية (الطيب ١٩٧٣)

#### مستخصيا بالمحتمدة

تتألف من صخور كلورايتية سريعة التفتت تتخللها عجموعة مواد من ميكا البوتاس ومن خامات الرخام بالاضافة الى مواد متبلورة ومواد رمادية متحولة . وتتكون الخامات المعدنية غالبا من الحجر الأخضر ومن مواد قرنية أخرى تحتوى على بعض الجيوب من ميكا البوتاس وعلى مواد متبلورة بالوان رمادية وزهرية ورخامية غالبا ماتتخللها مواد جرانيتية .

#### مخسور بركانية

وهى عبارة عن مواد نارية متحجرة قذفتها البراكين وتحلل البعض منها على مر العصور بفعل عوامل التعرية. وتحتوى هذه الصخور على صخور بازلتية زبرجدية اللون تحللت وذبلت الأجزاء القديمة منها بينا لم تصب الأجزاء التى تكونت في عصور متأخرة إلا بقدر قليل من التفتت والتحلل. وتتمثل الصخور البركانية

بسلسلة طبقات صخرية متعاقبة تمتد في شكل حزام طولى باتجاه شرقى - غربى يحتوى على صخور اصابها الكثير من التفتت والتحلل بما أوجد فيها كتلا صخرية تجزأت وتكسرت بأشكال غير منتظمة وشاذة. وتتمثل الصخور البركانية في منطقة عرفات بكتل كثيفة وكثيرة نشأت من تجمعات الحصى والفتات البركاني ويتراوح قطر هذه الشظايا والحصى بين ٥ - ٧ سنتيمتر وتشاهد في أشكال مشوهة.

#### صخصور متبلورة قديمة

تحتوى هذه الصخور على مواد متبلورة وعلى طبقات من الميكا السوداء والجرانيت ومواد حبيبية خشنة. ويشاهد في منطقة عرفات حزام طولى من نتوءات صخرية متبلورة تمتد بشكل عام من الشهال الشرقى الى الجنوب الغربى وهى ذات سطح متناسق تقريبا بينها يوجد في الناحية الجنوبية والجنوبية الغربية من مكة المكرمة صخور مجوفة عالية تتخللها كتل صخرية جرانيتية وأخرى بلورية زهرية اللون. وأما الناحية الشرقية من منطقة الدراسة فيوجد فيها نتوءات صخرية بركانية خشنة الحبيبات أصابها قدر كبير من التحلل والتفتت.

#### طبقات متخللة من صخور بركانية

تشتمل هذه الطبقات الصخرية على مجموعة مختلفة من الصخور النارية البركانية أصابها قدر قليل من التفتت والتحول وتوجد في شكل نسيج متاسك أو ضعيف يحتوى على حبيبات خشنة.

#### صخور متخللة تكونت في عصور متأخرة

وهى عبارة عن طبقات صخرية تكونت في عصور متأخرة ولم يصبها تفتت أو تآكل وتوجد في أشكال غير مشوهة وتحتوى على صخور وكتل بركانية نارية.

#### صخور رسوبية

يطلق على هذه المجموعة من الصخور الموجودة في المنطقة اسم تشكيلات الشميس وتتكون من صخور ملية ومن أوكسيد الحديديك الأحمر الذي يصادف في الطبقات العليا من هذه الصخور. وتتواجد هذه

الصخور بمحاذاة وادى الشميس وتمتد بشكل عام باتجاه شالى جنوبى مع انحراف بسيط نحو الغرب ويكثر التفتت والتآكل في الحجارة الرملية.

#### حواجز وعروق صخرية

تتهاثل هذه العناصر في العمر. وهي تتواجد في جميع الصخور النارية والبركانية ويمكن تصنيفها في مجموعات شبه متوازية منها الانداسيتي والبني اللون المحبب والمتبلور والبازلتي وعروق متبلورة متباينة الطبقات.

#### صخور الحقبة الرابعة

تتشكل هذه الصخور من كتل صخرية كبيرة الحجم اندسيتية وبازلتية ومن صفائح بركانية ومن المعتقد بأنها تكونت أثناء الاندفاعات الأرضية التي حصلت في الأزمنة الثالثة والرابعة.

#### تحليل جيولوجي

حدثت أقدم التصدعات والانسلاخات الصخرية أثناء انطواء وتحول الطبقات الصخرية وتشير الانحدارات الوعرة الموجودة في جرف البحر الأحمر الى نوع التصدع الذي حصل في هذا الجرف وقد تم التشوه اللذي أصاب بنية هذه المنطقة على مدى فترة طويلة من الرمن وهو تصدع معقد جدا نتيجة للانسلاخات والتغييرات الكثيرة التي حصلت في بنية هذه المضبة ومكوناتها.


وتشير القياسات التي أجراها اندرسون ات . الـ (١٩٧٧) في منطقة الطائف الى الاتجاهات والى السيات الميزة والانكسارات في مناسيب المنطقة .

وتشير الرسومات البيانية الخاصة بمناطق الجرانيت الى مجموعتين بسيطتين تتجهان باتجاه شهالى جنوبى / شرقى غربى وشهالى شرقى . وليس من الضرورى أن تسير جميع المفاصل المحصورة فى كتلة جرانيتية الى النمط السائد فى المنطقة وذلك لأن الصخور الجرانيتية غالبا ماتكون انهاطا خاصة بها تعكس حالات التهاسك ، غير أنه يظهر فى الصخور النارية التى تكونت قبل فترات الانسلاخ تشابه عند مفاصل الالتحام وعند الطبقات الاقدم عمرا .

يشير الشكل رقم (١٥) الذي هو عبارة عن صورة التقطها القمر الصناعي «لاندسات ١» الى التركيبة الجيولوجية ونظام التصريف شرق منطقة جدة ـ مكة المكرمة وتبلغ مساحة المنطقة قيد البحث حوالي ٣٤٠٠٠ كيلومتر مربع . وقد تمت الاستعانة بصور الأقهار الصناعية في دراسة النواحي الهيدروجيولوجية في المنطقة حيث أن هذه الصور تساعد في تحديد المعالم التركيبية للأرض التي تؤثر في سير وجريان المياه الجوفية فهناك ارتباط مباشر بين تحديد تواجد مياه جوفية وبين المسارات والتقاطعات الطولية، فقد توضح دراسة الصور اتجاه والتقاطعات الطولية، فقد توضح دراسة الصور اتجاه محركة مناطق تجميع المياه الجوفية وهي ماتعرف باسم المجمعات الصدعية في خرائط التخطيط الفوتوغرافي مع مقارنتها بخرائط التصريف والجيولوحيا.


ويمكننا أن نشاهد في صور الأقهار الصناعية التصدعات الصغيرة الحجم وذلك لأن المنطقة جرداء وقاحلة. ويشير الشكل رقم (١٦) الى الخطوط الطولية والتقاطعات التى تمثل الحركات الطبيعية. ويوضح الرسم البياني للشقوق للشكل رقم (١٧) أن الاتجاه السائد في المنطقة يتراوح بين ٤٠ درجة / ٥٠ درجة و السائد في المنطقة يتراوح بين ٤٠ درجة / ٥٠ درجة و ١٨/ ٢٠ كثيرا أما الاتجاه الرئيسي بدرجة ١٣٠ ودرجة وأما التقاطعات بدرجة وأما التقاطعات بدرجة وأما التقاطعات بدرجة وبالنسبة للتدفقات البازلتية التي حصلت في المنطقة وبالنسبة للتدفقات البازلتية التي حصلت في المنطقة الشرقية فانها لم تتأثر بالعوامل التي تعمل على تشكيل الصخور ولذلك فان الامتدادات الطويلة لا تظهر فيها.

تبدأ الاتجاهات الرئيسية بدرجة ١٣٠ درجة / ١٥٠ درجة و ٥٠ درجة / ٦٠ درجة من الجرف وتتقاطع هاتان المجموعتان من الاتجاهات في شكل عمودي تقريبا غير أن يتخللها وتقطعها أطوال طويلة أقصر مدى. وتلتقي جميع هذه الأطوال بالقرب من منطقة مكة المكرمة وتشير الصور الى نمط تصريف المياه الجوفية الذي يتجه من الجرف الى منطقة مكة المكرمة.




Index map Of West Saudi Arabia Showing major topographic features.


(شكل رقم ١٤) خريطة دليلية لفرب المملكة العربية السعودية توضح الملامح الطبوغرافية الرئيسية



(شسسكل رقم ١٥) Landsat - 1 Image of Jeddah-Makkh-Taif area صورة للقمر الصناعى لاندسات المنطقة جدة . . مكة . . الطائف



Structuri lineation map of Mecca (from LANDSAT -1-Image) خريطة تخطيطية تركيبية كمكة (من القيمراكميناعي لأندسيات ١)



Joint diagram from LANDSAT -I- imagry رسم بیانی فلقی من لاندسیات (

(شسكل رقم ۱۷)


#### هدرولي

يسود المملكة العربية السعودية مناخ جاف ماعدا أعالى الجبال في الغرب وتحول معدلات ارتفاع نسبة التبخر العالية وقلة سقوط المطر دون تكوين جداول مائية دائمة. وهناك تياران رطبان رئيسيان يندفعان نحو المملكة أحدهما من البحر الأبيض المتوسط متجها الى الشرق والأخر من المحيط الهندي ويتجه نحو الغرب. يلتقى هذان التياران ويهبان معا في خط يجتاز الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة العربية ويمند هذا التجمع الى شهال شرق أفريقيا. ينتج عن هذه التيارات الرطبة سقوط أمطار فوق الركن الجنوبي الشرقي من شبه الجزيرة نظرا لتواجد الجبال هناك ولوصول الرياح الموسمية الى تلك المنطقة عما يوجد مناخا شبه جاف غربي منطفة مكة المكرمة ومن الطائف الى أبها.

تسقط الأمطار الجبلية في فصلى الشتاء والربيع ويستمر هذا السقوط لعدة أيام مصحوبابتأثيرات اقليمية . وأما الأمطار التي تسقط في فصل الصيف فانها نادرة الحسدوث وأن حدثت فيعزى سبب ذلك الى وصول الرياح الموسمية الى المنطقة . وتسقط نصف كمية الأمطار تقريبا التي تستقبلها الطائف سنويا في شهرى ابريل ومايو من فصل الربيع بالاضافة الى ربع آخر يسقط في شهرى اكتوبر ونوفمبر . وتتساوى كمية الأمطار الموسمية التي تسقط خلال فصل الصيف بتلك الكمية التي تسقط في الربيع .

يصل متوسط كثافة المطر سنويا في منطقة مكة المكرمة الى حوالى ١٠٠ملم (الشكل ١٨) وفي بعض السنين لاتسقط الأمطار بينها يصل متوسط هذه الكثافة الى مايزيد عن ٣٠٠ ملم في منطقة الطائف والى ٣٠٠ ملم في المناطق العالية.

وتوجد فوق الجرف المناطق التى تقوم بامداد المياه ألى السوديان للتعويض عن كميات المياه المسحوبة من الأودية. تتسرب المياه الى باطن الأرض بنسب عالية جدا نظرا لقلة النباتات في المنطقة ولوجود تصدعات



(شسكل رقم ۱۸)

كثيرة فى الصخور الكريستالين ولاتحتاج اعادة ملء برك المياه الجوفية إلا الى نسب قليلة من مياه الأمطار التى تسرب الى جوف الأرض ويتم تعويض كميات المياه المسحوبة بالمياه المسربة عبر التصدعات الصخرية وبتلامس الطبقات السفلية من الصخور مع الطبقات الرسوبية.

يشير الشكل رقم (١٩) الى حدود مستجمع مياه الأودية المجاورة للحرم الشريف المبنى فوق جزء ضيق من وادى ابراهيم ويبلغ مساحة مستجمع الوادى ٣٧,٥ كيلومتر مربع وهى تقع فى الجنوب وتتجه شهالا وينضم

وادى ابراهيم الى وادى النعمان في اتجاه التيار النازل (داون ستريم) من مكة المكرمة.

يوجد سد على علو الموادى يلتقى بالحدود الخارجية للمدينة ، الغرض منه اعتراض مياه الفيضانات وتحويلها الى الموادى المجاور من الناحية الشمالية الغربية . والفيضانات المذكورة هى من النوع التى تتجمع مياهها في خلال وقت قصير جدا وتندفع بسرعة شديدة . ولقد غمرت هذه الفيضانات مبانى الحرم الشريف عدة مرات وذلك نظرا لعدم قدرة السد الذى يمر أسفل المبنى على التعامل مع بعض الفيضانات العلوية .

#### B. J. J. J. J. L. D.

#### مقدمسمة


ان المواد الغرينية المترسبة في قاع الأودية والصخور الكريستالية المتصدعة والتدفقات البازلتية هي الأنواع الرئيسية من الصخور التي تحتوى على مياه جوفية في المنطقة. وتتكون ترسبات الوادي من مواد حبيبية خشنة وغير عميقة في الناحية العلوية منه ومن مواد حبيبية ناعمة وسميكة في وسطه وفي الأجزاء السفلية منه. وبناء على ذلك فإن الأودية في المنطقة الساحلية تعتبر المستودعات الأرضية التي يمكن الاعتهاد عليها للمياه الجوفية.

وتوفر التدفقات البازلتية كميات كافية من المياه الجوفية ، غير أن هذه الصخور البازلتية تبعد كثيرا عن مكة المكرمة ولايوجد بينها أى رابط هيدروليكي لاعتبارها مصدرا هاما من مصادر المياه الجوفية .

تغطى الصخور الانسلاخية والصخور النارية غالبية المناطق العلوية من الوادى وتتواجد الصخور الجرانيتية بكثافة في المنطقة . وعلى الرغم من صلابة وشدة الصخور الجرانيتية إلا أن تأثير عوامل الطقس في المفاصل والتشوهات الموجودة في أشكالها توجد مسافات وفجوات فيها تجعلها قابلة للاختراق. وعليه، فان الصخور الجرانيتية المتحللة بفعل عوامل المناخ تحتوى على مياه جوفية تتسرب الى الداخل بنفس طريقة المياه في الجبال التي تحتوى سطوحها على مسامات. وتتناسب كميات المياه الجوفية مع عمق الطبقات الصخرية ، فكلها زاد عمق هذه الطبقات أخذت كميات المياه بالانخفاض حيث أن زيادة عمق الطبقات يقلل من الاتصال والتداخل بين مفاصلها.

ان اتساع الفواصل التي تحدث بسبب وجود صفائح

من صخور بركانية ورقية الشكل ليس كبيرا بمقارنته مع الصخور الجرانيتية، وعلى الرغم من احتال تلاقى وانسداد هذه الفواصل على أعاق أقل مما يحصل في الصخور الجرانيتية الا أنها تلعب دورا كبيرا في تخزين المياه الجوفية. وبالنظر الى أن الفواصل الصدعية القريبة من بعضها البعض الموجودة في الصخور الانسلاخية تنحدر انحدارا شديدا فان هذه الفواصل تلتقى بسطح الأرض، على زاوية عريضة. وإذا توسعت هذه الفواصل بفعل عوامل الطقس والتعرية فان هذا قد يؤدى الى زيادة التسرب فوق مساحات أوسع وتأخذ هذه التسربات في الجريان الى أسفل عبر التصدعات والتشققات الأخرى وتتجمع لتكون مصدرا للمياه الجوفية.



(شسكل رقم ١٩)

وكقاعدة عامة فان نسب المسامية الصخرية عبر التجمعات المائية المتواجدة تحت سطح الأرض هي نسبة ضيّلة جدا لاتتجاوز ٣ في المائية غير أن المفاصل والتصدعات لها قدرة عالية جدا على نقبل المياه اذا ما قورنت بالتجمعات المائية السفلية الحبيبية، وعلى ذلك فان التصدعات الصخرية تستطيع أن تنقل المياه الى مسافات بعيدة وواسعة كها أن اتساع وكثافة هذه التصدعات والمفاصل تأخذ في الازدياد في المناطق ذات الصخور الانسلاخية.

ان كميات المياه التي تنتجها الآبار المتواجدة في غالبية الصخور الانسلاخية والصخور البركانية هي كميات ضئيلة عموما ويبلغ انتاج الصخور الشديدة التحلل التي يتوفر لها مصدر تعويض حوالي ٣ لترات من الماء في كل ثانية مع وجود اختلافات كبيرة في الانتاج ضمن منطقة معينة غير أن الانتاج ضئيل في غالبية المصادر اذ أن نسبة الآبار التي يزيد انتاجها عن ٣ لتر/ ثانية تتر واح بين ٣ ـ ١٠/ يتناسب التباين في انتاج الأبار مع درجة التفتت والانحلال التي تصيب الصخور بفعل العوامل الجوية. ولقد ذكر تقرير (دينيس وديوست ١٩٩٦) بأن انتاج ثلاثة آبار في السويد موجودة في تصدعات صخرية يتراوح انتاجها بين ٢ , ٤ \_ • , ٧ لتر في الثانية بينها معدل الانتاج في هذه المنطقة وبها نفس النوع من الصخور يبلغ ٨,٠ لتر في الثانية فقط كما أن انتاج الآبار الموجودة في الصخور الكريستالية في وادى وج بالطائف أقل من ١,١ لتر في الثانية.

#### ظروف المياه الجوفية في منطقة الحرم الشسريف

يقع الحرم الشريف في منطقة ضيقه من وادى ابراهيم أحد روافد وادى النعمان والذى يعتبر من الأودية الرئيسية التى تصرف الى البحر الأحمر (الشكل ٣) وتقع مكة المكرمة ضمن هذا الوادى وضمن منطقة فيضانه كها أن مبنى الحرم الشريف يغطى جميع منطقة الوادى التى تقع بين تلال الصفا والمروة وتجرى مياه الفيضان عبر مسيل

يوجمه المياه ويسحبها من تحت الجزء الجنوبي لمبنى الحرم الشريف بمحاذاة طريق الصفا.


يمتلىء الوادى بالرمل الرخووالحصى وبقايا التربة التى تتكون بصورة رئيسية من رمال متوسطة الكثافة والتهاسك الى رمال كثيفة ومتهاسكة. وتوجد تحت الطبقة الغرينية صخور متحللة تماما تتكون عموما من رمال متهاسكة ومن حصى ومن كتل صخرية، ويظهر فى بعض الأماكن جزء من التكوينات الصخرية الأصلية. وتتكون الطبقات الصخرية الموجودة تحت وادى ابراهيم من مواد بركانية متبلرة ومواد جرانيتية متحللة ومواد بازلتية ذات أسهاك مختلفة.


تتراوح النفاذية عبر الرمال من ۱ \* ۱۰ ـ ۳ الى ۲ \* وأما نسب النفاذية عبر الصخور التى تم الحصول عليها وأما نسب النفاذية عبر الصخور التى تم الحصول عليها بواسطة اختبارات باكر فهى تتر واح بين ۴، ۱ \* ۱ ـ ۲ م / ث بينها تشير المواد الرملية الى نسب عالية من التدفق علما بأن التدفق من الصخور المكشوفة قليل جدا غير أنه من المحتمل أن يزداد هذا التدفق زيادة كبيرة بالقرب من المناطق التى يوجد فيها الكثير من التصخورية والسهوب التى تحتوى على مفاصل رئيسية .

ولقد تبين من الجسات الأرضية التي أجريت في وادى ابراهيم بأن أعياق مناسيب المياه الجوفية تتراوح بين متر واحد الى سبعة أمتار أسفل سطح الوادى (الشكل ٢٠) ولقد بقيت هذه المناسيب مستقرة بشكل معقول على هذه الأعياق وموازية لسطح الأرض في مدى ستة شهور جرت خلالها مراقبة المياه الجوفية وبالنظر الى عدم انتظام سقوط المطر في المنطقة أو عدم سقوطه لسنوات متتالية فإن مياه المجارى من داخل المدينة تملأ مستجمعات المياه الغرينية في وادى ابراهيم بصفة مستمرة كى تستمر أوضاع المياه الجوفية على ماهى عليه.

وقــد لوحــظ أن الأمطــار التى سقطت فى شهــر فبراير ١٩٧٩ لم تؤثر كثيرا على أوضاع المياه الجوفية (فوجرو ١٩٧٩).

أما المياه الجوفية التي لاتنحصر ضمن طبقات أرضية محصورة وهياكل جيولوجية مماثلة فإنها تتبع مسارا موازيا لطبوغرافية المنطقة. واتجاه جريان المياه الجوفية في وادى ابراهيم هومن مكتب المبريد العام في اتجاه المسفلة ومن الممكن حساب نسب المياه المتدفقة بجوار الحرم الشريف عبر الصخور الرخوة الموجودة في وادى ابراهيم بجوار الحرم باستخدام المعادلة المذكورة سابقا ويتراوح عرض السوادي بين ٤٠، ٨٠ مترا وعلى السرغم من عدم توفسر معلومات طبوغرافية مفصلة عن الطبقات الصخرية إلا أنه يمكن القول بأن عمق المنطقة المشبعة قد يتراوح بين خسة أمتار الى عشرة أمتار. وأما انحدار منسوب المياه فهـو شديـد التباين (فوجو ١٩٧٩) وعليه فإن نسبة تدفق المياه الجوفية عبر الصخور الرخوة قد تتراوح بين ٨,٠ لتر/ ثانية - ٥ لتر/ ثانية مع العلم أنه ليس بالامكان اعطاء توقعات عن نسبة تدفق المياه الجوفية عبر التصدعات الصخرية نظرا لعدم توفر معلومات عن





#### زمسسسسس

تاريخ بئر زمزم مسجل في عدة كتب موثوق بها ولقد تم تشغيل وصيانة هذا البئر بعناية فائقة منذ زمن النبي ابراهيم عليه السلام غير أنه اختفى مدة من الزمن الى أن اكتشفه مرة ثانية عبد المطلب.

وقبل تشييد مبانى الحرم الشريف الحالية كانت هناك عدة آبار في منطقة الحرم وقد دفنت جميع هذه الآبار أثناء التشييد ماعدا بئر الداوودية . ولقد اهتدى فيوجروالى أحد هذه الآبار المهجورة وهو مبين في الشكل رقم ٢٠ . يقع بئر زمزم عند تقاطع ثلاثة مجموعات من التصدعات (سجل تاريخي مثل البخارى والمشاهدة) . وتمتد هذه البئر . يبلغ عمق البئر ومن الكعبة ومن المروة باتجاه البئر . يبلغ عمق البئر و و ٣٠ متر منها ٥ , ١٧ متر في صخور جرانيتية ولقد تم تبطين الجزء الذي يقع فوق الطبقة الصخرية بحائط بنائي وتوجد ثلاثة فتحات في هذا الجدار تصل التصدعات بالبئر (الشكل رقم ٢١)

يبلغ منسوب المياه الساكن للبئر في حالة عدم استخدامه ثلاثة أمتار أسفل سطحه، ويحصل تسرب كبير من البئر عندما يكون في هذه الحالة اذ تتسرب المياه من جانب البئر الى الحفرتين الموجودتين في منطقة الخدمات الجديدة (الشكل رقم ٢٢) ويتوقف هذا التسرب عندما يجرى ضخ المياه من البئر.

بلغ مستوى المياه التي ملأت منطقة زمزم خلال أحداث شهر محرم عام ١٤٠٠هـ الى حوالى ٢ متر فوق منسوب المياه الساكن في البئر ويتفق هذا المستوى مع منسوب المياه الجوفية في الناحية العلوية من وادى ابراهيم.

هنالك ثلاثة مصادر مختلفة أخرى للمياه في منطقة زمـزم تم تجميعها في حفـرتين وضحت خارج الحـرم الشـريف في أثناء فترة الملاحظة (الشكل رقـم ٢٢) فالـبركة المجاورة للصفا تستقبل التسرب من جانب البئر ومن ناحية الصفا ويحدث التسرب الذي يأتي من جانب البئر في الأوقـات التي لايتم فيها تشغيل البئر ويتوقف في

فترة التشغيل. وأما التسرب الآخر فهو تسرب ضئيل ويجرى من تحت الجدار الخرساني الموازي للصفا والمروة.

الحفرة الآخرى الموجودة في جانب المروة تستقبل التسرب من ناحية زمزم ومن أنبويين يصبان مباشرة فيها. والكمية التي يصرفها الأنبوب الصغير كمية صغيرة ودرجة حرارتها منخفضة وهي كمية لاتذكر اذا ماقورنت بكمية التسرب من جانب البئر وبالكمية التي يصرفها الأنبوب الكبير. ولقد بني هذان الانبوبان حسب ارشادات المهندسين الاستشاريين المتحدين (أ.سي. ئي) الذين قاموا بمراقبة منشأ هذين المصدرين المائيين وذكروا بأن الأنبوب الصغير يسحب المياه العميقة المتسربة من الطرف العلوى من وادى ابراهيم عبر الرسوبات الغرينية الى البركة.

فى أثناء الحفريات لمنطقة الخدمات الجديدة فى زمزم انكسر أنبوب مياه وتسربت منه المياه الى جانب مبنى « المؤذنين ». ووفقا لما ذكره المهندسون الاستشاريون فلقد تم بناء غرفة تجميع رئيسية (مانهول) لجمع هذه المياه ثم سحبها الى البركة بواسطة الانبوب الكبير وذكروا أيضا بأن هذه المياه آتية من شبكة مياه عين زبيدة. وقد لوحظ بأن معدل الصرف من الأنبوب الكبير لا يتغير عند تشغيل زمزم.

ثم أخذ عينات من البئر والأنبوب الكبير والأنبوب الصغير، وفحصت هذه العينات في جامعة الملك عبد العزير، كما جرى في الموقع دراسة الخصائص الفيزيائية لهذه المصادر وتظهر نتائج هذه الدراسة في الجدولرقم. تبين الدراسات المتعلقة بمدى قابلية التوصيل وبدرجة الحرارة الاختلاف بين مصادر المياه الموجودة في منطقة الخدمة اذ أن انخفاض درجة الحرارة وانخفاض مدى قابلية التوصيل في المياه المسحوبة عبر الأنبوب الصغير تشير الى أن مصدر هذه المياه يختلف عن المصادر المياه جوفية تجرى ببطء عبر رسوبات غرينية في وادى ابراهيم.

كما أن درجة حرارة المياه المتسربة من تحت البئر في ناحية الصفا وقابليتها للتوصيل الى أعلى مما هو الحال في

زمزم. ونسبة التسرب هذه ضئيلة جدا. ومن المحتمل أن هذه المياه تأتى من نفس المصدر وتتسرب فوق الطريق المفتوح في جبل قبيس.

وتشير الملاحظات الى أن التسرب الحاصل من جانب البئر الى السبرك يأتى من البئر نفسه حيث أن خصائص تلك المياه هى نفسها خصائص مياه زمزم بالاضافة الى أن التسرب يتوقف أثناء ضخ المياه من زمزم.


تتساوى درجة حرارة المياه فى الأنبوب الكبير وفى زمزم غير أن قابلية التوصيل تختلف اختلافا بسيطا فيهما مما يشير الى أن مياه هذا الأنبوب ليست من بئر زمزم . ومع ذلك فان التهاثل بين خصائص هذين المصدرين يتطلب اعطاء تفسير على مستوى اقليمى يبين سبب ذلك .

يوجد بئر الداوودية في اتجاه التيار النازل من زمزم.

ان أية كتل مائية غير محصورة موجودة في منطقة الحرم الشريف تنحدر باتجاه المسفلة ولذلك فإن المياه الجوفية في وادى ابراهيم والداودية تتصل ببعض هيدر وليكيا، كما أنه من المحتمل أن تتسرب مياه زمزم نحو هذا البئر في الفترات التي لاتكون فيها قيد الاستغلال.

وعليه فان بئر الداودية يحتوى على مياه من عدة مصادر. وفي أثناء فترة مراقبة هذين البئرين كانت الخصائص المادية فيها متهاثلة غير أنه لوحظ بأن بئر الداوودية يتأثر تأثيرا بسيطا وبالتدريج عند سحب المياه من زمنزم ولوكان هذان البئران متصلين اتصالا هيدروليكيا مع بعضها البعض عبر التصدعات والمفاصل الصخرية لكان هنالك استجابة فورية في هذين البئرين حين تعرضها لأى مؤثر. وحيث أن الوضع ليس كذلك فإن هذا يعنى أن لبئر الداوودية خصائص هيدروليكية مختلفة عن بئر زمزم، وأما مالوحظ من تماثل في خصائصها المادية فان هذا يعنى الى مؤشر. عجرم من عام ما ١٤٠٠ه.

وقد كشفت اختبارات الضخ التي أجريت في ١٣ ديسمبر ١٩٧٩م بعضا من خصائص البئر واستخدمت



(شمسكل رقم ٢١) مقطع طولى مع مقاطع عرضية على مستويات غتلفة

#### تقديرات نوعيسة المياه


نترات	نترات حدیـــد	امونیا	كلورايد جزء في المليون	سيليكا جزء في المليون	بوتاسيوم جزء في المليون	مغنسيوم جزء في المليون	`	خاصية التوصيل الكهربائي	درجة الحرارة درجـــة مثويــة	التاريخ	
			Mr.	MASS A	***	A 51 A					
			750,0 777,9	<b>*** *** ** ** ** ** ** *</b>	1//	179	118,8	hld.	**	V9/1Y/1V	زمـــــزم
							118, 8		عمق ۱۲م	P8/17/1V	زمـــــزم
			408,0	444,7	10.	٥٥,٩	4.5,8	4	r r	PV9/17/1V	الأنبوب الكبير
								4	*1	PA/14/14	الأنبوب الكبير
			410,0	rrr, o	1 £ £	٥٣,٥	۱۸۰, ٤	450.	71	pv9/17/1V	الأنبوب الصغير
								70	70,0	rv9/17/1V	الأنبوب الصغير
<b>4.</b> V	٤,٥			44.	167	٧٥	41		المانياغ	71977	زمــــزم
								hald:	my	PX4/14/44	الـــداووديه
٤٠٢	٠, ۴٩		7.47	h.d		7.	341		المانيا. غ	77819	الـــداوودية

(شكل رقم ٢٧) اتجاهات المياه المحيطة ببئر زمزم

في هذه الاختبارات ثلاث مضخات غاطسة واسئمر الضخ لعمق ٢٠, ٢٠ متر أسفل المنسوب الأول للمياه وبعد ذلك أوقفت المضخات الواحدة بعد الأخرى (شكل ٢٣) وتشير التقديرات العامة الى أن معدل تدفق المياه أعلى بكثير مما سجلته آبار الصخور النارية في غتلف أنحاء العالم.

فامت شركة المهندسين الاستشاريين المتحدين النزهة مكة المكرمة بمراقبة سقوط المطر مرتين في منطقة مكة المكرمة وكذلك التغييرات التي حصلت في منسوب مياه البئر بعد سقوط المطر في هاتين المناسبتين ولاحظت بأن المطر المذي سقط فوق مكة المكرمة مباشرة قد أدى إلى حدوث فيض في وادى إبراهيم وفي بعض أجرزاء الحرم الشريف غير أنه لم تحدث أي تغييرات تذكر في منسوب المياه بزمزم.

وأما الملاحظة الثانية فكانت خاصة بمطر غزير سقط فوق منطقة الطائف وبنسبة بسيطة فوق المدينة ولم يحدث هذا المطر أية فيضانات في وادى ابراهيم غير أنه أحدث تغييرات مفاجئة وكبيرة في منسوب المياه بزمزم، وتحتفظ شركة المهندسين الاستشاريين المتحدين بالسجلات التي دونتها عن سقوط المطر في هاتين المناسبتين.



Pumping and recovery test

(شسسکل رقم ۲۳)

#### استناجات ختامية:

تستقبل بئر زمزم مياهها من صخور قاعية تكونت في العصور القديمة وذلك عبر ثلاث تصدعات صخرية تمتد من الكعبة المشرفة والصفا والمروة وتلتقى في البئر. ويصل الضغط الرأسي للمياه المندفعة من هذه التصدعات الى حوالى ١٠ أمتار وفقا للقياسات التى تمت أعلى فتحة الصدع داخل البئر. ويعلوطبقة الصخر الموجودة في موقع البئر طبقة من الرمل الناعم يصل سمكها الى ١٦ متر علما بأن للمياه الجوفية المتدفقة عبر المواد الغرينية خواص طبيعية وكيهائية تختلف عن مثيلاتها في زمزم.

تعوض الصخور القاعية التي تغذى بئر زمزم بالمياه امداداتها من الجبال الموجودة في الناحية الشرقية وتتصل منطقة التعويض هذه بمنطقة البئر عبر مجموعة من التصدعات. تتقاطع المفاصل الصخرية والمنحنيات السطحية التي تتراوح اتجاهاتها بين ٤٠/٥٠ درجة و ومنحنيات أحرى أصغير وتكون شبكة. و تعتبر وتكون شبكة. و تعتبر الاتجاهات الصدعية الثلاثة التي شوهدت في موقع البئر وهي من النوع الموضعي مدخلا الى الشبكة الرئيسية.

تحتل مدينة مكة المكرمة منطقة الأودية ومناطق النتوءات الصخرية. ويوجد اتصال نشط بين البيئة السطحية والبيئة السفلية المتخللة عبر التصدعات. هنالك صعوبات في تصريف المياه الجوفية في مناطق الصخور الصدعية.

وهكذا هو الحال بالنسبة لمنطقة مكة المكرمة . كما وأن هناك احتمال حدوث تسرب من شبكات مياه المجارى ومن شبكات تصريف مياه الأمطار الى بشر زمزم عبر التصدعات التي تمتد من السطح الى شبكة التصدعات التي تغذى زمزم .

توزع مياه عين زبيدة في مكة المكرمة بواسطة شبكة بنيت في حوالي عام ١٥٠٠ م ويمر فرع من هذه الشبكة بمحاذاة طريق الصفا غير أن الموقع الصحيح لهذا الفرع

لم يظهر على الخرائط وتسحب المياه من هذه الشبكة الى احدى برك التصريف في منطقة خدمات زمزم.

ان المنطقة التي تغذى شبكة عين زبيدة بالمياه وتجدد امداداتها المائية هي منطقة واحدة وهي منطقة الجبال الموجودة في الناحية الشرقية وتظهر هذه الحقيقة بوضوح من درجة حرارة المياه ومن خصائص التوصيل ومع ذلك فإن مياه زمزم تختلف عن مياه عين زبيدة.

تحدث تسربات مائية بين بئر زمزم والمنطقة المجاورة له ففى أثناء فترات عدم سحب المياه من البئر يرتفع منسوب المياه ليصل الى مسافة ثلاثة أمتار من سطح البئر تحدث تسربات في مختلف الاتجاهات غير أن هذه التسربات تتوقف أثناء فترات ضخ المياه من البئر ولذلك يجب أخذ هذا الموضوع في عين الاعتبار في الأمور المتعلقة ببئر الداوودية وتسربات المياه من وادى ابراهيم ومن المصادر الأخرى نحو زمزم.

يقع بئر الداوودية في اتجاه التيار النازل من زمزم ومن المؤكد أن البئرين متصلان هيدروليكيا عبر رواسب غرينية حيث أن الاتصال الهيدروليكي بينها عن طريق التصدعات الصخرية مستحيل تقريبا أما التسرب من بئر زمزم الى بئر الداوودية فهوشيء مؤكد مع أنه من المحتمل أن يحدث ذلك عبر الرواسب الغرينية حيث أنه يمكن لنفس البئر أن يصرف المياه عبر الرواسب الغرينية فقد كانت الخواص الطبيعية للبئرين متهاثلة في أثناء فترة المراقبة عندما كان البئران بدون استعمال.

يرتفع منسوب المياه الجوفية في وادى ابراهيم حوالى ٢ متر فوق المنسوب الساكن لزمزم. تعمل شبكة التصريف في منطقة الخدمة الجديدة على تخفيض منسوب المياه الجوفية الى ماهو أدنى من المنسوب الساكن للبئر.


لاتستطيع أية تسربات مائية من التيار الصاعد للوادى الموصول الى زمزم اذا لم ينخفض منسوب المياه فى البئر الى مستوى أقبل من منسوب القنوات الاعتراضية ويحدث تسرب من البئر الى منطقة الخدمة وبخلاف ذلك قد يحدث بعض التسرب من المنطقة الى البئر. ومن ثم فإن اقامة ترنشات على أعهاق أقل من متوسط مناسيب

المياه قد تعمل على منع حدوث أي تسرب الى البئر.

تنطلق المياه الجوفية من المناسيب العليا الى المناسيب الأدنى ولـزمـزم ارتفاع ساكن ينخفض قليلا عن منسوب المياه في الوادى. وتعمل الترنشات على تخفيض منسوب المياه وتعمل على سحب وتجميع المياه المترسبة من الوادى ومن زمزم (الشكل ٢٤أ). ومع ذلك فإنه في موسم الحج تنخفض مناسيب مياه زمـزم الى عدة أمتار أدنى من مناسيبها الاعتيادية. ولـذلك لاتستطيع الترنشات السطحية سحب وتجميع المياه من الوادى لأن زمزم يصبح كالـترنش (الشكل ٢٤ ب). وتتسرب المياه من الوادى الى زمـزم، غير أنـه إذا كان بالامكان بنـاء ترنش أعمق فان هذا سوف يؤ دى الى انخفاض مستوى أية تسربات مائية قبل أن تصل الى البئر (الشكل ٢٤ج).

وقد احتوت الاختبارات التي أجريت في أثناء فترة الدراسة لمعرفة نوعية المياه على أخطاء مخبرية ولذلك فإنها لم تؤخذ في الاعتبار في هذا التقرير.

يقدر انتاج بئر زمزم حسبها يتبين من اختبارات الضخ بين ١١ ـ ٥ ، ١٨ لتر / ثانية لم يتم حسباب المعايسير الهيدر وليكية مشل نسبة النفاذية والتخزين نظرا لعدم كفاية المعلومات لاجراء مثل هذه الحسابات.



### الدراسات الكيمائية والميكروبيولوجية

٢ \_ معرفة عملية التنقية المناسبة لازالة ماعلق بهذا النوع من المياه.

٣ ـ الحكم على مدى كفاءة خطوات عملية التنقية في القيام بوظيفتها كل خطوة على حدة.

ويمكن تقسيم المياه بالنسبة لصلاحيتها للاستعمال لى الآتى :

#### أ ـ مياه نقية صالحة للاستعمال:

وهو الماء الخالى من الجراثيم والذى لايحتوى على أى مواد معدنية ضارة بالصحة. ويعتبر الماء نقيا عندما يثبت خلوه من مسببات اللون والعكارة والطعم والرائحة.

#### ب ـ مياه غير نقية وصالحة للاستعمال :

وهى المياه التى تعرضت لعوامل الطبيعة وأعطتها تغييرا فى اللون والطعم والرائحة نظرا لوجود مواد عضوية أو غير عضوية ذائبة أو عالقة بالماء. إلا أن هذا لا يعنى تأكيد عدم صلاحية هذه المياه للشرب وقد لا يتسبب عن هذا التلوث أية أمراض أو أضرار صحية.

اجتذبت الأحاديث الشريفة والروايات عن خواص ماء زمزم بعض الباحثين والعلماء والهيئات الى دراسة ماء زمزم وتحليله لمعرفة مكوناته، كما أولت الحكومة السعودية اهتماما كبيراً بتعقيم مياه زمزم، بحيث تصل للشاربين من الحجاج والمعتمرين والمواطنين طاهرة نقية خالية من الشوائب والجراثيم دون أن يفقد هذا الماء خواصه الطبيعية وطعمه المميز. وقد أجريت في هذا الصدد عدة

دراسات لتحليل ماء زمرم كيميائيا وميكر وبيولوجيا. ولكن قبل مناقشة موضوع التحاليل الكيائية رأينا أن نعطى القيارىء فكرة مبسطة عن نوعيات المياه والاختبارات المعملية التي تجرى عليها لكي يتمكن من متابعة الموضوع.

تهدف الاختبارات التي تجرى في المعامل والمختبرات على المياه لمعرفة مايلي :

۱ الحكم على مدى صلاحية مورد المياه أو عدم صلاحيته.

#### ج - مياه غير صالحة للشرب:

وهى المياه التي تحتوى على بكتريا أو مواد كياوية سامة تجعلها ضارة بالصحة العامة.

وغالبا لا يوجد الماء في الطبيعية نقيا تماما الا نادرا، لأنه أثناء تكثيف ذرات البخار الى قطرات ماء فانها تمتص بعض الغازات الموجودة في الهواء وتلتقط على سطحها بعض ذرات الغبار وكذلك بعض البكتريا السابحة في الهواء. وعندما تلامس قطرات الماء الأرض فانها تسيل ملتقطة أثناء سيرها الطين والاتربة والمواد العضوية وغير العضوية والبكتريا، كما تذيب ماقد يقابلها في طريقها من مواد قابلة للذوبان مثل الأزوتيت والبكتريا والكلوريدات. وعندما تسرب المياه الى داخل الأرض فإنها تذيب أثناء تسربها في مسام التربة نسبة من الأملاح في الما وجودة في الأرض وتتوقف نسبة تركيز الأملاح في الماء على نوعية طبقات الأرض وتكوينها وسرعة سريان الماء فيها وكذلك على عوامل جيولوجية أخرى.

# ويبين الجدول الآتي مختلف المواد العالقة والمذابة في الماء ومايترتب على زيادة نسبها عن حدود معينة. (جـــدول رقم ٧)

١ ــ المواد العالقة	cast of the cast o	البكتريا بعضها يسبب أمرا الطحالب تسبب لونا وطعما الطين يسبب تعكير المياه	رائحة .	
٢ ـ المواد الغروية	wood	اكسيد الحديد يسبب لونا أحمر المنجنيز يسبب لونا أسود المود العضوية تسبب لونا وطعما		
٣ ـ الأملاح الذائبسه		أملاح الكالسيوم والمغنسيوم أمسلاح الصوديسوم	البيكربونات الكربونات الكبريتات الكوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	تسبب قلوية وعسرا مؤقتا . تسبب قلوية وعسرا مؤقتا . تسبب عسرا . مؤقتا . تسبب عسراً تسبب قلوية تسبب قلوية تسبب تكوين رغاوى في السخانات زياداتها تسبب تشوه الأسنان . تسبب تغييرا في الطعم
٤ ـ الغازات الذائبة	cond	الاكسجين : زيادة نسبة الأوكسجين ثانى اكسيد الكربون : يؤثر علم كبريتور الهيدروجين : تأثيره على ا.	للعادن ويحدث حموضة.	

#### المياه وماتنقله من أمراض :

هنـاك أمـراض كثيرة تحدث نتيجة لاستعمال مياه ملوثة أو غير صالحة للشرب ومن أهم هذه الأمراض :

١ ـ التيفود ٢ ـ الدوسنتاريا.

٣ ـ الكوليرا ١ ـ البارا تيفويد

٥ ـ شلل الأطفال ٦ ـ البلهارسيا

وهناك أمراض أخرى تنشأ من تواجد نسب منخفضة أو عالية من الأملاح أو المواد الكيهاوية في مياه الشرب مثل

#### ١ - تورم الغدة الدرقية :

وينتج من نقص كمية اليود.

#### ٢ ـ تآكل ميناء الأسنان:

وينتج عن وجود الفلور في الماء على هيئة فلوريدات بنسبة تزيد عن ١,٥ جزء في المليون .

#### ٣ ـ تسوس الأسنان:

ويحدث نتيجة نقص نسبة الفلور في الماء عن ٥,٥ جزء في المليون.

#### ٤ - التسمم بالرصاص:

والرصاص لا يوجد عادة فى الماء الطبيعى ولكن الماء الذى يحتوى على نسبة عالية من ثانى اكسيد الكربون يذيب بعض السرصاص عند مروره فى مواسير المياه ويصبح استعماله خطرا اذا زاد عن ٥٠٠ جزء فى المليون.

#### ٥ - الاضطرابات المعوية:

ان احتواء الماء على أملاح أو مواد عضوية قد يسبب اضطرابات معوية أو أمراض أخرى بالرغم من عدم وجود جراثيم معدية في الماء. ومن المعتقد أيضا أن وجود أملاح كربونات أو كبريتات أو كلوريدات الكالسيوم والمغنسيوم تحدث آثار ضارة في الكلى قد تساعد على

تُكوين حصوات فيها. كما أن المياه التي تحتوى على الأزوتات بنسبة تزيد عن عشرة أجزاء في المليون قد تكون سببا في أحداث مرض « السدم الأزرق » حيث أن الازوتات تختزل في الجهاز الهضمي الى أزوتيت الذي يتحد مع كرات الدم الحمراء عندما يمتصه الجسم في الأوعية المدموية مما ينتج عنه تقليل نسبة الاكسجين في الدم وبالتالي يتغير لون الدم الى اللون الأزرق.

#### اختبارات المياه:

يجرى عادة الفحص الصحي للمياه بالاختبارات الأتية :

أولا: الاختبار الطبيعي.

ثانيا: الاختبار الكيمائي .

ثالثا: الاختبار البكتر يولوجي.

رابعا : الاختبار الميكروسكوبي .

#### أولا: الاختبار الطبيعي:

١ \_ قياس درجة الحرارة.

٧ \_ قياس الطعم والرائحة .

٣ \_ قياس كمية المواد العالقة .

\$ \_ درجة العكارة .

٥ ـ اختبار المواد الذائبة .

#### ثانيا: الاختبار الكيمائي:

#### ١ ـ التحاليل العضوية :

والغرض من هذه التحاليل الكشف على مدى تلوث المياه وتقدير تركيز المواد العضوية الناتجة من تحلل هذه المواد وأهمها مركبات الأزوت : النشادر الحر أو المتحد، النشادر الزلالي، الأزوتيت، الأزوتات. ولكل من هذه المركبات أهمية في الاستدلال على مدى تلوث المياه.

#### أ ـ النشادر الحر أو المتحد:

اذا وجد النشادر الحر أو المتحد على هيئة بيكربونات النشادر فان هذا يدل على حدوث تلوث حديث للمياه الأمر الذى له خطورته على الصحة العامة.

#### ب ـ النشادر الزلالي:

اذا وجد النشادر الزلالي فإنه يدل على تلوث المياه بمواد عضوية نباتية .

#### ج - الأزوتيت:

يدل وجود أملاح الازوتيت وحدها في الماء على نشاط بكتيرى في أكسدة النشادر الى أوزتيت ويدل على حدوث تلوث حديث نسبيا ولكنه انقطع وتوقف.

#### د ـ الأزوتات:

والأزوتات هي الخطوة الأخيرة لتأكسد المواد العضوية بواسطة البكتريا ويدل وجود أملاح الأزوتات وحدها على حدوث تلوث قديم وانقطع وتوقف.

ومن النادر أن يتواجد أى من هذه الأملاح على حدة بل يتواجد أكثر من واحد منها معا في نفس العينة.

فإذا وجد النشادر مع الأزوتيت دل ذلك على تلوث حديث نسبيا ونشاط للبكتريا في المراحل الأولى لأكسدة المواد العضوية وتثبيتها.

كما يدل تواجد الأزوتيت والأزوتات في نفس العينة على قرب انتهاء الأكسدة للمواد العضوية الملوثة وأن التلوث قديم وقد توقف.

أما إذا تواجد النشادر مع الأزوتات فإن هذا يدل على تلوث قديم ثم أكسدة ما به من مواد عضوية وحدوث تلوث حديث في المسراحل الأولى لنشاط البكتريا في الأكسدة. ويدل تواجد النشادر والأزوتيت والأزوتات معا في نفس مصدر المياه على تلوث مستمر بالمواد العضوية مع نشاط مستمر في أكسدة هذه المواد الأمر الذي يوحي بالخطر من استخدام هذا الماء دون معالجة ، كما يدل وجود النشادر الزلالي مع النشادر الحر أو المتحد على تلوث عضوي من مصادر نباتية مضافا اليه تلوث عضوى آخر من مصادر حيوانية .

ومن المهم جدا معرفة أنه من المكن تواجد هذه المركبات العضوية في الماء لأسباب أخرى غير التلوث من أمثلة ذلك.

تواجد النشادر في مياه الأمطار خاصة في المناطق الصناعية أو تواجد النشادر في المياه الجوفية لمروره على طبقات من الأرض تحتوى على أملاح نشادرية. وكذلك تواجد الأزوتيت بسبب اختزاله بأملاح ومركبات قابلة للتأكسد مثل أملاح الحديدوز ولذلك فإنه يلزم معاينة مصدر المياه ودراسة جميع الاحتمالات عن أسباب تواجد هذه المركبات في الماء قبل الحكم على المياه بأنها ملوثة تلوثًا عضويا بسبب احتوائها لهذه الكياويات.

#### ٢ . التحاليل غير العضوية

والغرض من هذه التحاليل معرفة نسبة الأملاح المعدنية في المياه.

#### أ \_ اختبار التوصيل الكهربائي :

ويستعمل دائها لمقارنة نسبة الأملاح لنفس المصدر.

#### ب ـ قوة تركيز تأين الأيدر وجين :

ويمكن القول أنه اذا قيست درجة تركيز الأيدروجين لعينة من الماء ووجدت أقل من (٧) كان ذلك دليلا على حامضيتها وبالعكس اذا وجدت أكثر من (٧) كان ذلك دليلا على قلويتها.

#### ج - قياس قلوية وحموضة وملوحة المياه:

يكون الماء قلويا اذا احتوى على أملاح الكربونات أو البيكر بونات أو الأيدر وكسيد ويكون الماء حامضيا عند احتوائمه على ثاني أكسيد الكربون أو الأحاض المعدنية مشل حامض الكبريتيك. ويسمى الماء مالحا اذا احتوى على كلوريدات أو كبريتات الصوديوم أو الكالسيوم أو المغنسيوم أو البوتاسيوم .

#### التركيز المسموح به لمركبات الأزوت

(جمسدول رقم ۸)

أقل من المتوسط	متوسطة	جيــــدة	المركبات
۰,۰۰ فأكثر	*, *0 *, * Y	٠,٠٢٠,٠٠٢	النشادر الحر
۱, ۰ فاکشر	*, 1_*, *6	*, *0_*, *1	النشادر الزلالي
۰,۰۰۳ فأكشر	*, * * * - , * * 1	صفر ۱۰۰۰ و	الأزوتيت
۰٫٥ فأكشــــر	٠,٥,١	* , \ Junidayo	الأزوتسسات

#### د ـ قياس أملاح عسر الماء :

يكون الماء عسرا اذا احتوى على أملاح الكالسيوم أو المغنسيسوم وفي أحوال نادرة أملاح الزنك والقصدير والحديد والألومنيوم. وهذه الأملاح قد تسبب اضطرابات معوية كها تتفاعل مع الصابون مكونة رواسب متهاسكة تحول دون تكون رغوة الصابون.

واذا استعملت في سخانات المياه فان الأملاح تترسب على جدران السخانات وتكون طبقة ملحية عازلة للحرارة، كما أن هذه الطبقة قد تتشقق مما يؤدي الى انفجار السخانات بسبب التبخر المفاجيء للماء.

ويعتبر الماء يسرا اذا قل تركيز الأملاح عن ٥٠ جزء في

#### هـ ـ تقدير أملاح الكلوريدات:

(جسدول رقم ۹)

أكشر الأملاح انتشارا في الماء هو كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) ولاتنص المواصفات على الحد من أملاح

الكلوريدات لأسباب صحية بل تحدمنها بسبب تركيز الطعم في الماء. اذ أن التأثير الصحى لازدياد نسبة الكلوريدات لايظهر إلا عند وصول التركيز الى درجة عالية وفي بعض البلاد الحارة يفضل اضافة الكلوريدات الى الماء لتعويض مايفقده الجسم منها أثناء افراز العرق.

#### و ـ تقدير تركيز أملاح المعادن : (جدول رقم ۹)

مثل الصوديوم، البوتاسيوم، الحديد، المنجنيز، النحاس، الرصاص، الكالسيوم، المغنسيوم. ولكل هذه المعادن تركيلز يجب ألا يتجاوزه وإلا اعتبر الماء غير صالح للاستعمال لما يسببه من أضرار على الصحة العامة .

الحد الأقصى لتركيز المواد الكيماوية في الماء الصالح للشرب مقدرا بالجزء في المليون [جرام/ لتر]

الحد الأقصى	المادة	الحد الأقصى	المادة
10,	الخارصين (الزنك)	٠٠,٠١	الرصياص
140,	المغنسيوم	• • , • 0	الزرنيسخ
70.,	الكلوريدات	* * , * 0	السلينوم
0,,,,	الكبر يتـات	١,٠٠	الفلوريس
\$ + '+ , + +	القلوية الكلية	• , *	النحساس
*,***	مركبات الفينول	۰,۳	الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1000,00	مجموع الأملاح الذائبة	٠,٣	juisell Mariante de la company

#### ز ـ تقديرات الغازات الذائبة في الماء:

#### ١ ـ الأكسيون:

كلما تواجد الاكسجين ذائبا في الماء الى مايقرب من درجة التشبع دل على ذلك على صلاحية المياه للشرب. وتنص بعض المواصفات على ألا يقل ذوبان الاكسجين في الماء عن ٩٠٪ من التشبع ليكون الماء مقبولا صالحا للاستعمال.

#### ٢ ـ ثاني أكسيد الكربون:

يتواجد ثانى أكسيد الكربون نتيجة لتحلل المواد العضوية أو نتيجة نشاط وتنفس بعض الكائنات الحية الموجودة في الماء. ويصل تركيزه في المياه الجوفية الى ٥٠ جزء في المليون بينها لايزيد تركيزه في المياه السطحية عن جزئين في المليون.

ويفضل تواجد ثانى أكسيد الكربون ذائبا فى الماء بتركيز معين حيث يكسب الماء طعها مقبولا كها أنه يسمح بترسيب طبقة رقيقة من الكربونات على الجدار الداخلى للمواسير فيمنع تآكلها.

#### ٣ ـ كبريتور الهيدروجين:

يتواجد هذا الغاز في الماء نتيجة تحلل المواد العضوية الكبريتية تحللا لاهوائيا ولايسمح بتواجده في الماء بتركيز يزيد عن جزء واحد في المليون نظرا لرائحته الكريهة التي تشبه رائحة البيض الفاسد. كما أن تواجده في الماء يعتبر من العوامل المساعدة على تأكل المواسير المعدنية .

#### ٤ ـ المشسن:

وهو غاز قابل للاشنعال يتواجد في الماء نتيجة التحلل اللاهوائي لبعض المواد العضوية ويتواجد هذا الغاز في المياه الجوفية بالتركيز العالى ليتصاعد الى الهواء مع الماء مكونا خليطا قابلا للانفجار.

#### ثالثا: الاختبارات البكترويولوجية

البكتريا هي كائنات حية متناهية في الصغر لاترى تحت الميكروسكوب العادى. وهي تتكاثر بالانقسام ويشترط لهذا التكاثر أن يتواجد الغذاء والحرارة والرطوبة اللازمة.

والبكتريا اما مفيدة أو ضارة ومن البكتريا المفيدة هذه الأنواع التى توجد فى الطبقة العليا من سطح الأرض والتى تعمل على تثبيت أو أكسدة المواد العضوية الى مواد غير عضوية وتلك الموجودة فى الجهاز الهضمى للانسان وجميع الحيوانات والتى تعمل على هضم الطعام فى الجسم وتحويله الى مادة قابلة للامتصاص. كذلك من الأنواع المفيدة تلك البكتريا التى تعمل على تخمر اللبن الزبادي وتخمر خميرة الخبز والتى تساعد فى صناعة الزبد والجبنة وغيرها من الصناعات. ومن البكتريا الضارة تلك الأنواع التى تتكاثر على حساب المادة العضوية الحية محدثة فيها العفن والتسمم المسبين للأمراض ولكل مرض نوع خاص من البكتريا.

وتنقسم البكتريا بالنسبة الى الوسط الذى تعيش فيه الى ثلاثة أنواع:

#### أ\_بكتريا هوائية:

وهي التي تعيش في وسط هوائي يحتوى على اكسجين.

#### ب يكتريا لا هوائية :

وهي التي تعيش في وسط لايحتوى على الأكسجين

#### ج ـ بكتريا متقلبة :

وهى التى يمكن أن تعيش فى غياب الأكسجين أو وجوده وهذا النوع يمثل الغالبية العظمى من البكتريا.

#### أهم الاختبارات التي تجرى على عينة من الماء :

١ ـ العدد الكلى للبكتريا الحية في درجة ٢٠ درجة مئوية.

٢ ـ العدد الكلى للبكتريا الحية في درجة ٣٧ درجة مئوية.

۳ ـ تحاليل لعدد البكتريا التي تعيش أصلا في جسم الانسان (والتي لاتسبب له ضررا)

أ ــ العد القولوني .

ب ـ عد المكورات السبحية.

ج ـ عد عضويات ولسن.

وتعتبر المياه في حالة صالحة للشرب اذا أعطت الاختبارات البكتر يولوجية النتائج التالية :

١ ـ عدد البكتريا الحية لايزيد عن مائة في الملليمتر .

٢ ـ عدد بكتريا القولون الايزيد عن واحد في مائة ملليمتر.

٣ ـ عدد المكورات السبحية لايزيد عن واحد في مائة ملليمتر.

عدد عضویات ولسن لایزید عن واحد فی ألف مللیمتر.

#### المعاير الواجب توافرها في مياه الشرب

#### أولا الخواص الطبيعية:

اللون : (١٠) وحدات بقياس الكوبلت و (١٠) وحدة

بقياس الكوبلت البلاتيني .

العكارة: ٥ وحدات (جزء في المليون)

الطعسم: مقبسول

الرائحة: مقبولة

#### ثانيا: الخواص الكيائية:

#### أ ـ المواد السامة:

يجب أن تكون المياه خالية من المواد السامة كما يجب أن لاتريد نسبة المواد المذكورة في الجدول التالي ـ ان وجدت ـ عن الحد المقرر أمام كل منها:

#### ب ـ المواد الكيهاوية التي لها تأثير على الصحة:

#### ج ـ المواد الكياوية التي تؤثر على طعم المياه:

#### (جسدول رقم ١٠)

الحد الأقصى	المسادة
۰،۱۰۰ ملليجرام في اللتر ۰،۰۰ ملليجرام في اللتر ۵۰،۰ ملليجرام في اللتر ۰،۰ ملليجرام في اللتر	الرصاص الزرنيخ الكروم (سداسي التكافؤ) السلينيوم السلينيوم

#### (جسدول رقم ۱۱)

الحد الأقصى	المادة
١,٥ ملليجرام في اللتر	الفلوريدات (فل)
٠ , ٠ ملليجرام في اللتر	النترات (ن)

#### (جسدول رقم ۱۲)

الأقصى	441	المسموح به	المادة			
ملليجرام في اللتر	14	1	مجموع الأملاح			
ملليجرام في اللتر	١,٠٠	۰ ,۳	الحديد			
ملليجرام في اللتر	١, * *	۰,۳	المنجنيز			
 بشرط ألا تزيد نسبة الحديد والمنجنيز معا عن ٥,٥						

(جملول رقم ۱۲) (بقية)

(جسدول رقم ١٤)

177. . .

٧٨٦.٠٠

148., ..

التحليل الكيميائي الأيوني لمياه زمرم جزء في المليون

قلويات (في صورة كاك أ٣)

کلوریدات کل ۳

العسر الدائم (كاك أ٣)

الحسد الأقصى	المسموح به	المادة
٥,١ ملليجرام في اللتر	١,٠٠	النحاس
٠٠, ١٥, ملليجرام في اللتر	۰,۰۵	الزنك
٠٠, ٠٠ ملليجرام في اللتر	100,00	المغنسيوم
، ٠ , ٠٠٠ ملليجرام في اللتر	100,00	الكالسيوم
٠٠٠, ٥٠٠ ملليجرام في اللتر	700,00	الكبريتات (كب أ)
٠٠, ٠٠ ملليجرام في اللتر	W + + , + +	الكلوريدات (كل)
٠٠٠، ملليجرام في اللتر	٠,٠٠١	الفينول
٩ . ٦ . ٥ ملليجرام في اللتر	A,A: V	الاس الايدروجيني

#### ثالثا المواد المشعة: رجدول رقم ١٧)

الحد الأقصى	المادة
۱۰ : ۹ میکروکیری فی المللیمتر	المشبعات من فصيلة (الفا)
۱۰ : ۸ میکروکیری فی المللیمتر	المشعات من فصيلة (بيتا)

#### رابعا: المعايير البكتريولوجية:

#### أ\_الياه المعالجة:

يجب أن لايريد العدد الاجمالي للمجموعة القولونية عن واحد في ١٠٠ ملليمتر.

#### ب \_ الماه الجوفية غير المعالجة:

يجب ألا يزيد العدد الاجمالي للمجموعة القولونية عن واحد في ١٠٠ ملليمتر.

وعلى العموم يجب في جميع الأحوال التي تزيد فيها النسبة عن الحد الأقصى في هذه المعايير أن تعرض على المختصين للنظر فيها قبل التصريح باستعمال المياه.

# التحليلات البكتريولوجية والكيهاوية التي أجريت لماء زمزم:

ورد في مقدمة كتاب «أخبار مكة» (١) بقلم الأستاذ صالح محمد جمال أن «ماء زمنرم قلوى تكثر فيه الصودا والكلور والجير وحامض الكبريتيك وحامض الأزوتيك والبوتاس مما يجعله أشبه شيء بالمياه المعدنية».

كها ورد في كتاب مرآة الحرمين (٢) أن ماء زمزم «طعمه قيوني » وفي التقرير الذي أعده الدكتور المهندس حسن فريد زغلول مستشار الهندسة الصحية بهيئة الصحة العالمية عن صحة البيئة في المملكة العربية السعودية (اكتوبر ١٩٥٦م) جاء أن اللجنة المصرية التي زارت الحجاز في عام ١٩٥٣ قامت بتحليل مياه زمزم وظهر نتائج تلك التحليلات كها يلي :

(٢) مرآة الحرمين ـ الرحلات الحجازية والحج ومشاعره ـ تأليف اللواء ابراهيم رفعت باشا ١٣٤٤هـ .

071,7	سلفات (کب آء)
<b>£ £ £ , 0</b>	كالسيوم (كا)
14.,	مغنسيوم (م)
0.1,7	صوديوم (ص)
۳۰۱,۰۰	بوتاسيوم (بو)
10,00	نشادر (ن ید ۳)
o , of of	النوشادر العضوي (ن يد ٣)
۰,۵	أزوتيت (ن أ٢)
1884,**	أوزتات (ن أ ٣)
	الاكسجين الممتص من البرمنجنات
0, , ,	الحمضية في أربع ساعات
لايوجمد	الومنيوم (في صورة الومنيوم)
٠,١٥	حليك
	معادن ثقيلة (نحاس ـ رصاص ـ
لايوجسسد	زنك ـ صفيح)
١,٥	فلوريدات ( فل )
لايوجمل	منجنيز
٤ ٠	سلیکا (س آ۲)
٧,٠٥	تركيز ايون الهيدروجين

#### الخواص الطبيعية:

مجموع المواد الصلبة الذائبة

الماء بوجه عام نقى إلا فى بعض المواد العالقة وليس له رائحة ولكن مذاقه ملحى قليلا بسبب احتوائه على بعض الأملاح .

\$0 ..

 <sup>(</sup>۱) أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار تأليف أبى الوليد محمد بن عبد
 الله بن أحمد الأزرقي ــ الجزء الأول والثانى الطبعة الثانية ١٣٨٥هـــ
 تحقيق رشدى الصالح ملحس ١٣٥٧هــ

#### الفحص الميكروسكوبي:

أظهر الفحص الميكروسكوبي وجود البر وتوزوا والباراميسيا والروتيفرز.

#### التحليل البكتريولوجي:

(جسلول رقم ١٥)

عدد لانجمى	عدد البكتريا في ٧ مم من الماء
عدد لايحصى	عدد البكتريا في امم من الماء

البكتريا العادية هي التي تنموعلى مزرعة الأجار العادى تركيز ايون الهيدروجين ٧,٣ في درجة ٣٧ درجة مئوية في الركيز ايون الهيدروجين ١,٣٠ في درجة ٢٤

موجودة	١٠ سم ٣ من الماء	بكتريا كولاي في
موجودة	٥ سم ٣ من الماء	بكتريا كولاي في
موجودة	٥, ٠ سم ٣ من الماء	بكتريا كولاي في
موجودة	٢٥, ٥ سم ٣ من الماء	بكتريا كولاي في

وأقــترح التقرير في النهاية معــالجــة المـاء بالكلور والترشيح للمواد العضوية والكائنات الحية .

والتقرير التالى عبارة عن تحليل بكتر يولوجى لمياه زمزم تم بمعرفة مستشفى الكرنتينة بجدة (دون علمه انها مياه زمــزم) وذلــك في ١٧ ينايــر عام ١٩٧١م المــوافــق دمــزم) وذلــك في ١٧ ينايــر عام ١٩٧١م المــوافــق

(جسدول رقم ١٦)

#### عينة من مياه البئر نفسها

۸۵,۰۰۰	مجموع عدد البكتريا في ١٠٠ ملليمتر
٧,٤٠٠	مجموع كوليفورم في ١٠٠ ملليمتر
لا يوجد	مجموع بکتریا کولای فی ۱۰۰ مللیمتر

#### عينة من مياه زمزم من الخزانات:

78.,	مجموع عدد البكتريا في ١٠٠ ملليمتر
٧,٤٠٠	مجموع عدد كوليفورم في ١٠٠٠ ملليمتر
لايوجيد	مجموع بکتریا کولای فی ۱۰۰ مللیمتر

ونصح التقرير بمعالجة المياه بالكلور وارسال عينات أخرى بعد المعالجة بالكلور وقبل استعمالها للشرب للتأكد من أن الجراثيم والبكتريا قد انعدمت عاما

وفى عام ١٣٩١هـ كلفت وزارة الـزراعـة والمياه الجيـولـوجى الأستاذ/ مصطفى نورى مدير قسم الجيـولـوجيا بالوزارة فى ذلك الحين باجراء دراسة عن الطاقة الانتاجية لبئر زمزم.

وقد قام الاستاذ مصطفى نورى باجراء الاختبارات والتحليلات اللازمة وسوف نستعرض هنا ماجاء فى تقريره عن التحليلات البكتر يولوجية والكياوية الى أجراها على مياه زمزم أثناء فترة اختبار الطاقة الانتاجية للبئر.

ويقول الأستاذ مصطفى نورى فى صفحة (٩) من تقريره مايلى :

قمت في ١٣٩١/٤/٧هـ (١/٥/١) بتعبئة وعائين معقمين من مياه زمزم من الدلو المستعمل على البئر، وقبل مضى ٢٤ ساعة أرسلت العينتين الى مختبر المستشفى المركزى بالرياض والأخرى الى مختبر وزارة الزراعة والمياه في الرياض وكانت نتائج التحليل كالتالى:

# بواسطة مختبر وزارة الزراعة والمياه

(جسدول رقم ۱۷)

(کیاوی)

٧,٩	تركيز الهيدروجين
جةم)٥٦(٣	التوصيل الكهربائي ( بالمليموس عند ٢٥ در
11,14	الكالسيوم (مليمكافيء باللتر)
۴, ۷۴	المغنسيوم ( مليمكافيء باللتر )
10,	الصوديوم ( مليمكافيء باللتر )
٧,٩٠	البوتاسيوم (مليمكافيء باللتر)
لايوجمد	الكاربونات ( مليمكافيء باللتر )
0,04	البيكاربونات ( مليمكافيء باللتر )
18,70	الكلورايد ( مليمكافيء باللتر )
17,70	الكبريتات ( مليمكافيء باللتر )
**	مجموع الاملاح الذائبة بالمليون

بواسطة المختبر المركزى وبنك الدم بالرياض (بكتريولوجي) (جـــدول رقم ۱۸)

مجموع عدد البكتريا في كل ۱۰۰ ملليمتر ۲۲۰ ملكيمتر ۲۲۰ معليمتر ۲۲۰ معليمتر من كوليفورم باسيلاى في كل ۱۰۰ معليمتر من كوليفورم باسيلاى في كل ۱۰۰ مليمتر غير موجود

ملاحظات : المياه غير صالحة للاستهلاك بوضعها الحالى .

وعندما كلفت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى مشركة واطسون الاستشارية بعمل دراسات عن تصريف مياه الحرم ومياه زمزم وتبليط الحصاوى بالرخام الأبيض وتوسعه المشايات من حافة المطاف الى الأروقة ودراسة تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية كان من ضمن الدراسات التي أجرتها شركة واطسون الاستشارية اجراء تحليل لمياه آبار زمزم والداودية وعين زبيدة وكانت نتائج التحاليل التي تمت في الرابع من شهر فبراير عام ١٩٧٣م على النحو التالى : (جدول رقم ١٩)

واستهل قسم الكيمياء بكلية التربية جامعة الملك	عين زبيدة	زمــــزم	الداوديية	
عبد العزيز أبحاثه في عام ١٣٩٣هـ بإجراء بحث عن	صافى	صافي	صافي	_ المظهـــــر
أهم العناصر الموجودة في ماء زمزم وعلاقتها بالأبار	940	4.00	YAVO	ـ توصيل الحرارة بالميكرو اوم
المحيطة به. وقد قام بهذا البحث الدكتوريوسف عبد	600	1150	1770	_ مجموع المواد الصلبة الذائبة _جزء في المليون
المنان والأستاذ حسن يوسف فهمي محمد.	۸,۴	٨,٣	٧,٩	تركيز الأيدر وجين
	aneatatica	sin destalance	MANORMAN.	_ اجمالي هيدروكسيد الصوديوم في الملليجرام/ لتر
وقمد جاء في هذا البحث أن هذه محاولة لمعرفة	٥	1 .	لاشيء	_ هيدروكسيد الصوديوم في مجم /لتر
مكونات مياه بئر زمزم من أملاح ومقارنة هذه المكونات				_ مجموع الملوحة في شكل كاربونات الكالسيوم في
بنظير اتها في بعض الآبار القريبة منها وكذلك مقارنة	10.	And o	40.	مجـــــم / لتـــر
النتائج بنتائج الدراسات السابقة التي أجريت في هذا	1800	を入る	<b>£</b> 4 4	ـ الكلورايد في شكل كلور في مجم /لتر
المضمار ـ وهي التي قامت بها اللجنة المصرية التي	11.	40.	٣1.	_ كبريت في شكل ايونات الكتريت في مجم /لتر
زارت الحبحاز في عام ١٩٣٥م والتي قام بها مختبر				ـ مجموع العسرفي شكل هيدروكسيد الصوديوم في
وزارة الـزراعة والمياه بالرياض في ١/٩٩١/هـ. والتي	<b>۴۸۰</b>	<b>VV</b> •	• ٧ )*	مجسم / لتسر
قام بها المهندس يجى حمزه كوشك في رمضان				_ العسر الدائم في شكل هيدروكسيد الصوديوم في
1941 a.	Violatiner/Altre	comunication desired as	404A-DINIO ADNA	مجــــم / لتــر
				ـ العسر المؤقت في شكل هيدوركسيد الصوديوم في
وكمانت نتائج التحليلات التي أجريت بمعرفة	####PADIAHADIDHIDMI	ERISONO-ROMONO-NO	efrill Sichter Glabbethere	مجـــم / لتــر
قسم الكيمياء بكلية التربية جامعة الملك عبد العزيز	۹.	410	110	_ كالسيوم في شكل ايونات ++ في مجم / لتر
على النحو التالي : (جــلـول رقـــم ٢٠)	40	00	01	_ مغنسيوم في شكل ايونات ++ في مجم / لتر
	* , * \$	., . 2	٠, ٠ ٤	_ مجموع الحديد في شكل ايونات +++ في مجم /لتر
	SCHOOLSE STREET	MAURENCOORDAN	RODINGATIONS	_ حديد مذاب في شكل ايونات +++ في مجم /لتر
	RESIDENCE AND AND ADDRESS OF THE SECOND AND ADDRESS OF THE SECOND	NERSONARROS	EDPHEEDILIEGE	ـ فلورايد في مجم /لتر
	encorestamentoria	electrical formation in the second se	widosennerioloxicos	كلورين طليق في مجم /لتر
	4834000044604	поравложения	seasonome	ـ ثانی أكسيد كربون طليق فی مجم / لتر
	•	1 0	٠, ٠٥	ـ نحاس في مجــم/ لتر
	EPROFACTOR	enconcure	bonunomore	_ صوديوم في شكل ايونات + في مجم / لتر
	SINASSIANS	SLEPPOSIDAM	incluidoméra	_ بوتاسيوم في شكل ايونات + في مجم / لتر
	لاشيء	لاشيء	لاشيء	_ مواد عالقة في مجم/ لتر
	4.	14.	11.	ـ نترات النتر وجين في مجم/ لتر
	٠, •٨	., 0 77	• , 17	ـ نتريت النيتر وجين في مجم/ لتر
	40	۸۰	٨٠	_ سلیکا
	لأشيء	لاشيء	لاشىء	_ فوسفات في شكل ايونات الفوسفات في مجم/ لتر

٢ ـ نسبة الكلوريدات (محسوبة ككلور):

## ١ ـ نسبة الكسريت الكلى (محسوب كشالث أكسيد الكبريت SO 3) :

نسبة الكلور كجزء في المليسون	نسبة الكلور المثوية	اسم البئر	رقسم العينة
			BASSES CONTRACTOR OF THE PARTY
14.	٠,٠١٨	زمسسزم	١
1600	, • 14	طسوى	۲
11.	• , • 11	المسفلة	٣
٧1.	., . * 1	الداوديه	٤
۸۰	۰, ۰ ۰ ۸	زبيدة	۵

نسبة SO 4 كجزء	النسبة كجزء	Astronomerical	اسم البئر	رقم العينة
في المليون	فىالمليسون	% SO 3		
<b>7</b> € V	14.	• , • ۲٩	i summer of	1
474	rr.	· · · hh	طسوى	*
404	۲1.	٠, • ٢١	المسفلة	h
414	rd.	o, o Ya	الداودية	٤
97	٨٠	٠,٠٠٨	ز بیدة	ø

## ٤ ـ الرقـــم الهيدروجين : PH)

#### ٣ \_ نسبة الكربونات (الكربونات والبيكربونات محسوبة ككربونات كالسيوم)

الرقسم الهيدروجيني	اسم البئر	رقم العينة
٧, ٠	زمسزم	١
٧,١	طـــوى	*
٦,٩	المسفلة	*
٧,١	الداودية	٤
٧, ٠	زبيسدة	٥

النسبة كجزء في المليون	نسبة كربونات كالسيوم ٪	اسم البئر	رقسم العينة
bak.	· , · p *	زمسزم	١
rr.	• , • **	طـوي	*
r0.	.,.۴6	المسفلة	ka
48.	. , . Y &	الداودية	٤
140	• , • 18	زبيىدة	0

# ٥ ـ نسبة الامسلاح في الماء

نسبة الأملاح المئوية	اسسم البئر	رقسم العينة
• , ۲0	زمسسزم	an kalimina kiloka dipak kalapipun cengan kepan
٠, ٧٤	طـوي	*
٠,١٩	السفلة	<b>L</b> n
٠,٢١	الداوديه	٤
٠, ٠٥	زبيـدة	٥
	·, Yo ·, Y£ ·, 19	رمــزم ۲۰,۰۰ طــوى ۴۲,۰ المسفلة ۱۹,۰ الداوديه ۲۱,۰

المغنسيوم	12 human	الحديد	النترات	الكلوريدات	الكبر يتيدات	الكبريتات	Jeal James I have	رقسم العينة
موجسب	موجسب	آثار	آثار	aa	سلبى	موجب م	زمسزم	١
آثار	موجسب	آثار	موجسب	موجسب	آثار	موجسب	طــوى	*
موجسب	موجسب	آثار	موجب	موجسب	موجسب	موجسب	المسفلة	ko
موجسب	موجسب	آثار	آثار	موجسب	آثار	موجسب	الداوديه	٤
آثبار	آثبار	آثار	سسلبي	موجسب	سلبسي	آثسار	زبيدة	э

ومن التحاليل السابقة استنتج الباحثان النقاط الآتية : ـ

أولا: ان الدراسات الحالية والسابقة تدل على أن هناك تغييرا في نسبة الأملاح في مياه زمزم في الأعوام المختلفة بل وفي نفس العام طبقا للجدول الآتي: \_

تاريخ الدراسة <u>١٣٩١هـ ١٣٩١هـ ١٣٩١هـ ١٣٩١هـ ١٣٩١هـ ١٣٩٣ هـ</u> نسبة الأملاح (جزء في المليون) ٥٠٠٠ <u>٢٥٠٠ </u>	-			the state of the s		**************************************
		X 0 . 9	MAGAZINES CONTROL CONT	ATTENDED COMMENT OF THE PROPERTY OF THE PROPER	#PAGENERAL CONTROL CON	Ens.

أى أن نسبة الأملاح أثناء الدراسة أقل مما كانت عليه في عام ١٩٣٥م بمقدار النصف تقريبا بالرغم من أنها أعلى من النسبة التي كانت عليها في عام ١٣٩١هـ. ويسرى البحث أن الأمطار ربها تمثل دورا هاما في هذا الموضوع باعتبار أن طبيعة التربة لم يحدث فيها التغيير الكبير الذي يؤدى الى تغيير النسبة بهذا التباين.

ثانيا: أن تركيز ايون الهيدروجين (PH) الذي يعبر رقميا عن حضية أو قاعدية الماء يختلف في الدراسات المختلفة السابقة عن نتائج الدراسة الحالية . فبينها كان الرقم الهيدروجيني لماء زمزم في ١٣٩١/هـ هو ٧,٩ أي يميل قليلا الى القاعدية كان في ١٣٩١/هـ ٨,٨ أي أكثر قاعدية ، بينها تبين الدراسة الحالية أن الرقم قد أصبح أي متعادلا . ويعزو البحث هذا التغيير الى اختفاء أو قلة الأملاح القاعدية وأن ماء زمزم متعادل أي ليس له خواص حضية ولا خواص قاعدية .

ثالثا: أن نسبة الكبريت الكلى (محسوبا الى كبيرتات) في ماء زمزم ٣٤٨ جزءا في المليون وأن هذا الرقم قريب

جدا من تلك الدراسة التي عملت في رمضان ١٣٩١هـ (٣٥٠ جزء في المليون) بينها بلغت تلك النسبة في عام ١٣٥٤هـ ( ٣٥٠ جزءا في المليون) . وبـذلـك يرى هذا البحث أن نسبة الكبريتات في زمزم أقل بما كانت عليه في السابق وأن هذا يعنى احتهال وجود الكبريت على صور مختلفة ـ كبريت طليق أو مركب من مركبات الكبريت وأنه من المؤكد أن هناك جزءا كبيرا من هذه النسبة موجودة على هيئة كبريتات ذائبة في الماء . وأشار البحث الى أن التجارب تدل أيضا على أن ماء زمزم يخلو تماما من الكبريتيدات المعروفة بتأثيرها الضار على الصحة

رابعا: أن تركير الكلوريدات في ماء زمزم يبلغ ١٨٠ جزءا في المليون بينها كان في رمضان ١٣٩١هـ (١٨٥ جزءا في المليون) وفي ربيع الثاني ١٣٩١هـ (١٥٥ جزءا في المليون) وفي عام ١٣٥٤هـ (٧٨٦ جزءا في المليون). خامسا: ان تركيز كربونات الكالسيوم في ماء زمزم (٣٢٠ جزءا في المليون) جزءا في المليون) أعلى بكشير من الواقع حيث اعتمد

البحث على تقدير شق الكربونات والبيكربونات والبيكربونات واحتسابه ككربونات كالسيوم بينها توجد الكربونات والبيكربونات في الواقع على هيئة خليط من كربونات وبيكربونات الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، المغنسيوم، وغيرها بنسبة متفاوتة. وأنه برغم ذلك فإن نسبة الكربونات التي توصل اليها البوث أقل بمقدار الربع مما كانت عليه عام ١٣٥٤هـ (٥, ٤٤٤ جزءا في المليون) وأقل بمقدار النصف عها كانت عليه في شهر رمضان ١٣٩١هـ (٧٧٠ جزءا في المليون)

سادسا: أنه من المعلوم جيدا أن المياه الجوفية (مياه الأبار) تعتمد في تركيبها الى حد كبير على طبيعة التربة والطبقات الأرضية. وأنها أيضا تعتمد على مصادر هذه المياه وطبيعة الطبقات التي تمربها الى أن تصل الى تلك الأبار. ومن ثم فإن التغيير في التركيب الكيميائي من فترة لأخرى يعتمد على تغيير مصدر المياه واتجاه حركتها في طبقات الأرض في طريقها الى البئر وكذلك على طبيعة هذه الطبقات والتحولات الكيميائية التي تحدث فيها. وأن الدراسة التي أجريت على ماء زمزم تدل دلالة واضحة على أن نسبة الأملاح فيها أقل منها في عام واضحة على أن نسبة الأملاح فيها أقل منها في عام حيث الكمية. وبالتالى فإن بئر زمزم أكثر عذوبة تما كانت في الماضي.

سابعا: أنه بمقارنة نتائج هذه الدراسة بالنسبة لماء بئر زمزم والأبار الأخرى القريبة منها والتي شملتها الدراسة

أيضا وهي بئر الداوديه - المسفلة - طوى ثم مياه عين زبيدة يتضح الآتي :

أن مياه زمزم تحتوى على أعلى نسبة أملاح ذائبة بين هذه الأبار جميعا اذ يبلغ تركيزها فيها (٢٥٠ جزءا في المليون) يليها بشر طوى (٢٤٠ جزءا في المليون) ثم المسفلة (١٩٠ جزءا في المليون) ثم المسفلة (١٩٠ جزءا في المليون) وأخيرا عين زبيدة (٥٠ جزءا في المليون) أي أن زمزم تحتوى على خمسة أمثال الأملاح الموجودة في مياه عين زبيدة.

وأنه بالرغم من قرب بئر الداوديه من بئر زمزم فإن نسبة الأملاح به أقل منها في بئر زمزم مما يتفق مع السيات التي عملت في عام ١٣٩١هد. وإن مياه المسفلة تقل في أملاحها عن هذين البئرين رغم اختلاف نوعية الأملاح بها، رغها عن أن اتجاه حركة المياه الجوفية العادي هو في الاتجاه: زمزم الداودية والمسفلة. تبعا لميل الأرض الطبيعي وإن كانت هناك عوامل أخرى تتدخل في تحركات المياه الجوفية في باطن الأرض مثل طبيعة الطبقات الأرضية ونوعها.

ومن ثم يمكن تفسير قلة الأملاح في اتجاه زمزمه الداودية المسفلة الى ترسيب بعض الأملاح الموجودة في باطن الأرض أثناء حركتها في اتجاه المسفلة نتيجة مرورها على طبقات أرضية تتفاعل مع بعض هذه الأملاح وتؤدى الى ترسبها وبالتالى تعمل كمرشحات لهذه المياه. وأنه عايؤيد هذا الرأى مثلا أن نسبة الكبريتات في المسفلة ٢٥٧ جزءا في المليون بينها هي في الداودية المليون. ومما يؤكد ذلك أن نسبة الكبريتات الى الأملاح المليون. ومما يؤكد ذلك أن نسبة الكبريتات الى الأملاح الكلية الموجودة في مياه بئر المسفلة أقل منها في زمزم.


وأنه بالرغم من أن بعض الأملاح قد ارتفعت نسبتها في الداودية عنها في زمزم مثل الكلوريدات فان هذه الأملاح نفسها قد قلت نسبتها في المسفلة عنها في كل من زمزم والداوديه. وهذا يؤيد الاعتقاد بأن أغلب الطبقات

الأرضية التى تعمل كمرشحات موجودة فى المسافة بين المداوديه والمسفلة وليست فى الطبقات الأرضية بين بئر زمزم والداوديه. وأنه تبين من واقع الدراسة ظهور بعض الأملاح فى مياه بئر المسفلة بينا هذه الأملاح ذاتها يصعب الاستدلال عليها فى مياه بئر زمزم أو الداوديه وأهمها مثلا الكبر يتيدات والنترات عما يدل على تغيير طبيعة المياه تماما أثناء حركتها فى اتجاه المسفلة علاوة على أنه من المحتمل أن يكون بئر المسفلة يأتيه الماء من أكثر من مصدر بعضها غنى بمثل هذه الأملاح التى تظهر جليا فى مياه هذا البئر. ويوضح الشكل رقم (٢٥) حركة المياه الجوفية حسب التوقع.

نعلىسىق :

لقد أشارت هذه الدراسة الى أن بعض الأملاح مثل الكبر يتيدات والنترات يصعب الاستدلال عليها في مياه زمــزم. وقــد أثبتت كافـة التحليلات الكيــاويـة التى أجـريت على عينات من مياه زمزم بمعرفة جهات مختلفة وخلال السنـوات الماضيـة والحالية وجود الكبريتيدات والنترات في مياه زمزم.

رشكل رقم ۲۰) حركة المياه حول الحرم المكى الشريف



(جسدول رقم ۲۱)

# التحليل البكتريولوجي

وفى عام ١٣٩٢هـ كلفست وزارة الحسج والأوقساف الشركة الاستشارية في . بي . بي (V.B.B) بعمل دراسة لتعقيم مياه زمزم وتعبئتها في زجاجات معقمة . وقد قامت الشركة الاستشارية بتحليل مياه زمزم بكتر يولوجيا وكيمائيا ضمن هذه الدراسة وكانت نتائج التحليلات على النحو التالى :

مكان أخل العينة تاريخ العينة عدد كوليفورم في ١٠٠ مم زمرم زم

## التحليل الكيمائي

(جسدول رقم ۲۲)

المرارة بالميكرو المرارة بالمرارة بالمرارة بالمرارة المرارة المرارة بالمرارة المرارة المرا	1977/0/11	1977/0/18	1977/0/2	1977/2/4	1977/7/7	ناريسسسن
ر العلاورة بالميكرو العلام ا	больной компонительной дента дента дента дента объектом на подат		ggruppinga afkaronyumun ahandusukukukukukukukukukukukukukukukukukuku	لايوجسد	آثـار	الرائحة
یل الحوارة بالمیکرو  / ۱۹۳۰   / ۱۹۳۰	Technological State	Manage Management or	<b>«</b> уноврамення	MANUFACTURATES (APP	٧, ٢	العكارة
	Manuscratination	مفسس	۲,0	۲,0	National contracts	اللون
الإيدروجين       ١٥       ١٧,٧       ١٨,٠						توصيل الحرارة بالميكرو
۱۸٫۷       ۷,۷       ۷,۷       ۷,۱       ۲,۱       1,1 <t< td=""><td>raa.</td><td>10100</td><td>fugu o o</td><td>4.6.0</td><td>414.</td><td>اوم / سسم</td></t<>	raa.	10100	fugu o o	4.6.0	414.	اوم / سسم
ر الكلى المجم / لتر ال	**************************************	14	٩	1 &	10	
عدم (کا) ملجم / لتر (کا) که به که که به که که به که به که که به که	٧,١	٧,٥	٧, ٧	٧, ٠٠٠٠	٧, ٧	تركيز الأيدروجين
سوم (مغ) ملجم / لتر (حل) ملجم / لتر (عن) ملجم / لتر (عن) ملجم / لتر (عن) ملجم / لتر (عن) ملجم / لتر (عل) (عرب المرابع المرا	۱۸,	١٨,٤	19,1	٧٠,٤	۲۱,	العسر الكلي
ال (ح) ملجم / لتر (علی الله الله الله الله الله الله الله ال	Y & &	7 % A	444	444	YAV	كالسيوم (كا) ملجم/ لتر
بونات ملجم / لتر (كل) (٢٩٨ / ٢٩١ / ٢٩١ / ٢٩١ / ٢٩٨ / ٢٩٥ /	el ba	V4-	٧٥	<b>V</b> ٣	۸١	مغنسيوم (مغ) ملجم/ لتر
الله ملجم / لتر (كل)	yiso	حبنفسس	٠, ٢	٠, ٢	*,*0	حدید (ح) ملجم/ لتر
ع ملجم / لتر (كب) (كب ك التر (	444	hhh	791	791	197	يكربونات ملجم / لتر
کاملجم / لتر     التر الفل التر التر التر التر التر التر التر الت	£9V	<b>6</b>	0 2 7	978	٥٧٠	كلورايد ملجم /لتر (كل)
يد ملجم / لتر (فل)	499	٤١٥	808	8 8 8	٤٧٠	كبريت ملجم/ لتر (كب)
ا ملجم / لتر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صف	<b>©</b> ностно	NORM CORPOR	COMMODAN	6,000000M	00	سیلیکا ملجم / لتر
ع ملجم / لتر (ف) ۲۶۳ (ف) ۲۸۷ (به ۲۵۳ (۱٫۰۰ ۲۸۱ (به ۲۵۳ (به ۲۵	ACCOMMON	month and	<b>K</b> ennoloszak	PROBABILITA	۰, ٤	للورايد ملجم / لتر (فل)
ت ملجم / لتر ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،	صفر	صفر	صفر	MODORANA	۰,٧	مونيا ملجم / لتر
مر ملحم / لتر رفي / ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۷ ، ۳۷ ،	£ £ 1"	884	٤AV	707	7.84	ترات ملجم / لتر
ور ملجم / لتر (فو) ۲۲ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ . ۱۳ . ۱۳	мунастопично	٠,١٠	۰,۱۰	* , * Y	1,40	تريت ملجم / لتر
	approximation.	۰,۱۳	۰,۱۳	* , ۱۳	٠, ٢٢	وسفور ملجم / لتر (فو)
			0			

وقام الدكتور رجا حسين أبو السمن أستاذ الصناعات الكياوية والبتر وكياوية بقسم الهندسة الكيائية بكلية هندسة البتر ول والتعدين بجامعة الفاتح بطرابلس ـ ليبيا ـ قام باعداد بحث عن مياه بئر زمزم ويقول الدكتور رجا حسين أبو السمن أنه أخذ عينات من بئر زمزم بالطريقة

الصحية وبعناية لكى تمثل البئر حقيقيا من أجل هذه الدراسة والبحث. وكانت كمية العينة المأخوذة ٣ ليترات في الفيترة من شهر ابريل ١٩٧٦م وحتى شهر يوليو ١٩٧٧م. وكذلك عينة مقدارها لتر واحد خلال عام ١٩٧٧م وآخر عينة تم أخذها في اليوم الثاني من شهر

ديسمبر ۱۹۷۷م . أما العينات من آبار الداوديه والمسفلة في مكة المكرمة فكانت ثلاثة ليترات من كل منها بتاريخ ١٩٧٧م . أما عين زبيدة في عرفات فكانت لترين وبتاريخ ٢٣/٤/٢٩م . ونورد فيها يلى التحاليل التي وردت في هذا البحث .

# التحليل الكيهاوى لمياه زمزم (جدول رقم ٢٣)

النترات	الكبر يتيدات	الجديد	المغنسيوم	الكالسيوم	الكبريتات جزء في المليون			كمية الأملاح الذائبة جزء في المليون	الرقم الهيدروجيني
غير موجود	غير موجود	آثار	مسوجود	مسوجود	19.	770	74.8	1940	909

#### التحليل الكياوي لآبار مكة المكرمة (جـــدول رتم ٢٤)

النترات	الكبر يتيدات	الكبريتات جــزء في المليون	الكربونـات جــزء في المليون	الكلوريدات جــزء في المليون	كمية الأملاح الذائبة جزء في المليون	الرقـــم الهيدروجيني	البسئر
غیر موجودة غیر موجودة غیر موجودة	غیر موجودة غیر موجودة غیر موجودة	19. Y.,	**************************************	77°E 19.	177. 7	7,9 V,7 7,A	زمـــزم الداودية المسفلة

# التحليل الكياوى لمياه زمزم وعين زبيدة

	байданданын талаг төөдөн өрүнүү түйнө түүнүн жүчүн жүчүн жана матаматары тараадын жанауунун байдаталан калагарында к	осу (СССССССССССССССССССССССССССССССССССС
عیس زیسان	بئيرزمسزم	اسم التجربة
٧,٠	۳,۹	الرقم الهيدروجيني
٥٠٠ جزء في المليون	١٩٢٠ جزء في المليون	كمية الأملاح الذائبة
٨٠ جزء في المليون	٢٣٤ جزء في المليون	الكلوريدات
١٣٠ جزء في المليون	٣٦٥ جزء في المليون	الكربونات
		(على شكل كربونات الكالسيوم)
٩٦ جزء في المليون	١٩٠ جزء في المليون	الكبر يتات
غيبر موجسودة	غيس موجسودة	الكبر يتيدات
عير موجسودة	غير موجسودة	التسرات
1		I

#### التحليل البيولوجي لمياه زمزم

(جسدول رقم ٢٦)

المطلوب الكيهاوى من الاكسجين على شكل اكسجين = ٥٥ ملليجرام لكل لتر

المطلوب البيوكيهاوي (بعد خمسة أيام) = ٨,٥ ملليجرام لكل لتر

وضمن مشروع توسعة المطاف حول الكعبة المشرفة وتصريف مياه الحرم والأعهال المتعلقة به الذي كلفت به وزارة المالية والاقتصاد الوطني الشركة الاستشارية الباكستانية لدراسته والاشراف على تنفيذه. قامت الشركة الالمانية دبليو. اف. كورنر المكلفة بدراسة الاعهال الميكانيكية والكهربائية لهذا المشروع بإجراء دراسة عن بئر زمزم وأجرت تحليلا لعينة من ماء زمزم في المانيا وكانت نتائج التحليل على النحو التالى:

(جـــدول رقم ۲۷)

350-01 дан Адрин доло у се рого ново мога борова Свор и тророго мога на настой достого на настой достой станова	<u>шимдүү дүүчү</u> рүү үчүн эзгү какта ада- шанашун как <b>ам</b> маманы баз эбүнө өрүүлө ногос, доого	Company of the Compan
٦,٩	فهرنهيت	تركيز الايدروجين (عند ۲۰ درجة مئوية أو ٦٨ درجة
104.		توصيل الحرارة ميكرواوم
177	مللجرام / لتر	Steam Sedimentation Test
١٤,٨		lamme
۱٤,٨		عسر الكربونات
لم نتمكن من اختبارها	ملليجرام /لتر	أمونيا
٥٧	مللجوام التر	asimisea
91	ملليجرام/لتر	كالسيوم
**.	ملليجرام/لتر	كلورايد
لم نتمكن من اختباره	مللجرام/لتر	حدید غیر مرشح
101	مليجرام/ لتر	کبر یت
٤,٥	ملليجرام/ لتر	نتريت
Y.V	ملليجرام/ لتر	نترات
لم نتمكن من اختبارها	ملليجرام /لتر	فوسفات
0,4	M-Val/L	M- Value

وفى بداية عام ١٤٠٠هـ وبعد إنتهاء أحداث الحرم المكى الشريف المعروفة كلفت وكنت وقتئذ مديرا عاما لمصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية بالكشف على بئر زمزم وتنظيفه واعادة الوضع الى ماكان عليه قبل هذه الأحداث المؤسفة وقد شارك مركز أبحاث الحج بجامعة الملك عبد العزيز بجهود مشكورة فى الدراسات التى أجريت على بئر زمزم فى ذلك الحين ومن بينها الدراسات الميكروبيولوجيه والكيائية لمياه زمزم. ونورد فيهايلى أهم ماجاء فى هذه الدراسات عن مياه زمزم.

## المحتوى الميكروبي لمياه زمرزم

نظرا للظروف الطارئة التي تعرضت لها بئر زمزم من التلوث وضخ كميات كبيرة من مياه البئر للتنظيف فقد أخدت عينات من مياه البئر على أعهاق مختلفة لمعرفة مدى وصول هذه الملوثات ولذلك أخذت عينات على مستوى الفتحات الرئيسية وهي (١٣٠ ـ ١٧ مترا) ومستوى آخر وهو نهاية البئر ويتر اوح بين (٢٦ ـ ٣٠ مترا) ومن المصادر الرئيسية للبئر بعد تكشفها وذلك في مواعيد معتلفة للتأكد من نظافة البئر وخلو مياهه من هذه الملوثات.

يبين الجدول رقم ۲۸ أن مستوى اعداد الميكروبات المرضية وكذلك ميكروبات السالمونيلا والشيجيلا المرضية وكذلك ميكروبات السالمونيلا والشيجيلا (Salamonella, Shigella) وميكروب اشريشيا كولاى. (Escherichia Coli) لعينات المياه المأخوذة من بئر زمزم على مستوى (۱۳ - ۱۷ مترا) وهو مستوى الفتحات تقريبا كان مرتفعا جدا عند بدء أخذ العينات ۲۰ عرم عام ۱۱۶۰هـ حيث وصلت أعداد هذه الميكروبات الى أقصى معدل لها وعلى سبيل المثال فقد كانت أعداد ميكروب اشريشيا كولاى فقد كانت أعداد ميكروب اشريشيا كولاى المناف مكعب، وقد استمرت أعداد الميكروبات جميعها في الانخفاض حتى وصلت ۱۸۰۰ ميكروب /۱۰۰سم مكعب حتى يوم ۱۲ صفر عام ۱۶۰۰هـ ورغم هذا الانخفاض واستمرار الضخ حتى هذا التاريخ إلا أن

أعدادها مازالت كبرة جدا.

أما أعداد الميكروبات الموجودة فى أعماق البئر (٢٦ - ٣٠ مترا) فقد كان معدلها أكبر بكثير من المستوى الأعلى منها حيث وصلت أعداد ميكروب اشرشيا كولاى (Escherichia Coli) لنفس التاريخ الى واحد مليون ميكروب/ ١٠٠٠ سم مكعب.

وقيد ظهر هذا الاتجاه في جميع الميكروبات تحت الدراسة ماعدا الميكروبات غير المرضية والمنهاه على درجة ٢٢ درجة مئوية حيث كانت اعدادها في القاع أقل منها في المستوى الأعلى، وقد ظهر أيضا أن أعداد ميكروبات القاع قد ازدادت أعدادها بمرور الوقت حتى يوم ٢٩ محرم وخصوصا ميكروبات السالمونيلا والشيجيلا وكذلك الميكر وبات المرضية. فقد كانت الميكر وبات المرضية ٠ ٢٩ ألف ميكروب / ١ سم مكعب في ٢٠ محرم قد ارتىفعت حتى وصلت ٧٠٥ ألف ميكسروب / سم ٣ في ٢٩ محرم وقد ترجع هذه الزيادة الى عدم وصول مستوى الضخ الى هذه الأعماق حتى هذا الوقت كما أن مستوى التعقيم بالكلوركان سطحيا بعد ذلك ونظرا لاحتواء هذه المياه على نسبة عالية من الامونيا والنترات كما ظهر من التحليلات الكيائية قد شجع نمو وتكاثر هذه الميكسروبات وخصوصا أن درجة حرارة المياه في هذه النطقة ٣٢ درجة مئوية وهي قريبة من درجة الحرارة المثلى لهذه الميكروبات وهي ٣٧ درجة مئوية. وقد نصح في ذلك الوقت بمواصلة الضخ مع اضافة الكلور الي هذه الأعماق حتى يمكن تعقيم جدران البئر وقد أخذت هذه التوصية بعين الاعتبار واستمر الضخ من هذا المستوى الى انخفاض اعداد جميع الميكروبات تحت الدراسة.

وقد أدى استخدام العديد من المضخات على مستويات مختلفة بمعدل وصل الى ٨٠٠٠ لتر/ دقيقة الى تكشف مصادر بشر زمزم الرئيسية. وقد أخذت عينات من المياه المتدفقة من هذه المصادر كلها تكشف بعيدا عن المؤثرات الخارجية. وقد أخذت عينات دورية من مياه الفتحة الأساسية (العين الكبرى) ومن الفتحة

(جـــدول رقم ۲۸) يبين أعداد الميكروبات المختلفة في عينات المياه المأخوذة من بئر زمزم على أعهاق مختلفة

تاريخ أخد	اشيرشيا	بكتريا	السالمونيلا	الميكروبات	الميكروبات
العينات	كولاي	البراز	والشيجيلا	المرضية	الكلية
3 / &_		السبحية		۳۷ درجة م	۲۲ درجة م
		۱۰ ـ ۱۷ مترا)	ا حات (۳)	 على مستوى الفته	
۲۰ محرم	14.,	envisson	181	44.,	٤٢٠,٠٠٠
۲۹ محرم	1,900	EVICENTAL	٨٥	YV1,	177,
۱۲ صفر	1, 100	٤	٥٧	۸۳,۰۰۰	Biologicone
		۲ ـ ۳۰ مترا)	ا ع (٦)	ا على مستوى القا	
۲۰ محرم	1,000,000	BZZBADLinco	40.	79.,	rr,
۲۹ محرم	1,900	Militarena	۸۵۸	٧٠٥,٠٠٠	٤٩٠,٠٠٠
۱۲ صفر	١٨٠	*	janis p	109,	

الأخرى الرئيسية وهى (العين الصغرى) وذلك بصفة دورية وكلها تكشفت هذه المصادر. كها أخذت عينتان فقط من المصادر الأخرى وهى الفرعية. والجدير بالذكر أن أول عينة قد أخذت بواسطة الغطاس في ٢٩ محرم عندما كانت هذه المصادر مغمورة بالمياه بينها أخذت العينات الأخرى من المصادر مباشرة في زجاجات معقمة.

ويبين جدول رقم (٢٩) اعداد الميكروبات المختلفة في عينات المياه المأخوذة من المصادر مباشرة وقد أظهرت النتائج أن العينة الاولى والسابق الاشارة اليها كانت اعداد الميكروبات بها مرتفعة وخصوصا الميكروبات المرضية وكذلك ميكروبات السالمونيلا والشيجيلا . وكذلك ميكروب E. Coli بينها الميكروبات النامية على درجة ٢٠ مئوية كان معدلها طبيعيا إلا أن مستواها كان أقل بكثير من مثيلتها في مياه البئر سواء المياه الموجودة على نفس المستوى أو مياه الأعهاق وقد يرجع ذلك الى

وقد ظهر ذلك عندما أخذت العينات من المصادر بعد تكشفها فقد انخفضت اعداد الميكروبات انخفاضا كبيرا بمرور الوقت وعلى سبيل المثال فقد انخفضت اعداد ميكروب ۴۳، ۲۳۰ من ۴۳۰، ۲۳۰ ميكروب ۱۳۰، ۲۳۰ من ۴۳۰، ۲۳۰ ميكروب ۱۳۰، ۲۳۰ من ۴۳۰ ميكروب ۱۳۰، ۲۳۰ ميكروب ۱۳۰، ۲۳۰ مي يوم ۲۹ محرم الى ۲۳۰، ۲۳۰ ميكروب المعتروب ۱۳۰، ۱۳۰ من يوم ۷ صفر لكل من الفتحتين ميكروب العين الكبرى والعين الصغرى) على التوالى ويرجع انخفاض أعداد الميكروبات الى تكشف التوالى ويرجع انخفاض أعداد الميكروبات الى تكشف هذه المصادر وغسيل جدران هذه الفتحات من المواد ويرجع هذا ايضا الى أن المياه كانت محملة بالتربة التي كانت ملاصقة للمياه الملوثة، هذا وقد انجرفت من هذه وكانت نتيجة ذلك تنظيف هذه المصادر عا علق بالجدران وكانت نتيجة ذلك تنظيف هذه المصادر عا علق بالجدران من التربة ومن الملوثات.

اختلاط المياه المتدفقة من المصادر بالمياه الملوثة الخارجية

(جسدول رقم ۲۹)

يسين أعـداد الميكـروبـات المختلفـة في عينـات الميـاه المأخوذة من الفتحات الموجودة في بئر زمزم مباشرة بعد انكشافها (مستوى ١٢,٨٠ مترا)

		1 & & 1	1 10 000	The state of the s	n l e l	a minimum varana turismi siste siste sana siste siste siste siste siste siste siste sing may may may may may my
	تاريخ أخ	اشيرشيا	بكتريا	السالمونيلا	الميكروبات	الميكر وبات
	العينات	كبولاي	البراز	والشيجيلا	المرضية	الكلية
-	٠٠٤١٨		السبعحية		۴۳۷	۴۲۲
				هيسسن الكبسسري	J1	
٩	۲۹ شحر	gr.	Monthiscal	٥٧	Y	4
	۷ صفر	۳٥	۱۸۰	٤ ٤	ror.	rq.,
نمو ا	۲۲ صة	· Л	۲	صفر	صفر	4000
7	۲۹ صف	صفر	jano	صفر	صفر	to do o
24			ی	للميسسن المعتمسس	31	
۴-	۲۹ محر	٤٩.	parenthia	٧٩	Y" = , = = =	70,000
	۷ صفر	١٩٠	١٨٠	٤٨	١,٣٨٠	۸,٩٠٠
غر	in YY	6	*	صفر	صفر	4,000
بر	۲۲ صف	صفر	صفر	jano	حىفر	١,٣٨٠
			<u>غيرة</u>	فتحات الأخرى الص	٦١	
ر	٧ صف	٥٠	<i>L</i> . •	<b>£ £</b>	۲,48.	۲,18.
فر ا	۲۲ صن	80	١٧	صفر	صفر	١,٥٨٠

والجدير بالذكر أنه قبل ستة أشهر تقريبا من هذه الأحداث قامت مصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية بتنظيف البئر وأخرجت منه كميات كثيرة من الرمل والطمى وباستمرار الضخ من البئر وباستمرار تكشف هذه العيون مرة بعد أخرى أدى ذلك الى تنظيف هذه العيون واختفاء جميع الميكروبات المرضية وكذلك ميكروب السالمونيلا والشيجيلا وكذلك ميكروب اشرشيا كولاى. أما الميكروبات الأخرى الموجودة طبيعيا في المياه فقد ظهرت بمعدل يكاد يكون ثابتا في العين الكبرى بينها استمرت اعداد هذه الميكروبات في الانخفاض في العين الصغرى وهذا يؤكد بها لايدع علا للشك أن مصادر مياه زمزم الأساسية خالية تماما من أي نوع من الميكروبات المسببة للتلوث.

المحتوى الميكروبي للمياه المجاوره لبئر زمزم

#### مياه الرشح المجاوره للبئر ومياه بئر الداوديه

يتبين من نتائج الجدول رقم (٣٠) أن المحتوى الميكروبي لكل من مياه الرشح المجاورة لبئر زمزم مباشرة ومياه بئر الداوديه يختلف تماما عن مياه بئر زمزم، فقد كانت المياه الجوفية (حوض ب) تحتوى على اعداد كبيرة من الميكروبات تحت الدراسة وعلى نفس مستوى أعداد الميكروبات في مياه زمزم، وهذا طبيعي نظرا لاختلاط هذه المياه بمياه البئر ومع استمرار الضخ من هذا المصدر

هذا وقد أخذت عينتان للمقارنة فقط من مياه بئر الداودية عند عمق ٣ أمتار، والأخرى عند القاع وقد أظهرت النتائيج في الجدول رقم (٣) أن المحتوى الميكروبي لكل من العينتين كان مرتفعا جدا وخصوصا عند القاع وكان معدل التلوث بها كبيرا. وكان معدل التلوث بها كبيرا. وكان معدل التلوث في مياه زمزم أو المياه المتلوث بها أكثر بكثير من التلوث في مياه زمزم أو المياه الجوفية (حوض ب) وعلى سبيل المثال في يوم ١٤ صفر كانت أعداد الميكروبات ١٠٠/١٨٠٠ سم٣، كانت أعداد الميكروبات ١٠٠/١٠٠ سم٣، و٣١ ألف/ سم٣، و٣١ ألف/ سم٣، المئر الداوديه. بينها اعدادها في المياه المحسوفية المياه كولاي وبكتريا البراز السبحية والسالمونيلا والشيجيلا والمكير وبات المرضية والميكروبات غير المرضية على التوالي.

#### المحتوى الميكروبي لعينات التربة أسفل المطاف

عند حفر المطاف لتغيير مستوى المطاف بجوار الكعبة المشرفة ظهر قطاع التربة أسفل طبقات الرخام والدكة المختلفة أسفل المطاف مشبعا بالماء وذلك حول الكعبة كلها. وقد أخذت عينتان احداهما من أمام الحجر الأسود

مباشرة وعلى بعد ٢ متر من الكعبة وبعمق ١ متر والأخرى من الدكة أسفل الرخام خلف مقام سيدنا ابراهيم بحوالى ٣ أمتار وجهة باب السلام وذلك لمعرفة المحتوى الميكروبي لهذه التربة. وقد ظهر من النتائج المدونة في الجدول رقسم (٤) أن التربة الموجودة أسفل المطاف خالية تماما من جميع الميكروبات حتى تلك الميكروبات التي توجد بصورة طبيعية بالتربة، بينها

الدكة الموجودة أسفل الرخام كانت خالية تماما من الميكروبات الدالة على التلوث مثل:

Faecalis Salamonella £ Shigella E.coli, Strept.

وقد ظهرت فقط الميكروبات العادية والنامية على درجة ٢٧°، ٣٧° ولا تعتبر الميكروبات النامية في هذه العينه على على درجة ٣٧° درجة أنها ميكروبات مرضية نظراً لأن درجة الحرارة أسفل هذا الرخام تصل الى أكثر من ذلك

بكثير وعلى ذلك تعتبر من الميكروبات المقاومة للحرارة وليست ميكروبات مرضية ويرجع ذلك الى عدم وجود الميكروبات الأخرى الدالة على التلوث كها أن المحتوى الميكروبي لهذه العينات أيضا منخفض عن مثيلاتها في التربة العادية، وقد يرجع ذلك الى عدم وجود التهوية المناسبة لنمو الميكروبات ومن المحتمل أن هذه المياه مصدرها مياه زمزم.

(جسدول رقم ٣٠) يبين أعداد الميكر وبات المختلفة في عينات المياه المأخوذة من المياه الجوفية بالحرم وبئر الداودية وكذلك عينات التربة المأخوذة أسفل منطقة الطواف

تاريخ أخذ العينات في عام ٥ • ١٤هـ	اشیر شیا کولای	بكتر يا البر از السبحية	السالمونيلا والشيجيلا	الميكروبات المرضية ۷۳۷ م	الميكروبات الكلية ۴۴ م
	س ( ب )	 	мерониция»		
۰ ۲ محسوم	١٨٠,٠٠٠	APPONISHMENT	4.0	Y** ,	180,000
٢٩ محسرم	٥٠	филомограф	\$ \$	100,000	٣٤, ٠٠٠
۱٤ صفـر	15	1 80	Jumine	ч∨.	۳,۰۰۰
	ديـــة	او ا			
۱٤ صفر عمق ۳ متر	٣٥٠	40	yamin dayo	0 , , , ,	out a , a a a
القاع	1	Y0+	14	<b>8</b> ** ,	٣١٠,٠٠٠
	فرم المكى	 وجودة أسفل المطاف بالح	ا التربة المو ا		
١٤ صفر بجوار الحجر الأسود	yaanii waanaa AAA	gnoosnawaanii darkh	Journaliano	minimumina	yuuuuuuu ihte
خلف مقام سيدنا ابراهيم	صفسسر	rjummunes Astropia	صفسس	7,000	۸,۲0۰
					The state of the s
					TO THE PROPERTY OF THE PROPERT

#### نتائج التحاليل الكيائية:

يبين الجدول رقم (٣١) مكان وتاريخ أخذ العينات للتحليل الكيمائي كما يوضح الجدول رقم (٢) نتائج التحاليل الكيميائية لعينات المياه التي أخذت خلال فترة البحث من مياه زمزم ومياه الرشح (أ، ب) ومن بئر الداوديه. وتتميز هذه المياه بصفة عامة باحتوائها على تركيزات عالية من الكالسيوم والمغنسيوم.

وتوضح نتائج التحاليل أن قيم القلوية الكلية وأيون البيكربونات والاس الايدروجينى للمياه تصل الى أفضل مستوى الفتحات أفضل مستوى بالنسبة لمياه زمزم عند مستوى الفتحات (عينات رقم ٨، ٩) بينا تنخفض هذه القيم في عينات المياه التي جمعت من بئر زمزم في المرحلة الأولى من البيحث (عينات رقم ١ الى ٦) كما أن قيمة الاس الايدروجيني والقلوية الكلية منخفضة في عينات مياه الرشح ومياه بئر الداوديه.

وتتميز تركيزات الصوديوم والبوتاسيوم في مياه بئر زمزم بشبات معدلها خلال فترة الدراسة الحالية بينها ينخفض تركيز الصوديوم والبوتاسيوم في مياه الرشح (ب).

وتدل عينات تحاليل مياه بئر زمزم التي جمعت عند مستوى خروج المياه (عينات رقم ٨، ٩) على أن تركيز الكلوريد يصل الى ٣٤٠/ مجم / لتر بينها يقل هذا التركيز في عينات مياه البئر التي جمعت في المراحل الأولى من البحث (عينات رقم ١ الى ٢) والتي تتشابه في هذه الصفة مع عينات مياه الرشح وبئر الداوديه.

ويصل تركيز الكبريتات في مياه زمزم عند مستوى خروج المياه الى ٣٧٠ ـ ٣٨٠ مجم / لتر. ويزداد تركيز الكبريتات عن هذا المعدل في مياه زمزم الأخرى والتى تتشابه مع تركيز الكبريتات في مياه الرشح (أ) وبئر السدوادية كها هو موضح في جدول رقم (٢)، وتعتبر تركيزات النترات في جميع المياه عالية وتتر واح قيمتها بين تركيزات النترات في جميع المياه عالية وتتر واح قيمتها بين

بالنسبة لأملاح النشادر أن تركيزاتها عالية وأن أقل القيم تتميز بها مياه بئر زمزم عند مستوى خروج المياه فى الفترة الأخيرة من البحث (عينات رقم ٨، ٩ جدول ٢) كذلك تخلو مياه زمزم في الفترة الأخيرة من أملاح النتريت التى تدل على التلوث البيولوجى (عينات ٨، ٩ جدول رقم ٢) بينها توجد أملاح النتريت فى جميع عينات المياه الأخرى.

وتـوضح التحـاليـل بجـدول رقم (٣٢) أن تركيزات الفـوسفات منخفضة في جميع العينات وتتراوح من ١,٠ الى ٣,٠ عجم/ لتر.

وتوضح نتائج الحساب الكيائي بالجدول رقم (٣٢) أن ماتم تقديره من أملاح بعينات المياه يمثل العناصر الأساسية المكونة للأملاح الذائبة بهذه المياه بحيث تتساوى قيم الكاتيونات والانيونات في معظم هذه التحاليل ويشير ذلك الى أن تركيز بعض العناصر التى لم يتناولها التحليل متناهية الصغر ولايؤ ثر على خصائص المياه من حيث الكشف عن إحتهالات التلوث.

ويمكن تبعا لقواعد علم كيمياء المياه حساب نوعية الأملاح المحتمل تواجدها بمياه بئر زمزم ومياه الرشح ومياه بئر الداوديه كها هو موضح بالجدول رقم ٤ ومن هذه النتائج يظهر التهاثل بين العينات رقم ٨، ٩ (مياه بئر زمزم في المرحلة الأخيرة) من حيث أملاح الكالسيوم والمغنسيوم وكلوريد الصوديوم ونيترات الصوديوم والبوتاسيوم وتركيز الأملاح الذائبة.

كذلك توضح النتائج بجدول ٤ اختلاف مياه زمزم فى المرحلة الأخيرة عن مياه الرشح (أ، ب) وبئر الداوديه من حيث نوعية الأملاح الذائبة وتركيزها. كما يستدل على ذلك من وجود ملح كلوريد المغنسيوم وتركيزات عالية من كبريتات الكالسيوم ونيترات الصوديوم والبوتاسيوم فى مياه بئر الداوديه. كذلك فإن مياه الرشح (ب) تحتوى على كلوريد المغنسيوم الذى لا يحتمل تواجده فى مياه زمزم.

ويلاحظ بعض التباين بين نتائج المواد الذائبة (عند درجة ١٠٥٥م) ويبين قيمة الأملاح الذائبة المستخرجة حسابيا (جدول رقم ٤) وهذا يرجع للأسباب التالية:

أ ـ أنه عند تبخير المياه وتجفيف المواد الصلبة المتبقية عند درجة ١٠٥ م لايتم التخلص من ماء التبلر الذي تحتفظ به أملاح المغنسيوم وبذلك يدخل وزن ماء التبلر ضمن الوزن النهائي للعينة (١).

ب\_ تحتوى عينات المياه على بعض المواد العضوية والتى يحتسب وزنها ضمن وزن المواد الصلبة بالعينة ويتراوح تركيز هذه المواد العضوية فى بعض العينات (٥،٩،٠) بين ٢٠، ٣٠ مجم/لتر.

ج ـ تتطاير بعض أملاح النشادر أثناء تبخر العينات وتجفيفها عند درجة ١٠٥ م وهذا يؤثر على الوزن النهائي للمواد الصلبة المتبقية.


ولهذه الأسباب مجتمعة فإن نسبة الاختلاف بين الوزن المقدر والمحتوى الفعلى للمياه يصل الى ١٠٪ طبقا للبحوث السابقة.

# مكان وتاريخ أخذ العينات للتحليل الكيميائي

(جسدول رقم ۳۱)

1	; ^	1	٢		حوض الرشح ب	حوض الرشح أ	٠	; •			j		الرقم
عمق ۱۳	عمـق	عمـق	عمىق ۱۹ متىر	عمـق ۴	میاه رشح	میاه رشیح	بعد الأشعة	قبـــل الأشعــة	عمـق	عمىق	1	عمق ۲ متـر	العمق
,	۲۹ صفر ۸۰/۱/۱٤			۱۶ صفر			۱۶ صفر				Personal		W GAGO

\* ز = بئر زمزم ، ز ٨ = فتحة المياه تجاه الكعبة ، ز ٩ = فتحة المياه تجاه مقام سيدنا ابراهيم ، د = بئر الداوديه



# نتائج التحاليل الكيميائية لمياه الحرم المكى الشريف

(جـــدول رقم ٣٢)

j	j	ز	٥	د	ب	d	;	· ~	j	ز	· j	ز	رقم العينة
<b>Q</b>	<b>Y</b>		*		SOURCE REAL PROPERTY OF THE PR			0	*	***	*	•	الصفـــة
٧,٨	٧,٧	٧,٦	٧,٣	٧, ٢	٧,٢	٧,٧	٧,٣	٧,٥	٧,٤	٧,٢	٧, ٢	٧,٣	الاس الايدروجيني
. *	XV .	44.	78.	45.	44.	۲0.	W.	44.	70.	44.	44.	70.	القلوية الكلية
٦٨٠	70.	٦٨٠	٥٥٠	٧٢٠	٦٤.	77.	77.	And the state of t	78.	70.	14.	٦٨٠	العسر الكلي
* .	٨٧٠	۲۸.	45.	45.	44.	70.	٧٧٠	44.	70.	44.	44.	70.	العسر المؤقت
٣٨٠	**.	٣٠.	41.	٣٨٠	۳٧.	٣٧.	46.	44.	44.	۴۸.	44.	٤٣٠	العسر الدائم
٤٧.	٤٥٠	٤٦٠	48.	<b>O</b> * *	۳٧.	٣٨٠	48.	40.	4.8.	4.8.	٤٢٠	٣٨٠	عسر الكالسيوم
۲۱.	۲۰۰	44.	41.	44.	44.	48.	44.	٣١.	7	۳۱۰	45.	4	عسر الماغنسيوم
. 177	14.	١٨٤	141	4	١٤٨	107	144	18.	141	177	171	107	کا ++ کلسیوم
٥١,٠	٤٨,٦	04,0	٥١,٠	04,0	70,7	٥٨,٣	٧٧,٨	٧٥,٣	٧٢,٩	٧٥,٣	٥٨,٣	٧٢,٩	مغ ++ ماغنسيوم
707	70.	707	757	YOY	441	307	700	400	707	307	700	40.	ص + صوديوم
171	17.	171	111	121	1.7	174	114	14.	111	119	114	119	بو+ بوتاسيوم
, a	٦,٠	٧, ٢٠	٧, ٢٠	٤,١٠	٧,٥٠	٧,٣٠	18,70	18,91	17,7.	18,9.	10,72	10,7%	ن يد ٣ نشادر
* , * *	.,	۰,۹۸	٠,١٩	٠,٩٨	۰,۱٦	٠,٥٢	1,97	١,٨٠	۳,٩٠	۳,۳۰	۳,۳۰	4,79	ن أ؆ نيترات
474	hhd	۳۸۰	471	۲۳.	787	hhd	444	mmh	<b>*</b> V7	471	٣٨٠	777	ن ا 🏲 نیترات
748.	45.	٣٤٠	40.	mh.	44.	hh.	hh.	pp.	40.	p. 1 .	44.	۴.,	کل _کلورید
477	۳۸۰	٤٠٢	۳۸.	٤٠٣	۳۰۸	٤٠٠	٤٠٠	3.77	٤٢٠	۳۸.	404	٤٠٠	کب أ ﴾ کبریتات
• , ۲0	٠, ٢٠	٠,١٧	٠, ٢٠	٠, ٧٠	٠,٣٠	٠, ٢٠	٠,١٠	٠,١٠	٠,١٤	٠,١٤	٠,١٠	۰,۱٤	فوأ } وسفات
444	481	781	797	494	446	4.0	444	444	4.0	446	446	4.0	يدك أ ٣ بيكربونات
191.	119.	19.7	4	4100	194.	190.	4000	4	4.4.	۱۸۳۰	171.	44	المواد الذائبة (١٠٥مْ)
es de descripto de la constante de la constant	N					<u> </u>							north and Laboratory

<sup>●</sup> النتائج مقدرة مجم/ لتر، فيها عدا الأس الأيدروجيني.

#### (جسدول رقم ۳۳)

# نتائج الفحص البكتريولوجي

وأثناء عملية تنظيف بئر زمزم في بداية عام ١٤٠٠هـ كلفت الغواصين بأخذ عينات من المصادر الرئيسية لمياه زمزم وتم تحليلها في مختبر مصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية وكانت النتائج على النحو التالى:


ملاحظــــات	الاختبارات التأكيدية للمجموعة القولونية في ١٠٠٠سم ٣	العدد للمجموعة القولونية في ١٠٠ سم ٣	التاريخ	مكان أخذ العينة
	۲۰ صفر ۲۰	11. E . YE .	_&1 & / 1 / Y &	اتجاه المروة (١) اتجاه الكعبة (٣) اتجاه الصفا (٣)


# نتائج التحليل الكيميائي

#### (جــدول رقم ٣٤)

اتجاه الصفيا	اتجاه الكعبة	اتجاه المروة	خذ العينة والتاريخ	مكان أ
( )	( 7 )	(1)	37///۰۶/۵	مجسم / لتر
١,٩	1,90	١,٤٢	d	الامونيا مقدرة على هيئ
• , • ٧ ٢	٠,٠٥٥	٠,٠٩٨		Land management of the
of 1	٤٩,٥	<b>0</b> *		~
had o	hah.	r1.		القلوية الكليسة
٧٧٠	d A .	· V »		العسسر الكلسي
44.	191	198		الكالسيوم
٤٢,0	£٣,V	٤٦,٢		p
ro.	440	pop.		الكلسسوريدات
٣٧.	P*V 0	***		الكبر يتــــات
٠,١٨	٠,١٥	• , ۱ ۲		الحلايسيل
۰,۴	٠,١٥	• , 40		المنجنيسي
٠, ١	٠,١٢	., 150		النيسسيحاس
• , 44	۰ , ۸ ٥	٠ , ٨٨		الفلوريـــدات
٠,٠١٨	• , • * *	٠,٠١٨		الك
Ve	٧٣,٧	٨٥		السيليكا الذائبـــة
. , 14	٠, ٨٩	١,٤٨		الفوسسفات (أورثو)
11	9	٩		الاكسيجين الذائب
ментиномуна	ASSIGNATION OF THE STATE OF THE	400000000		الاكسيجين الستهلل

مكان أخذ العينة	مينة والتاريخ	اتجاه المروة	اتجاه الكعبة	اتجاه الصف	
بر التر	_818/1/78	(1)	(Y)	( * )	
الكبريتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــ		*,***	• , • • •	۰,۰۰۸	
اللــــون		بنسسن	Community.	بنسسي	
الرائحسسة		Gradion sold and charge	MARIN THE CONTROL OF	***CONTRACTOR	
العكسسسارة		for o	170	٣٤.	
الفحص الميكر وسكوبي		9	ود كميسة كبيسرة من الرواسسب	الرمليسة	
وزن الأملاح الذائبية مجم/لتر	بتر	Y . 70	Y.70	۲۱۰۰	
الرقم الايدروجيني		٧,٥	٧,١٥	٧,٣	
الفحصص البيولوجي		umhing	سسلبي	سسلبي	
السسسيانيد		zummundensp	صمفسسر	صفسس	
التوصيل الكهربائي ميكرومو	ومو ز / سیم	790.	490.	4	






# تعتيم باه زم بالأشعة فوق البنفسية

كان تعقيم مياه زمزم وتقديمها للشاربين نقية لاتشوبها شائبة يشرب منها المواطنون والحجاج بنفس مطمئنة من أهم الموضوعات التي تجول بخاطرى وتشغل بالى منذ أيام دراستى الجامعية. وعندما ذهبت الى الولايات المتحدة لتحضير رسالة الماجستير في عام ١٩٦٨م كان هذا الموضوع يلح على خاطرى بصفة مستمرة فقمت بدراسة طرق تعقيم المياه وأسلم الطرق لتعقيم مياه زمزم بالمذات وذلك الى جانب موضوع رسالة الماجستير الأساسى وهو انشاء شبكتين للمياه في مكة المكرمة والمملكة وجدواها وضرورتها. وبعد بحث مطول ودراسة أنواع التعقيم المختلفة من جميع جوانبها توصلت الى أن استخدام الأشعة فوق البنفجسية هو أسلم الطرق لتعقيم مياه زمزم.

ومن ثم تطرقت في رسالة الماجستير الى موضوع أن

هناك تلوثا أو اختلاطا خارجيا حدث لمياه زمزم نتيجة لاستمرار إستخدام الدلاء واستحمام الحجاج بجوار البئر وتسرب المياه الجوفية وغير ذلك وعدم صلاحية التصريف حول البئر في ذلك الحين وأشرت الى تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية .

وقبل الاستطراد في هذا الموضوع والحديث عها تم في اقتراح تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية على المسئولين بعد عودتي الى المملكة ومناقشة هذا المشروع ودراسته والموافقة على تنفيذه وما الى ذلك من خطوات حتى تم تشغيله بنجاح أود أولا أن أستعرض مع القارىء الطرق المختلفة لتعقيم المياه وماهي الأشعة فوق البنفسجية وأسباب تفضيل استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم مياه زمزم على غيرها من طرق



التعقيم.

# طوتعقيالياه

هناك طرق عديدة لتعقيم المياه حتى تصبح صالحة للشرب:

#### الحسرارة:

تسخين المياه الى درجة الغليان ومن ثم تركها تغلى لمدة كافية لتعقيم المياه من ١٥ الى ٢٠ دقيقة.

#### الفسوء:

تعرض المياه لأشعة الشمس لفترة زمنية طويلة كوسيلة طبيعية لتعقيم المياه. أو تعرض المياه للأشعة فوق البنفسجية ذات الموجات المناسبة. وقد وجد أنها طريقة هندسية بسيطة للتعقيم. ويجرى التعقيم بتعريض المياه المصفاة (المرشحة) بطبقات رقيقة للأشعة فوق البنفسجية المولدة بواسطة اللمبات الزئبقية. ولابد من وضع هذه اللمبات داخل زجاج خاص يسمح بمرور الأشعة غير المرئية ٧٣٥٧ انجستر وم وحدة. ولضان الأشعة عير المرئية ٧٥٣٧ انجستر وم وحدة. ولضان يكون زمن تعرض المياه وقوة الأشعة كافيين لقتل جميع الميكر وبات.

#### التعقيم الكيميائي:

وذلك بتعريض المياه لمواد كيهاوية لمدة زمنية وبتركيز كافيين لتعقيم المياه.

## أ ـ الكياويات المؤكساة:

تستخدم لتعقيم المياه كثير من المواد الكيهاوية مثل: 1 \_ الهالوجين، الكلورين، البارومين، أيودين. ٢ \_ برمنجات البوتاسيوم والأزون.

وقد وجد أن الهالوجين والكلورين السائل وأنواع أخرى من الكلورين أنسب من الناحيتين التطبيقية والاقتصادية.

وهناك طرق أخرى للتعقيم بواسطة ايونات المعادن أو زيادة الحموضة أو زيادة قلوية الماء.

## ماهى الأشعة فوق البنفسجية

الأشعة فوق البنفسجية هي طاقة مشعة تنتج من استخدام اللمبات الزئبقية المنخفضة الضغط والمحمية بأنواع خاصة من الرجاج الذي يسمح للأشعة بالمرور بقوة A Yory لوحدة الانجستروم.

ومن المعروف منذ سنوات كثيرة أن الأشعة فوق البنفسجية تتمتع بفاعلية واضحة كوسيلة للقضاء على الكائنات الحية الدقيقة. ولكن التطورات التي حدثت في الأونة الأخيرة أتاحت استخدام الأشعة فوق البنفسجية في أجهزة لاستخدامها في عمليات التعقيم الميكروبيولوجي للغازات والسوائل.

وكان من أبرز التطورات التي أدت الى استخدام الأشعة فوق البنفسجية بنجاح في التعقيم هي :

# ١ \_ توليد طول موجى للأشعة فوق البنفسجية :

اذ لم تكن المشكلة إيجاد لبة قادرة على اعطاء أشعة فوق البنفسجية قوتها ٢٥٣٧ انجستر وم فحسب، ولكن أيضا اطالة الفترة الزمنية لاستخدام هذه المقدرة حيث يستمر هذا الأداء ٧٥٠٠ ساعة (١٠ شهور)

# ٢ ـ استمرارية قوة قتل الجراثيم خلال الوسط السائل:

حددت وزارة الصحة الأميركية الحد الأدنى للجرعة المطلوبة لتعقيم المياه بالأشعة فوق البنفسجية بـ

۱۹,۰۰۰ ميكروات ثانية / سم Ultrads من أشعة فوق بنفسجية قوتها ۴٥٣٧ موقد صنعت وحدات الستر اديناميك لتوفير ۵۴٬۰۰۰ وقد صنعت وحدال خلال الموساط السائلة التي تصلب العكارة فيها الى ١٥ جزء في المليون واللون الى ١٥ جزء في المليون أو معامل امتصاص اجمالي (0.2 Per Cm) . /سم).

٣ \_ ابتكار جهاز حساس لقياس قوة التعقيم بدقة مما يتيح عملية تشغيل أوتوماتيكية ويكفل أداء العمل بأمان :

ولقد تم صنع مقياس الشدة A Yowy منع ما بالأشعة ليحدد بدقة قوة قدرها A Yowy لقتل الجراثيم بالأشعة فوق البنفسجية بعد التغلغل في الوسط السائل ومزود بمبين بصرى لتوضيح مستويات الأشعة فوق البنفسجية واشارات سمعية للتحذير وقفل الماء.

ويمكن استخدام مقياس شدة الأشعة فوق البنفجسية (MDC 50 (Multi Sensor) لقراءة شدة الأشعة فوق البنفسجية بالنسبة لغرفة واحدة أو عدة غرف، حيث تقوم الأجهزة الالكترونية بتحويل اشارات شدة الأشعة فوق البنفسجية الى شكل يمكن نقله عبر مسافات طويلة (مئات الاقدام) الى صندوق القياس الموضوع في مكان بعيد.

# ٤ ـ تصميم هندسى يوفر سهولة التركيب وبساطة التشغيل وإمكائية الاعتباد على الجهاز بالاضافة الى طول فترة الاستخدام

يحتاج التركيب الى عملية سباكة مبسطة بالاضافة الى توصيلة كهربائية الى المصدر الكهربائي العادى ٢٢٠ ـ ١١٠ فولت . وتشغيل الصام القافز هو العمل اليدوى الوحيد المطلوب فى الوحدة العادية التصميم وعدم تكرار هذه العملية لا يجعل هناك تعقيدا شديدا فى التشغيل . أما جسم الجهاز المصنوع كله من الصلب الذى لا يصدأ فإنه يوفر هماية من التآكل لمدة طويلة . ويبلغ العمر الزمنى للمبة الأشعة فوق البنفسجية ٢٥٠٠ ساعة ولا يستغرق تغيير اللمبة أكثر من دقيقة واحدة .

ويفضل وضع مرشح قبل مرور المياه في داخل هذه الأجهزة حتى يمكن ازالة جميع أنواع العكارة الموجودة في المياه وحتى نضمن بعد ذلك تعرض جميع أجزاء المياه للأشعة فوق البنفسجية. أما الزجاج الكريستال المحيط باللمبات فيمكن تنظيفه كل عام وهذا يعتمد بالطبع على قوة المرشح الموضوع قبل الأجهزة.

# أسباب تفضيل استخدام الأشعة فوق البنفسجية في تعقيم مياه زمزم:

١. عدم اضافة أي مواد كيهاوية الى الماء.

٢ \_ عدم الاحتياج للتسخين أو التبريد

٣ ـ لايوجد خزان للخلط أو التبريد.

٤ - ليس هناك مايدعو لرفع أو خفض الاس
 الايدروجيني PH

د نسبة التعقيم تصل الى ٩٧, ٩٩٪ بالنسبة للبكتريا
 والفير وسات.

٦- رخص تكاليف التعقيم فالكيلوات الواحد من الكهرباء كاف لتعقيم ١٢,٠٠٠ جالون.

٧ . سهولة التوصيلات الكهربائية والصحية.

٨ ـ تشغيلها بطريقة أوتوماتيكية ويمكن أن "شعر المشغل بجرس عندما تكون الأشعة غير كافية للتعقيم أو عندما يحتاج الأمر الى تغيير اللمبات.

٩ ـ هذه الطريقة لاتسبب أى تغيير فى لون الماء أو طعمه
 أو رائحته .

# كيف تقتل الاشعة فوق البنفسجية البكتريا؟

عندما تسلط الأشعة فوق البنفسجية على البكتريا والفير وسات والطحالب وغيرها من الميكروبات فانها تخترق الغلاف الخارجي وتدمر قلب الميكروب المسمى (DNA).

#### كيف يعمل جهاز الأشعة فوق البنفسجية ؟

تدخل المياه الى اسطوانة توجد بداخلها اللمبات المولدة للأشعة فوق البنفسجية ويعتمد عدد اللمبات الموجودة داخل الاسطوانة على حجم الاسطوانة وكمية المياه المراد تعقيمها.

وفى الحقيقة لاتلامس اللمبات المياه لأنها مغلفة بنوع خاص من الكريستال. وتدخل المياه من فتحة الاسطوانة السفلية وتخرج من الفتحة العلوية كها موضح بالرسم رقم (١) وبهذه الطريقة تعرض جميع أجزاء المياه للأشعة فوق البنفسجية.

ومن المعروف أن وحدات قوة الأشعة فوق البنفسجية السلازمة لتدمير جميع أنواع البكتريا تتراوح من ٢٠٠٠ الى ١٣٠٠ وحدة وان كانت اللمبات الموضوعة في أجهزة التعقيم لاتقل قوتها عن ٢٠٠٠ وحدة لضهان وصول الأشعة الى جميع أجزاء المياه وتدمير مابها من بكتريا. ويفضل دائها وضع هذه الأجهزة بحيث تصل المياه بعدها الى الاستهلاك مباشرة لضهان عدم حدوث تلوث في المياه نتيجة لطول شبكة المياه.

بعد عودتى من الولايات المتحدة وحصولى على درجة الماجستير تم تعيينى فى وكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات (وزارة الشئون البلدية والقروية الآن) وجرى فى الوزارة مناقشة موضوع رسالة الماجستير وهو انشاء شبكتين للمياه فى مكة المكرمة والمملكة وضرورتها.

وقدمت لسعادة وكيل الوزارة اقتراح تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية وقد حظى الموضوع باهتهام كبير وتم الكتابة لعدة شركات صانعة لأجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية كها عرض الموضوع على الدكتور حسن فريد زغلول ممثل هيئة الصحة العالمية في المملكة آنذاك السنى أيد هذا الاقتراح. ومن ثم تم تكليف شركة واطسون الاستشارية بدراسة الاقتراح وتقديم تقرير عنه. وقد قامت شركة واطسون الاستشارية بتقديم تقرير عن وضع البئر في ذلك الحين واستخدامه، فأشارت الى ضرورة اتخاذ الاجراءات لحهاية البئر من مصادر التلوث

المحتملة. حيث أنه بوسع الحجاج الدخول الى البئر مباشرة والشرب بالدلومنه كها أن بعض المذاهب تعتقد أن القاء شيء رمزى في البئر يجلب الحظ الحسن وأن كلا الأمرين يعدان مصدرا للتلوث. ثم استعرضت شركة واطسون نتيجة دراستها لاقتراح تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية فقالت أنه: بالرغم من أن هذه الطريقة للتعقيم أكثر تكلفة من الوسائل التقليدية مثل استخدام الكلور إلا اننا نرى أنها الطريقة الوحيدة التى نوصى باستخدامها في الحرم الشريف للأسباب التالية:

١ ـ بساطة الجهـــاز

٢ \_ يمكن تحقيق التعقيم خلال ثوان .

٣ ـ ليس هناك خطر الافراط في المعالجة.

٤ ـ ليس لها تأثير على اللون أو الطعم أو الرائحة.

هـ لاتحتاج الى استيراد مواد كيهاوية أو تخزينها أو خلطها.

كما أوصت عدة جهات حكومية في مناسبات مختلفة باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم مياه زمزم. ففي عام ١٣٩٠هـ عندما ابدى معالى الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي رغبته لمعالى وزير الزراعة والمياه حول اختبار طاقمة بئر زمزم بواسطة أحد الخبراء التابعين للوزارة ليتم على ضوئه دراسة الأمر مع احدى الشركات المتخصصة لتعبئة مياه زمزم في أوعية نظيفة معقمة تستوفي جميع الشروط الصحية التي تبعث في النفس الطمأنينة. اهتمت وزارة الزراعة والمياه بالأمر وكلفت الجيولوجي الأستاذ مصطفى نورى مدير قسم الجيولوجيا بادارة تنمية موارد المياه وقتئذ بهذا الموضوع. وقام الأستاذ مصطفى نوری فی النفترة مابین ۱/۱۱/۱۹۱۱هـ، ٧ / ١٣٩١/٤ هـ بعمل الاختبارات اللازمة لطاقة بئر زمزم وكان من بين التوصيات التي تقدم بها الأستاذ مصطفى نورى في تقريره بالنسبة لتعقيم مياه زمزم الأتي « أوصى باتباع ما اقترحه النزميل السيد / يحيى حمزه كوشك المعار الى شركة واطسون من قبل وزارة البلديات. واقتراحه هواستخدام جهاز أوجهازين

تستخدم فيهما الأشعة فوق البنفسجية لقتل الميكروبات والبكتريا. ان هذه الطريقة في اعتقادى تعتبر سليمة وصالحة وأفضلها على استخدام الكلور المعقم لأن الكلور سوف يغير طعم مياه زمزم ونحن نريد أن يبقى طعمها كما هو دون أدنى تغيير ».

وفي عام ١٣٩٢هـ عقدت لجنة وكلاء الوزارات عدة المبتاعات في مدينة جدة لدراسة تحسين صحة البيئة في المنطقة الغربية وكلفت اللجنة الكيماوى الاستاذ عمران كاتب رئيس فريق تعقيم المياه بوزارة الصحة وقتئذ وشركة واطسون الاستشارية التي قمت بتمثيلها وكنت في ذلك الحين مشاركا في شركة واطسون ـ بدراسة أوضاع بئر زمزم . وقد انخذت هذه اللجنة الفرعية عدة إجراءات لحاية بئر زمزم من التلوث منها منع السقيا بواسطة الدلو وغسل خزانات ماء بئر زمزم وتعقيم مياه الخزانات واحالة فئة العاملين بالسقيا في الحرم الشريف الى وزارة الصحة فئة العاملين بالسقيا في الحرم الشريف الى وزارة الصحة الفرصهم وإعطائهم شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية .

وكان من بين التوصيات التي أقترحها الأستاذ عمران كاتب التوصية بتعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية نظرا لتغيير طعم ماء زمزم نتيجة تعقيم مياه البئر بالكلور ولعدم انتظام تعقيم مياه زمزم بالكلورامين لقصر الشكة.

وهكذا وجد هذا الاقتراح تأييدا من جميع الجهات وتم الكتابة لوزارة المالية والاقتصاد الوطنى باعتبارها المسئولة عن مشروع توسعة الحرم المكى الشريف والمشاريع المتعلقة به. وفي هذه الفترة طلب سمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطنى في ذلك الحين عقد اجتماع موسع يحضره ممثلون عن وزارة الحج والأوقاف ومكتب الاشراف على مشاريع السيول التابعة لوزارة المالية وبعض المهندسين الاستشاريين كما وجهت الى الدعوة لحضور هذا الاجتماع. وجرت مناقشة عامة لمشاريع الخدمات المائية في الحرم الشريف وتصريف مياه الأمطار داخل الحرم ثم تطرق الحديث الى موضوع بئر زمزم والتلوث الخارجي الذي تتعرض له مياه زمزم

وطرق معالجتها وتحليلها، وبعد أن استمع سموه إلى وجهات النظر المختلفة سأل سموه عني ولم يكن يعرفني شخصيا، فلما أجبته بحضوري طلب مني شرح فكنرة تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية وتصوراتى لمعالجة مياه زمزم ومدى فعالية هذه الأشعة في التعقيم. وبعد شرح كل شيء عن الفكرة أيد سموه استخدام هذه الطريقة لتعقيم مياه زمزم. بعد ذلك تم تكليف شركة واطسون الاستشارية بإجراء دراسة عن مشروع واطسون الاستشارية للحرم الشريف وتشمل عمل مجارى لتصريف مياه الأمطار وكذلك لتصريف مياه زمزم وعمل شبكة لمياه الغسيل وشبكة لتوزيع مياه زمزم ووضع أجهزة تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وتبليط الحصاوى.

ثم حدث أن انتشر وباء الكوليرا في بعض الدول القادم منها الحجاج لذلك عقد اجتماع في الرابع من شهر ينايرعام ١٩٧٥ ميلادية حضره مهندسومكتب الاشراف على مشاريع السيول التابع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني والشركة الاستشارية وكنت ضمن مندوبي الشركة الاستشارية ـ ومدير عام صحة البيئة بوكالة وزارة الداخلية لشئون البلديات. وأقترح في هذا الاجتماع اتمام مشروع تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية فورا وإيفاد مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومندوب عن شركة واطسون الاستشارية الى الولايات المتحدة لشراء هذه الأجهزة وشحنها جوا. غير أنه صرف النظر عن إقتراح ايفاد مندوبين الى الولايات المتحدة وتم وضع مواصفات تفصيلية لأجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المطلوبة وكلف أحد المقاولين باستيرادها وتسركيبها. وبالفعل أحضرت هذه الأجهزة وتم تركيبها وأجريت الاختبارات عليها وحققت نجاحا كبيرا. وقد أشرفت بنفسي على تركيب هذه الأجهزة وتشغيلها واختبارها وأوصيت بضرورة تكليف المقاول بوضع مرشح للمياه قبل دخول هذه المياه إلى الأجهزة لزيادة فعالية التعقيم وتم كتابة هذه التوصية في محضر الاستلام الذي وقعته وزارة المالية والاقتصاد الوطني والشركة الاستشارية والمقاول . ومازالت هذه الأجهزة للتعقيم بالأشعة فوق

البنفسجية تقوم بعملها بكفاءة تامة شهدت بها كافة الأوساط المعنية في الدوائر العلمية والحكومية.

والجدير بالذكر أن وزارة الحج والأوقاف كانت قد كلفت احدى الشركات الاستشارية بدراسة امكانية تعبئة مياه زمزم في زجاجات معقمة. وقامت الشركة بإجراء دراسة عن نوعية مياه زمزم واقترحت استخدام طريقة أخرى لتعقيم مياه زمزم قبل تعبئتها ولكنها أشادت بالطريقة المتبعة في تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ومدى كفاءتها فقالت في تقريرها أنه تم أخذ عينات من مياه زمزم على النحو التالى:

١ \_ ست عينات من المياه قبل التعقيم .

٢ ـ ست عينات من كل وحدة تعقيم بعد تعقيم المياه ـ
 عدد وحدات التعقيم (٣).

أرسلت ثلاث عينات من البندين ٢،١ سالفي الذكر للتحليل لدى :

أ ـ شركـة كونام سيرفيسز التي تقوم دائما بالاختبارات المعملية لمحطة تحلية مياه جدة .

ب - غتبر «الأطباء للتحاليل الطبية»

وقد جاءت نتائج الاختبارات التي قامت بها شركة كونام سيرفيسز كالآتي :

١ ـ العينات ٢، ٣، التي لم تمر بوحدات التعقيم ملوثة
 تماما.

۲ \_ العینات (۱/۱، ۲/۱، ۲/۱) و (۲/۱، ۲/۲،
 ۲ / ۳) و (۳/۲، ۲/۳، ۲/۳) خالیة من التلوث تماما
 بعد مرورها بوحدات التعقیم.

كما جاءت نتائج الاختبارات التي قام بها «مختبر الأطباء للتحاليل الطبية» كالأتي :

١ ـ العينات ١ ، ٢ التي تمر بوحدات التعقيم كانت ايجابية
 (ملوثة) والعينة رقم (٣) سلبية .

۲ - العینات (۱/۱، ۱/۱) و(۳/۱، ۲/۲، ۲/۲، ۳/۲) و (۲/۲، ۲/۲، ۲/۲، ۳/۲) التی تمر بوحد ات التعقیم کانت جمیعها سلبیة وخالیة من أی تلوث.


واختتمت الشركة الاستشارية تقريرها بأن هذه الاختبارات تثبت كفاءة أجهزة التعقيم المستخدمة .


كها جاء فى الدراسة التى قامت بها شركة المهندسين الاستشاريين دبليو. اف. كورنس للنواحى الميكانيكية والكهربائية ضمن مشروع توسعة المطاف فى الحرم الشريف والأعهال المتعلقة به أنه: «عن طريق معالجة مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية أصبحت المياه خالية من الجراثيم إلى حد كبير وبالتالى لا يوجد احتمال تغير طعمها أو احتوائها على البكتريا».


غير أنه في الأيام الأخيرة ونظرا لزيادة الكميات المطلوبة من مياه زمزم فقد تم عمل توصيلات اضافية من الخزانات الى الاستهلاك مباشرة دون المرور على أجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية ودون اضافة أجهزة جديدة لتعقيم المياه الاضافية المطلوبة مما سبب تشويشا كبيرا للمراقبين الصحيين الذين كانوا يأخذون عينات لتحليلها. وتبين بعد التحليل أن بعض العينات خالية من الجراثيم وبعضها ملوثة. وعلى العموم فان هذا الوضع سوف يتحسن عند الانتهاء من مشروع تحسين الوضع مشروع تحسين

وضع بئر زمزم وترشيح مياه زمزم وتعقيمها بأجهزة جديدة كافية للاستهلاك الكبير وتبريدها. وقد طلب منى معالى الشيخ سليان بن عبيد الرئيس العام لشئون الحرمين والشيخ عبد الملك بن دهيش عمل دراسة سريعة لتنفيذ ذلك قبل موسم حج عام ١٤٠٧هـ.

وقد علمت بأن مؤسسة بن لادن قد انتهت من تركيب هذه الأجهزة حسب التصاميم المعدة سابقا.







جانب من اجهزة تعقيم مياه زمزم بالأشعة الفوق بنفسجية

# المنافعة المرادا

يقول الكردى (١) إنه مما يستحسن تعهد قعر زمزم بالتنظيف واخراج الأتربة منها إذا قل ماؤ ها بين آونه وأخرى خصوصا إذا مرت سنوات عديدة عليها، ففى ذلك فائدتان، الأولى: تنظيف محلها وجوانبها، والثانية : تصفية مائها وغزارتها. فبئر زمزم شأنها شأن الآبار الأخرى فيها يحدث لها وأن كانت تفضلها جميعا.

وقد حدثنا الأزرقى (٢) بسنده عن تنظيف بئر زمزم فى عامى ٢٢٣، ٢٢٤ه فقال: ثم كان قد قل ماؤها جدا حتى كانت تجم فى سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين وماثتين، فضرب فيها تسعة أذرع سحا فى الأرض فى تقسويس جوانبها ثم جاء الله بالأمطار والسيول فى سنة م٢٤ه فكثر ماؤها، وقد كان سالم بن الجراح قد ضرب فيها فى خلافة الرشيد هارون أمير المؤمنين أذرعا وكان قد ضرب فيها فى خلافة المهدى أيضا وكان عمر بن ماهان موسب فيها فى خلافة المهدى أيضا وكان عمر بن ماهان وهمو على المبريد والصواف فى خلافة الأمين محمد بن الرشيد قد ضرب فيها وكان ماؤها قد قل حتى كان رجل يقال له: محمد بن مشير من أهمل الطائف يعمل فيها فقال: أنا صليت فى قعرها.

ويروى لنا الكردى (٣) أنه في شهر رمضان سنة المحمد وقع في بئر زمزم أحجار كثيرة من الجهة الشامية والغربية مما فوق الماء وتحته، وتغير طعم زمزم التغيير الكثير وزادت ملوحتها الزيادة الكثيرة مع رزنة وقلة المقدرة على استساغته فتصدى لاصلاح هذا الأمر والقيام به شيخ الحرم المكى وهو الأغا حسين الحبشى رحمه الله، بعد أن عرض هذا الأمر على مولانا السيد

الشريف ادريس بن الحسن، فحضر شيخ الحرم يوم الاثنين الرابع من شهر شوال وحاكم البلد والمهندسون ونزل المعلم وابتدأ في عارتها وتم البناء يوم السادس عشر من شوال، فها باشر الماء جعله رمضا من غير جبس ولا نورة ومالم يباشر الماء جعل بالجبس والنورة. وفي سنة شهر ذي المحدة الحرام ثم في شهر ذي المحدة الحرام ثم في شهر ذي الحجة اقلالا زائدا ولم يكن يطلع سوى الطين في المدلوثم نزلوها وحفروا فيها المرة بعد المرة وتكرر ذلك المرات الكثيرة وصارت في الموسم تغلق ليلا لأجل أن تجم شيئا في النهار لأجل الحجاج ويكاد يقل في النهار ثم ينزلونها ويزيلون مافيها من الطين وغيره وتغلق من ينزلونها ويزيلون مافيها من الطين وغيره وتغلق من الصبح الى الظهر ومن العصر الى العشاء ومنه الى شروق الشمس.

ويتبين من الروايات التاريخية السابقة أنه لم يتم تنظيف بئر زمزم الا مرات قليلة وللضرورة القصوى فبئر زمزم ليست كغيرها من الآبار التي يمكن وقف استعالها لفترة قد تطول أو تقصر لتنظيفها وإخراج مابها من طين أو خلفات فها من زائر أو حاج أو معتمر أو حتى من المواطنين والمقيمين إلا وكان شرب ماء زمزم من أهم الأشياء التي يحرص عليها.

وقد جرى تنظيف بئر زمزم مرتين في عصرنا الحاضر وفي مناسبنين مختلفتين وقد أتاح لى القدر فرصة المشاركة في تنظيف بئر زمزم في المرتين وسوف نستعرض مع القارىء على الصفحات التالية الاسباب التي دعت الى تنظيف البئر في المرتين والاحداث التي وقعت أثناء عمليات التنظيف والنتائج التي تم التوصل اليها.

ففي عام ١٣٩٩هـ عندما قامت مؤسسة بن لأدن

بالعمل في تنفيذ مشروع توسعة المطاف بالشكل الذي هو عليه حاليا، كان لابد من نقل مداخل بئر زمزم الى أماكن بعيدة عن المطاف، فقامت بالحفر عند الأساسات وحول بئر زمزم تمهيدا لتوسعة المطاف وتوسعة الغرفة التي بداخلها بئر زمزم فتفجرت مياه جوفية من عدة أماكن. وقد عرض فضيلة الرئيس العام لشئون الحرمين على المقام السامي موضوع حماية بئر زمزم من تسرب أي مياه اليه. وصدر أمر المقام السامي رقم ٨/٨١٨ في ۱۳۹۹/0/۱۲ هـ بتشكيل لجنة وزارية من صاحب السمو الملكي وزيىر الأشغال العامة والاسكان ووزير الشئون البلدية والقروية بالنيابة وأصحاب المعالي وزير الصحة ووزير الحج والأوقاف ووزير المالية والاقتصاد البوطني وفضيلة البرئيس العبام لشئبون الجرمين لدراسة وحماية بشر زمزم من تسرب أي مياه إليه. واجتمعت اللجنة الوزارية بتاريخ ١٤/٥/١٧هـ وأوصت في اجتماعها بتكوين لجنة من فريق من الخبراء المختصين في ذلك الموضوع من وزارة الشئون البلدية والقروية (الوكالة الفنية) ومصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية ووزارة الزراعة والمياه ووزراة الصحة ووزارة الأشغال العامة والاسكان لدراسة الموضوع على الطبيعة وتقديم تقريرها بأسرع وقت ممكن لصاحب السمو الملكى وزير الأشغال العامة والاسكان. وكنت عضوا في هذه اللجنة بصفتي مديرا عاما لمصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الغربية وكلفتني هذه اللجنة بدراسة وضع بئر زمزم من ناحية مصادر البئر وفتحات التغذية بالبئر وما اذا كانت هناك أي مياه متسربة اليه من الداخل.

 <sup>(</sup>١) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم.

<sup>(</sup>٣) التاريخ القديم لمكة وبيت الله الكريم.

كان لابد للقيام بهذه الدراسة من الاستعانة بغواصين حتى يمكن الكشف على البشر من الداخل وكان لدى مصلحة المياه والمجاري بعض الغواصين الذين تم الاستعانة بهم في باديء الأمر ولكنهم كانوا لايستخدمون أجهزة الغوص وإنها يغوصون لمدة خمس دقائق داخل البئر. ولم تكن هذه الفترة كافية لاجراء الدراسة المطلوبة ومن ثم كان الأمر يتطلب وجرود غواصين متمرسين قادرين على استخدام الأجهزة الحديثة. لذلك قمنا بالاتصال بادارة ميناء جدة لاعارتنا بعض الغواصين وبالفعل رحبوا بمساعدة المصلحة وتم اعارة اثنين من الغواصين أحدهما مصري والآخر باكستاني وقمنا بتأمين أجهزة الغطس من قبل المصلحة والاستعانة ببعض الأجهزة التي كانت عند ادارة ميناء جدة. وفي الساعة التاسعة من مساء يوم السبت الموافق ١٧/٥/٥٩١٨هـ وبحضور فضيلة الشيخ ناصربن حمد الراشد ومجموعة من المسئولين قمنا باتخاذ الخطوات التمهيدية للكشف على البئر من الداخل. وبدأنا بقياس عمق البئر من عدة اتجهاهات وكسان العمق يتراوح بين ١٩, ٢٠ مترا و ١٩,٨٠ مترا. ثم قمنا بوضع ثقل بطرف حبل سميك وانزاله رأسيا في البئر لارشاد الغواصين عند نزولهم وارتدى الغواصون ملابس الغوص الكاملة ونزلا الى البشر وهما يحملان الكشافات اللازمة للقيام باستكشاف حوائط البشر. وبعد أن مكثا داخل البئر حوالي نصف الساعة صعدا ليقدما أول تصور لهما عما شاهداه داخل البئسر، وقد أفادا بأن البئر مليس من الداخل بعمق تسعة أمتار من سطح الماء . . كما أفادا بأنه توجد فتحتان تحت

منسوب التلييس لم يستطيعا تحديد اتجاهاتها وذلك لتوقف البوصلة التي كانت معها عن العمل. وكان هذا شيئاغير عادى فالبوصلة كانت سليمة وليس بها أى خلل ومع ذلك تم استبدال البوصلة ونزلا الى البئر مرة أخرى ثم عادا وأفاد بأن البوصلة الأخرى لا تعمل أيضا. عندئذ تم توجيهها الى استكشاف قاع البئر فغاصا الى القاع وعاد بعد فترة ليقدما تقريرا بأن هناك كميات كبيرة من المواسير الحديدية والسطول وأوعية من الصفيح في

قاع البئر. وكان هذا هو التعليل العلمي لعدم اشتغال البوصلة فقد أثرت المواد الحديدية الموجودة في القاع على ابرة البوصلة فجعلتها لاتلتزم مكانا واحدا. وأصبح من العسير تحديد اتجاه منابع البئر حيث إن البوصلة هي الوسيلة الوحيدة لتحديد الاتجاه. وعند محاولة انزال كاميرا مع فلاش للتصوير تحت الماء سقطت التوصيلة الخاصة بالفلاش بداخل البئرولم نستطع العثور عليها رغم المحاولات العديدة التي قام بها الغواصان للبحث عنها وبذلك توقفت امكانية التصوير فقد كانت هذه التسوصيلة هي السوحيدة في مدينة جدة بعد الاتصال بجميع موردي أجهزة التصوير. وبعد ذلك استعنا بالكاميرات التلفزيونية الخاصة بتصوير مواسير المياه والمجاري من الداخل والتي استعرناها من شركة ردك . . وهي عبارة عن سيارة مجهزة بأجهزة تسجيل وأجهزة استقبال تلفزيوني يمتد منها كابل طوله ٥٠ مترا في نهايته كاميرا تلفزيونية لنقل الصورة من داخل المياه الى أجهزة الاستقبال الموجودة في السيارة. وتم الكشف على جميع حوائط البئر ولم نجد تشققات بهذه الحوائط واستطعنا ونحن خارج البئر أن نشاهم الفتحات ولكن لم نشاهد كميات المياه المتدفقة منها نظرا لوجود الكاميرات داخل الماء. وقد حدث أن الماء عند عمق معين بدأ يتسرب الى داخل الكاميرا وبالرغم من تغييرها بكاميرا أخرى إلا أنه حدث نفس الشيء مما اضطرنا الى ارسال هذه الكاميرات بعد ذلك الى لندن لتنظيفها وتغليفها تغليفا محكما لمنمع تسرب المياه بداخلها عندما تتعرض لضغوط عالية تحت أعماق كبيرة.

قام الغواصان بالغوص عدة مرات انتشلا خلالها كثيرا من المواسير والمغاريف والعلب والسطول والدلاء وشفاطات المواسير وكميات من الطمى والخروق واستمرا في هذا العمل حتى بعد منتصف الليل ثم تأجل العمل الى اليوم التالى .

وفى اليوم التالى الأحد الموافق ١٨ /٥/١٥هـ قمنا بمتابعة العمل بحضور فضيلة الشيخ ناصر بن حمد الراشد الرئيس العام لشئون الحرمين ومجموعة من

المسئولين فقام الغواصان بالاستمرار في عملية التنظيف وتمكنا من استخراج كميات أخرى من السطول والدلاء والمغاريف والنقود والطين. وتمكن الغواصان من اعطائنا صورة أوضح للفتحات الموجودة في البئر والشكل العام له وقد اتضح أن البئر عامودي حتى عمق تسعة أمتار ثم يتجه بميل في إتجاه الكعبة المشرفة، وأن الفتحات الحداهما حوالي ٥٥×٣٠ سم في إتجاه ركن الكعبة الغربي والشانية أصغر منها في اتجاه المكبرية. كما أفاد الغواصان بأن طبقة التلييس الداخلي لايشاهد بها أي تشققات وممتدة حتى الطبقة الصخرية وبعدها يوجد بناء بحجر «القاحوط» ثم تجويف من الصخر وأنه يعتقد أن هناك جزءا يقدر بحوالي عشرة أمتار مردوما من أصل

بعد ذلك تم رفع تقرير الى فضيلة الرئيس العام لشئون الحرمين الشريفين وعقدت اللجنة الفنية اجتماعا في مكتب فضيلة الرئيس العام لشئون الحرمين وأوصت اللجنة بالعمل على منع المياه المتسربة داخل الحرم وذلك بضخها وتفريغها على مجرى تصريف مياه الأمطاركما أوصت اللجنة بعدة توصيات وهي انشاء مجاري تصريف مياه الأمطار التي كانت وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنوى تنفيذها والاستمرار في عملية تنظيف البئر من المواد الموجودة به بواسطة الغواصين وتحديد مصادر تغذية البئر وإكمال تنظيف البئر حتى يرجع الى عمقه الطبيعي . كما رأت اللجنة أن مشروع مياه زمزم وتوسعة المطاف الذي يتضمن تصفية مياه زمزم باستخدام الفلتر وتعقيمها بالاشعة فوق البنفسجية والتبريد المركزي لمياه زمزم وتوزيعها داخل الحرم \_ وهي الدراسات التي قمت بها في السابق مع شركة واطسون ثم مع اتحاد المهندسين الاستشاريين الباكستاني بعد ذلك \_ فيه الكفاية لتحقيق الغاية المرجوة من التصفية والتعقيم بعد اتخاذ الاحتياطات التي أوصت بها اللجنة. كما أفادت اللجنة في تقريرها بأنه نظرا لافادة الغواصين بأن جدار البئر من الداخل محكم التلييس وبعمق ١٤,٨٠ مترا من فوهة البئىر وأنمه تحت هذا العمق يوجمد فتحتمان لتغمذية البئر

احداهما متجهة الى الكعبة المشرفة والأخرى متجهة الى باب السلام وأنه بمقارنة هذا العمق بالحفر التجريبي في الموقع الذي أجراه المقاول والروايات التاريخية يظهر أن تليس البئر مصمت حتى الطبقة الصخرية لذا فإن اللجنة لاترى مايدعولاقامة جدار مسلح بعمق خسة أمتاركها هوموصى به سابقا ولاحقن التربة بمواد عازلة. وأشارت اللجنة الفنية الى أنه باستكهال تنظيف البئر عمل أن تتحسن نوعية المياه. ووافق المقام السامى على هذه التوصيات وكان المطلوب منا اكهال عملية تنظيف البئر وارجاعه الى ماكان عليه أصلا.

أثناء عملية الاستكشاف التمهيدية لبئر زمزم برزت بعض الصعوبات الفنية التي كانت لابد من التغلب عليها للاستمرار في عملية تنظيف البئر. فقد كان الغواصان يستخدمان أثناء عملية الاستكشاف اسطوانات الهواء المضغوط للتنفس في الماء. وكانت كمية المواء داخل الاسطوانة تكفي لحوالي ثلث الساعة وأكبر اسطوانة تكفي لمدة نصف الساعة. ومن المعروف أن الغواص عندما ينزل في الماء ينزل ببطء شديد ويخرج ببطء شديد حتى لا يحدث أي تأثير على الدم وتستغرق عملية الهبوط بين خمس وسبع دقائق ومثلها في الصعود عشر دقائق ومثلها في المغوط.

ومن ثم كان لابد من إيجاد وسيلة لتزويد الغواص بالهواء بصفة مستمرة لكى يتمكن من العمل تحت الماء لفيرة طويلة. ورأينا الاستعانة بمضخات الهواء (الكومبرسور) لضخ الهواء للغواصين وهم يعملون داخل البئر. ويوضح الجدول رقم (٣٥) الاعماق المختلفة ومدة التوقف فيها والزمن اللازم لتخفيف الضغط. وبدأنا البحث في الأسواق المحلية عن مضخات الهواء المناسبة للمذا العمل وأحيرا تمكنا من تأمين مضختين للهواء مناسبتين ولكن كان من المطلوب لمضخات الهواء نوع من المصافى (فلتر) لتنقية الهواء الدي يستنشقه الغواص وكذلك نوع معين من الزيوت التي تستخدم لمضخات الهواء حتى لا يسبب حرقان في حنجرة الغواص عند

استنشاق الهواء لأن الزيوت العادية تتصاعد منها أبخرة تؤثر على الحنجرة فالغواص عندما يستنشق الهواء وهو تحت الماء يستخدم فمه وليس أنفه. وبعد بحث طويل تمكنا من العشور على فلترين للهواء ولم نستطع ايجاد النزيت الخاص المطلوب للكومبر سورات ومع ذلك أبدى الغواصان استعدادهما للعمل. وكانت هناك مشكلة أخرى وهي الانارة داخل البئر حيث لانستطيع استخدام كشافات تعمل على الفولت ٢٢٠ داخل البئر لأن ذلك سوف يحدث تيارا كهربائيا في الماء يؤثر على الغواصين. وبدأنا البحث في الورش البحرية في جدة عن نوع مناسب من الاضاءة وفي الواقع وجدنا تعاونا من كثير من الأشخاص والورش وأصحاب المعدات عندما يعلمون أن الهدف هو استخدامها في بئر زمزم. واستطعنا العثور على نوع من الكشافات يضيىء باستخدام الهواء الصاعد من الكومبرسور حيث يوجد بداخله دينمو يولد الكهرباء عندما يتم ايصاله بهواء الكومبرسور فيضيء الكشاف. وبالفعل تم استخدام هذه الكشافات ولكن تبين أثناء العمل أن الهواء الخارج من الكومرسور والمداخل الى المولد الهوائي كان يثير الطمي داخل البئر مما يمنع الغواصين من الرؤية. واضطررنا الى البحث عن نوع آخر من الاضاءة وهو استخدام محولات كهربائية لتحويل التيار من ٢٢٠ فولت الى ١٢ فولت وبـذلـك يكون التيار الكهربائي في الكابل واللمبات التي بداخل الماء ١٢ فولت فقط لايؤ ثرعلى الغواصين اذا حدث تماس بين الماء والأسلاك. ولكن نظرا لطول السلك الخارجي من المحول والممتد داخل الماء الى المكان الذي يعمل فيه الغواص كانت الاضاءة خافتة واستطعنا التغلب على ذلك بعمل تقويات واستخدام نوعيات معينة من الأسلاك . . واستعنا بأكثر من لمبة لمساعدة الغواصين في الرؤية.

كانت المشكلة الأخرى هي كيفية نقل المخلفات والطمي من داخل البئر الي خارجه. فإن قطر البئر ضيق ويعمل بداخله الغواصان وتمتد فيه خراطيم الهواء التي تزود الغواص بالهواء وكوابل الكهرباء للاضاءة وحبال


يستخدمها الغواص بالاضافة الى أسلاك أجهزة الاتصال بالغواص داخل البئر. ولذلك استعنا ببرميل من البلاستيك تم عمل حلقات له وربطها بخطاف وحبال ويجذبه العمال على بكرات الى خارج البئر. وكان لابد من إيجاد وسيلة للاتصال بالغواص تحت الماء لأنه خلال الفترة التي يقضيها داخل البئركان من الضروري أن يشعر بأننا موجودون على فوهة البئر نشاركه احساساته وتوجيهاته وحتى نستطيع معاونته اذا صادفته أي مشاكل أوظهر أي تأثير على صحته. وكنت قد سافرت الى السويد واشتريت من هناك أجهزة للتهوية هي عبارة عن قناع يرتمديم الغواص يمكن توصيله بخرطوم الهواء وبه أيضا سماعات موصلة بأسلاك تمتد الى خارج البئر حتى يمكننا سماعه وابلاغنا بأن البرميل البلاستيك قد امتلأ لرفعه. وقد حدثت مشاكل عديدة أثناء استخراج المخلفات وكمان أهمها تشابك الحبال مع خراطيم الهواء الموصلة الى الغواص. . وكنت في بداية الأمر قبل بدء العمل عندما أعطيت تعليماتي وارشاداتي للغواصين طلبت منهما أخمذ أنابيب من الهواء المضغوط ووضعها داخل البئر وقد دهش الغواصان لهذا الطلب حيث أنها يستخدمان الخراطيم المتصلة بالكومبرسورات للحصول على الهواء وقاما بتنفيذ هذا الطلب على مضض ولكنني كنت أضع في الحسبان احتمال حدوث مشاكل مثل انقطاع التيار الكهربائي عن الكومبرسورات أو انقطاع خرطوم الهواء لأي سبب من الأسباب لذلك لابد من وجود بديل لاستخدامه عند الضرورة. وقد حدث بالفعل ماكنت أخشاه. ففي احدى المرات بينها كان العمال يجذبون حبال الوعاء البلاستيك الى الخارج


العمال يجذبون حبال الوعاء البلاستيك الى الخارج تشابكت الحبال مع خرطوم الهواء وصار العمال يسحبون الغواص مع الوعاء البلاستيك وبالطبع كانت سرعة إخراج الوعاء من الماء تختلف عن السرعة التى من المفروض أن يخرج بها من الماء . . فكما ذكرنا من قبل يحتاج الغواص الى فترة تتر واح بين مبع الى عشر دقائق للخروج من الماء حتى يتكيف مع الضغوط المختلفة بداخل الماء . . ووجد الغواص أنه في وضع محرج حيث بداخل الماء . . ووجد الغواص أنه في وضع محرج حيث

#### جدول الغطس بالهواء المضغوط ( ١٩٧٢م ) وقف الهواء المضغوط فقط (جدول رقم ٣٥)

الزمن الكلى لتخفيف الضغط	التوقف في أعماق مختلفة بالمتــــر	فترة التوقف بالقاع لاتتعدى (بالدقيقة)	عمق لايتعدى (بالمتــــر)
' (بالدقيقـــة)	بالمتـــر ۲۰م ۲۰م ۱۰م ۱۰م م		
		بدون حــــــدود	4
A STATE OF THE STA	meding holding to the state of	74.	
٥	0	٤ ٢ ٠	١.
1 •	1.	٤ ٨ ٠	
1		<b>^</b> +	
٥	٥	٨٥	
١.	1.	۹.	
10	10	١	
40	40	11.	10
<b>\$4.9</b>	*	١٧٠ الخط	
Ø •	<b>0</b> •	١٥٠ الحدي	
4.	eq a	١٨*	
۸۰	۸٠	Y & .	
١,٥	Elitar Both Woods 17953 makes	€ 0	от обществування в под пред пред пред пред пред пред пред пре
Ø .	O NAMES MARKET PRODUCT MARKET	٥٠	
١.		00	
10		٩.	
40	YO	70	
<i>y.</i> •	W	٧٠ الخط	٧.
٤٠	£ •	الحدى ٧٥	
٠, ٠	ef 3	۹.	
۹.	9	14.	·
11.	)	10.	
14.	11.0 10	14.	
14.	17. 1	78.	

الزمن الكلى	التوقف في اعهاق مختلفة	فترة التوقف بالقاع	عمق لا يتعدى
لتخفيف الضغط		لا تتعدى (بالدقيقـة	(بالمتسر)
(بالدقيقـة)	60 61. 610 61. 640		
носмення него на при выполня на принципальной принципальной принципальной принципальной принципальной принципал Может принципальной принципа		Yo	accidence in conveying date accided as accidence of the conveying date accided as a conveying date accided accided as a conveying date accided
1 *	o	۳.	
10	\ •	40	
<b>Y</b> •	10 0	٤٠	
40	۲۰ ۰	60 الخط	
<b>&amp;</b> •	r. 1	٠٠ الحدى	
0 •	٤٠ ١٠	٥٥	
<b>V</b> •	u , , ,	٧.	40
٨٥	۸. – ۰ – –	Vo	
110	1 1. 0	٩.	
140	14. 1. 0	1.0	
180	17. 7. 0	17.	
100	17. 7. 0	10.	
<b>\\</b> •	140 8 0 _	١٨٠	
A CONTRACTOR OF CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		Υ.	no mercressenem matrixido se di civilidade (19 1 maga noto recordo manero e constano accusto dila decada del se del del del civilidad del civi
1 *	0 0	Y0	
10	\ • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·	۳.	
40	Y. 0	٥٧ الخط	
	£ • \ •	۰ الحدي	
۳, ۰	0 . \	٤٥	for a
٧٥	V •	0 •	
90	۸۰ ۱۰ ۵	00	
1.0	4. 1. 0	٧.	
140	11. 1. 0	Vo	
1 20	17. 7. 0	٩.	
1.	170 7. 0	14.	
Y , Ø		10	
<b>\</b> •	0 0	٧.	
Y •	10 0	Y 0	
γ·•	YO O	٠٠ الخط	
TTYCKINTENIN AND AND THE AND		NE REMERS WIREMENSONS AND REMERSORATION OF THE PROPERTY OF THE	40
<b>0</b> *	ξ· \·	۰۳ الحدی	
Vo	٠٠٠ ١٠ ٥	<b>{ •</b>	
40	A · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	٤ ۵	





أنمه اذا خرج مع الوعاء البلاستيك بالسرعة التي يجذب بها العمال الموعماء فإن حيماته معرضة للخطر لعدم وجود غرفة ضغط خارج البئر. . فمن المفروض في العمليات البحرية التي تتطلب الغوص وجود غرفة ضغط يوضع فيها الغواص اذا اضطرللخروج بسرعة من الماء لوجود خطر ما لمدة ساعة أو نصف الساعة حسب الحالة التي هو عليها. . عندئذ لم يجد الغواص بدا من فك قناع التهوية من رأسـه وتـذكر أنابيب الهواء المضغوطة الموجودة بداخل البئسر فاستعمان بها حتى تمكن من الخروج من البشر. . ولكن قبسل خروجمه كان العمال قد أخرجوا الموعماء البلاستيك ووجدوا قناع الغواص معلقا بالحبال وأصيب الجميع بالذهول وأخذوا ينظرون الي القناع وهويتأرجح بين الحبال وقمد شلتهم المفاجأة فوقفوا في مكانهم جامدين. . وخرج الغواص بعد حوالي ثلاث دقائق غاضبا. . ولم أكن في ذلك الوقت بجانب البئر ولكنني أحمد الله أن انتهت هذه الحادثة على هذا النحو. وأذكر أن هذه الحادثة تكررت مرة أخرى بوضع مشابه. وهناك موضوع آخر ينبغى ذكره وهو كيفية التغلب على الحرقان اللذي كان يحدث في حنجرة الغواص نتيجة لعدم وجود الزيت المعين المطلوب وضعه في الكومبرسور. . فقد اتضح لنا بعد الدراسات أنه اذا شرب الغواص اللبن الحليب قبل نزوله الى البئر وبعد خروجه فلن يشعر الغواص بهذا الحرقان. ومن المشاكل التي واجهناها أثناء العمل أن أحمد الغواصين كانت بنيته أضعف من الآخر كما أن وجوده داخـل المـاء لفـترة طويلة أثـر نوعا ما على صحته ومرض.

وكان الغواصان يتبادلان العمل فينزل أحدهما الى داخل البئر ويظل الأخر فى الخارج للاستراحة ومعاونة زميله اذا حدثت له أى مشاكل فى الداخل. وعندما مرض أحد الغواصين اضطررنا لاستخدام غواص واحد لأن العمل استغرق فترة زمنية طويلة وكان الغواصان يعملان ساعتين أو ثلاثة فى اليوم. وكنا نختار أوقات العمل فى الليل حتى تكون الحركة فى الحرم وحول بئر زمزم قد هدأت ونكون نحن المسئولين قد فرغنا من أعمالنا

الرسمية ونستطيع التواجد بجوار البئر ومتابعة العمل.

عندما طالت فترة التنظيف وبعدما أخرجنا أغلب الأشيباء الصلبة التي كانت داخيل البئر مثيل المواسير الحديدية والدوارق والسطول والأشياء الكبيرة وجدنا أنه مازالت هناك كميات من المواد الطينية لابد من اخراجها. فلجأنا الى وسيلة أخرى لاستخراج هذه المواد الطينية وهي انزال ماسورة أربع بوصات أوست بوصات . بداخيل البئر ثم ادخيال ماسورة أخيري قطرها أصغر بداخل الماسورة الكبيرة واستخدام الكومبرسور لضغط الهواء من الماسورة الصغيرة فتصعد المواد الطينية في الماسورة الكبيرة، وهذه الطريقة تستخدم لتنظيف الأبار من المواد الطينية وبعد حوالي نصف ساعة من العمل بهذه الطريقة توقف تصاعد المواد الطينية وبالكشف على المواسير تبين أن هناك أجزاء صلبة مثل الدوارق وقطع الحديد قد سدت الماسورة وتم تنظيف المواسير ولكنها عادت وانسدت مرة أخرى وهكذا وجدنا بعد عدة محاولات أن هذه الوسيلة لن تجدى فعمدنا الى الطريقة الأولى وهي استخدام الأوعية البلاستيك وسحبها الي الخارج بعد أن يقوم الغواص بملئها. وقد كانت عملية استخراج المواد الطينية من قاع البئر مزعجة للغاية لأن الطين كان يعكر الماء أثناء العمل فلايستطيع الغواص أن يرى شيئا برغم تعزيز الاضاءة. وقد أفاد الغواصون عندما وصلوا الى قاع البئر أنه نتيجة لانحراف البئر أو ميله باتجاه الكعبة المشرفة كان الغواص لايستطيع مشاهدة فوهمة البئر وهذا يدل على أن زاوية الانحراف زاوية كبيرة وليست صغيرة.

كان هناك فريق كبير من حوالي عشرة أشخاص يقومون بفرز المخلفات بعد إخراجها من البئر. وكانت الأشياء السليمة التي يمكن جمعها ووضعها في متحف خاص توضع في صناديق خشبية بعد تنظيفها وكانت قطع النقود توضع في أكياس أما الطين فكان يوضع داخل أكياس لأنه في اعتقادنا بأنه توجد به مخلفات صغيرة عتاج الى مدة طويلة لنخلها وفرزها. وكان من الملاحظ أن هناك كميات كبيرة جدا من الحبال والدلاء والسطول

والعلب ويمكن الرجوع الى كشوفات الجرد التى تم عملها والموضخة في هذا الكتاب لمعرفة الأشياء التي تم العثور عليها داخل البئر.

بعد أن تمت عملية استخراج مافي البئر من مخلفات ومواد طينية بدأنا في عملية تنظيف حوائط البئر وهي الجزء الصخري والأحجار التي فيها منابع البئر والجزء المليس وكان الغواصان يقومان بهذا العمل وهما داخل الماء باستخدام فرش من السلك وكنا نترك المواد الموجودة في الحوائط تترسب في قاع البئر ثم نقوم بعد ذلك باخراجها وانتهينا من عملية التنظيف الأولية هذه واستطعنا تسجيل عدة أشرطة فيديو للمنابع الرئيسية ولحوائط البئر وكانت هذه الأشرطة غير ملونة وكان تدفق المياه من المنابع غير واضح لأن جميع المنابع كانت مغمورة داخل المياه. وأمكن رسم قطاع للبئر وتحديد اتجاهات المنابع الرئيسية وحصر جميع المخلفات التي كانت في البئر وكان الهدف وضع جميع الأشياء الصالحة في متحف خاص ببئر زمزم داخل بدروم الحرم ولم أكن راضيا تمام الرضى عن عملية التنظيف هذه ولكننا كنا نتجنب قدر الامكان تعكير مياه البئر لأن مياه زمزم كانت تستخدم في ذلك الوقت.


وتحت الكتابة للمصادر الرسمية وابلاغ رئاسة شئون الحرمين بانتهاء العمل.

وتركت المعدات والأجهزة بجوار البئر لاستكمال عملية التنظيف بعد الانتهاء من أعمال البناء الجارية بواسطة مؤسسة بن لادن في منطقة البئر تحسبا لاحتمال سقوط بعض مواد البناء داخل البئر.

كان كشير من الصحفيين والشخصيات المعروفة يقومون بزيارتنا أثناء العمل ويشاهدون عمليات التنظيف والمخلفات التي كان يجرى اخراجها من قاع البئر. وكان من بين هؤ لاء الزوار الأستاذ حسن قزاز الكاتب المعروف وقد تطوع بأخذ بعض العملات النقدية التي عشر عليها في البئر لتنظيفها وجليها في معمل الشيخ أحمد فتيحي الصائغ في جدة حتى يمكن قراءة التواريخ الموجودة على هذه العملات إلا أن بعض هذه القطع من المقود تفتت نتيجة لتراكم الصدأ عليها وتآكلها.

كها اتصل بى سعادة الدكتور عبدالله المصرى مدير عام الآثار وطلب الكشف على الأشياء التى أخرجت من البئر وقد أبلغته بأن جميع هذه الأشياء متر وكة لدى رئاسة الحرمين. وقد فهمت من فضيلة الشيخ ناصر بن حمد الراشد أنه ينوى اشراك الجامعة فى فحص هذه المخلفات ولا أدرى ماذا تم بعد ذلك فى هذا الشأن.

وسيجد القارىء على الصفحات التالية تقارير يومية تفصيلية عن أعمال تنظيف بئر زمرم وصورا فوتوغرافية للمخلفات التى تم اخراجها من البئر وقد رأينا اضافة ذلك الى هذا الكتاب لكى يتعايش القارىء مع هذه العملية التى لم تحدث من قبل ساعة بساعة ويوما بيوم وكأنه أحد أفراد الفريق الذى قام بهذا العمل العظيم.



فوهة البئر وبداية نزول الغواص بداخله

# المالي المراجع

يجرى العمل في مشروع تنظيف بشر زمزم على النحو التالي :

١- يتناوب الغواصان عملية تنظيف البئر على مرسين، بمعنى أن كل غواص يتناوب فى النزول
 الى البئر مرسين ليصبح عدد النزول الى البئر أربع مرات فى اليوم.

٧- فى كل مرة يرسل السطل المعد لنقل النفايات
 من البئر مرتين، وليصبح عدد مرات نزول
 السطل الى البئر ثهائى مرات تقريبا.
 ٧- فى كل مرة يصعد السطل الى السطح تفرغ
 عتوياته وتفحص من قبل المختصين وترفع بذلك



الغواصان بداخل البئر

#### بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم الأربعاء ٢٨/٥/٢٨ ۷٩/٤/١٥

#### الغسواص الأول:

ساعة النزول ٣٥,٥ ساعة الصعود ٢,٢٥

#### أ\_ المسواد

\_ قطع من الليات متفاوتة الأطوال بين ٢٠، ١٥٠ سم مختلفة الأقطار مابين ٢ سم، ١ سم.

\_ سطل من الحديد متآكل نسبيا.

ـ ثلاث علب صغيرة الحجم (مغراف)

- كميات من الحجارة والزجاج المكسر بالاضافة الى كميات من الحديد الزهر المتآكل الهش بأحجام مختلفة والتي ربها تكون قطعا من مواسير.

- كمية من الطمى اللين (الغرين) الممزوج بكمية رمال. - مجموعة من العملات السعودية حوالى ٣٠٠ قطعة ويرجع تاريخها الى الأعوام ١٣٥٦، ١٣٧٦ ذات فئات مختلفة بالاضافة الى عملة تركية يرجع تاريخها الى ١٩٦٠ ميلادية .

ب\_\_ قطع من الليات ذات الأطوال المختلفة وعددها أربعة ويترواح أطوالها بين ٥٠،١٥ سم وقطرها ٢سم. \_ سطل من الحديد المتآكل.

ـ زنبيل من الجلد (ربم كان يستخدم في أعمال نقل مواد البناء أو المياه ).

- قطعة من الحديد الصلب الصدأ على شكل علامة استفهام.

\_ مجموعة من العلب الفارغة والمتآكلة.

- كنميات من الفخار ويعتقد أنها بقايا قوارير زمزم وكذا كميات من النزجاج المكسر والحجارة وكمية لابأس بها من الطمى اللين.

\_ كمية من قطع حديد الزهر المكسر الهش.

\_ أختام (مهر) ومجموعها اثنتان.

\_ مجموعة من العملات السعودية ذات فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى ١٣٧٩، ١٣٥٦، ١٣٧٦، ١٣٧٩ وعددها حوالى ٤٠ قطعة.

\_ مفتاح حـــديد لقفل.

#### الغواص الثاني :

ساعة النزول ٦,٤٠ ساعة الصعود ٧,٣٥

#### أ\_\_ المحسواد

\_ ثلاثة زنابيل من الجلد الأسود .

\_ ثلاثة من الليات (الخراطيم) مختلفة الأطوال ويبلغ قطرها تقريبا كسم.

\_ قطعــة من الخشب المنقـوش وهي على شكـل حرف و ويبلغ طولها حوالي ٢٠ سم.

\_ قطعة من الحديد الصلب الصدأ.

\_ مغراف زمزم نحاس مكسورة احدى جوانبها.

\_ مجموعة من العلب الفارغة.

- كميات كبيرة من الحديد الزهر المتآكل والناتج من تكسير الأنابيب الزهر مختلطة بكميات من الطمى والرمال والحجارة.

\_ مجموعة من العملات السعودية بفئات مختلفة وتواريخ متفاوتة مابين عام ١٣٤٦، ١٣٧٦، ١٣٧٨ وعددها ٣٥ قطعة تقريبا.

ب \_\_ تسعة زنابيل من الجلد الأسود.

\_ قطعة حديد صلب مستطيلة الشكل ٥٠×١٠ سم ويها أربعة ثقوب وانحناء في المنتصف ويعتقد أنها تستعمل في

أعمال تثبيت المواسير (الأنابيب)

ـ قطعة حديد تسليح مبروم .

ـ قطعتان من الليات (الخراطيم) بأطوال ٢٠، ٢٠ سم. ـ قطعة فخار من بقايا دوارق زمزم الفخارية.

علبسة صغيرة.

\_ قطعة من النسيج ممزقة ومتآكلة ( يحتمل أن تكون خيشا ).

\_ مجموعة عملات سعودية ذات فئات محتلفة وتواريخ
متباينة ١٣٥٦، ١٣٧٦ ومجموعها ١٩ قطعة بالاضافة
الى عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٤٦ ميلادية.

#### الغيواص الأول:

ساعة النزول ٨, ٤٥ ساعة الصعود ٩, ٤٠

أ\_\_ المسواد

\_ اثنان من الزنابيل الجلد الأسود.

ـ اثنان من الليات ذات أطوال تقريبا ٥٠ سم وقطر ٢سم.

\_ اثنان من الصلب المعدن (مغراف)

\_ غطاء علبة من الحديد.

\_ فنجان شاي من الزجاج المكسور.

- كميات كبيرة من الحجارة والحديد الزهر المكسر بالاضافة الى قطع من الحديد المستديرة وربها تكون قواعد لعلب تآكلت جدرانها بسبب المياه.

ـ علبة من الحديد تحتوى على مادة بيضاء من المعتقد أن تكون مادة دهنية .

\_ مفتـــاح لقفل.


\_ كميات من الحجارة والرمال والطين.

عملات سعودية ذات فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى المحملة ، ١٣٥٦ وعددها ٣٩ قطعة بالاضافة الى عملة مصرية بتاريخ ١٩٥٧ ميلادية وعملة تركية يرجع تاريخها الى ١٩٦١ ميلادية .



مجموعة من المخلفات بعد تجميعها







ب ـ ـ سطل من الحديد المتآكل.

\_ خمس ليات بأطوال مختلفة بين ٥٠، ١٥٠ سم.

ـ زنبيل من الجلد الأسود.

ـ فرشاة مستطيلة متآكلة .

\_ علبتان من الحديد صغيرتان.

ـ خلخال منقوش (سوار يوضع بالقدم عادة من الفضة أو النحاس المطلي).

\_ قطعة حديد تسليح مبر وم .

ـ كميات كبيرة من الفخار ناتجة عن تكسير قوارير زمزم.

\_ كميات من الحديد المتآكل الصدأ وقطع مستديرة ربحا تكون قواعـد لعلب من الحـديـد متـآكل جدرانها بالاضافة

الى كميات من الحجارة والحصى والطمى.

عملات سعودية مختلفة الفئات ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٧٦ ويبلغ عددها حوالي ٣٧ قطعة.

ج -- خمسة زنابيل من الجلد الأسود.

ـ علبتان من الحديد مختلفتا الحجم.

\_ قطعتان من الليات ذات ١٥٠ سم طولا تقريبا وقطر ٢

مغراف من النحاس كان يستخدم لشرب ماء زمزم منقوش عليه كلمات وزخارف.

ـ نصل سكين من الحديد المطاوع.

ـ قطع من الفخار المفروض أنها بقايا قوارير زمزم .

\_ كميات من الحديد المتآكل الهش بالإضافة الى قطع

مستديرة وكذا كميات من الحصى والحجارة والطمي.

\_ كميات من العملات السعودية يرجع تاريخها الى ١٣٧٦ ، ١٣٧٩ ذات فئات مختلفة ويبلغ عددها ٢٤

بسيسم الله الرحمن الرحيم

التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم الخميس ٢٩/٥/٩٩ ۲۹/٤/۲۹

جرت اليوم محاولات لقياس ارتفاع عمود الماء في البئر وكانت النتيجة كالتالى :

\* ارتفاع عمود الماء حوالي ١٨ مترا تقريبا.

وبالرجوع الى القياسات الابتدائية نجد أن:

\* متوسط عمق البئر حوالي ١٩,٤٠ مترا تقريبا.

\* ارتفاع مبنى البئر من سطح الماء الى سطح الأرض حوالى ٣,٨٠ مترا تقريبا.

إِذنيكون ارتفاع عمود الماء حوالي ١٩,٤٠ ـ ٣,٨٠ = والي ١٩,٤٠ مترا تقريبا.

من هذا نجد أن هنالك زيادة في عمود الماء في البئر بمقدار حوالي :

۱۸ ـ ۲۰ ، ۱۵ مترا = ۲ ، ۶ ، ۲ مترا تقريبا .

## الغسواص الأول:

ساعة النزول ٨,١٥ ساعة الصعود ٣,٣٠

#### أ\_ المسواد

\_ خمسة زنابيل من المطاط الأسود (اطارات السيارات). \_ مغراف من الحديد الصدأ.

ـ ماسورة من الحديد على شكل زاوية قائمة مثبت بها

محبس.

ـ لى (خرطوم) بطول ١٥٠ سم تقريبا.

ـ دورق من الفخار مكسور.

- علبة من الحديد على هيئة قدر مغلقة من جميع الجهات ولها فتحة مستديرة على محيطها ويبلغ قطرها حوالي ٤٠

سم ومثبت على جانبها حلقات للتعليق (ربها تكون زمزمية)

ـ سلسلة من الحديد لها قفل.

- كميات من الحديد المكسور الهش بالاضافة الى فخار مكسور وحجارة ورمال وطمي .

ـ خاتم نحاس صغير .

- خرزة سبحة من العقيق البني.

ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٤٩ ميلادي.

ـ عملات سعودية مختلفة الفئات وعددها ٢٢ قطعة

ويرجع تاريخها الى ١٣٥٤، ١٣٧٨، ١٣٥٦

ب -- خمسة زنابيل من الجلد الأسود (اطار السيارات)

\_ ست ليات بأطوال مختلفة بين ٤٠ \_ ١٢٠ سم .

\_ قطعة من الحديد مستديرة (توصيلة بين ماسورتين) بها قلووظ قطرها حوالي ١٠ سم وارتفاعها ٣سم.

- كميات كبيرة من الحديد الكسر وكذا قطع مستديرة من الحديد لقواعد علب تآكلت جدرانها يالاضافة الى كميات من الفخار الناتجة من تكسير دوارق زمزم وحجارة وحصى وطمى.

\_ مغراف من الحديد (علبة حديد)

ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٥٩ ميلادية.

عملات سعودية بتاريخ ١٣٥٦، ١٣٧٤، ١٣٧٦، ١٣٧٥. ذات فئات مختلفة وعددها حوالي ٣٢ قطعة.

ج \_ \_ اثنا عشر زنبيلا من المطاط الأسود.

ـ قطعة من الحديد المزخرف ومن المعتقد أن تكون سياجا

للبئر القديم ومساحتها ٥٠×٣٥سم.

ـ ماسـورة من الحـديـد الصلب بقطر ٣ سم تقريبا وطولها

٣ سم.


\_ قطعة من الخشب على شكل + ملساء الأحرف ويعتقد أنها كانت تستخدم في أعمال السقاية وبها أربعة ثقوب في الأطراف الأربعة.



بعض الأواني الفخارية والأخشاب التي تم حفظها في داخل الصناديق الخشبية

الأوانى الفخارية السليمة عند حفظها بداخل الصناديق





ـ كمية قليلة نسبيا من الحديد الكسر والحجارة والطمي .

ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٦٢ ميلادية.

عملات سعودية من فئات نختلفة يرجع تواريخها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٧٦ وعددها ٨ قطع.

.. مهـــر (ختم).

\_ خرزة من سبحة من العقيق البنى كمثيلتها في السطل السابق.

د -- ستة زنابيل من المطاط الأسود.

\_ قارورتان سليمتان تماما احدهما بيضاء والأخرى خضراء.

\_ مغراف لزمزم من النحاس المنقوش (كاسة).

ـ دورق زمزم فخار مكسورة عنقه.

ـ مفتاح أبو جلامبو أحمر.

ـ اثنان غطاء براد.

ـ قطعة خشب كمثيلتها في المرة السابقة والتي على شكل

حرف + وبها ثقوب في أطرافها الأربعة.

ـ طبة من الحديد.

ـ براد شاهى كبير أزرق اللون متآكلة أجزاء منه .

\_ مهرين من النحاس.

- كميات كبيرة من الحديد الكسر الهش بالاضافة الى حجارة وحصى وطمى وقطع من الفخار الناتجة من تكسير قوارير زمزم.

\_ ماسورة من الحديد الصلب طولها ٣٠ سم وأحد أطرافها قلووظ.

\_ عملات سعودية من فئات مختلفة ترجع تواريخها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٧٦ وعددها ٨٢ قطعة.

#### الغواص الثاني:

ساعة النزول ٧,٥٠ ساعة الصعود ٨,٥٥

\_ المواد

أ\_\_ زنبيلان من المطاط الأسود.

ـ دورق لزمزم سليم تقريبا.

ـ زبدية من المعدن صغيرة بلون أزرق مع أبيض يعلوها بعض من الصدأ.

ـ سكينة شبه كاملة مكسور جزء من نصلها.

\_ غطاء بـــراد .

\_ مغراف من الحديد (علبة).

\_ قطعة من الحديد الزهر مربعة الشكل مساحتها \1\×١٢سم.

ـ وعاء مستدير الشكل من الحديد يحتوى على مادة بيضاء تشبه الجير الممزوج بالماء.

ـ غطاء من الحديد مستدير الشكل وله يد ربها يكون غطاء لتنكة .

ـ كميات من الحديد الكسر والفخار والطمى والحجارة. ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى ١٩٦٦ ميلادي.

عملات سعودية ذات فئات مختلفة يرجع تاريخها الى الأعوام ١٣٥٦، ١٣٧٦، ١٣٧٨ وعددها ٢٨ قطعة.

جـــ دورق زمزم سليم تماما من الفخار.

\_ براد شاهی صغیر بلون أصفر وأبیض متآكلة احدی جوانبه.

.. كميات كبيرة من الحجارة والرمل والطمي بالاضافة

الى كسر من الحديد الزهر الهش وفخار من دوارق زمزم

\_ عملات سعودية مختلفة الفئات ويرجع تاريخها الى

عامي ١٣٥٦، ١٣٧٦ وعددها حوالي ٧٧ قطعة.

\_ مغراف حديد مستدير أحمر اللون وله يد.

\_ زنبيل من المطاط الأسود.

\_ مغراف زمزم نحاس منقوش.

\_ غطاء براد أخضر اللون مكسور أحد جوانبه.

\_ مفتاح لقفل .

ـ حبة برجون.

- كميات كبيرة من الحديد المكسور الهش بالاضافة الى قطع مستديرة من الحديد لقواعد علب تآكلت جدرانها وكميات من الحجارة والحصى والطمى وحبال تآكلت أليافها وقطع من الفخار لقوارير زمزم المكسرة.

ـ عملات سعودية مختلفة الفئات والتواريخ والتي ترجع الى الأعوام ١٣٥٦، ١٣٧٦ وعددها حوالي ٥٩ قطعة.

ب -- زنبيلان من المطاط الأسود.

\_ كمية من الليات ذات أطوال مختلفة بين ١٠، ٥٠ سم . \_ قطعة من الحديد على شكل علامة استفهام ويعتقد أنها كانت من سياج البئر القديمة .

ـ اطار من المطاط مبر وم فقد خواصه بفعل الماء قطره ٢ سم.

ـ زرادية من الحديد بمقابض من الجلد الأزرق.

\_ مرآة مستديرة فقدت بعض خواصها.

\_ أزرار لثوب من البلاستيك الأبيض ومازال الفص مثبتا


. 4



مجموعة من المخلفات

قمع لملأ القرب وبكرة خشبية وبكرة حديدية وزجاجة







## بسم الله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي لعملية تنظيف بئر زمزم

#### السبت ۲/ ۱/ ۹۹ ۷۹/ ۱/ ۹۷

فى تمام الخامسة وعشرين دقيقة نزل الغواص محمد يونس الى البئر لتثبيت ماسورة قطرها ثلاثة بوصات داخل البئر لاستخدامها مع ضاغط الهواء لرفع المواد المعلقة والتى يبلغ سمك طبقتها حوالى ٤٠ سم فوق طبقة النفايات وبالفعل تم استخدام ضاغط الهواء. لكن الشيء المراد استخراجه لم يخرج منه ولا القليل ومعظم الخارج كانت كميات من المياه ويرجع هذا فى تقديرى الى :

أ ـ نوعية الماسورة المستخدمة فإذا كانت صلبة من السهل التحكم في تثبيتها في أرضية البئر.

ب - الى تحريك الماسورة عن الوضع الصحيح لها ولذا كان معظم الخارج مياه شبه نقية، ولوكان التثبيت محكما لربها أتى بنتيجة فعلية.

عموما فإن العمل بهذه الطريقة قد توقف وبدأ العمل بالطرق اليدوية المعروفة.

## سساعة النزول ٥٥,٥ الغواص محمد يونس.

#### المسلما

أ ـ ـ تسعة زنابيل من مطاط السيارات الأسود وتستخدم لرفع
 مياه البئر.

- \_ مغرافان من الحديد.
- \_ محقن (قمع) كبير من النحاس الصدأ ويبلغ قطره تقريبا . \* \$ سم .
- ـ ماسورة من الحديد طولها تقريبا ٢٠ سم وبها زاويتان.
- \_ قطعة من الخشب على شكل + وبها فتحتان في أربعة أحرف ويعتقد أنها كانت تستخدم في الزنابيل لرفع المياه.

\_ قطعة ماسورة من الحديد أطولها ١٥ سم وقطرها موصتان.

\_ قطعة من الحديد الصدأ ومن المعتقد أنها كانت جزءا من السياج المحيط بالبئر وهي على شكل علامة الاستفهام.



ب \_ \_ كميات كبيرة من الحديد المكسر الهش بالاضافة الى الحجارة وقطع من الفخار الناتجة عن تكسير لقوارير زمزم وطمى وحصى .

الساعة ٢٠, ٦ انفصلت الحالة والتي تستخدم لرفع السطل وخفضه الى البئر وصعد الغواص لحين اصلاح الحالة. والتي بدأ العمل في اصلاحها الساعة ٥٥, ٦ وانتهى العمل تقريبا الساعة ٨ مساءا .

سساعة النسزول: ٨,٠٥ سساعة الصعسود: ٨,٥٥ الفسواص: محمد يونس.

#### المسهاد

أ\_\_ سبعة زنابيل من المطاط الأسود.

ـ قارورة من الزجاج مكسورة العنق.

ـ نصفا دورق من الفخار والذى يستخدم فى شرب ماء زمزم.

\_مغراف من الحديد له يد.

\_ قطعــة من الخشب على شكـل + وفي احـدى ثقـوهـا الاربعة يوجد حبل بني اللون.

ــ قرن تيس.

ماسورة من الحديد طولها ١٥ سم وقطرها بوصتان ولها قلووظ من أحدى الجهات وقد استخرجت نظيرتها في نفس اليوم

ـ قارورة صغيرة من الزجاج تحتوى على مادة شبه دهنية بيضاء من المحتمل ان يكون فكس.

ـ مجموعة من العملات السعودية ذأت الفئات المختلفة

والتي يرجع تاريخها الى عامي ١٣٧٦، ١٣٧٦ وعددها هم قطعة.

- كميات كبيرة من الفخار المكسور وهنا كميات الحديد أقل من معدلها الطبيعي في كل مرة وبدأت تزداد كميات الحبال المتقطعة بالإضافة الى الحجارة والحصى والطين.

ب-- مفتاحان ابو جلامبو متوسطا الحجم يعلوهما صدأ كثير.

\_ قطعة من الخشب وهي نصف أو جزءا من تلك القطع والتي على شكل + ومربوط بأحد أطرافها قطعة من الحبال.

- قارورة من الزجاج الابيض مكتوب عليها بالانجليزية Shadab .

ـ فنجان صغير من الزجاج مكسور جزء من أسفله.

\_ مغراف (كاسة) من النحاس والتي تستخدم لشرب مياه زمزم .

- قطعة من الحديد ثقيلة جدا ومن المتوقع انها كانت تستخدم كثقل وبها فتحتان على جانبيها وحلقة على أحد أطرافها.



\_قطعة سلسلة من الحديد تماسكت مع بعضها مكونة كتلة من الحديد.

\_ محقن من الحديد صغير (قمع).


ـ عملات تركية بين ١٩٢٣ و ١٩٧١ ميلادية .


عملات سعودية مختلفة الفئات يرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٥٦، ١٣٧٨ وعددها حوالي ٧٥ قطعة.

- كميات كبيرة من الحديد المكسر الهش والتى ظهرت هذه بكثرة بالاضافة الى كميات من الفخار المكسر والحصى والطين.

جــ تهانية زنابيل من مطاط السيارات الاسود.

\_ قطعتان من الخشب على شكل + وبها ثقوب على اطرافها الاربعة .










أواني فخارية وطاسة للشرب

طاسة بها بعض القطع المعدنية المكتوب عليها أسياء أصحابها



\_ عتلة من الحديد الصدأ طولها حوالي ٨٠سم .

ـ دورق زمزم من الفخار مكسور عنقه .

مغراف من الحديد الصدأ.

- مغراف زمزم (كاسة) من النحاس المنقوش.

ـ مرآه مستديرة مازالت محتفظة ببعض من خواصها.

\_ غطاءا براد

- عملات سعودية مختلفة الفئات يرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٥٥، ١٣٥٦ وعددها ٥٤ قطعة.

- كميات كبيرة من الحديد المكسور الصدأ والهش وكميات من الفخار المكسور والحجارة والطين وظهور محموعات من الالياف متشابكة وهي ناتجة عن تمزق الحبال والتي كانت تستخدم لرفع الدلو وخفضه في البئر.

ساعة النزول: ٩,١٠ ساعة الصعود: ١٠,١٥ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ\_\_ ثلاثة زنابيل من المطاط الاسود.

\_قطعة من الخشب على شكل + وبها اربعة ثقوب على اطرافها الاربعة.

ـ غطاء براد.

- قارورة من الـزجاج البنى اللون بها مادة سوداء تنبعث منها رائحة كريهة للغاية.

\_ خطاف من الحديد متوسط الحجم.

\_ قطعة من الحديد الصدأ على شكل علامة استفهام،



وربها كانت تستخدم كسياج للبئر القديم.

ـ نصف دورق زمزم من الفخار.

- مهر (ختم).

ـ ظهر في هذا السطل كميات من الياف الحبال وهي

تعتبر كبيرة اذا ما قورنت بكمية الفخار المكسور والحديد المتآكل والتي كانت تظهر في السابق وبدأ حجمها يقل نسبيا هذا بالاضافة الى كميات من الحجارة والحصى والطين.

\_ عملات سعودية مختلفة الفئات وبتواريخ متفاوتة منها ١٨٥ قطعة وهنا نلاحظ أن تواريخ العملات بدأ في النقصان عها كانت عليه.

ب \_\_ زنبيلان من مطاط السيارات بنية اللون.

\_ يد سطل من الحديد على شكل نصف دائرة .

ـ غطاء براد.

\_ مغراف من النحاس لشرب ماء زمزم (كاسة).

ـ شنطـة صغيرة من الجلد البني بها عملات سعودية وعددها حوالي ٤٠ قطعة ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٩.

- خرزة مسبحة من العقيق البني وكانت قد ظهرت مثيلاتها في مرات سابقة .

ـ سكينة من الحديد.

- كميات كبيرة من الالياف (الحبال) بالاضافة الى كميات من الفخار والحديد المتآكل والحجارة والحصى والطين.

عملات سعودیـ ترجع تاریخهـا الی عامی ۱۳۵٦، ۱۳۷۲ وهی من فئات مختلفة ویبلغ عددها حوالی ۵۶ قطعة.

جـــ قطعة سلك كهربائي قطرها حوالي ١ سم وطولها ٥ سم وطولها ٥ سم تقريبا.

ـ مغراف من الحديد أبيض اللون وله يد.


\_ مغراف زمزم (كاسة) من النحاس المنقوش والتي كانت تستخدم لشرب مياه زمزم .

ـ زنبيل من الجلد البني .

\_ مكرة (بكرة) قطرها حوالي ١٨ سم ويعتقد أنها كانت تستعمل في عمليات رفع المياه .

ـ دورق من الفخار مكسور.

\_ عملات سعودية مختلفة الفئات وعددها حوالي ٣٥ قطعة.



- كميات كبيرة من الالياف (الحبال) بالاضافة الى

كميات قليلة من الحديد المتآكل والفخار والحجارة

- قطعة مزدوجة من الجلد الاسود لها زوائد على جوانبها

وطولها حوالي ١٠٠سم ومثبت في نهايتها خطاف من

وكميات لابأس بها من الطين.

الحديد.











# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي لعملية تنظيف بتر زمزم

18-ce 4/2/26

ساعة الصعود: ٦,٥٥

ساعة النزول: ٥,٣٥

الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ\_\_ زنبيل من المطاط البني اللون.

ـ ثلاثة أغطية براد مختلفة الالوان.

\_ حلقة من الحديد الصدأ المثبت بها قطعة مربعة من الحديد.

\_ قطعة من العقيق البنى وهي لنهاية مسبحة وقد وجدنا قبل ذلك خرزتين من نفس النوع ويعتقد أنها من نفس المسحة.

ـ كميات كبيرة من ألياف الحبال المتآكلة والتي تشابكت مع بعضها هذا بالاضافة الى كميات من الحديد المتآكل الهش وحجارة وقطع من الفخار والحصى والطين.

\_ عملتان تركيتان مثقوبتان من وسطها ويرجع تاريخهما الى عام ١٩٥٠ ميلادي.

\_ مجموعة عملات سعودية مختلفة الفئات ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ وعددها ٦٣ قطعة .

ب . . و زنبيل من اطارات السيارات الاسود (مطاط).

- علبة من الحديد.

ـ عنق قارورة فخار والتي تملأ بهاء زمزم .

\_ مهر (ختم).

\_ خاتم من الفضة تقريباً.

\_ قرن تيس.

- كميات كبيرة من ألياف الحبال والتي اصبحت شيئا أساسيا عند استخراج النفايات وبدأت المواد الاخرى كالحديد الهش والفخار تقل نسبيا هذا بالاضافة الى

كميات من الحصى والطمي.

\_ عملة تركية يرجع تاريخها الى ١٩٥٩ ميلادية .

ـ عمـلات سعـودية مختلفة الفئات يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ ويبلغ عددها ٦٢ قطعة تقريباً.

\_ نلاحظ هنا قلة المواد الكبيرة وخروج معظم السطل بالمواد الكسر، ربم كان هذا لزيادة ضغط الطبقات

ج --- زنبيل من المطاط الاسود.

\_ كاسة زمزم من النحاس منقوش عليها.

\_ جزء من دورق زمزم الفخار.

- كميات كبيرة من الياف الحبال المتشابكة والمتآكلة بالاضافة الى قطع من الحديد الصدأ والحجارة وقطع الفخار والطمى.

ـ عملة هندية يرجع تاريخها الى ١٩٤٤ ميلادي.

عملات سعودية بتاريخي ١٣٥٦، ١٣٤٨ وهي من فئات مختلفة ويبلغ عددها حوالي ٣٤ قطعة.

د ـ . ثلاثة زنابيل من اطار السيارات الاسود.

\_ علبة من الحديد الصدأ.

\_ قطعتان من الخشب على شكل + وبها ثقوب من أطرافها الأربعة وكانت تستخدم مع السطل (الزنبيل) المطاط لرفع مياه البئر قديها.

\_ قرن تيس.

- كميات كبيرة من الياف الحبال المشتابكة والملبدة بالاضافة الى كميات اقبل من الحديد الكسر وقطع مستديرة من الحديد لقواعد علب تآكلت جدرانها وقطع من الفخار والحجارة والحصى والطين.

\_ قطعة من الحديد (سيخ) طولها تقريبا ٥٠ سم وأحد حروفها مثنى قليلا.

\_ عملات سعودية ذات فئات مختلفة يرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٤٤، ١٣٥٤، ١٣٧٦ وعددها ٤٠ قطعة.

توقف العمل في الموقع وذلك لاستبدال حبل السطل والذي انتهى العمل فيه وبدأ العمل الاساسى حوالي الساعة الثامنة.

ساعة النزول: ۸,۰۰ ساعة الصعود: ۸,۲۰ الغواص: محمد يونس

المواد

أ\_\_ أربعة زنابيل من اطار السيارات الأسود

ـ دورق من الفخار.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وبها اربعة ثقوب على أطرافها الاربعة في احدها حبل قصير.

\_ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل مثبت بها قطعة حبال.

\_ قارورة كوكاكولا مكسور عنقها.

\_ محقن (قمع) من الحديد الصدأ مكسور أحد جوانبه.

\_ كميات كبيرة من الياف الحبال المتشابكة بالاضافة الى كميات من الحديد الصدأ والحجارة والفخار المكسور والحصى والطين.

عملة تركية يرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٤٤، ١٣٥٤، ١٣٥٤ وهي من فئات مختلفة وعددها ٣٨ قطعة.

مرة ثانية توقف العمل في الموقع وذلك لانفصال الهواء عن الغواص والذي صعد الى السطح.

ساعة النزول: ٩,٤٥ ساعة الصعود: ١٠,٣٥ الغواص: محمد لطيف

المواد

أ ... ستة زنابيل اطار السيارات البني والاسود.

\_ جزء من محقن (قمع) من الحديد كبير الحجم قطر

فتحته تقريباً ٤٠ سم.

\_ قطعة من الخشب على شكل + مثقوب حروفها الاربعة.

\_ أجزاء من الفخار لقوارير زمزم كبيرة نسبيا .

\_ غطاء براد.

ـ قطعة من الحديد والتي تستخدم كسياج للبئر القديمة .

ـ قطعة كبيرة من الرصاص مساحتها ٩٠ × ٢٥ سم .

... مهر (ختم)...

- خرزة مسبحة من العقيق البنى من نفس نوع الخرزات التي استخرجت من قبل.

ـ كمبات كبيرة من الياف الحبال الملبدة بالاضافة الى قطع من الحديد الكسر والحجارة والطين.

عملات سعودية من فئات مختلفة وعددها ١٧ قطعة ويرجع تاريحها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٧٦.

ب - - قطعة من الحديد الصدأ على شكل علامة استفهام

ويعتقد انها كانت جزءا من السياج المحيط بالبئر القديم. ـ زنبيلان من اطار السيارات الاسود.

ـ دورق زمزم من الفخار.

\_ خرزة من العقبق البني تعتبر الرابعة من نفس النوع والتي تم العثور عليها.

- كميات كبيرة من الياف الحبال والحجارة والطين بالاضافة الى كميات من الحديد الصدأ المتآكل وقطع من الفخار.

عملتان ترکینان برجع تاریخها الی عامی ۱۹۵۷، ۱۹۹۷ میلادی.

ـ عملات سعودية يرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٤٤ وهي من فئات مختلفة ويبلغ عددها حوالى ٥٢ قطعة.

جـــ زنبيل من المطاط الاسود مثبت به قطعة الخشب والتي على شكل +.

ـ مجموعة من الحبال.

- مهر (ختم).


د ـ . زنبیلان من اطارات السیارات

\_ مجموعة من الحصى الابيض اقطارها تبلغ ٢ سم ومكتوب على احداها اسم الشخص.

\_ غطاء براد .

- كميات كبيرة من الياف الحبال والحصى والطين بالاضافة الى كميات من كسر دوارق زمزم الفخارية وكميات من الحديد المتآكل.

ـ عملات سعودية يبلغ عددها ١١ قطعة وهي من فئات مختلفة يرجع تاريخها الى عامي ١٣٤٨، ١٣٥٦.



آنية غريبة من الفخار



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم

الاثنين: ٩٩/٦/٤ ٧٩/٤/٣٠

تأخرت عمليات استخراج النفايات لاصلاح حبال السطل.

ساعة النزول: ٦,٤٠ ساعة الصعود: ٨,٢٠ الغواص محمد يونس

المواد

\_ كاسة زمزم من النحاس المنقوش.

.. عود من الخشب.

ـ مفتاح قفل . َ

\_ حلقة صغيرة من الحديد قطرها ٢سم.

\_ كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المكسور وقطع مستديرة لقواعد علب تآكلت جدرانها بالاضافة الى حجارة وطين وقطع من الفخار.

عملات سعودية من فئات مختلفة وبلغ عددها حوالي ١٧ قطعة ويرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٤٦، ١٣٥٦،

ب ـــ أربعة زنابيل من اطار السيارات.

\_ثلاثة قطع خشب على شكل + وبها ثقوب في اطرافها الاربعة مثبت بها حبال وتستخدم مع الدلو المطاط لرفع مياه البئر قديها.

\_ قطعة من سياج البئر القديم وهي من الحديد الصدأ وعلى شكل حرف

\_مغراف من الحديد.

ـ دورق من الفخار سليم.

ـ سيخ من الحديد طوله ٣٠ سم تقريبا.

\_ وتد من الخشب.

\_ عملة لبنانية يرجع تاريخها الى عام ١٩٢٩ ميلادي.

ـ عملتان تركيتان يرجع تاريخهم الى عام ١٩٦٢م.

\_ عملات سعودية يبلغ عددها ٦٥ عملة وهي من فئات ختلفة ويرجع تاريخها الى ١٣٥٦.

\_ كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع من الحديد الكسر بالاضافة الى الفخار المكسور وكميات من الحصى والطين.

جـــ دورقان من الفخار.

\_ قطعة من الحديد.

ـ قرن تيس.

\_ خاتم رجالي من النحاس المنقوش.

ـ.ستة أزرار من العظم بني اللون به ثقبان.

\_ عملة مصرية يرجع تاريخها الى عام ١٣٦٢.

\_ عملات سعودية ذات فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى عام ١٣٤٨، ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالي ٦٧ قطعة .

- كميات كبيرة من الياف الحبال والحديد المكسور والفخار والحجارة والطين.

د\_\_ زنبيلان من اطارات السيارات.

\_ قطعة من الحديد الصلب مربوعة ونهايتها على شكل حرف

ـ خابور من الحديد (وتد).

\_ قطعة حديد مسطحة الشكل وصغيرة الحجم.

ـ عنق زجاجة مكسور.

\_ رأس مطرقة من الحديد

\_قطعة من الخشب على شكل + وهي تستخدم مع الدلو لاعمال رفع المياه .

\_ علبة صغيرة عليها مادة دهنية لها رائحة الفيكس.

مهر (ختم).

- زجاجة صغيرة للغاية من الزجاج الابيض ربها تكون زجاجة عطر.

- كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع من الحديد

المكسور والفخار المفتت بالاضافة الى كميات من الحجارة مختلفة الاحجام وحصى وطين.

ـ عملات سعودية ويبلغ عددها حوالي ٨١ قطعة ويرجع تاريخها تقريبا الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.

هـــ دورقان من الفخار مكتوب على احدهما (الحاج فاروق ايريهات).

- ثلاث قطع من الأخشاب على شكل + وهي عادة تستخدم مع الدلو لأعمال رفع مياه البئر قديما.

ـ علبة صغيرة .

\_ حجارة ملساء ناعمة الحواف وهي نوع يسمى بالزلط.

ـ مهر (ختم)

- كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع مستديرة من الحديد المكسور وكميات من فخار دوارق زمزم وقطع جلود من اطارات السيارات وهي أجزاء مكملة للدلو اللازمة لرفع المياه بالإضافة الى حجارة وطين.

\_ عملات سعودية من فئات مختلفة ويبلغ عددها حوالي ٥٦ عملة ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥٦.

و ـ ـ نلاحظ فى هذه المرحلة ان كميات المواد الكبيرة الحجم أو الظاهرة بدأت تتلاشى أو تقل كها بدأت المواد المفتتة والمطحونة تظهر بكميات أكبر نسبيا.

\_ زنبيلان من اطارات السيارات.


\_ حجارة من نوع الزلط احدهما مكتوب عليه كتابات بالعربية.

\_ علبة من الحديد الصدأ بداخلها عملات سعودية نحتلفة الفئات ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالى ٧٥ قطعة . .

\_ قطعة من الحديد على شكل زاوية قائمة.


\_ كميات من الياف الحبال بالاضافة الى كميات من الحديد المكسور هذا الى جانب قطع من الجلود (قطع اطارات السيارات) وحجارة وحصى وطين.

عملات سعودية مختلفة الفئات ويرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٥٦، ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالى ٧٤ قطعة.





عملات قديمة تأكلت بفعل طول مدة بقاثها



ز ـ ـ خلخال.

ـ ثلاثة زنابيل من اطارات السيارات.

ـ قطعة من الخشب على شكل + وبها ثقوب فى اطرافها الاربعة.

ـ خطاف من الحديد.

ـ علبة من الحديد (مغراف) .

ـ مشعاب من الخشب.


ـ خرزة مفلطحة سوداء اللون.

ـ قطعة حجر (زلط) مكتوب عليها اسم ابراهيم .

- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد الكسر الصدأ وكميات من الحجارة وقطع الفخار والطمى.

- عملات سعودية يبلغ عددها ٣٠ قطعة وهي من فئات محتلفة ويرجع تاريخها تقريبا لعام ١٣٥٦ .

- قطعة من سياج البئر القديمة بمساحة ٥٠ × ٣٠ سم.



ساعة النزول: ١١,٠٠٠ ساعة الصعود: ١١,٠٠٠ الغواص: محمد لطيف

المسسواد



أ ـ ـ قطعة من الحديد على شكل

- زنبيل من اطارات السيارات.

ـ حجر كبير ذولون أخضر (ربها يكون Horneblendite)

وربها يكون من حجارة البئر الأصلية.

ـ علبتان صغيرتان يعلوهما الصدأ.

\_ خطاف من الحديد بثلاثة أحرف.

\_ كرة من المطاط.

\_ وتد من الحديد.

\_ مجموعة من العملات مجهولة الجنسية ويرجع تاريخها الى عام ١٢٣٩.

\_ مجموعة عملات سغودية يبلغ عددها ٢٤ قطعة وهي

من فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥٦.

- كميات من الياف الحبال المتشابكة وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى كميات من قطع الفخار والحجارة والطين.

ب - - زنبيل من اطارات السيارات.

ـ دورق من الفخار مكسور جزء منه.

\_ طاسة مفلطحة من الالومنيوم.

\_ قرن تيس .

... قطعة من سلسلة متشابكة وملبدة.

\_ خاتم أبيض ذو فص أحمر.

\_ حجر اسود اللون ربها يكون من البازلت.

ـ كميات من الالياف وقطع من الحديد المكسور وكميات من الحجارة والطين .

عملات سعودية عددها ٢٦ قطعة ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.

ج--- دورق من الفخار.

- علبة من الحديد.

\_ علبة مربعة من الحديد اللين  $\Lambda \times \Lambda$  سم داخلها قطعة من الرصاص مطوية .

\_ عود من الخشب.

.. قطعة من الجرانيت القاعدي داكنة اللون ويعتقد انها من حجار البئر.

\_ مقلمية من الحديد مطوية .

\_ كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل الهشر

بالاضافة الى كميات من قطع الفخار والحجارة والطين. عملات سعودية من فئات مختلفة يرجع تاريخها الى عامى ١٣٤٤، ١٣٥٤ ويبلغ عددها ٩ قطع.

د - - عود من الخشب.

ـ زنبيل من اطارات السيارات.

\_ قطعــة من الخشب على شكــل + وهي مثقــوبـة من أطرافها الاربعة وبها قطعة من الحبال.


\_ علبة من الحديد.


- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل الهش وكميات من الفخار المكسور والحجارة والطين.

ـ عملات سعودية يبلغ عددها ١٨ قطعة وهي من فئات محتلفة ويرجع تاريخها الى عامي ١٣٤٤، ١٣٥٤.









#### بسم لله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عمليات تنظيف بئر زهزم

الثلاثاء ٥/ ٦/ ٩٩ ١/ ٥/ ٩٧

جرت اليسوم عملية قياس ارتفاع عمود الماء وكانت القراءات كالاتى : - ١٩,٤٠ مترا

واذا علمنا ان القراءة الاولية لارتفاع عمود الماء كانت ١٥,٦٠ مترا.

اذن الفرق بين الارتفاعين هو ١٩,٤٠ - ٢٠, ١٥ = اذن الفرق بين الارتفاعين هو ٢,٨٠ - ٢,٨٠ مترا.

ويكون هذا هوكمية المواد المستخرجة منذ بداية عملية التنظيف في ١٣٩٥/٥/١٧هـ.

ساعة النزول: ٠٤,٥ ساعة الصعود: ٧,٤٥ الغواص: محمد لطيف

#### المواد

أ ـ ـ قطعـة من الخشب على شكـل + وهى تستخدم في عمليات رفع الماء بالإضافة الى الدلو المطاط.

- \_ قطعة من الحديد طولها ١٥ سم.
- ـ عملات سعودية مختلفة الفئات وعددها ٧ قطع فقط.
- ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٦٣ ميلادى.
- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل والطين والحجارة وقطع الفخار مختلفة الاحجام ناتج عن تكسير دوارق زمزم.
  - ب -- دورق من الفخار سليم تماما.
    - ـ أعواد من الخشب.
  - \_ قطعة صغيرة من الحديد على شكل قوس.
    - ـ رأس مطرقة .
      - \_ قرن ماعز.

- \_ مشعاب خشب .
- عملات سعودية يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ ويبلغ عددها ١٣ قطعة .
- \_ كميات كبيرة من الطين والياف الحبال المتلبدة وقطع من الحديد المكسور الهش وقطع من فخار دوارق زمزم .
  - جــ تزنبيل من اطارات السيارات.
    - \_ مجموعة من المواد الخشب.
- - \_ علبة من الحديد مربعة الشكل طول ضلعها ٦سم.
    - \_ قطعة حجر سوداء اللون .
      - ـ خطاف من الحديد.
    - ـ ماسورة من الحديد على شكل مخروطي.
- عملات سعودية من فئات مختلفة ذات تواريخ مختلفة من عام ١٣٤٤، ١٣٥٦ ويبلغ عددها ١٦ قطعة.
  - ـ عملة مصرية يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦.
- ـ ثلاثة عملات تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٣٧ ملاديه.
- كميات من الياف الحبال والطين والحجارة الصغيرة وقطع الحديد المتآكل بالاضافة الى قطع طولية من اطارات السيارات (المطاط).
  - د - علبة من الحديد متآكلة نسبيا.
  - \_ قطع كبيرة من فخار دوارق زمزم.
  - \_ قارورة من الزجاج صغيرة الحجم.
    - \_ مجموعة من المواد الخشبية.
  - ـ قارورة صغيرة ربها تكون للكحل.
    - ... مهر (ختم).
- \_ عملات سعودية من فئات مختلفة يبلغ عددها ٨ قطع .
- ـ كميات كبيرة من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد
  - المتآكل وكميات من قطع المطاط الاسود.
- هـــ قطعة من الخشب على شكل + والتي تستخدم في أعمال رفع مياه البئر قديها.

- عملات سعودية من فئات مختلفة ويبلغ عددها ١٠ قطع ويرجع تاريخ معظمها الى عام ١٣٥٦.
- كميات كبيرة جدا من الطين وقطع الفخار والياف الحبال والحجارة وقطع من المطاط.



- و\_\_ كاسة من النحاس كما بالرسم.
- ـ مغراف من المعدن مزخرف باللونين الازرق والابيض.
  - ــ دورق زمزم من الفخار.
- ـ حجر صغير (زلط) ابيض اللون مكتوب عليه بالعربية.
- عملات سعودية يبلغ عددها ٥ قطع ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.
- كميات من الطين وقطع من الفخار وحجارة وقطع من الحديد المتآكل الهش بالإضافة الى الياف الحبال الملبدة.
  - ز -- علبتان من الحديد.
  - \_ كميات من الاعواد الخشبية.
  - ـ قطع كبيرة واضحة من دوارق زمزم الفخارية.
    - \_ مغراف من النحاس المنقوش.
      - ـ قرن ماعز.
- عملات سعودية عددها ٤ قطع ويبلغ عمرها حوالي منذ عام ١٣٥٦.
- بالاضافة الى كميات الطين والحجارة والياف الحبال والحديد الهش.
  - ح - دوارق زمزم مكسورة.
  - \_ مجموعة كبيرة من الاعواد الخشبية.
- \_ قطعة من الخشب مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها ٨٠
  - × 10 سم .
  - ـ قطعة صغيرة من الخشب المبروم . ـ قطعتان من سياج البئر القديم من الحديد المتآكل .



- \_قرن ماعز.
- \_ علبة من الحديد المتآكل.

- ـ قطعة من الحديد ربها تكون قطعة سلسلة ملبدة.
- \_ مجموعة عملات سعودية من عام ١٣٥٦ عددها قطعتان.
- كميات كبيرة من الطين والحجارة والحصى وقطع الفخار المكسرة والياف الحبال وقطع من الحديد الهش المتآكل.
- ـ قطعة من الحديد مفلطحة يبلغ طولها حوالي ٨٠ سم.



ساعة النزول: ٩,٠٥ ساعة الصعود: ١٠,٢٠ الغواص محمد يونس

المواد

أ\_\_ دورقان من الفخار لزمزم احدهما مكتوب عليه
 هذه العبارة:\_

«سبيل صاحبة الخيرات المرحومة عطر».

- \_ غطاء براد.
- \_ ضرس لانسان.
- \_ مفتاح باب كبير الحجم.
- مجموعة من الاعواد الخشبية.
- \_ ثلاث عملات سعودية من عام ١٣٥٦ .
- كميات من الحجارة والطين والياف الحبال المتآكلة وقطع من من المطاط وقطع مكسورة من فخار دوارق زمزم وقطع من الحديد الهش.
  - ب -- عودان من الخشب.
  - ـ ثلاثة دوارق من الفخار لزمزم شبه سليمة.
  - ـ كاسة زمزم من النحاس المطلى بالكروم منقوشة.
    - \_ علبة من الحديد.
- .. قطعتان من الحديد مسطحتان اطوالهما ٣٠، ٢٠سم.
  - \_ خطاف من الحديد .
    - ــ زرادية .

- ـ كميات من الطين وقطع من الحديد الهش ومجموعة من الالياف الملبدة وقطع من المطاط الاسود.
  - جــــ قرن ماعز.
  - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
  - \_ كاسة من النحاس لشرب زمزم .
  - \_ دوارق زمزم الفخارية مكسورة.
    - ـ زجاجة صغيرة للكحل.
  - ـ عملة سعودية من عام ١٣٥٦ هجري
  - ـ عملة تركية من عام ١٩٣٥ ميلادي.
- كميات من الطين وقطع من الحديد الهش ومجموعات من الياف الحبال المتشابكة وحجارة وحصى .
  - د ـ ـ قرن ماعز .
  - \_ زجاجة متوسطة الحجم من الزجاج الابيض.
    - \_ قطعة سلسلة متشابكة وملبدة .
  - ـ زمزمية من الالومنيوم متآكل بعض اجزائها.
- \_ شبكة من الحديد الصدأ والتي كانت من سياج البئر القديم.
  - 3 5 5
- \_ قطعــة من الحجــر من الجـرانيت القـاعـدى الـداكن مصبوغة باللون الاخضر.
- ـ عمـ لات سعـودية يبلغ عددها ١٠ قطع ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٤٤، ١٣٥٦.
- ـ قطع من الحديد المتآكل وكميات من الطين والياف الحبال الملبدة.
  - هـــ سطل من الحديد المتآكل.
- \_ غطاء طاسة من الالومنيوم مطلى باللونين الابيض والازرق.

- ـ قطع من سياج البئر القديم .
  - \_ كاستان من النحاس لشرب زمزم
    - ـ ثلاثة قرون ماعز.
    - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
      - ـ سكينة من الحديد.
    - ـ قطعة من الجرانيت القاعدي.
  - \_ قطع كبيرة من فخار دوارق زمزم .
  - \_ عملتان سعوديتان من عام ١٣٥٦.
- \_ كميات من الطين والياف الحبال بالاضافة الى مجموعة
  - من قطع الحديد الهش والحجارة وقطع من المطاط.
- و - قطعة من الخشب على شكل + والتي تستخدم في اعمال رفع المياه قديها.
- ـ قطعة من الحديد مستطيلة الشكل مساحتها ٣٠×٠٠
  - . 1
  - ـ قطعة من الفخار لدوارق زمزم.
    - \_قرن ماعز.
  - ـ قطعتان لينتان من الحديد المطاوع.
- \_ كميات من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد الهش المتآكل وكميات من مطاط السيارات والحصى وقطع الفخار الصغيرة.
  - \_ قطعة من شبك سياج البئر القديم .



#### بسسم الله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم

الاربعاء ٦/٦/٩٩ V9 /0 /Y

ساعة النزول: ٥٠, ٤

ساعة الصعود: ٦,٤٠ الغواص: محمد يونس

المواد

أ\_\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ قطعتان صغيرتان من الحديد .

ـ قرن ماعز.

\_ ثلاث عملات سعودية من عام ١٣٥٦.

.. كميات من الطين بكثرة بالاضافة الى بعض الحجارة وقطع من الحديد المتآكل وبعض الياف الحبال وقطع من المطاط الاسود.

ب - - قطعة من الخشب على شكل + وبها ثقوب من الاربعة احرف وتستخدم في اعمال رفع المياه قديما. ـ قرن ماعز.

ـ برادان للشاي.

\_ مغراف نحاس عليه نقوش يستخدم في سقاية الزمزم.

\_ عملتان سعوديتان .

\_ كميات من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى قطع من المواد الخشبية وكذا قطع من فخار دوارق زمزم.

جـــ سطل من الحديد متاسك جدا وسليم ويده منقوشة بزخارف.

\_قرن ماعز.

ـ قطعة من الحديد المستخدم كسياج للبئر وهي على شكل حرف استفهام .

\_ قطعة من الخشب بمساحة ٢٠ ×١٠ سم وبها ثقوب من

المنتصف.

\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب زمزم مكتوب عليها تاریخ ۱۳۵۳.

ـ كشاف بداخله حجارة بطارية .

\_ قطعة من الحديد اللين رقيقة وتبلغ مساحتها ٥٠

× ۰ ځ سیم .

\_ دورق زمزم من الفخار سليم تماما.

\_ خطافان .

\_ علبة من الحديد.

\_ خس عملات سعودية .

\_ كميات كبيرة من الطين.



\_ قطع شبك من الحديد والتي كانت تستخدم في سياج البئر القديم.

د\_\_ قطعة من الحديد مستطيلة الشكل.

\_ أجزاء من دوارق زمزم الفخارية .

ـ قرنا ماعز.

ـ أزرار من العظم أبيض اللون.

ـ كميات كبيرة من الطين وقطع المطاط الاسود بالاضافة

الى مجموعة من الياف الحبال وقطع الحديد الهش.

ـ قطعة من الحديد لسياج البئر القديمة على شكل علامة

\_ سبعة عملات سعودية من تاريخ ١٣٤٤، ١٣٥٦هـ.

\_ كميات كبيرة من الطين وقطع المطاط الاسود بالاضافة

الى مجموعة من الياف الحبال وقطع الحديد الهش. \_ قطع من الحديد لسياج البئر القديمة على شكل علامة

استفهام.

\_ عملات سعودية من تاريخ ١٣٤٤ و ١٣٥٦.

هـــ سطل من الحديد سليم تماما أكبر من سابقه

ومتهاسك ومكتوب عليه تاريخ ١٣٣٤.

ـ دورقان من الفخار لزمزم بدون عنق.

\_ مجموعة من الأعواد الخشبيّة .

ـ ثلاث كاسات من النحاس لشرب زمزم مكتوب على احداها تاریخ ۱۳۴۸ .

\_ علبة من الحديد.

\_قرن ماعـز.

\_ كميات من الطين وقطع من الحجارة والياف من الحبال بالاضافة الى قطع الفخار والحديد الهش المتآكل.

و - - دورق من الفخار لشرب زمزم.

\_ كاسة من النحاس المنقوش للسقاية.

\_قرن ماعـز.

\_ قطعة من الحديد لسياج البئر القديم.



\_ عملتان سعوديتان .

\_ مهر (ختم).

\_ كميات من الطين والحجارة وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى الياف الحبال وقطع الفخار.

ز ــ برادان للشاي احدهما أزرق والاخر أخضر اللون.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية. \_ غطاء صغير ومستدير لزمزمية.

\_ أربع عملات سعودية.

ـ كميات من الطين وقطع الفخار بالاضافة الى قطع من الحديد الهش والياف الحبال الملبدة.

ح -- قرنا ماعز.


\_ أزرار من العظم أبيض اللون.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.


\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب زمزم .

ـ كميات من الطين وقطع الفخار المكسرة بالاضافة الى


قطع الحديد المتآكل وألياف الحبال المتشابكة.



عملات مختلفة







ـ قطعة من الحديد والتي تستخدم كسياج للبئر القديمة .

ـ قطعة كبيرة من الرصاص مساحتها ٩٠ × ٢٥ سم .

... مهر (ختم)...

- خرزة مسبحة من العقيق البنى من نفس نوع الخرزات التي استخرجت من قبل.

ـ كمبات كبيرة من الياف الحبال الملبدة بالاضافة الى قطع من الحديد الكسر والحجارة والطين.

عملات سعودية من فئات مختلفة وعددها ١٧ قطعة ويرجع تاريحها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٧٦.

ب - - قطعة من الحديد الصدأ على شكل علامة استفهام

ويعتقد انها كانت جزءا من السياج المحيط بالبئر القديم. ـ زنبيلان من اطار السيارات الاسود.

ـ دورق زمزم من الفخار.

\_ خرزة من العقبق البني تعتبر الرابعة من نفس النوع والتي تم العثور عليها.

- كميات كبيرة من الياف الحبال والحجارة والطين بالاضافة الى كميات من الحديد الصدأ المتآكل وقطع من الفخار.

عملتان ترکینان برجع تاریخها الی عامی ۱۹۵۷، ۱۹۹۷ میلادی.

ـ عملات سعودية يرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٦، ١٣٤٤ وهي من فئات مختلفة ويبلغ عددها حوالى ٥٢ قطعة.

جـــ زنبيل من المطاط الاسود مثبت به قطعة الخشب والتي على شكل +.

ـ مجموعة من الحبال.

- مهر (ختم).


د ـ . زنبیلان من اطارات السیارات

\_ مجموعة من الحصى الابيض اقطارها تبلغ ٢ سم ومكتوب على احداها اسم الشخص.

\_ غطاء براد .

- كميات كبيرة من الياف الحبال والحصى والطين بالاضافة الى كميات من كسر دوارق زمزم الفخارية وكميات من الحديد المتآكل.

ـ عملات سعودية يبلغ عددها ١١ قطعة وهي من فئات مختلفة يرجع تاريخها الى عامي ١٣٤٨، ١٣٥٦.



آنية غريبة من الفخار



## بسم الله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم

الاثنين: ٩٩/٦/٤ ٧٩/٤/٣٠

تأخرت عمليات استخراج النفايات لاصلاح حبال السطل.

ساعة النزول: ٦,٤٠ ساعة الصعود: ٨,٢٠ الغواص محمد يونس

المواد

\_ كاسة زمزم من النحاس المنقوش.

.. عود من الخشب.

ـ مفتاح قفل . َ

\_ حلقة صغيرة من الحديد قطرها ٢سم.

\_ كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المكسور وقطع مستديرة لقواعد علب تآكلت جدرانها بالاضافة الى حجارة وطين وقطع من الفخار.

عملات سعودية من فئات مختلفة وبلغ عددها حوالي ١٧ قطعة ويرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٤٦، ١٣٥٦،

ب ـــ أربعة زنابيل من اطار السيارات.

\_ثلاثة قطع خشب على شكل + وبها ثقوب في اطرافها الاربعة مثبت بها حبال وتستخدم مع الدلو المطاط لرفع مياه البئر قديها.

\_ قطعة من سياج البئر القديم وهي من الحديد الصدأ وعلى شكل حرف

\_مغراف من الحديد.

ـ دورق من الفخار سليم.

ـ سيخ من الحديد طوله ٣٠ سم تقريبا.

\_ وتد من الخشب.

\_ عملة لبنانية يرجع تاريخها الى عام ١٩٢٩ ميلادي.

ـ عملتان تركيتان يرجع تاريخهم الى عام ١٩٦٢م.

\_ عملات سعودية يبلغ عددها ٦٥ عملة وهي من فئات ختلفة ويرجع تاريخها الى ١٣٥٦.

\_ كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع من الحديد الكسر بالاضافة الى الفخار المكسور وكميات من الحصى والطين.

جـــ دورقان من الفخار.

\_ قطعة من الحديد.

ـ قرن تيس.

\_ خاتم رجالي من النحاس المنقوش.

ـ.ستة أزرار من العظم بني اللون به ثقبان.

\_ عملة مصرية يرجع تاريخها الى عام ١٣٦٢.

\_ عملات سعودية ذات فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى عام ١٣٤٨، ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالي ٦٧ قطعة .

ـ كميات كبيرة من الياف الحبال والحديد المكسور والفخار والحجارة والطين.

د . . زنبيلان من اطارات السيارات.

\_ قطعة من الحديد الصلب مربوعة ونهايتها على شكل حرف

\_خابور من الحديد (وتد).

\_ قطعة حديد مسطحة الشكل وصغيرة الحجم.

ـ عنق زجاجة مكسور.

\_ رأس مطرقة من الحديد

\_قطعة من الخشب على شكل + وهي تستخدم مع الدلو لاعمال رفع المياه.

\_ علبة صغيرة عليها مادة دهنية لها رائحة الفيكس.

مهر (ختم).

- زجاجة صغيرة للغاية من الزجاج الابيض ربها تكون زجاجة عطر.

- كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع من الحديد

المكسور والفخار المفتت بالاضافة الى كميات من الحجارة مختلفة الاحجام وحصى وطين.

ـ عملات سعودية ويبلغ عددها حوالي ٨١ قطعة ويرجع تاريخها تقريبا الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.

هـــ دورقان من الفخار مكتوب على احدهما (الحاج فاروق ايريهات).

\_ ثلاث قطع من الأخشاب على شكل + وهي عادة تستخدم مع الدلو لأعمال رفع مياه البئر قديما.

ـ علبة صغيرة .

\_ حجارة ملساء ناعمة الحواف وهي نوع يسمى بالزلط.

مهر (ختم)

- كميات كبيرة من الياف الحبال وقطع مستديرة من الحديد المكسور وكميات من فخار دوارق زمزم وقطع جلود من اطارات السيارات وهي أجزاء مكملة للدلو اللازمة لرفع المياه بالإضافة الى حجارة وطين.

- عملات سعودية من فئات مختلفة ويبلغ عددها حوالي ٥٦ عملة ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥١.

و ـ ـ نلاحظ فى هذه المرحلة ان كميات المواد الكبيرة الحجم أو الظاهرة بدأت تتلاشى أو تقل كها بدأت المواد المفتتة والمطحونة تظهر بكميات أكبر نسبيا.

\_ زنبيلان من اطارات السيارات.


\_ حجارة من نوع الزلط احدهما مكتوب عليه كتابات بالعربية.

\_ علبة من الحديد الصدأ بداخلها عملات سعودية نحتلفة الفئات ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالى ٧٥ قطعة . . .

\_ قطعة من الحديد على شكل زاوية قائمة.


\_ كميات من الياف الحبال بالاضافة الى كميات من الحديد المكسور هذا الى جانب قطع من الجلود (قطع اطارات السيارات) وحجارة وحصى وطين.

عملات سعودية مختلفة الفئات ويرجع تاريخها الى الاعوام ١٣٥٦، ١٣٥٦ ويبلغ عددها حوالى ٧٤ قطعة.





عملات قديمة تأكلت بفعل طول مدة بقاثها



ز ـ ـ خلخال.

ـ ثلاثة زنابيل من اطارات السيارات.

ـ قطعة من الخشب على شكل + وبها ثقوب فى اطرافها الاربعة.

ـ خطاف من الحديد.

ـ علبة من الحديد (مغراف) .

ـ مشعاب من الخشب.


ـ خرزة مفلطحة سوداء اللون.

ـ قطعة حجر (زلط) مكتوب عليها اسم ابراهيم .

- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد الكسر الصدأ وكميات من الحجارة وقطع الفخار والطمى.

- عملات سعودية يبلغ عددها ٣٠ قطعة وهي من فئات محتلفة ويرجع تاريخها تقريبا لعام ١٣٥٦ .

- قطعة من سياج البئر القديمة بمساحة ٥٠ × ٣٠ سم.



ساعة النزول: ١١,٠٠٠ ساعة الصعود: ١١,٠٠٠ الغواص: محمد لطيف

المسسواد



أ ـ ـ قطعة من الحديد على شكل

- زنبيل من اطارات السيارات.

ـ حجر كبير ذولون أخضر (ربها يكون Horneblendite)

وربها يكون من حجارة البئر الأصلية.

ـ علبتان صغيرتان يعلوهما الصدأ.

\_ خطاف من الحديد بثلاثة أحرف.

\_ كرة من المطاط.

\_ وتد من الحديد.

\_ مجموعة من العملات مجهولة الجنسية ويرجع تاريخها الى عام ١٢٣٩.

\_ مجموعة عملات سغودية يبلغ عددها ٢٤ قطعة وهي

من فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٥٤، ١٣٥٨.

- كميات من الياف الحبال المتشابكة وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى كميات من قطع الفخار والحجارة والطين.

ب - - زنبيل من اطارات السيارات.

ـ دورق من الفخار مكسور جزء منه.

\_ طاسة مفلطحة من الالومنيوم.

\_ قرن تيس .

\_ قطعة من سلسلة متشابكة وملبدة.

\_ خاتم أبيض ذو فص أحمر.

\_ حجر اسود اللون ربها يكون من البازلت.

- كميات من الالياف وقطع من الحديد المكسور وكميات من الحجارة والطين .

عملات سعودية عددها ٢٦ قطعة ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.

ج--- دورق من الفخار.

\_ علبة من الحديد.

\_ علبة مربعة من الحديد اللين  $\Lambda \times \Lambda$  سم داخلها قطعة من الرصاص مطوية .

\_ عود من الخشب.

.. قطعة من الجرانيت القاعدي داكنة اللون ويعتقد انها من حجار البئر.

\_ مقلمية من الحديد مطوية.

\_ كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل الهشر

بالاضافة الى كميات من قطع الفخار والحجارة والطين. \_ عملات سعودية من فئات مختلفة يرجع تاريخها الى عامى ١٣٤٤، ١٣٥٤ ويبلغ عددها ٩ قطع.

د - - عود من الخشب.

ـ زنبيل من اطارات السيارات.

\_قطعـة من الخشب على شكـل + وهي مثقـوبة من أطرافها الاربعة وبها قطعة من الحبال.


\_ علبة من الحديد.


- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل الهش وكميات من الفخار المكسور والحجارة والطين.

ـ عملات سعودية يبلغ عددها ١٨ قطعة وهي من فئات محتلفة ويرجع تاريخها الى عامي ١٣٤٤، ١٣٥٤.









#### بسم لله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عمليات تنظيف بئر زهزم

الثلاثاء ٥/ ٦/ ٩٩ ١/ ٥/ ٩٧

جرت اليسوم عملية قياس ارتفاع عمود الماء وكانت القراءات كالاتى : - ١٩,٤٠ مترا

واذا علمنا ان القراءة الاولية لارتفاع عمود الماء كانت ١٥,٦٠ مترا.

اذن الفرق بين الارتفاعين هو ١٩,٤٠ - ٢٠, ١٥ = اذن الفرق بين الارتفاعين هو ٢,٨٠ - ٢,٨٠ مترا.

ويكون هذا هوكمية المواد المستخرجة منذ بداية عملية التنظيف في ١٣٩٥/٥/١٧هـ.

ساعة النزول: ٠٤,٥ ساعة الصعود: ٧,٤٥ الغواص: محمد لطيف

#### المواد

أ ـ ـ قطعـة من الخشب على شكـل + وهى تستخدم في عمليات رفع الماء بالإضافة الى الدلو المطاط.

- \_ قطعة من الحديد طولها ١٥ سم.
- ـ عملات سعودية مختلفة الفئات وعددها ٧ قطع فقط.
- ـ عملة تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٦٣ ميلادى.
- كميات من الياف الحبال وقطع من الحديد المتآكل والطين والحجارة وقطع الفخار مختلفة الاحجام ناتج عن تكسير دوارق زمزم.
  - ب -- دورق من الفخار سليم تماما.
    - ـ أعواد من الخشب.
  - \_ قطعة صغيرة من الحديد على شكل قوس.
    - ـ رأس مطرقة .
      - ـ قرن ماعز.

\_ مشعاب خشب .

عملات سعودية يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ ويبلغ عددها ١٣ قطعة .

\_ كميات كبيرة من الطين والياف الحبال المتلبدة وقطع من الحديد المكسور الهش وقطع من فخار دوارق زمزم .

ج ـ ـ و زنبيل من اطارات السيارات .

- \_ مجموعة من المواد الخشب.
- - \_ علبة من الحديد مربعة الشكل طول ضلعها ٦سم. \_ قطعة حجر سوداء اللون.
    - ـ خطاف من الحديد.
    - ـ ماسورة من الحديد على شكل مخروطي.
- عملات سعودية من فئات مختلفة ذات تواريخ مختلفة من عام ١٣٤٤، ١٣٥٦ ويبلغ عددها ١٦ قطعة.
  - ـ عملة مصرية يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦.
- ـ ثلاثة عملات تركية يرجع تاريخها الى عام ١٩٣٧ ملاديه.
- كميات من الياف الحبال والطين والحجارة الصغيرة وقطع الحديد المتآكل بالاضافة الى قطع طولية من اطارات السيارات (المطاط).
  - د - علبة من الحديد متآكلة نسبيا.
  - \_ قطع كبيرة من فخار دوارق زمزم.
  - \_ قارورة من الزجاج صغيرة الحجم.
    - \_ مجموعة من المواد الخشبية.
  - ـ قارورة صغيرة ربها تكون للكحل.
    - ... مهر (ختم).
- \_ عملات سعودية من فئات مختلفة يبلغ عددها ٨ قطع .
- ـ كميات كبيرة من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد
  - المتآكل وكميات من قطع المطاط الاسود.

هـــ قطعة من الخشب على شكل + والتي تستخدم في أعمال رفع مياه البئر قديما.

- عملات سعودية من فئات مختلفة ويبلغ عددها ١٠ قطع ويرجع تاريخ معظمها الى عام ١٣٥٦.
- كميات كبيرة جدا من الطين وقطع الفخار والياف الحبال والحجارة وقطع من المطاط.

- و\_\_ كاسة من النحاس كما بالرسم.
- ـ مغراف من المعدن مزخرف باللونين الازرق والابيض.
  - ـ دورق زمزم من الفخار.
- ـ حجر صغير (زلط) ابيض اللون مكتوب عليه بالعربية.
- عملات سعودية يبلغ عددها ٥ قطع ويرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦ وهي من فئات مختلفة.
- كميات من الطين وقطع من الفخار وحجارة وقطع من الحديد المتآكل الهش بالإضافة الى الياف الحبال الملبدة.
  - ز -- علبتان من الحديد.
  - \_ كميات من الاعواد الخشبية.
  - ـ قطع كبيرة واضحة من دوارق زمزم الفخارية.
    - \_ مغراف من النحاس المنقوش.
      - ـ قرن ماعز.
- عملات سعودية عددها ٤ قطع ويبلغ عمرها حوالي منذ عام ١٣٥٦.
- بالاضافة الى كميات الطين والحجارة والياف الحبال والحديد الهش.
  - ح - دوارق زمزم مكسورة.
  - \_ مجموعة كبيرة من الاعواد الخشبية.
- \_ قطعة من الخشب مستطيلة الشكل تبلغ مساحتها ٨٠
  - × ۱۰ سم.
  - ـ قطعة صغيرة من الخشب المبروم.
  - \_ قطعتان من سياج البئر القديم من الحديد المتآكل.



- \_قرن ماعز.
- \_ علبة من الحديد المتآكل.

- ـ قطعة من الحديد ربها تكون قطعة سلسلة ملبدة.
- \_ مجموعة عملات سعودية من عام ١٣٥٦ عددها قطعتان.
- كميات كبيرة من الطين والحجارة والحصى وقطع الفخار المكسرة والياف الحبال وقطع من الحديد الهش المتآكل.
- ـ قطعة من الحديد مفلطحة يبلغ طولها حوالي ٨٠ سم.



ساعة النزول: ٩,٠٥ ساعة الصعود: ١٠,٢٠ الغواص محمد يونس

المواد

أ\_\_ دورقان من الفخار لزمزم احدهما مكتوب عليه
 هذه العبارة:\_

«سبيل صاحبة الخيرات المرحومة عطر».

- \_ غطاء براد.
- \_ ضرس لانسان.
- \_ مفتاح باب كبير الحجم.
- مجموعة من الاعواد الخشبية.
- \_ ثلاث عملات سعودية من عام ١٣٥٦ .
- كميات من الحجارة والطين والياف الحبال المتآكلة وقطع من من المطاط وقطع مكسورة من فخار دوارق زمزم وقطع من الحديد الهش.
  - ب -- عودان من الخشب.
  - ـ ثلاثة دوارق من الفخار لزمزم شبه سليمة.
  - ـ كاسة زمزم من النحاس المطلى بالكروم منقوشة.
    - \_ علبة من الحديد.
- .. قطعتان من الحديد مسطحتان اطوالهما ٣٠، ٢٠سم.
  - \_ خطاف من الحديد .
    - ــ زرادية .

- ـ كميات من الطين وقطع من الحديد الهش ومجموعة من الالياف الملبدة وقطع من المطاط الاسود.
  - جــــ قرن ماعز.
  - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
  - ـ كاسة من النحاس لشرب زمزم .
  - ـ دوارق زمزم الفخارية مكسورة.
    - ـ زجاجة صغيرة للكحل.
  - ـ عملة سعودية من عام ١٣٥٦ هجري
  - ـ عملة تركية من عام ١٩٣٥ ميلادي.
- كميات من الطين وقطع من الحديد الهش ومجموعات من الياف الحبال المتشابكة وحجارة وحصى .
  - د ـ ـ قرن ماعز .
  - \_ زجاجة متوسطة الحجم من الزجاج الابيض.
    - \_ قطعة سلسلة متشابكة وملبدة .
  - ـ زمزمية من الالومنيوم متآكل بعض اجزائها.
- \_ شبكة من الحديد الصدأ والتي كانت من سياج البئر القديم.
  - 2 5 5 5
- \_ قطعــة من الحجــر من الجـرانيت القـاعـدى الـداكن مصبوغة باللون الاخضر.
- ـ عمـ لات سعـودية يبلغ عددها ١٠ قطع ويرجع تاريخها الى عامى ١٣٤٤، ١٣٥٦.
- ـ قطع من الحديد المتآكل وكميات من الطين والياف الحبال الملبدة.
  - هـــ سطل من الحديد المتآكل.
- \_ غطاء طاسة من الالومنيوم مطلى باللونين الابيض والازرق.

- ـ قطع من سياج البئر القديم .
  - \_كاستان من النحاس لشرب زمزم
    - ـ ثلاثة قرون ماعز.
    - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
      - ـ سكينة من الحديد.
    - ـ قطعة من الجرانيت القاعدي.
  - \_ قطع كبيرة من فخار دوارق زمزم .
  - \_ عملتان سعوديتان من عام ١٣٥٦.
- كميات من الطين والياف الحبال بالاضافة الى مجموعة من قطع الحديد الهش والحجارة وقطع من المطاط.
- و - قطعة من الخشب على شكل + والتي تستخدم في اعمال رفع المياه قديها.
- ـ قطعة من الحديد مستطيلة الشكل مساحتها ٣٠ × ٠٠
  - \_ قطعة من الفخار لدوارق زمزم.
    - \_ قرن ماعز.
  - ـ قطعتان لينتان من الحديد المطاوع.
- كميات من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد الهش المتآكيل وكميات من مطاط السيارات والحصى وقطع الفخار الصغيرة.
  - \_ قطعة من شبك سياج البئر القديم .



#### بسسم الله الرحمن الرحيم

#### التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم

الاربعاء ٦/ ٦/ ٩٩ ٧/ ٥/ ٩٧

ساعة النزول: ٥٠, ٤

ساعة الصعود: ٦,٤٠ الغواص: محمد يونس

المواد

أ\_\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ قطعتان صغيرتان من الحديد .

ـ قرن ماعز .

\_ ثلاث عملات سعودية من عام ١٣٥٦.

- كميات من الطين بكثرة بالاضافة الى بعض الحجارة وقطع من الحديد المتآكل وبعض الياف الحبال وقطع من المطاط الاسود.

ب -- قطعة من الخشب على شكل + وبها ثقوب من الاربعة احرف وتستخدم في اعمال رفع المياه قديما. \_ قرن ماعز.

ـ برادان للشاي.

\_ مغراف نحاس عليه نقوش يستخدم في سقاية الزمزم.

\_ عملتان سعوديتان .

\_ كميات من الطين والياف الحبال وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى قطع من المواد الخشبية وكذا قطع من فخار دوارق زمزم.

جـــ سطل من الحديد متهاسك جدا وسليم ويده منقوشة بزخارف.

\_قرن ماعز.

\_ قطعة من الحديد المستخدم كسياج للبئر وهي على شكل حرف استفهام .

\_ قطعة من الخشب بمساحة ٢٠ ×١٠ سم وبها ثقوب من

النتصف.

\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب زمزم مكتوب عليها تاريخ ١٣٥٣ .

\_ كشاف بداخله حجارة بطارية .

\_ قطعة من الحديد اللين رقيقة وتبلغ مساحتها ٥٠

× ، ځ سیم .

\_ دورق زمزم من الفخار سليم تماما.

\_ خطافان .

\_ علبة من الحديد.

\_ خس عملات سعودية .

\_ كميات كبيرة من الطين.



\_ قطع شبك من الحديد والتي كانت تستخدم في سياج البئر القديم .

د \_ \_ قطعة من الحديد مستطيلة الشكل .

\_ أجزاء من دوارق زمزم الفخارية .

ـ قرنا ماعز.

\_ أزرار من العظم أبيض اللون.

ـ كميات كبيرة من الطين وقطع المطاط الاسود بالاضافة

الى مجموعة من الياف الحبال وقطع الحديد الهش.

\_ قطعة من الحديد لسياج البئر القديمة على شكل علامة استفهام.

\_ سبعة عملات سعودية من تاريخ ١٣٤٤، ١٣٥٦هـ.

\_ كميات كبيرة من الطين وقطع المطاط الاسود بالاضافة الى مجموعة من الياف الحبال وقطع الحديد الهش.

\_ قطع من الحديد لسياج البئر القديمة على شكل علامة استفهام.

ـ عملات سعودية من تاريخ ١٣٤٤ و ١٣٥٦.

هـــ سطل من الحديد سليم تماما أكبر من سابقه

ومتهاسك ومكتوب عليه تاريخ ١٣٣٤.

ـ دورقان من الفخار لزمزم بدون عنق.

\_ مجموعة من الأعواد الخشبية.

\_ ثلاث كاسات من النحاس لشرب زمزم مكتوب على احداها تاريخ ١٣٤٨ .

\_ علبة من الحديد.

\_قرن ماعـز.

ـ كميات من الطين وقطع من الحجارة والياف من الحبال بالاضافة الى قطع الفخار والحديد الهش المتآكل.

و -- دورق من الفخار لشرب زمزم .

\_ كاسة من النحاس المنقوش للسقاية.

\_قرن ماعـز.

\_ قطعة من الحديد لسياج البئر القديم.



\_ عملتان سعوديتان .

\_ مهـر (ختم).

- كميات من الطين والحجارة وقطع من الحديد الهش بالاضافة الى الياف الحبال وقطع الفخار.

ز ــ برادان للشاي احدهما أزرق والاخر أخضر اللون.

ـ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ غطاء صغير ومستدير لزمزمية.

\_ أربع عملات سعودية.

\_ كميات من الطين وقطع الفخار بالاضافة الى قطع من الحديد الهش والياف الحبال الملبدة.

ح -- قرنا ماعز.


\_ أزرار من العظم أبيض اللون.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.


\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب زمزم .


ـ كميات من الطين وقطع الفخار المكسرة بالاضافة الى


قطع الحديد المتآكل وألياف الحبال المتشابكة.



عملات مختلفة







ط\_\_ غطاء براد شاي.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وهي تستخدم في أعمال رفع مياه البئر.

\_قطعتان من الحديد غير منتظمتي الشكل.

\_قطعة من الحديد المبروم طولها ١٧ سم.

\_ قارورة صغيرة من الخشب على شكل برميل.



ـ ثُلاثة قرون ماعز.

- علبة من الحديد.

ـ مفتاح كبير من الحديد.

\_مغراف أزرق اللون.

ـ خمس عملات سعودية بين عامي ١٣٤٤، ١٣٥٦.

- كميات من الطين بالاضافة الى قطع الفخار المكسور وقطع الحديد الهش ومجموعة من الياف الحبال الملبدة.

ك \_ \_ قارورة من الحديد. الر \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ عملة سعودية واحدة .

ـ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور ومجموعة

من الياف الحبال بالاضافة الى قطع الحديد الهش.

ساعة النزول: ٨,٤٠ ساعة الصعود: ١٠,١٥ الغواص محمد لطيف

المواد

أ\_\_ غطاء براد شاي.

\_ مطاط لقاعدة حذاء.

- طين سائل بكميات كبيرة للغاية بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والياف الحبال.

ب \_\_ قرن ماعز.

ـ طين سائل بكميّات كبيرة أيضا مع قطع من الفخار المكسور.

جــــ طين سائل بكميات تعتبر رئيسية.

ـ دوارق زمزم من الفخار المكسور.

\_قرن ماعز

\_ قطعة من الحديد من سياج البئر القديمة.



د\_\_ طين سائل بكميات سائدة.

\_ قطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم .

\_ علبتان من الحديد الصدأ

هـــ طين سائل بكميات كبيرة.

ـ دوارق من الفخار من دوارق المدينة (شربة).

\_ كميات قليلة من الياف الحبال.

و ـ ـ طين سائل بكميات كبيرة .

- كميات من الاعواد الخشبية.

\_ قرن ماعز.

ـ قطع من فخار دوارق زمزم .

ز ـ ـ كميات كبيرة من الطين السائل .

\_علبة من الحديد.


\_ دورق من الفخار للزمزم سليم تماما ومكتوب عليه (سبيل المرحومة الروبيعة سعدية) ١٣٥٢.

\_ توقف العمل لاحتراق موتور ضاغط الهواء وذلك يوم الخميس ٧٦/٧ ١٣٩٩هـ.

ـ كما توقف العمل من يوم السبت ٦/٩ / ١٣٩٩ هـ وذلك لنفس السبب السابق ولاعمال شراء مولد جديد واصلاح القديم.



مغراف من الفخار



أبريق من الفخار

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير اليومي عن عملية تنظيف بئر زمزم

18 - 1/ 1/ PP

تحت اليوم قياسات لارتفاع عمود ارتفاع الماء وكانت ١٩,٩٦ مترا ٢٠ مترا

هذا بالاضافة الى ٣,٥٠ مترا وهى ارتفاع البئر من مستوى سطح الماء فيكون اجمالى الارتفاع هو ٢٠ + ٢٣,٥٠ مترا.

ساعة النزول: ٢,٠٠٠ ساعة الصعود: ٧,٣٥ الغواص محمد لطيف

المواد

أ يس مشعاب من النسب.

\_ كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الحجارة أو الحصى وكميات من قطع الفخار لدوارق زمزم.

\_ قرن ماعز.

\_ مجموعة عملات سعودية من فئات مختلفة ويبلغ عددها

۱۰ قطع.

\_ مسهار من الحديد.

الماء علبة من الحديد الصدأ.

\_ قطع فخار من دوارق زمزم .

\_ كميات من الاعواد الخشبية.

ـ حبة بندق.

\_ قطع من الحديد المتآكل الهش بالاضافة لقطع مستديرة لقواعد علبة تآكلت جدرانها.

\_ سكينة من الحديد (مقلمية).

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

جـــ قطع من فخار دوارق زمزم.

\_ علبة من الحديد تآكلت.

\_ كميات من الطين السائل.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ علبة من الحديد الصدأ.

ـ علبة مربعة من الحديد وبها مادة سوداء (ربها تكون

دخان للسجائر) .

ـ قارورة من الحديد .

\_ قطع من الفخار لدوارق زمزم.

\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب الزمزم.

ـ قرن ماعز.

\_ كاسة (فنجان) من الزجاج الشفاف سليمة تماما.

ـ رأس مشعاب من الخشب.

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

د ــ قرن ماعز .

\_ قطع من الفخار لدوارق الزمزم.

ـ قطعة من الحديد المبروم .

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

هـــ في هذا الدلوبدأت نوعيات الطين السائل تختلف عن ما كانت عليه في الفترة الاخيرة وبدأ الطين متهاسكا وتظهر قطع الحديد المتآكل الهش مكونة معظم كميات المواد الخارجية.

\_ قطع من الفخار لدوارق زمزم.

\_قطعة من الحديد مستطيلة في نهايتها حلقة.

1

ـ دورقان من الفخار لزمزم سليهان تماما.

قرنا ماعز.

\_ قطعتان من الحديد من سياج البئر القديمة احداهما

كالتالى كالثانية والثانية

ـ سكينة من الحديد.

ـ كاسة من الحديد المنقوش لشوب زمزم .

- هملات سعودية مختلفة الفئات وعددها ست قطع . - عملتان عثمانيتان يرجع تاريخها الى عام ١٣٢٧ .

و ـ ـ دورق من الفخار لشرب رزمزم سليم تماما .

\_ قرنا ماعز.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

ـ مغراف من الحديد متآكل قليلة.

ـ موس حلاقة .

ـ غطاء براد أزرق اللون.

\_ بالونة من المطاط (للاطفال).


\_ عملة سعودية واحدة مطموسة قليلا.

- كميات من الطين والحجارة بالاضافة الى قطع من الحديد المتآكل الهش.

ساعة النزول: ۸, ٤٠ ساعة الصعود: ۲۰, ۵۰ الغواص: محمد يونس

المواد

أ \_ \_ شبكة من الحديد لسياج البئر القديم .



\_ قطع من الفخار لدوارق زمزم.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ ثلاثة قرون ماعز.


\_ قطعة من الزجاج الأخضر اللون.

\_ كاسة من النحاس المنقوش لشرب الزمزم.


ـ قطعة من الحديد المبروم.

\_ كميات من الحديد المتآكل الهش بالاضافة الى كميات

من الطين والحجارة الصغيرة.



قطع معدنية



ب - - سطل من الحديد الصلب سليم ومتاسك ومختلف قليلا عن الاشكال العادية .



\_ قطعتان من الحديد لسياج البئر القديمة على الاشكال



ــ قطع من فخار دوارق زمزم .

- \_ ثلاثـة من أغطيـة براد الشـاى بالالـوان الاخضر، الازرق، البني.
  - \_ قطعة من الحشب مربعة الشكل ٢٥ × ٢٥ سم.
- ـ طاستان من الحديد احداهما زرقاء والاخرى خضراء.
  - \_ قطعة من الخشب كبيرة.



- \_ مفتاح من الحديد.
- ـ خمسة قرون ماعز.
- ـ مغراف من الحديد .
- \_ كاسة من النحاس لشرب زمزم متآكلة قليلا.



- علبة مستديرة من الحديد بها مادة متحجرة بيضاء اللون.
- \_ قطعة من الخشب على شكل و تتخدم في اعمال رفع المياه.
  - \_ عملات سعودية من فئات مختلفة وعددها ٩ قطع.
    - \_ عملتان عثمانيتان من تاريخ ١٢٩٣.
- كميات من الطين والحصى وقطع الحديد المتآكل الهش وبعض من الياف الحبال.

- ج - خطاف من الحديد كبير الحجم له ثلاث شعاب وكل شعبة بها مجموعة من الخطاطيف الصغيرة.
  - \_ طاسة من الحديد مطلية باللون الابيض.
    - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
      - ـ دورق من الفخار سليم .
      - ــ شربة من الفخار سليمة.
  - كاستان من النحاس المنقوش لشرب مياه زمزم.
    - ـ سبع قطع من الطوب الاحمر.
      - \_ غطاء براد شاهي .
      - \_ أزرار من العظم الابيض.
- \_قطعتان من الصخر إحداهما ربيها Marble والثانية ربيا Basic
- \_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل قطرها حوالي ١٠ سم .
- \_ عملات سعودية من فئات متفاوتة يبلغ عددها ١١ قطعة.
- \_ علبة من الحديد المنفوش (داخلها علبة من الكبريت).
- نه كميات من الطين والحصى وقطع الحديد المتآكلة الهشة ومجموعة من الياف الحبال.
  - د-- سطل من الحديد سليم تماما ومتماسك جدا.
  - ـ قدر من النحاس متآكل ويبلغ قطره حوالي ٢٠سم.
    - \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.
      - \_ خطاف من الحديد.
      - \_ علبة من الحديد الصدأ.
        - ــ ثلاثة قرون ماعز.
        - \_ مغراف من الحديد.
    - ـ بكرة كبيرة من الحديد قطرها حوالي ١٥ سم.
      - \_ حلقتان من الحديد الصدأ.
      - \_ غطاء براد شاهي أزرق اللون .
        - \_ طاسة من الحديد.
      - \_ مكحلة من الخزف الابيض.
      - \_ مطواة من الحديد الصدأ.
    - \_كاسة من النحاس المنقوش لشرب مياه زمزم.

- ـ عملات سعودية من فئات مختلفة وعدها ١١ قطعة.
  - \_ عملة عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٢٩٣.
    - ـ خرزتان بيضاءا اللون لمسبحة.
- كميات من الطين والحصى وقطع من الحديد المتآكل الهش وكميات من الياف الحبال.
  - هـ - قطعتان من الشبك الحديدي لسياج البئر قديها.
    - ــ شربة من الفخار.
    - ـ براد شاهي ازرق اللون بغطائه.
    - \_ طاستان من الحديد كها بالشكل.



- ـ قطعة من الخشب وبها قطعة من الحبال (ربها كانت لعسكرى).
  - \_ مغراف من الحديد .
- ... قطعتان من الرصاص احداهما مستديرة والاخرى مربعة.
  - \_ ثلاث عملات سعودية من فئات مختلفة.
    - \_ عملة عثمانية من عام ١٢٩٣.
- كميات من الطين والحجارة وقطع من الفخار لدوارق زمزم وكميات من الحديد المتآكل الهش بالاضافة الى مجموعة من الياف الحبال.
- و-- قطعتان مستديرتان من الالومنيوم قطرهما حوالي ١٨ سم .
  - \_ مغراف من الحديد الصدأ.
- ـ بعض من الحديد المتآكل والتي كانت جزءا من سياج
- البئر القديمة .
  - ـ علبة من الحديد.
  - \_ تجموعة من الاعواد الخشبية.
  - \_ قطعة سلسلة ملبدة من الحديد.
  - ـ مفتاح كبير الحجم من الحديد.
    - \_ قرنا ماعز .
- \_ كميات كبيرة من الطين وقطع الحديد المتآكل وقطع

الفخار وكميات من الياف الحبال وقطع المطاط الاسود.

ـ عملات سعودية مختلفة الفئات ويبلغ عددها حوالي ١٧ قطعة.

ـ عملة عثانية من عام ١٣٢٧.

ز - - طاسة من الحديد مدهونة باللون الأزرق (زبدية).

\_ دورق من دوارق زمزم الفخارية سليم تماما.

ـ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ مغراف من الحديد .

\_ قرنا ماعز.

\_ علية من الحديد الصدأ.

\_ سكينة من الحديد.

\_ كاسات لشرب زمزم من النحاس المنقوش.

\_ قطعة من الرصاص على شكل دائري.

\_ غطاء براد شاهي .

ـ نظارة شمس بنية اللون.

\_مفتاح من الحديد كبير الحجم.

ـ خرزة مسبحة بيضاء اللون.

\_ عملات سعودية يبلغ عددها خمس قطع وهي من فئات مختلفة .

\_ كميات من الطين وقطع الحديد المتآكل الهش وقطع من فخار دوارق زمزم .



ح - - شربتان من الفخار كها بالرسم.

\_ محقن كبير (قمع) من النحاس الصدأ ويبلغ قطره تقريبا

حوالى • \$سم. وبه حلقات على جانبيه. \_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

أربع طاسات من الحديد.

\_ قطعة من الحديد على شكل اسطوانة.

\_ غطاءان لبراد الشاهي .

- نعال من الجلد.

ـ سوار من النحاس المنقوش.

\_ كاسة من النحاس لشرب زمزم

ـ قرنا ماعز.


\_ خطاف من الحديد كها بالرسم.

- عملات سعودية ويبلغ عددها ست قطع مختلفة الفئات.

- كميات من الطين والحصى وقطع الحديد المتآكل وكميات من قطع الفخار.

ط-- دوارق من الفخار مكسورة .

\_ سطلان من الحديد احدهما متآكل تماما والاخر سليم تماما.



ـ ماسورة من الحديد :

\_ غطاءان براد شاهي .

ـ زبدية من الفخار زرقاء اللون.

\_ قطعة حديد من سياج البئر القديم

ـ مفتاح من الحديد كبير الحجم.

ـ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ قارورة من الزجاج مكسورة .

ـ طاسة من الحديد.


\_ قطعة خشب على شكل + وكانت تستعمل في اغراض

ـ كميات من الطين وقطع الفخار وقطع الحديد المتآكل

الأوانى الفخارية عند فرز السليم منها



أثناء عملية فرز الأوانى الفخارية والعملات





## بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الاثنين ١١/ ١/ ٩٩ V9/0/V

ساعة النزول : ١٠, ٥ ساعة الصعود: ٧,٠٥ الغواص: محمد يونس

\_ قطعة من الخشب على شكل + وكانت تستخدم في اعمال رفع المياه.

\_ ثلاث عملات سعودية من فئات مختلفة.

ـ أربعة مغاريف من الحديد.

ـ دورق من الفخار لزمزم.

\_ قطعة من الحديد على شكل وكانت جزءا من سياج البئر القديمة.

ـ طاسة من الحديد.

ـ سدادة قارورة من الفلين.

ـ سلسلة من الحديد ملبدة وصدئه.

- قطع من فخار دوارق زمزم بالاضافة الى كميات من الطين وقطع من الحديد متآكلة.

ـ دورق من الفخار لماء زمزم مزخرف وغريب الشكل بالنسبة للدوارق العادية وله غطاء من نفس النوع.



\_ قطعة من المواسير الحديد.

ـ قرنا ماعز .

ـ ٢ غطاء براد شاهي احدهما بني والاخر أزرق.

ـ قطعتان من الحديد المزخرف لسياج البئر القديم.

ـ سداد من الفلين للقارورة.

- شربة من الفخار.

- قطعة مستديرة من الرصاص.

- علبة مكتوب عليها الدولة العثمانية من عام ١٣٢٧.

- كميات من الطين وقطع من الحديد المتآكل الهش وقطع

من فخار دوارق زمزم .

\_ قطعة خشب على شكل + وكانت تستخدم في اعمال

ـ عملتان سعوديتان من فئات مختلفة مطموسة التاريخ.

ـ ثلاث علب من الحديد المتآكل.

\_ دورق من الفخار لزمزم سليم تماما.

ـ قرنا ماعز.

ـ ٢ غطاء براد شاهي احدهما أزرق والثاني بني اللون.

ـ قطعة من الحديد والتي كانت جزءا من سياج البئر

\_قطعة من الصخر ( Quartizite ) والتي يمكن أن تكون مسنا للاسلحة.

- مجموعة من الاعواد الخشبية.

- شربة من الفخار سليمة.

ـ عملة انجليزية يرجع تاريخها الى عام ١٩١٢ ميلادي.

- كميات من الطين والتي بدأت تظهر عليها السيولة بالاضافة الى قطع من الفخار وقطع من الحديد المتآكل.

ـ ٢ موس حلاقة .

\_ قطعتان من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم

في اعمال رفع المياه.

ـ دورق من الفخار للزمزم سليم تماما.

- قطعة من الحديد المتآكل والتي كانت جزءا من سياج البئر القديم .

ـ خرزة مسبحة بيضاء اللون.

\_ حلقة من الحديد الصدأ.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ طاسة من المعدن زرقاء اللون ربها لشرب زمزم

\_ اربع عملات عثانية من عام ١٣٧٧.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ شربه من الفخار سليمة .

المتآكل الهش.

ـ موس حلاقة.

ـ سكينة من الحديد.

في اعمال رفع المياه.

\_ عملة سعودية واحدة .

ـ دورق زمزم من الفخار سليم تماما .

قاعدته.

\_ قرن ماعز .

\_ غطاء براد شاهي .

ـ أربع عملات عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٣٢٧.

- كميات من الطين وقطع الفخار وقطع من الحديد

\_ قطعة من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم

- ابريق من المعدن مطلية باللون الابيض متآكل جزء من

ـ كميات من الطين شبه السائل وقطع من فخار دوارق الزمزم بالاضافة الى قطع من الحديد المتآكل الهش.

\_ قطعتان من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم في رفع المياه .


\_ علبتان من الحديد الصدىء المتآكل.

ـ دورق زمزم من الفخار مكسور جزء صغير منه.

ـ خمس عملات عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٣٢٧.

- كميات من الطين وقطع من الفخار لدوارق زمزم وكميات من الحديد المتآكل الهش.

110



كم قطع رخامية مكتوب عليها أسياء أصحابها

















المواد الطينية التي لم نستطع افرزها بدقة وتم جمعها في أكياس





\_سطل صغير من النحاس مكتوب عليه كتابات مطموسة وعليه تاريخ ٣٠١٣.

ـ قطعة من الخشب على شكل + وكانت تستعمل مع الدلو لرفع مياه البئر.

ـ مغراف من الحديد.

ـ دورق زمزم من الفخار سليم تماما.

ـ قرنا ماعز.

ـ غطاء براد شاهي .

ـ قطعتان من الحديد والتي كانت جزءا من سياج البئر.

ـ خرزة مسبحة بيضاء اللون.

ـ طاسة من الحديد مطلية باللون الازرق مع الابيض.

\_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

- مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم بالاضافة الى قطع من الحديد المتآكل الهش.

ـ ثلاث عملات عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٣٢٧.

\_ قطعتان من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم في رفع المياه.

ـ يد سطل من الحديد.

\_ دورق زمزم من الفخار شبه سليم .

\_ قرن ماعز .

ـ قطعتان من أحجار البئر.

\_ طاسة من الحديد . \_ حلقة من الحديد الصدىء .

\_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

. خمس عملات عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٣٢١.

ـ عملة هندية يرجع زمنها الى ١٨٩٧.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

\_ كميات من الطين والحصى وقطع من الحديد المتآكل الهبش وكميات من قطع فخار دوارق زمزم القديمة.

ـ مفتاح من الحديد متوسط الحجم.

- كاسة من الفخار مزركشة تأخذ اللون الاخضر مع

ـ سكينة من الحديد.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وتستعمل مع الدلوفي

رفع مياه البئر.

سطل من الحديد كبير.

ـ يد سطل من الحديد

ـ قرن ماعز

\_ قطعة من الحديد على شكل

والتي كانت جزءا من سياج البئر.

ـ شربة من الفخار مكسور جزء منها.

\_ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم وقطع من الحديد المتآكل الهش.

ساعة النزول: ٨,٥٥ ساعة الصعبود: ١٠,٥٥

الغواص: محمد لطيف

المواد

ـ مشعاب من الخشب.

\_ عملتان عثمانيتان من عام ١٣٢٧.

- كميات كبيرة جدا من الطين السائل بالاضافة الى قطع

من فخار دوارق زمزم .

ـ يد سطل من الحديد.

ـ ساعة جيب قطرها تقريبا ٥سم.

ـ كميات هائلة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من

فخار دوارق زمزم .

ـ قرن ماعز.

ــ كوفية حمراء اللون.

\_ قطعة من الحديد.

- مجموعة من الاعواد الخشبية.

- كميات من الطين السائل وقطع صغيرة من الحديد

المتآكل والفخار المكسور.

ـ قطع من فخار دوارق زمزم . ـ قطعة من الحديد المبر وم .

\_ كميات من الطين السائل.

- علبة من الحديد المتآكل.

ـ قطعة من الحديد المبروم.

- قطع من فخار دوارق زمزم وقطع صغيرة من الحديد المتآكل الهش.

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

\_ قطعة من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم مع الدلوفي اعمال رفع مياه البئر القديم.

. مغراف من الحديد الصديء.

ـ قرن ماعز.

ـ كميات كبيرة من الطين السائل مضافا اليها قطع من

فخار دوارق زمزم وقطع من الحديد المتآكل.

- كميات من الطين السائل كبيرة وتعتبر رئيسية.

\_ قطع من فخار دوارق زمزم مكسورة.

ـ قطع من الحديد صغيرة ومتآكلة.

\_ ثلاث صدفات بحرية من انواع الـ Gastropoda





\_ مفتاح من الحديد.

\_ مشعاب من الخشب.

- قطع من فخار دوارق زمزم وقطع من الحديد صغيرة


\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

- مجموعة من الاعواد الخشبية.


ـ قطع من الحديد صغيرة الحجم وكذا قطع من فخار دوارق زمزم .

\_ كميات من الطين السائل.


١\_ ظهرت يوم الاربعاء ٦/٦/٩٩ كميات من الطين السائل ثم بدأت تختفي ثم ظهرت مرة ثانية يوم الاثنين. ٧ بدأت العملات السعودية في الاختفاء، كما بدأت عملات مكتوب عليها الدولة العثانية في الظهور بل وأصبحت أكثر الانواع تواجدا.








عملات قديم







قطع معدنية



أوانى فخارية مختلفة

### بسسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الثلاثاء ۱۲/ ۶۹ ۸/ ۲۰/ ۹۹

ساعة النزول: ٥,١٥ ساعة الصعود: ٧,٢٥ الغواص محمد يونس

المسواد

\_\_ [

ـ دورق من الفخار لشرب الزمزم.

ـ قرن ماعز .

- ثلاث قطع من الحديد المزخرف والتي كانت جزءا من سياج البئر.

ـ قطعة من الحجر.

\_ مجموعة اعواد خشبية.

ـ براد شاهي .

- علبة من الحديد الصدأ الهش.

- كميات من الطين وقطع من الفخار لدوارق زمزم بالاضافة الى قطع الحديد المتآكلة الهشة.

...............................

\_ قطعتان من الخشب على شكل + والتي كانت

تستعمل مع الدلو لرفع المياه قديها.

ـ ثلاثة دوارق زمزم من الفخار.

ـ قرن ماعز.

ـ مجموعة من الاعواد الخشبية.

ـ مفتاح كبير من الحديد.

ـ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.

ـ كميات من الطين وقطع الحديد الهش وقطع من فخار دوارق زمزم .

ـ ثلاث قطع من الخشب على شكـل + والتي كانت

تستخدم لرفع مياه البئر. \_عملة سعودية مطموسة التاريخ.


110

- عملة من الحديد المتآكل.
- أربعة دوارق زمزم من الفخار سليمة.
  - ـ ثلاثة قرون ماعز.
    - مهر (ختم).
  - ـ مفتاح صغير من الحديد.
- ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم وكميات من الحديد المتآكل الهش.


  - ـ دورقان من الفخار للزمزم .
- \_ قطعتان من الخشب على شكل + والتي كانت تستعمل مع الدلو لرفع المياه.
  - ـ قطع من أحجار البئر.
- \_ كاستان من النحاس لشرب زمزم مفلطحتان نسبيا كها
  - بالرسم.
- \_ عملات عشمانية يرجع تاريخها الى عام ١٢٩٣ ويبلغ عددها خس قطع.
  - ـ حبتان من البرجون من مادة الرصاص.
- \_ كميات من الطين وقطع الحجارة وكميات من الحديد المتآكل والفخار المكسور.
- ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل والتي أصبحت قاسها مشتركاً في كل دلو.
  - \_|\_\_\_
  - ـ سته دوارق زمزم من الفخار.
- ـ قطع من الفخار كبيرة الحجم ناتجة عن تكسير دوارق زمزم.
  - \_ مغراف من الحديد.
- \_ عملات سعودية يبلغ عددهاست قطع ويرجع تاريخها
  - الى ١٣٥٦ تقريبا.
- \_ قطع من الالومنيوم حديثة الصنع يعتقد انها يد لجاروف.
  - ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.
    - \_ عود من الخشب.
  - \_ عملتان عثمانيتان يرجع عهدهما الى عام ١٣٢٧هـ.
    - ر ـ أربعة دوارق زمزم من الفخار.
    - \_ ست قطع من الرصاص مستديرة الشكل.




صندوق من الخشب تم وصع الأوامي الفخارية وما وجد في البئر به وتم وضع قفل وسلم لادارة الحرم



بعض الأواني التي وجدت في البئر قبل وضعها في داخل الصناديق



بعض الأحجار التي وجدت بداخل البئر



حجر جرانيت وجد بداخل البئر

- \_ قرن ماعيز.
- \_ غطاء لدورق من الفخار.
- ـ قارورة من الزجاج مكسورة .
- ـ كتلة ملبدة من العملات السعودية.
- كميات من الطين والحصى وقطع من فخار الدوارق وقطع من الحديد المتآكل.
  - eu ma )
  - سطل من الحديد صغير الحجم.
  - ـ ثمانية دوارق من الفخار لمزمزم .
    - أحجار من البئر.
- ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل وواحدة مستطيلة.
  - ـ مغراف من الحديد.
    - ـ قرن ماعز.
- قطعة من العقيق الاحمر مكتوب عليهامن جهة (توفيق) ومن الجهة الاخرى (حسن).
- عملات مختلفة بعضها سعودي والاخر عثماني ويبلغ عددها خمس عشرة قطعة.
- كميات من الطين وقطع كثيرة جدا من فخار دوار فر زمزم وقطع من الحديد الهش المتآكل.
  - m en 900
  - ـ مغراف من النحاس.
  - كاسة من النحاس المنقوش.
  - ـ خمسة دوارق من الفخار لزمزم.
- ـ ثماني عشرة قطعة من الرصاص مستديرة الشكل
  - مكتوب على بعضها أرقام غير مفهومة.
  - ـ بكرة من إلحديد قطرها تقريبا ١٧سم.
    - ـ مهران (ختمان).
      - ـ قرن ماعز.
  - ـ عملتان عثمانيتان ترجعان الى عام ١٧٥٥.
- ـ كميات من الطين والحجارة وقطع الفخار وكميات من الحديد المتآكل الهش .
  - . \_ \_
  - ـ ثلاثة دوارق زمزم من الفخار.
    - \_ علبة من الحديد.

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم مع الدلو

ـ ثلاث عملات مختلفة .

ــ ثلاثة دوارق من الفخار لزمزم .

ـ قطعة من الحديد المتآكل والتي كانت جزءا لسياج البئر

\_ كميات من الطين السائل وقطع الفخار المكسور وقطع الحديد المتآكل.

\_ قطعتان من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ عملتان سعوديتان .

ـ دورق من الرخام لزمزم .

ـ قرن ماعز.

مهر (ختـم).

ـ كميات من الطين السائل وقطع من الفخار المكسور

وكميات من الحجارة.

\_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ ثلاث عملات سعودية.

ـ سبعة دوارق من الفخار لزمزم.

\_ قرنا ماعز .

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

- كميات من الطين السائل وقطع الحجارة والحديد

المتآكل.

\_ خمس عملات سعودية وعثمانية.

ــ سنة دوارق من الفخار لزمزم .

\_ قطعة من الحجر مكتوب عليها (دستور: اللهم خلصني

يا غفار بحرمة سيد المرسلين: عمر بن مختار).

\_ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.

\_ كميات من الطين السائل وقطع من الجديد المتآكل والفخار المكسور.

\_ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ قرن ماعز.

ـ مهر مكتوب عليه حسن أحمد ١٢١٨.

\_قطع من الحديد المتآكل الهش وقطع من فخار دوارق لرفع مياه البئر.

زمزم بالاضافة الى كميات من الطين والحصى.

ساعة النزول: ٨,٥٠ ساعة الصعود: ١٠,٤٥

الغواص محمد لطيف

المسواد

ـ دورق زمزم من الفخار.

\_ كميات من الطين السائل بالإضافة الى قطع من

الفخار المكسور.

\_ عملة سعودية .

ـ دورقان لزمزم من الفخار.

\_ كميات من الطين السائل مع قطع من الفخار والحديد

\_ قطعة مستديرة من الرصاص .

بكرة من الحديد تستخدم لرفع الدلو.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم في اعمال

رفع المياه.

ـ اربعة دوارق فخار لزمزم .

.. كميات كبيرة من الطين السائل مع قطع من الحجارة.

\_ قطعتان مستديرتان من الرصاص.

ـ خمس عملات بين سعودية وعثمانية مطموسة المعالم.

ـ مغراف من الحديد الْمتاكل.

ـ سبعة دوارق زمزم من الفخار.

ـ قرن ماعز .

\_ كميات كبيرة من الطين مضافا اليها قطعا من الحجارة والحديد المتأكل.

ـ أربعة دوارق من الفخار لزمزم .

ـ قرن ماعز .

\_ حجر مكتوب عليه (على).

\_ قطعة من الخشب مستطيلة الشكل.

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل احداها مكتوب عليها (على).

- قطعة مربعة الشكل من الرصاص مساحتها -

ـ كميات من الطين والحجارة وقطع الفخار المكسور.

\_ قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم لرفع مياه

\_ مغراف من الحديد.

ـ أربعة دوارق من الفخار لزمزم .

ـ قـرن ماعـز.

- قطع من الفخار المكسور بالاضافة الى كميات من الطين والحديد المتآكل.



إبريق من الفخار



قطمة معدنية

-- j

ـ ٢ دورق من الفخار لزمزم.

\_ قطعـة من الحجر مكتوب عليها «أحمد» وأخرى مكتوب عليها «حسن حسين».

\_ علبة من الحديد مربعة الشكل يعتقد انها علبة دخان .

ـ عملة عثمانية من عام ١٢٥٥. ـ عملة تركية من عام ١٩٢٠.

\_ طلق ناري كبير الحجم نسبيا.

\_ خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ كميات من الطين وقطع من الحديد المتآكل بالاضافة الى قطع الفخار المكسورة.

ساعة النزول: ٩,١٥ ساعة الصعود: ١١,٠٠ الغواص: محمد يونسس

المـواد أ\_\_

\_ مغراف من الحديد.

- ۲ كاسة زمزم.

ـ دورق فخار لزمزم.



أنية وبكرة خشبية

ـ قطعتان مستديرتان من الرصاص .

- كميات من فخار دوارق زمزم والحديد المتآكل بالاضافة الى كميات من الطين.

\_\_\_\_A

ـ عظمة نارجين على شكل كاسة زمزم .

ـ ٣ دوارق فخار لزمزم .

ـ طاسة من النحاس لها يد وبها حلقة.

- كميات من الطين السائل وقطع من فخار دوارق زمزم وكميات من الحديد المتآكل.

- سطل صغير من النحاس.

- ٣ دوارق من الفخار سليمة.

ـ ١١ قطعة مستديرية من الرصاص عليها أرقام .

ـ كميات من الطين السائل وقطع من الفخار المكسور وقطع من الحديد المتآكل .

\_\_\_ 9

ـ ٣ دوارق مـن الفخار لزمزم.

- ٩ قطع مستديرة من الرصاص.

\_ قطع من الحجارة وكميات من فخار دوارق زمزم المكسورة بالإضافة الى كميات من الطين.

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الاربعاء ١٣/٢/٩٩ ٧٩/٥/٩

نزل اليوم الغواصان معا لتصوير البئر من الداخل حوالى الساعة ٠٤,٥ مساء ولكن الكاميرا لم تعمل ولم يدر الغواصان السبب وبدىء في العمل العادى.

ساعة النزول: ٩,٠٥ ساعة الصعود: ٨,١٠ الغواص: محمد لطيف

المسواد

\_ ... f

ـ دورق من الفخار لزمزم .

ـ غطاء دورق من الفخار.

ـ قطعتان من الرصاص مستديرتان .

- كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم بالاضافة الى الحجارة وقطع الحديد.

\_\_\_

ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم

بالاضافة الى الحجارة وقطع من الحديد المتآكل.

DOS 000 000 000

ـ خمسة دوارق من الفخار لزمزم .

ـ قىرن ماعىز.

ـ ٤ طاسات من الحديد.

- 9 قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ عملة عثمانية .

ـ قطعة حجر مكتوب عليها «محمد رسول الله».

ـ كميات من الطين وقطع الحجارة وقطع من فخار دوارق الزمزم.

\_\_\_>

٤ دوارق زمزم من الفخار.

\_ حجر مكتوب عليه زمزم.



أوانى فخارية مختلفة




- مهر (ختم).
- ـ خطاف من الحديد.
- ٤ قطع مستديرة من الرصاص.
- ـ ٣ عملات عثمانية يرجع تاريخها الى عام ١٢٩٣.
- كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور وكميات من الحديد المتآكل.
  - ..... ....
  - \_ عظمة طولها حوالي ٢٠ سم.
  - ـ كتلة من العملات السعودية.
  - ٢ كاسة زمزم من النحاس.
- دورق من الفخار مكتوب عليه «SELTERS»
  - وعليه رسم لحصان بتاج .
    - ـ قارورة من الزجاج.
  - ـ قطعتان مستديرتان من الرصاص.
    - ... مفتاح من الحديد .
  - ٣ عملات عثمانية من عام ١٧٧٧.
- \_ قطعة من الحجر الابيض مكتوب على أحد الأوجه «عمد» وعلى الأخر «حسن».

### \_\_\_\_

- ـ موس حلاقــة.
- ٦ دوارق زمزم من الفخار أحدهم أحمر اللون.
  - \_ محقن من الحديد.
- \_ كميات من الطين وقطع من فخار الدوارق وكميات من الحديد المتآكل.
  - ـ ٢ طاسة من النحاس.
- ـ ثلاث قطع من الحجار مكتوب على كل واحد منها
  - التالى : ـ
  - (١) أحمد (٢) عبدالقادر (٢) عثمان فيه.

### د ... ۵

- ـ مغراف من الحديد.
- ـ ٣ دوارق زمزم من الفخار.
  - ـ قرن ماعـز.
  - ۲ مهر (ختم).
- ـ كميات من الطين وقطع من الحجارة وكميات من فخار دوارق زمزم المكسورة.



أواني فخارية

- الحديد المتآكل.
- \_ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.
  - \_ 10 قطعة مستديرة من الرصاص.
- ـ ١٠ عملات مختلفات بين سعودية وعثمانية.
- ـ قطعة من الحجر الابيض مكتوب عليها اسم «عزيز».
- ـ قطعتان من الحديد غير منتظمتين.
  - \_ ٩ قطع من الرصاص مستديرة الشكل.
  - \_ 10 عملة مختلفة بين سعودية وعثمانية.
    - \_ عود من الخشب.
    - هـ - كتبلة من العملات السعودية.
      - ـ ٥ دوارق من الفخار لزمزم.
        - ـ قرن ماعز.
        - ـ خاتم بفص أحمر.
        - \_ قطع من حجارة البئر.
        - \_ خطاف من الحديد.
  - \_ ٣٥ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.
- \_ ثلاثة قطع من الحجارة مكتوب عليها التالي :\_
  - (١) محمد توفيق (٢) محمد (٣) سليهان.
- ـ كميات من الطين وقطع من الحجارة وكميات من الفخار المكسور.
  - و - خمس عملات سعودية.
  - ـ ٥ دوارق زمزم من الفخار.
    - ـ ثلاثة قرون ماعز.
      - مهر (ختم).
- ـ كميات من الطين وقطع من الحجارة وقطع من دوارق
  - زمزم المكسورة .
  - . ٢٠ قطعة مستديرة من الرصاص.
    - ٧ عملات مختلفة.
  - \_ حجر ابيض مكتوب عليه «أحمد».



- ز - قطعتان من الخشب كبيرتان.
  - ـ ٥ دوارق من الفخار لزمزم.
    - ـ قـرن ماعــز.
    - ـ قارورة من الزجاج .
      - ـ مهـر (ختم).
- ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم وقطع من



أواني مختلفة قبل وضعها في الصناديق لحفظها

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

السبت ١٦/٦/ ٩٩ V9/0/14

جرت اليوم قياسات لارتفاع عمود الماء وكان حوالي ٢٣ مترا بالاضافة الى ارتفاع مبنى البئر عن سطح الماء وكان حوالي ٥٠, ٣ مترا فيكون اجمالي الارتفاع حوالي ۲۲ ، ۰ ، ۳ ، ۰ ، ۲۲ مترا. بزيادة حوالي ثلاثة أمتار عن آخر قياس.

ساعة النزول: ٧,٠٥ ساعة الصعود: ٨,٤٠ الغواص: محمد يونس

### المسواد

أ-- أربعة أجزاء من الخشب للقطع التي على شكل +.

ـ غطاء دورق من الفخار.

ـ أربعة قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ حجر ابيض اللون مكتوب على احد جوانبه «محمد» وعلى الأخر «على».

\_ عملة سعودية .

- كميات كبيرة من الطين السائل.

ب - - قطعة من الخشب والتي تكون جزءا من الخشب والذي كان على شكل +.

ـ قطعة من الحديد ملبدة الشكل ويعتقد انها سلسلة.

\_ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.

ـ كميات من الطين السائيل بالاضافية الى قطع من الفخار المتآكل والحجارة.

ج ـ ـ . دورقان من الفخار سليان.

ـ. شربتان من الفخار لزمزم.

\_ عود من الخشب.

- ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

- كميات من الطين السائل وقطع من الفخار المكسور بالاضافة الى كميات من الحديد المتآكل وقطع الحجارة.

د - - ثلاثة دوارق من الفخار سليمة .

\_ محقن من الحديد وله يد ومكتوب عليه كتابات وتاريخ عام ١٢٦٥.



\_ بكرة من الخشب.



- طاسة من النحاس.

مهر (ختم).

\_ عشر قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ كميات من الطين وقطع الفخار المكسور وقطع من الحديد المتآكل.

ساعة النزول : ٨,٥٠ ساعة الصعود ٣٠,٣٠ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ ــ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل \_ قطعة من الحديد وهي لمفك طولها حوالي ٢٥ سم.

\_ قطعة مستديرة من الزجاج.

ـ قطعتان من الخشب.

- كميات من الطين وقطع الفخار المكسور والحديد

من الفخار المكسور لدوارق زمزم.

وكميات من فخار دوارق زمزم.

د ـ ـ دورق من الفخار رمادي اللون .

\_ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.

ـ ست قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

وكميات من الحديد المتآكل وقطع من الحجارة.

ج--- خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

- كميات من الطين السائل وقطع من الحديد المتآكل

- كميات من الطين السائل وقطع من الفخار المكسور

فرز الأواني الفخارية السليمة

ب - احدى عشرة قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ عملة عثمانية من عام ١٢٧٧.

ـ كميات من الطين السائل وقطع الحديد المتآكل وكميات

### بسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

18 ct: 11/7/PP

جرى اليوم تثبيت مواسير لرفع الطين عن طريق ضاغط هواء وكان المفروض عند التشغيل ان يرتفع الطين ولكن الذى حدث هو ظهور فقاعات الهواء وكأنها رغاوى صابون على سطح البئر وربها يكون ذلك راجعا الى قلة الضغط المفروض أن يعطى لرفع المواد.

ساعة النزول: ۸,۲۰ ساعة الصعود: ۹,۲۰ الغواص: محمد يونس

### المسواد

أ ـ ـ دورق من الفخار لزمزم سليم تماما إ

... قطعتان مستديرتان من الرصاص.

\_ عملة سعودية .

\_ قطعة من الخشب مستطيلة وهي جزء من الخشب الذي

يستخدم لرفع مياه البئر.

- كميات كبيرة من الطين وقطع الفخار المكسورة والحجارة.

ب -- ثلاثة دوارق لزمزم من الفخار.

ـ ست قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ كرة صغيرة من الزجاج.

\_ عظمة نارجين على شكل طاسة.

- كميات من الطين وقطع من الفخار لدوارق زمزم وحجارة.

جـــ أربعة دوارق من الفخار لزمزم.

\_ عظمة نارجين على شكل طاسة.

\_ نصل سكين من الحديد.

ثلاث عشرة قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ مهـر (ختم).

\_ قطعة من الخشب على شكل دوارة.

\_ قطعتان من الخشب مستطيلتان.

\_ عملتان سعوديتان من عام ١٣٩٢.

ـ كميات من الطين والحجارة وقطع فخار لدوارق زمزم .

د -- سبعة دوارق زمزم من الفخار.

ـ قطعة رصاص مستديرة الشكل .

ـ قطعة من الخشب مستطيلة الشكل ٤٠ × ١٥ سم تقريبا.

- قطعتان من الخشب (اجزاء من الخشب المستخدم لرفع مياه البئر).

ـ طاسة من النحاس لشرب الزمزم.

- حجر ابيض مكتوب على أحد جوانبه (طارق الدين) والجانب الآخر «محمد».

ـ كميات من الطين بالاضافة الى قطع الفخار وقطع من الحديد المتآكل .

هـ - - خمسة دوارق زمزم من الفخار.

\_ قطعتان مستديرتان من الرصاص.

\_ كميات من الطين والحجارة وقطع من الفخار لدوارق زمزم بالاضافة الى كميات من الحديد المتآكل.



فرز الأوانى الموجودة

المسواد

أ\_\_ دورقان من الفخار لزمزم .

ـ صحن من الفخار صغير قليلا.

\_ عظمة نارجين على شكل كاسة زمزم.

\_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ كميات من الطين السائل وقطع من الفخار والحجارة.

ساعة النزول: ٨,٢٥

ساعة الصعود: ١٠,٣٥

الغواص: محمد لطيف

ـ اربع عشرة قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

ب -- بكرة من الخشب.

\_ طاسة من الفخار (أو صحن) كبير قليلا.



\_ كاسة من الحديد لشرب الزمزم.

ـ ثلاثة دوارق زمزم من الفخار.

ـ موس حلاقة .

ـ حرز (قطعة مطوية من الرصاص على شكل مظروف ويها مادة متحجرة).

- كميات من الطين وقطع من الحجارة والفخار المكسور وقطع من الحديد المتآكل.

ج--- كاسة زمزم من النحاس.

أربع عشرة قطعة من الرصاص مستديرة الشكل

\_ مهر (ختم).

\_ عملتان سعوديتان مطموستان .

ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم.

د - - أربعة دوارق من الفخار لزمزم .

ـ طاسة من النحاس.


ـ كاسة من النحاس.

ـ صدفة بحريـة .

ـ خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل .

ـ كميات من الطين بالاضافة الى قطع من فخار دوارق

زمزم وكميات من الحديد المتآكل.



أواني فخارية مختلفة بعد وضعها بداخل الصندوق لحفظها



مجموعة من ماوجد في البئر

الغواصان يستعدان للنزول في البئر.

## بسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومي عن اعمال تنظيف بئر زمزم

الاثنين ۱۸/ ٦/ ۹۹ ۱۲/ ۵/ ۹۷

ساعة النزول: ٧,٣٥ ساعة الصعود: ٧,٣٥ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ-- سطل كامل من الطين السائل بالاضافة الى قطع صغيرة من الججارة.

ب - - عملة سعودية واحدة من عام ١٣٥٦.

ـ حرز من الرصاص مربع الشكل.

ـ دوارة من الخشب.

ـ قطعتان من الرصاص .

- كميات كبيرة من الطين السائل.

جـــ قطعة من الخشب على شكل ملعقة كبيرة.



ـ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ حلقة من الحديد الصديء.

- كميات كبيرة من الطين وقطع من الفخار المكسور وكميات من الحديد الهش والحجارة الصغيرة.

د ـ ثلاث عملات سعودية يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦.

ـ ثلاثة دوارق من الفخار سليمة تماما.

مهر (ختم).

- كميات من الطين وقطع من الحديد الهش وكميات من فخار دوارق زمزم المكسورة.



أوانى مختلفة أثناء فرزها

- ـ سبعة دوارق زمزم من الفخار.
  - ـ عود من الخشب.
- ـ خمس قطع مستديرة من الرصاص .
- ـ كميات من الطين وقطع من فخار الدوارق المكسورة .
  - جـــ ثهانية دوارق زمزم من الفخار سليمة.
    - \_ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.
      - ـ حلقة من الحديد.
      - ـ طاسة من الحديد.
      - ـ بكرة رفع المياه من الحديد.
- ـ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم.
  - د - عملة سعودية مجهولة التاريخ (غير واضحة).
    - ـ عشرة دوارق من الفخار لزمزم سليمة تماما.
- ـ خمس وثلاثون قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.
  - ـ عود من الخشب.
- ـ كميات من الفخار المكسور لدوارق زمزم بالاضافة الى
  - كميات من الطين وقطع الحجارة الصغيرة.

- الحجارة صغيرة الحجم.
- ط \_ قطعتان من الخشب على شكل و وتستخدم لرفع مياه البئر قديها.
  - ـ احدعشر دورقا من الفخار لزمزم.
  - خمس عشرة قطعة مستديرة من الرصاص.
- ـ كميات من الطين وقطع من الفخار لدوارق زمزم المكسورة.
  - ك - كاسة نحاس لزمزم .
  - ـ تسعة دوارق زمزم من الفخار سليمة.
    - ـ قطعتان من الرصاصن.
    - ـ حلقة من الحديد الصديء.
  - ـ قطعة من الحديد ربها تكون بكرة لرفع المياه.



ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق الزمزم .

ساعة النزول: ۸, ٤٥ ساعة الصعود: ۱۰, ٤٠ الغواص: محمد يونس


المسواد

أ ـ ـ جزء من الخشبة التي على شكل + .

- ـ عملة سعودية واحدة.
- \_ كاسة زمزم من النحاس.
- ـ أربعة دوارق زمزم من الفخار سليمة .
  - ـ سبع قطع من الرصاص.
  - ـ غطاء دورق من الفخار.
- ـ كميات من الفخار المكسور مع كميات من الطين السائل.

ب - - قطعة خشب على شكل وهي جزء من الخشب التي على شكل - عملة سعودية واحدة.


- هـــ خس عملات سعودية.
- ـ ثلاث كاسات من النحاس الصدىء لزمزم.
  - \_ تسعة دوارق من الفخار سليمة تماما.
- ـ احدى عشرة قطعة مستديرة من الرصاص.
- \_ كميات من الفخار المكسور وقطع الحجارة الصغيرة مع كميات من الطين السائل نوعا ما.
- و-- قطعتان من الخشب والتي على شكل + وتستخدم اعهال رفع مياه البئر.
  - \_ عملتان سعوديتان مطموستا التاريخ.
  - ـ ثلاث كاسات زمزم من النحاس الصديء.
  - ـ تسعة دوارق زمزم من الفخار سليمة تماما.
  - ـ قطعتان من الحجر مكتوب عليها (سلمان).
    - ـ قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.
      - ـ عود من الخشب.
  - \_عظمتا نارجين احداهما على شكل كرة 🚑
    - والاخرى على شكل كاسة.
- كميات من الطين موجودة مع قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.
  - ز -- كاسة زمزم من النحاس.
  - سبعة دوارق زمزم من الفخار سليمة.
    - ـ مهـر (ختم).
  - \_ خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل.
    - \_ عود من الخشب.
  - \_ قطعة من الخشب تستخدم للكتابة قديها.




- عملة عثمانية منذ عام ١١٨٧.
- ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم.
  - ح - أربعة دوارق زمزم من الفخار .
  - ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.
- ـ كميات من الطين وقطع فخار دوارق زمزم وقطع من



بعض المعدات التي استخدمت في الغطس





هـ ـ . تسعة دوارق من الفخار لزمزم سليمة .

\_ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.

\_ حلقة من الحديد الصديء.

ـ قطعة من الزجاج مكسورة.

\_ كميات من الطين بالاضافة الى قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

و - - قطعة من الخشب على شكل المستقلمة المستقلمة

ـ عملة سعودية من عام ١٣٥٦.

- كاستان من النحاس لشرب الزمزم.

ـ أربعة دوارق من الفخار سليمة تماما .

ـ قطعة مستديرة من الرصاص.

ـ غطاء دورق من الفخار.

\_ ضرس لكائن بشرى.

ـ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم المكسورة وكميات من الحصى .

ز - - اثنا عشر دورقا من الفخار.

- وصلتا حديد واللتان كانتا جزءا من سياج البئر القديمة.

- مهر (ختم).

ـ خاتم بفص أزرق.

ـ ست قطع مستديرة من الرصاص.

- كميات من الفخار المكسور بالاضافة الى كميات من الطين والحصى .

ح -- خمسة دوارق من الفخار سليمة.

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

\_ كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم المكسؤرة.

ك \_ \_ ثمانية دوارق زمزم من الفخار سليمة.

ـ أربع قطع مستديرة من الرصاص.

ـ سطل كامل من الطين وقطع الفخار المكسورة.

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الثلاثاء ۱۹/ ۱/ ۱۹ ۱۵/ ۱۵/ ۱۵

اليوم توقف العمل وذلك لدخول الغواص المصرى محمد يونس الى المستشفى

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الاربعاء ۲۰/۲/۹۹ ۷۹/۵/۱۳

> ما زال الغواص المصرى محمد يونس في المستشفى وقد نزل الغواص الباكستاني فقط

ساعة النزول: ٥,١٥ ساعة الصعود: ٧,٥٠ الغواص: محمد لطيف

### المسواد

أ\_\_ ثلاث قطع من الخشب (جزء من الخشب المستخدم لرفع مياه البئر) على شكل

- كميات كبيرة من الطين وقطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم.

ب \_\_ . أربع قطع من الخشب على شكل.

- كميات من الطين السائل وقطع من فخار الدوارق المكسورة والحصى.

جـ ـ ـ ثلاث قطع من الخشب على شكل والتي تعتبر جزءا من الخشب المستخدم لرفع المياه قديها:

- كميات من الطين السائل وقطع من الفخار المكسور من دوارق زمزم

ـ سكينة من الحديد الصدىء بيد من الخشب بنية اللون.

ـ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسورة وكميات من الحصي .

هـــ قطعة من الخثنب على شكل \_\_\_\_\_ ــ قطعة من الخثنب على شكل \_\_\_\_\_\_ ــ دورقان من الفخار لزمزم سليمة .

ـ حلقة من الحديد الصديء.

\_ مخياط من الحديد.

\_ كرة صغيرة من الرصاص.

- قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة بالاضافة الى كميات من الطين.

و ـ ـ اثنا عشر دورقا من الفخار لزمزم سليمة ـ حجر على شكل كرة .

ـ قطعتان من الحديد غير منتظمتي الشكل.

ـ سبع قطع مستديرة من الرصاص.

ـ كرة صغيرة من الرصاص.

\_ مرآة مستديرة .

\_ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم .

ز ـ ـ عملة سعودية واحدة .

ـ ستة دوارق من الفخار لزمزم سليمة.

\_ قطعتان من الحديد الصدىء.

- خمس عشرة قطعة مستديرة من الرصاص.

ـ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم.

ح - - قطعتان من الخشب على شكل المستسسس

ـ خمسة دوارق من الفخار سليمة .

ـ خطاف من الحديد.

ـ سبع قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ مشعبان من الخشب.

- كميات من الطين وقطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

ط \_ \_ خمسة دوارق من الفخار سليمة .

ـ عود من الخشب.


ـ كرة من الخشب لها يد.

- ثماني قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ كميات من الفخار المكسور بالاضافة الى كميات من الطين .

ك ـ - ثمانية دوارق سليمة من الفخار.

ـ كميات من الطين وقطع من الفخار المكسور لدوارق زمزم.





### بسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الثلاثاء ۲۲/۲/۹۹ 77/0/PY

ساعمة النزول: ٩,٠٥ ساعة الصعود: ٥٠,٥٠ الغواص: محمد يونس

المسواد

أ - - كميات كبيرة من الطين تعتبر الشيء الاساسي في هذا السطل بالإضافة الى قطع من الفخار.

ب -- تسعة دوارق من الفخار سليمة تماما.

\_ قطع من الفخار الناتجة من تكسير دوارق زمزم بالاضافة الى كميات لا بأس بها من الطين.

ـ خطاف من الحديد.

\_ قطعة من الحديد كبيرة الحجم بالشكل التالي:



ـ طاسة من الفخار.

\_ عظمة

\_ عملتان سعوديتان يرجع تاريخهم الى عام ١٣٧٩.

ـ ضرس لجنس بشرى.

جـــ تسعة دوارق من الفخار سليمة.

\_ قطع من الفخار المكسور الناتج من دوارق زمزم بالاضافة الى كميات من الطين.

ـ قشرة نارجين على شكل نصف كرة.

د ـ ـ قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة .

ـ كميات كبيرة من الطين السائل.

ـ بكرة من الحديد.

ـ قطعة متوسطة الحجم من الحجر بيضاء اللون.

ـ قطعة من الخشب.

ـ ثمانية عشو دورقا من الفخار.

هـــ قطع من الفخار المكسور الناتجة من دوارق زمزم \_ طين متماسك نسبيا ويشبه في الشكل والملمس

\_ اربعة دوارق سليمة لزمزم.

و-- كميات من الطين والذي يشبه الاسمنت.

ـ قطع كثيرة من الفخار المكسور.

ـ ستة دوارق من الفخار سليمة .

\_ خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

 ز -- قطع من الفخار المكسور والناتج من تكسير دوارق زمزم.

- كميات من الطين العادى وليس به أية تغييرات.

\_ خمسة دوارق من الفخار سليمة تماما.

ـ كرة من الخشب وتنتهي بيد.

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستديرة.

ـ نصف طاسة من الخزف بيضاء اللون.

ح - - خطاف من الحديد بثلاثة أذرع.

- اربع قطع من الرصاص.

ـ قطعة غير منتظمة من الحديد.

- تسعة دوارق سليمة من الفخار.

- كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور.

ساعة النزول: ٨,١٥ ساعة الصعود: ١٠,٣٠ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ-- كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور الناتج من دوارق زمزم.

> ـ طاسة من الفخار كما بالرسم . ـ تسعة دوارق من الفخار.

ب - - طاسة من الفخار (ربها تستعمل في سقاية زمزم). \_ خمس قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ خمسة دوارق سليمة من الفخار لزمزم.

- كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور الناتج عن دوارق زمزم .

ج -- كميات كبيرة من الطين السائل مضافا اليها قطعا كثيرة من الفخار المكسور وكميات من الحصى.

ـ سبعة دوارق سليمة من الفخار.

ـ قطعة من الحجر ربها كانت تستعمل لسن السكاكين وما شابه ذلك.

- قطعة من الحجر (الالباستر) مكتوب عليها (سليمان).

ـ ثلاث قطع من الرصاص.

د - - قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.

\_ مخراز من الحديد.

\_ قطعة صغيرة من الخشب يتدلى من احد اطرافها قطعة من الحبال (يقال لها مفتاح).

\_ جزء من الخشب على شكل. من الخشب على شكل.

ـ ثلاثة دوارق من الفخار سليمة .

ـ كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور وكميات من الحجارة صغيرة الحجم.

هـــ مفتاح من الحديد كبير الحجم.

ـ طين سائـل وكميـات من قطع الفخار المكسورة والناتجة عن تكسير دوارق زمزم من الفخار.

\_ عشر دوارق سليمة لزمزم.

و-- كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والناتجة عن تكسير دوارق زمزم.
 سبعة دوارق سليمة من الفخار وكانت تستخدم في اعهال السقاية.


\_ عشر قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ز -- كميات من الطين السائل مضافا اليها قطع الفخار المكسورة والناتجة عن تكسير دوارق زمزم.

- ـ اثنا عشر دورقا سليها من الفخار.
- ـ قشرة نارجين على شكل نصف دائرة.
  - ـ ثماني قطع مستديرة من الرصاص.
- ـ عملة سعودية واحدة يرجع تاريخها الى عام ١٣٧٦.

ح -- قالب من الطوب الاحمر (الأجر)

- ـ ثهاني قطع مستديرة من الرصاص.
- ـ ثمانية دوارق سليمة لزمزم من الفخار.
- كميات كبيرة من الطين السائل مضافا اليها قطع كثيرة من الفخار المكسور والحصى الصغير.



عملات قديمة

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن اعمال تنظيف بئر زمزم

الاربعاء ۲۷/ ۳/ ۹۹ ۲۲/ ۵/ ۹۷

ساعة النزول: ٥,٠٥ ساعة الصعود: ٦,٥٠ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ\_\_ عملات سعودية من فئات مختلفة ويرجع تاريخها الى
 الاعوام ١٣٤٤، ١٣٤٦، ١٣٥٩، ١٣٧٦، ثم ١٣٧٩ ويبلغ عددها سبع عشرة قطعة .

- \_ عملتان عثمانيتان من تاريخ ١٢٥٥.
- \_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.
  - كميات كبيرة من الطين اللين.

ب\_\_ قشرة نارجين على شكل نصف كرة.

- \_ كميات من الطين السائل.
- \_ عملتان سعوديتان مخلفتا الفئة ويرجع تاريخهما الى عام ١٣٥٦ .
  - \_ اربع قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ج -- عملتان سعوديتان من فئات مختلفة وذات تواريخ واحدة من عام ١٣٧٨.

- \_ قطعة من الرصاص مستديرة الشكل.
  - ـ كميات من الطين اللين.

د ـ ـ كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والتي كانت اجزاء لدوارق زمزم .


- \_ حلقة من الحديد.
- ـ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.
  - ـ دورق من الفخار لزمزم سليم تماما.

ـ قطعـة من الحـديد مستطيلة الشكل وتبلغ مساحتها ١٧ × ٣سم .

هـــ قطعة من الخشب على شكل \_\_ كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور.

- ـ دورقان سليهان من الفخار.
- ـ قطعتان من الرصاص مستديرتا الشكل.
  - و-- عود من الخشب.
  - سبع قطع مستديرة من الرصاص.
- اربعة عشر دورقا لزمزم من الفخار سليمة.
- كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور.


ز\_\_ قطعة من الحديد على شكل بيضاوى صغيرة نسبيا مزخرفة ومجوفة وقاعدتها بها خمسة ثقوب وهي على الشكل التالى:




- \_ احدى عشرة قطعة مستديرة من الرصاص.
- ـ كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور.

ح \_ \_ كميات كبيرة من الطين السائل مضافا الى ذلك قطعا من الفخار المكسور الناتج من تكسير دوارق زمزم . \_ سبعة دوارق سليمة تماما من الفخار.

ـ عملتان سعوديتان من فئات مختلفة ويرجع تاريخهما الى عام ١٣٥٦ .



دورق من الفخار



عملات مختلفة

# \_ عبرة من الزجاج صغيرة الحجم.

\_ قطعتان من الخشب على شكل + .

\_ كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

\_ قطعة من الحديد على شكل مسمار كبير نسبيا.

ـ ست قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

هـ - قطعة من العظام صغيرة الحجم بنية اللون.

\_ كميات من الطين اللين مضافا اليها قطع من الفخار المكسور والناتج من تكسير دوارق زمزم.

\_ أربع قطع من الرصاص مستديرة الشكل ..

ـ ثلاثة عشر دورقا من الفخار سليمة تماما لزمزم ومكتوب على احداها (سبيل المرحوم مصطفى ابراهيم).

و ــ ثمانية دوارق سليمة من الفخار لزمزم .

ـ كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والناتج من تكسير دوارق زمزم .

\_ قطعة من الخشب على شكل مسم والتي كانت أجزاء من قطع الخشب على شكل +.

- عشر قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ز-- قطعة من الخشب على شكل مسمس

- ثلاثة عشر دورقا سليها من الفخار.

- كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور والناتج من تكسير دوارق زمزم.

- ثلاث قطع مستديرة من الرصاص.

ساعة النزول: ٨,٥٠

ساعة الصعود: ٥٠, ١٠,

الغواص : محمد يونس

المسواد

أ ـ \_ كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

ـ اثنا عشر دورقا سليها من الفخار.

ـ دلة قهوة من النحاس المنقوش .

ـ ثماني قطع مستديرة من الرصاص.

ب ــ احد عشر دورقا سليها من الفخار لزمزم.

ـ مفتاح كبير من الحديد.

ـ ثلاث قطع من الرصاص مستطيلة الشكل.

\_ عظمة صغيرة بنية اللون.

ـ كميات كبيرة من الطين السائل مضافا الى ذلك قطعا من الفخار المكسور.

ج ـ ـ تسعة دوارق سليمة من الفخار.

ـ قطعة من الخشب صغيرة الحجم مسطحة الشكل وبها

\_ قطعة من الخشب على شكل + .

ـ قطعة صغيرة من الحديد.

ـ قطعة من الحجر الاحمر.

ـ قطعة من الحصى على شكل كرة صغيرة بيضاء اللون.

ـ أربعة قطع من الرصاص مستديرة الشكل.

ـ كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من

الفخار المكسور والناتج من تكسير دوارق زمزم.

د ـ ـ احد عشر دورقا من الفخار لزمزم سليمة.

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الخميس ۲۸/ ٦/ ۹۹ ۷۹/٥/۲٤

اليوم لم نقم بأية أعمال نظرا لدخول الغواص المصرى محمد يونس الى المستشفى مصابا بنفس الحالة التى أصيب بها من قبل، مما يجب معه الاستعانة بغواص آخر حتى نتمكن من انجاز هذا العمل.

### بسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

19 /7 / PP V4 /0 / P7

ما زال الغواص المصرى محمد يونس بالمستشفى ـ مما جعل الغواص الباكستاني محمد لطيف ينزل الى البئر.

ساعة النزول: ٧,٣٥

ساعة الصعود: ٩,٤٥

### المسواد

أ ـ \_ قطعتان من الخشب على شكل اسطوانى واللتان كانتا, جزءا من الاخشاب التى تستخدم فى رفع مياه البئر قديها.

- ـ دورق من الفخار سليم.
- ـ خمس قطع مستديرة من الرصاص.
- \_ ثلاث عملات سعودية من فئات مختلفة يرجع تاريخها الى عام ١٣٥٦.
- \_ كميات كبيرة من الطين والتي تكون معظم هذا السطل وهو متهاسك نسبيا.

# ب - - فم شيشمة من الخشب. ومن المستعمل ا

- كميات كبيرة من الطين المتهاسك.
- قطعة من الرصاص مستديرة الشكل
- ثلاث قطع من الخشب والتي كانت اجزاء من قطع الخشب والتي كانت على شكل + وتستخدم لرفع المياه.

جـــ قطعة من أحجار البئر (من الجرانيت القاعدى الاسود اللون).

- \_ كميات كبيرة من الطين.
- \_ قطع قليلة من الفخار المكسور والتي كانت اجزاء من دوارق زمزم .
  - د - كميات كبيرة من الطين المتهاسك نسبيا.
    - \_ خمس قطع من الخشب والتي على شكل

### 1.11. 30.11


- قطعة من الخشب والتي على شكل + وتستخدم في رفع مياه البئر قديها.

هـــ قطع من الفخار المكسور والتي كانت اجزاء من دوارق زمزم.

- ـ كميات كبيرة من الطين.
- ـ ثمانية دوارق من الفخار سليمة.
- ـ سطل من الحديد مكسور ومتآكل أجزاء منه.

و-- كميات كبيرة من الطين مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور.

- ـ ستة دوارق سليمة من الفخار لزمزم.
- قطعتان من الخشب والتي كانت أجزاء من القطع التي كانت على شكل + .
  - ز -- أربعة عشر دورقا سليمة من الفخار لزمزم.
- ـ كميات كبيرة من الطين بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والناتج عن تكسير دوارق زمزم .



عملات نقدية

بعض العملات النقدية

دوارق زمزم .

ـ قطعتان من الخشب غير منتظمة الشكل.

ـ سبعة عشر دورقا من الفخار لزمزم سليمة تماما.

و - - قطعة من الحديد غير منتظمة الشكل.

ـ ثلاث قطع من الخشب على شكل المسمسسس

ـ احد عشر دورقا سليها لزمزم من الفخار.

- كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور.

عندما خرج الغواص صرح بأن البئر قد بدأت تتغير معالمه بمعنى أن جدرانه أصبحت غير ملساء كها كانت والشكل التالى هو شكل جدران البئر والتي كانت من

أحجار البئر الاساسية.

ولكن الموجود في هذه الفترة من أعمال التنظيف، فان الجدران تغيرت وضاقت وأصبحت كالتالى .

والتي ايضا كانت من أحجار البئر الاساسية.



الغواصان لابسان القناع قبل الغوص

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم

الاحد ۱/۷/۹۹ ۷۹/٥/۲۷

جرى اليوم استبدال قناع الاوكسجين بآخر مزود بجهاز للاتصال بين الغواص تحت الماء وبيننا على السطح وقد استغرقت عملية الاستبدال وقتا ليس بالقصير عما أدى الى تأخير العمل، هذا بالاضافة الى ان الغواص المصرى محمد يونس لا يزال بالمستشفى والذى يقوم بالعمل هو الغواص محمد لطيف فقط على دورة واحدة.

ساعة النزول: ٧,٣٠

ساعة الصعود: ٩,٤٠

المسواد

أ - - كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور والناتج من دوارق زمزم .

\_ قطعة من الخشب مستطيلة الشكل وبها ثقب فى أحد جوانبها ويتدلى منه قطعة من الحبال (ويطلق عليها اسم مفتاح).

ب \_\_ احد عشر دورقا سليها من الفخار.

- كميات من الطين السائل مضافا الى ذلك قطعا من فخار دوارق زمزم المكسورة.

ـ ثلاث قطع مستديرة من الرصاص.

ج--- كميات كبيرة من الطين السائل مضافا اليه قطعا من الفخار المكسور.

ـ دورق صغير من الفخار لزمزم .

\_ قطعة من الخشب على شكل + والتي تستخدم لرفع مياه البئر قديها.

د \_ خس قطع من الرصاص مستديرة الشكل . \_ كميات من الطين اللين مضافا الى ذلك كميات من الحصى وقطع من فخار دوارق زمزم المكسورة .

- ثهانية دوارق سليمة لزمزم من الفخار.

هـــ كميات لا بأس بها من الطين السائل بالاضافة الى قطع كثيرة من الفخار المكسور والناتج عن تكسير

### بسسم الله الرحمن الرحيم

بالنسبة لأيام :

الاثنين ۲/۷/۹۹، ۲۸/۹/۹۷ الثلاثاء ۳/۷/۹۹، ۲۹/۹/۹۷ الاربعاء ٤/٧/۹۹، ۳۰/۹/۹۷

لم نقم بأية أعمال لأن الغواص المصرى محمد يونس لا يزال بالمستشفى .

### بسم الله الرحمن الرحيم

### التقرير اليومى عن أعمال تنظيف بئر زمزم

هذه التقاريس من قبل النوميل العزيز مهدى باجودة عن الفترة من ٩٩/٧/١٥ وحتى ٩٩/٧/١٧ والتى أوضح أنه خلال هذه الفترة كانت الاعمال متقطعة لاسباب كثيرة منها على سبيل المثال.

1 \_ مشكلة البحث عن بديل للغواص المصرى محمد يونس والذي أصابته مشكلة صحية خارجة عن ارادته وللاسف لم يوجد الشخص البديل.

٧ مشكلة العمالة فان العمل المرهق جعل العمال لا يرغبون في العمل، على أية حال فإن أعمال التنظيف قد انتهت بتاريخ ٧/٧/١٧ الموافق الثلاثاء، على أن يبدأ العمل في تنظيف جدران البئر وقاعه من يوم السبت العمل في وبداية عملية التصوير.

### الثلاثاء ۱۰/۷/۱۹ ۱۵/۲/۹۷

ساعة النزول: ٧,٥٥ ساعة الصعود: ٨,٣٥ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ\_\_ كميات كبيرة من الطين مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور والناتج عن تكسير دوارق زمزم الفخارية.

ب -- ثلاثة دوارق لزمزم من الفخار سليمة تماما. \_\_ قرن ماعين.

- قطعة من الحديد والتي يعتقد أنها لسياج البئر القديمة . - خرزة مسبحة .

- كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى كميات من الحصى وقطع الفخار.

جــ قطعة من الخشب على شكل + وكانت تستخدم لرفع مياه البئر قديها.

ـ كميات من الطين مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور.

ـ ثلاثة دوارق من الفخار لزمزم سليمة.

ـ اناء من الخزف.

د ـ ـ دورقان من الفخار سليهان .

- كميات كبيرة من الطين بالاضافة الى كميات من الحصى وقطع من الفخار لدوارق زمزم المكسورة.

\_ قطعة من الخشب على شكل + والتي كانت تستخدم لرفع المياه.

الاربعاء ۱۱/۷/۹۶ ۲/۳/۹۷

ساعة النزول: ٧,٤٥ ساعة الصعود: ٩,٣٦ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ ـ . قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم لرفع مياه البئر.

\_ قطع من فخار دوارق زمزم المكسورة.

ـ قطعة من الحديد بشكل زخرفي .

\_ كميات كبيرة من الطين مضافا اليها كميات من الحصى.

ب ــ دورق سليم لزمزم من الفخار.

\_ كميات كبيرة من الطين.

\_ قطعة من الخشب على شكل +

جـــ دورقان سليان من الفخار لزمزم.

\_ قطعة من الحديد المتآكل والتي كانت جزءا لسياج البئر.

\_ قطعة من الخشب لرفع المياه على شكل +

\_ كميات كبيرة من الطين.

د - - قطعة من الخشب على شكل +

- كميات كبيرة من الطين مضافا اليها قطعا من الفخار المكسور وكميات من الحصى .

ـ دورقان سليهان من الفخار لزمزم.

ـ قطعة من الحديد الصديء.

هـ ـ ـ عملة سعودية غير واضحة المعالم.

ـ قطع كثيرة من الفخار المكسور والناتجة من تكسير دوارق زمزم .

\_ قطعة من الخشب على شكل +

\_ قطعة من الحديد الصدىء لسياج البئر.

ـ كميات كبيرة من الطين بالأضافة الى كميات من

الحصى وقطع من الفخار المكسور.

السبت ۱۹/۷/۱۶ ۷۹/۲/۹

ساعة النزول: ٨,٢٣ ساعة الصعود: ١٠,٣٠ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ ـ ـ كميات كبيرة من الطين بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور وكميات من الحصى .

ـ قطعـة من الخشب على شكـل + والتي كانت تستخدم

لرفع مياه البئر.

-- قطع كثيرة من الفخار الناتجة من تكسير دوارق
 زمزم الفخارية.

\_ قطعة من الخشب على شكل +

ـ كميات كبيرة من الطين اللين بالاضافة الى كميات من الحصى .

ج ... قطعة من الخشب على شكل +

- كميات من الطين السائل مضافا الى ذلك قطعا من فخار دوارق زمزم المكسورة.

د\_\_ كميات كبيرة من الطين السائل مع قطع كثيرة من الفخار المكسور والناتجة عن تكسير دوارق زمزم الفخارية.

\_ قطعة من الخشب على شكل +

الاحد ۱۵/۷/۱۹۹ ۷۹/۲/۱۰

ساعة النزول: ٧,٣٠ ساعة الصعود: ٩,٢٥ الغواص: محمد لطيف

المسواد

أ ـ \_ قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم مع الدلو
 لرفع المياه .

.. كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الحجارة.

ب -- قطعة من الخشب على شكل +

ـ قطعة من الحديد الصديء.

\_ كميات من الطين السائل بالإضافة الى قطع من الفخار المكسور.

جـــ دورق سليم لزمزم من الفخار.

- كميات من الطين السائل مع قطع من الفخار وكميات من الحصى .

\_ قطعة من الخشب على شكل +

د \_ حميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الفخار المكسور وكميات من الحجارة الصغيرة.

ـ دورقان من الفخار لزمزم سليمان تماما.

\_ قطعة من الخشب على شكل +

هـــ قطعة من الحديد الصدىء والتي يعتقد أنها لسياج البئر.

\_ كميات من الطين اللين مضاف اليه قطعا من الفخار الناتجة من تكسير دوارق زمزم.

الثلاثاء ۱۷/۷/۶۶ ۲۱/۲/۶۷

ج - - كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى

د - - كميات من الطين السائل مضافا اليها قطعا من

ـ قطع كثيرة من فخار دوارق زمزم المكسورة .

كميات من الحصى والحجارة.

\_ قطعة من الخشب على شكل +

فخار دوارق زمزم المكسورة .

ساعة النزول: ٧,٤٥ ساعة الصعود: ٩,٣٥ الغواص: محمد لطيف

المسواد

الاثنين ١٦/٧/١٩ ٧٩/٦/١١

ساعة النزول: ٨,١٠ ساعة الصعود: ١٠,١٠ الغواص: محمد لطيف

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

ب -- دورقان سليمان من الفخار لزمزم . - قطعة خشب على شكل +.

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

أ -- عملة مصرية يرجع تاريخها الى عام ١٣٧٦ه-. - قطعة من الخشب على شكل +.

- كميات من الطين السائل بالاضافة الى قطع من الحجارة والفخار المكسور والناتج عن دوارق زمزم

الفخارية .

المسواد

ب -- قطعة من الخشب على شكل +

\_ قطعة من الحديد الصدىء والتي كانت جزءا لسياج

\_ كميات كبيرة من الطين السائل.

جـــ قطعة من الخشب على شكل +.

ـ كميات كبيرة من الطين السائل بالاضافة الى كميات من الحصى والحجارة .

أ ـ ـ قطعة من الخشب على شكل + وتستخدم لرفع

د\_\_ كميات كبيرة من الطين السائل فقط.

# بسم الله الرحمن الرحيم التقرير اليومي عن أعمال تنظيف بئر زمزم عن الايام

احضرت فرشا من السلك لاتمام أعمال تنظيف جدار البئر وقد نزل الغواصان لهذا الغرض وقد وصلا الى حوالي عمق ثمانية أمتار وقد اقترحنا تجميع الدمار الخارج من بئر زمزم كالطمى وقطع الفخار والليات في أكياس تتراوح أوزانها بين ٤٠ ـ ٥٠ كجم حتى يسهل حملها

السبت ۲۱/۷/۹۹ V9/7/17

العمل متوقف وذلك لنزول الغواص الباكستاني محمد لطيف الى جدة لاحضار كشافات لانارة البئر من الداخل لتسهيل عملية التنظيف.

1K-cl77/PP V9/7/1V


ووزنها.

الاثنىن ۲۳/۷/ ۹۹ V9/7/11

حضر الغواصان لاستكال أعال تنظيف جدار البئر وقد وصلا الى عمق عشرة أمتار بغرض تنظيف الفتحتين اللتين توجدان على جدار البئر عند هذا العمق تقريبا وقد أحضر الغواصان معهم بعض العملات السعودية من فئات مختلفة وتواريخ مختلفة أيضا ويبلغ عددها سبع قطع وأيضا سكينة من الحديد لها يد من العاج الابيض. وقد اقترحت أعمال قياس البئر على أن يتم ذلك في اليوم التالي .

الثلاثاء ٤٢/٧/٩٩، ١٩/٦/٩٧ الاربعاء ٢٥/٧/٩٩، ٢٠/٢/٩٧

خلال هذين اليومين جرت عمليات قياس للبئر حيث قام الغواصان بقياس عرض البئر حوالي كل اربعة أمتار عمق، والشكل التالي يوضح تقريبا شكل البئر والذي يطابق نسبيا شكل البئر والنذى حصلنا عليه من الكتب التاريخية .





صورة البئر من الداخل بعد ازالة معدات الغطس

### (جسدول رقم ٣٦) خط سير العمل في بئر زمزم في المدة من ٢٨/ ٩٩/٧ و ٩٩/٧/٢٥

انتهينا من أعمال تنظيف بئر زمزم وإخراج ما في قاعه من مخلفات وطمى في الايام الاولى من شهر شعبان عام ١٣٩٩ه. وتركنا المعدات والاجهزة بجوار البئركما اسلفت حتى تنتهي مؤسسة بن لادن من أعمال البناء حول البئر. ولم تكن اعمال البناء قد انتهت حتى أول محرم عام ١٤٠٠هـ. وخلال هذه الفترة اتصل بي المهندس المعماري سامي عنقاوي مدير مركز أبحاث الحج بجامعة الملك عبدالعزيز تلفونيا وافادني بأنه علم بأعمال التنظيفات التي قمنا بها في البئر ورغبة مركز أبحاث الحج للحصول على بعض الصور للبئر من الداخل. وعندما أفدته بأن جميع الصور والتسجيلات التلفزيونية كانت غبر ملونة أفاد بوجود كاميرا ملونة لديهم تعمل داخل الماء وطلب مني إمكانية حضوره لمكتبى للاطلاع على الصور وأخذ فكرة عنها وإمكان عرض ذلك في مركز أبحاث الحج واتفقت معه على الحضور الساعة العاشرة يوم ١ عرم ١٤٠٠ هـ

في غرة محرم عام ١٤٠٠هـ وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا دخل الي مكتبي بمصلحة المياه والمجاري بجدة المهندس سامي عنقاوي مدير مركز ابحاث الحج بجامعة الملك عبدالعزيز. وكنت أسمع عنه وأراه في بعض الاجتهاعات ولكن لم تكن لي به معرفة وثيقة وفي لحظة دخوله الي مكتبي وبمجرد جلوسه تلقيت مكالمة هاتفية من مكة وأبلغت بأن هناك جماعة يدعون أن المهدى ظهر في مكة ورددت كلمة «المهدى» ظهر، واكملت المكالمة الهاتفية وعندما وضعت السهاعة ظن المهندس سامي عنقاوي أنني اقصده بكلمة «المهدى ظهر» نظرا الانتحائه ولباسه الغريب ووجه انتقاده لي على هذه الكلمات . . عندها شرحت له الامر ولكنه لم يصدق الا بعد ان اجريت عدة اتصالات امامه لمعرفة الحقيقة . وكان المهندس سامي عنقاوي قد جاء لزيارتي لمعرفة الخطوات التي تمت بالنسبة لتنظيف بئر زمزم . ونظرا لتلك الظروف

الطارئة لم ندخل في اى تفاصيل عن هذا الموضوع. وبعد ان غادر مكتبى توجهت الى مكة المكرمة لأقف مع المسئولين في هذه اللحظات الحرجة بأعتبارى مديرا عاما لمصلحة المياه والمجارى بالمنطقة الغربية في ذلك الحين والمسئول عن شبكات المياه والمجارى في مكة المكرمة بالاضافة الى معرفتى بمجارى الحرم وشبكات المياه فيه وخرائط بدروم الحرم والنواحى المعارية لمبانى الحرم وتفاصيلها. فقد سبق أن قمت بعمل خرائط للحرم عندما كنت اعمل مع الشركة الاستشارية واطسون ولم تكن هناك خرائط للحرم موجودة في ذلك الحين وقمت باتخاذ الترتيبات اللازمة لاستمرار تأمين الماء لمدينة مكة المكرمة في حالة تطور الموقف وتدبير سيارات نقل المياه وضعها على اهبة الاستعداد للمساهمة مع الدفاع المدنى في اطفاء الحرائق وتوصيل المياه الى المنطقة المحيطة بالحرم لسقيا الاهالى في حالة انقطاع الماء عنهم.

كانت المضخات التي تستخدمها مؤسسة بن لادن لضخ المياه الجوفيه من حول بئر زمزم الى مجرى تصريف الامطار قد توقفت نظرا لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة لهذه الاحداث وطغت المياه الجوفية على المضخات وأخذ منسوبها يرتفع حتى ملأت المنطقة المحيطة بالبئرثم دخلت الى البئر نفسه وكان الدفاع المدنى يحاول ضخ هذه المياه باستخدام مضخات تعمل بالديزل ولكنها لم تجد نظرا لضخامة كمية المياه الموجودة وكانت الطغمة المارقة ما زالت تحتل بدروم الحرم. وفي ذلك الحين كلفني المسئسولون بضخ المياه من المنطقة حول بئر زمزم ثم الكشف على البئر بعد الانتهاء من تصفية هؤ لاء المارقين. وقد قمنا بتأمين مضخات كهربائية كبيرة ووضعنا مضختين أو ثلاثا حول البئر وكان منسوب ارتفاع المياه حول البئر حوالي متر ونصف المتر وكان البئر مرتفعا قليلا عن الارضية المحفورة وكانت المشكلة التي تواجهنا هو توصيل التيار الكهربائي من خارج الحرم الى داخل الحرم الى منطقة بئر زمزم في نفس الوقت الذي كانت تجرى فيه اعسال تطهير بدروم الحرم من الموجودين بالداخل وبعد صعوبات جمة تم عمل كابلات خارجية

وإيصال التيار الكهربائي ولا أنسى الجهود التي بذلها مدير شركة كهرباء مكة الشيخ عبدالله الجرافي لتوصيل التيار الكهربائي الي هذه المضخات وبدأت المضخات في العمل وحققت نجاحا كبيرا وكنا نضخ المياه الى بداية فتحة نفق تصريف الامطارفي باب الصفا وبعد أن انخفضت المياه نسبيا ارتديت أنا وبعض العاملين معي سترات من المطاط عبارة عن حذاء وبنطلون يصل الي الصدر مكون من قطعة واحدة وتمكنا من الدخول الى بئر زمزم للكشف عليه. ولا استطيع مها حاولت وصف المنظر حول البئر. كانت جميع المعدات والاجهزة التي تركناها في السابق قد تبعشرت في كل مكان في حالة فوضى لا مثيل لها ولكن ما أثار دهشتنا ان وجدنا الكومبر سورات مقلوبة خزانها الى أعلى والماكينة الى اسفل على الرغم من ثقل وزنها اذ يصل زنة الكومبرسور المواحد الى نصف طن وفسسر البعض ذلك بأن الكمومسر سمورات أستخدمت لاغراض أخرى ولكن التعليل العلمي الوحيد هوأنه مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية حول البئر طفت الكومبرسورات نظرا لان خزان الكومبرسوركان بمثابة العوامة التي رفعت الكومبرسور فوق سطح الماء وعندما هبطت المياه مرة اخرى انقلب الكومبرسور رأساعلى عقب وبدأنا بفحص الاجهزة والمعدات فوجدنا أن اجهزة الاتصال بالغواصين قد غرقت بالماء وكذلك اللمبات الكهربائية ومحولات اللمبات ووجدنا الاكياس التي جمع بها الطمي قد غرقت بالماء والصناديق التي بها المخلفات وكانت مقفولة لحسن الحظ بعضها أنزاح من مكانه وبعضهاانغمر بالماء ولاحظنا علامات المياه على الحوائط واستطعنا ان نعرف منسوب المياه والاتجاه المذي دخلت منه كما وجدنا اثناء الكشف على المنطقة المحيطة بالبئر جثة بين الاخشاب.

فأبلغنا السلطات العسكرية والاسعاف وتم نقل الجثة. كما وجدنا اثناء عملية ضخ المياه من المنطقة المحيطة بالبئر بعض القنابل التي لم تنفجر وكانت كل هذه الاعمال تجرى وطلقات الرصاص وانفجار القنابل يدوى في كل مكان داخل بدروم الحرم ومع ذلك كان

الجميع يعملون بروح معنوية مرتفعة. فقد كان الهدف صيانة بئر زمزم وارجاعه الى ما كان عليه سائغا للشاربين.

بعد الانتهاء من القضاء على الخارجين وتجفيف المنطقة حول بئر زمزم كان علينا أن نبدأ عملية الكشف على البئر وتم الاتصال بالمهندس سامى عنقاوى وعقد اجتماع لوضع ترتيبات العمل وتم بعد ذلك الاستعانة بالدكتور عبدالحافظ سلامه استاذ الميكربيولوجي بمركز أبحاث الحيح وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في عجالات متعددة كما استعنا مرة الحرى بغواصين من ادارة ميناء جدة وفي هذه المرة جاء الغواص الباكستاني محمد لطيف ومعه غواص مصرى آخر هو شوقى عبدالحميد بدأنا بأخذ عينات من مياه البئر من ارتفاع متر واحد وشلائة امتار بواسطة الغواصين وحللت العينات ميكر وبيولوجيا باستعمال البيئات الاتية:

أولا: استخدام بيئة ماكونكى المركزة فى الكشف عن بكتريا القولون الكلية ١٠٠٠سم مياه: ١٠٠٠سم بيئة مركزة.

ثانيا: استخدام طريقة.M.P.N باستعمال بيئة ماكونكى لعد بكتريا القولون الكلية في تخفيف مليون.

ثالثا: استخدام طريقة الاطباق مع بيئة أجار. S.S. للكشف عن ميكروبي السالمونيلا والشجيلا حتى تخفيف ١٠٠٠,٠٠٠ كها اخذت عينة من المياه مباشرة.

رابعا: استخدام طريقة الاطباق مع بيئة الاجار المغذى والتحضين على درجة ٣٧م لعدد الميكروبات الممرضة الكلة.

خامسا: استخدام طريقة الاطباق مع استخدام بيئة الاجار المغذى والتحضين على درجة ٢١م لعد ميكروبات المياه الطبيعية. وقد وجد الاتى:

انتيجة ايجابية لوجود بكتيريا القولون في المياه على بعد
 متر واحد وثلاثة امتار وكان النمو غزيرا.

۲ \_ اعداد بكتيريا القولون الكلية على بعد ١ متر ١٩٠٠ ميكروب/ ١٩٠٠ ميكروب/

اعداد بكتيريا القولون الكلية على بعد ٣ امتار ١٩٠٠

میکروب/۱سم۳

۳ \_ اعداد بكتيريا السالمونيلا والشجيلا على بعد ١ متر ٢ متر ٢ معر ٢٨٦,٠٠٠

اعداد بكتيريا السالمونيلا والشجيلا على بعد ٣ أمتار ١٢٣,٠٠٠ ميكروب/١سم٣

٤ ـ اعداد البكتيريا المرضة المحضنة على ٣٧م على
 بعد ١ متر ٢٠٠٠, ١٠٠٠ عميكروب / ١سم٣
 اعداد البكتيريا الممرضة المحضنة على ٣٧م على بعد٣
 أمتار ٢٠٠٠, ٢٠٠٠, ١٠٠٠ ميكروب / ١سم٣

٥ - اعداد البكتيريا غير الممرضة المحضنة على ٢٠مْ على بعد ١ متر ٢٠٠٠, ٥٣٠ ميكروب/١سم٣ اعلى بعد ١ متر ياغير الممرضة المحضنة على ٢٠مْ على بعد ٣ أمتار ٢٠٠٠, ٢٠٠٠, ٢ ميكروب/١سم٣

ونتيجة لهذا الفحص تأكد لنا حدوث تلوث فعلى بمعدل كبير وتم منع استخدام مياه البئر وأصبح من الضرورى ضخ المياه الموجودة في البئر وغسيل جدرانه من الداخل وتعقيمها بمواد مطهرة.

ومن الاشياء الغريبة التي صادفناها أن المهندس سامي عنقاوي والدكتور عبدالحافظ سلامه شربا من مياه زمزم قبل ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت عليها بالرغم من أن هذه النتائج أثبتت بعد ظهورها ان هناك تلوثا فعليا بمعدل كبير في مياه زمزم الا انه لم يحدث اي شيء للمهندس سامي عنقاوي ولا للدكتور عبدالحافظ سلامه واستمرا في شرب مياه زمزم وشرب معها اكثر من شخص بالرغم من اننا كنا نحظر على العاملين او الحبجاج الشرب من هذه المياه.

كان من الضرورى لضخ المياه الموجودة في البئر من الاستعانة بمضخات غاطسة ولذلك تم تأمين بعض المضخات الغاطسة وبدأ العمل بتركيب مضخة واحدة وتوصيلها بالتيار الكهربائي من خارج الحرم وكانت هناك في نفس الوقت مضختان تعملان طوال الأربع والعشرين ساعة لضخ المياه من المنطقة المحيطة بالبئر.


بعض اللذين عملوا في تنظيف بئر زمزم بعد أحداث الحرم



استطاعت تسزيل الماء في البئر الى منسوب خمسة أمتار فقط ولكن كان المطلوب تغيير كمية المياه الموجودة داخل البئر تماما لذلك كان لا بد من الاستعانة بأكثر من مضخة . وأثناء تفكيرنا في وضع مضخات كثيرة كانت هناك عدة عقبات لابد من التغلب عليها. وأول كل شيء أن قطر البئر صغير جدا لذلك كان علينا ترتيب عملية وضع المضخات داخل البئر مع خراطيمها والحبال المربوطة بها واجهزة الغواصين ومستلزماتها وفي الواقع كانت هناك كميات رهيبة من المضحّات والخراطيم والحبال والاوناش واجهزة الغطس واجهزة الاضاءة والكابلات الكهربائية وكان العمل يحتاج الي جهد كبير للتنسيق بين الاجهزة المختلفة حيث أن اي خطأ أو هفوة يترتب عليها عواقب وخيمة بالنسبة للغواصين داخل الماء أو العاملين خارج البئر وقمنا بتأمين ونش صغير لاستخدامه لانزال الغواصين داخل البئر واجهزة التصوير التي سوف تستخدم في تصوير مصادر البئر بعد كشفها. كما قمنا باصلاح جميع الاجهزة والكمبر وسورات وشراء اجهسزة أخسري للاتصال بالغواصين وشراء محولات كهربائية وكشافات اخرى بدلا من تلك التي غمرتها المياه التعى كانت حول البئر واحترقت وتم تركيب ثلاث مضخات غاطسة اخرى بخلاف المضخة الاول التي وضعت من قبل على مستويات مختلفة ، وبدأ تشغيل المضخات الواحدة بعد الاخرى وعندما اشتغلت المضحات الأربع بمعدل وصل الى ٨٠٠٠ لتر/دقيقة، انخفض منسوب المياه داخل البئر وظهرت المصادر الرئيسية للبئر ولن أنسى ما حيت هذا المنظر الرهيب. . كانت المياه تتدفق من هذه المصادر بكميات لم يكن يتخيلها أحد وكان صوت المياه وهي تندفع بقوة يصم الأذان. وطلبت إيقاف المضخات الى ان نستعد لتصوير هذا المشهد النادر وقام فريق الجامعة باحضار الكاميرات الخاصة به وقمنا نحن باحضار كاميرات سينهائية سوبرايت وكاميرات تصوير عادية. وقد لاحظنا عندما كنا نقوم باستخدام كاميرات التصوير السينائية أن الفلاشات كانت تحترق نتيجة لكمية البخر الكبيرة الصاعدة من البئر ولذلك اشترينا فلاش مزود بمروحة كهربائية لطرد



المهندس يحيى كوشك وهويلبس بنطلون بلاستيك قبل نزوله للبئر



النغواص شوقي عبدالحميد الذي شارك في المرحلة الثانية بعد أحداث الحرم مع الغواص محمد يونس وكذلك بعض العاملين معنا في التنظيف


كميات البخر المتجمعة على لمبة الفلاش. وفي اليوم الثانى او الثالث من نجاح تجربة تخفيض منسوب المياه في البئر وكشف المصادر الرئيسية وبعد ان تمكنا من تجهيز جميع اجهزة التصوير وتركيب مصطبة خشب في الونش الذي سننزل به داخل البئر، وكان يتم التحكم في هبوط اليونش أو رفعه عن طريق الاشخاص الجالسين بالخارج عند فوهة البئر. وارتديت السترة المطاط وركبت أنا والاخ المهندس فؤ اد عالم في اليونش وجلسنا على المصطبة المصنوعة من الخشب وبدأ تشغيل المضخات الواحدة تلو الاخرى ومع انخفاض منسوب المياه كان يتم انزال

الونش بالتدريج الى أن وصلنا الى منسوب تحت فتحات المصادر الرئيسية وبدأت المياه تتدفق علينا وأرجلنا فى الماء وبدأت أنا والاخ فؤ اد عالم فى التصوير وكان منسوب المياه يقترب عندئد من المضخة الاولى الموجودة داخل البئر والمتى كانت على مستوى حوالى ١٣ متر. ومن الاشياء الرهيبة التى حدثت والتى لا تنسى انه اثناء قيامنا بتصوير فتحات مصادر المياه الرئيسية واندفاع الماء منها أن المهندس فؤ اد عالم والغواص الذى كان فى الماء بدءا يصيحان لوقف المضخات بينا كنت اطالب بالاستمرار فى الضخ، ومضت حوالى دقيقتين تضاربت

فيها أوامرنا للعاملين الموجودين خارج البئر فهما يطلبان وقف الضخ وأنا أطالب بالاستمرار ثم نظرت اليها فوجدتها في حالة ذعر رهيب فأصدرت الأمر بوقف المضخات ورفع الونش وتبين بعد ذلك انه عندما اقتر بنا من مستوى المضخة كان هناك تيار كهربائي في الماء حول المضخة ولم أشعر به لأننى كنت ارتدى سترة من المطاط. وبدأت المضخات تقفل الواحدة بعد الأخرى ويتم رفع الونش تدريجيا. كنا قد انتهيا تقريبا من جميع اعهال التصوير بداخل البئر.



بداية عملية الضخ ويلاحظ الفاصل بين التليس القديم والجديد في داخل البثر




الغواص يرفع بيده البطحاء الموجودة في قاع البئر




نهاية التليس في البئر وبداية ظهور المنابع



بداية ظهور منابع البئر مع استمرار الضخ



تكشف مصادر البئر وظهور المياه وهي تتدفق



يلاحظ تدفق المياه الشديد



وكان هدفي عدم الاستمرار في كشف المصادر الرئيسية للبئر لمدة طويلة خشية حدوث تخلخل في أحجار البئر ينتج عنه هدم أو انهيار لا سمح الله. والواقع أننا كشفنا مصادر البئر لفترة قصيرة هي التي تم فيها التصوير وأخذ عينات من المياه المتدفقة من المصادر الرئيسية في زجاجات معقمة. وقد تبين بعد تحليل هذه العينات أن المياه التي أخذت من المصدر الرئيسي من جهة الكعبة المشرفة لا يوجسد بها أي تلوث ولا يوجد بها أي نوع من البكتريا سواء الضارة أو النافعة ومن الأشياء الطريفة التي حدثت اثناء التصوير أن المهندس سامي عنقاوي كان قد أفادنا بأنه يوجمد لدي مركز أبحاث الحج كاميرا تعمل داخل الماء ويمكن استخدامها لتصوير مناظر ملونة لمصادر مياه زمزم فطلبنا منه الاستعانة بها لاحتمال فشل آلات التصوير التي عندنا ولكن عندما تم التصوير أعطت آلات التصوير التي كنا نستخدمها أنا والمهندس فؤ اد عالم نتائج باهرة بينها لم تقدم كاميرا مركز أبحاث الحج النتيجة المرجوة . . وهكذا تم تصوير أفلام سينهائية ملونة لمصادر مياه زمزم بعد كشفها وصورا فوتوغرافية وأفلام فيديموغير ملونة لقاع البئر والفتحات الرئيسية تعتبر

الأولى من نوعها في تاريخ بئرا زمزم.

بدأت بعد ذلك عملية تطهير بئر زمزم وكانت الخطة

الموضوعة هي ضخ المياه، لتحل محلها مياه جديدة وكان يجرى ضخ هذه المياه بواسطة خراطيم ضخمة تمتد عبر المسعى الى مجرى تصريف الأمطار وواجهنا بعض المشاكل حيث كانت هناك سيارات كثيرة تعبر المسعى وتمر على الخراطيم فتقطعها كما أن بعض الأشخاص كانوا يحاولون قطع هذه الخراطيم للشرب من ماء زمزم لأن منطقة بئر زمزم كان الدخول اليها ممنوعا في ذلك الحين. واستمرت عملية ضخ المياه من البئر لمدة يومين أو ثلاثة وبعد أن تأكدنا من أنه قد تم ضخ أكبر كمية من المياه من جميع طبقات البئر اوقف الضخ ووضعت كمية من الكلورفي مياه البئر وتركت لمدة ٢٤ ساعة. ثم بدأ تشغيل المضخات لضخ المياه بها فيها من كلور وتغييرها بمياه جديدة وبعد ذلك جرى تخفيض منسوب المياه الى قرب مستويات فتحات مصادر مياه البئر وتنظيف الحوائط الصخرية بالفرش والكلور. وكان الغواصان يجدان صعوبة في التنفس أثناء العمل لضيق المكان داخل البئر وانتنشار رائحة الكلور بالداخل. ومع ذلك تم تنظيف البئر وأصبحت المياه التي في البئر نظيفة تماما وأخذت عينات من جميع طبقات المياه وتم تحليلها والتأكد من نظافتها وكانت نتائج التحليل مطمئنة. وأعتقد أن البئر أصبح من ناحية المياه والحوائط وغيرها أكثر نظافة مما كان عليه في السابق. بعد ذلك سمحنا بضخ هذه المياه الي الخزانات العلوية لتمر بعمليات التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية وعاد الحجاج والمصلون يشربون من ماء زمزم ونفوسنا مطمئنة تماما لنظافتها.

بعد الانتهاء من عملية التنظيف بدأ البحث عن أكياس الطمى والصناديق التى سبق أن وضعنا فيها الأشياء التى أخرجت من البئر أثناء عملية التنظيف الأولى ووجدنا بعض الصناديق وعلمنا أن مفاتيحها لدى رئاسة شئون الحرمين ولحسن الحظ أن هذه الصناديق لم تنقل من قبل الى بدروم الحرم لأنه حسبها علمت تعرضت جميع الأشياء التى كانت فى بدروم الحرم

للتكسير أو الحرق. . وأعتقد أن الرئاسة العامة لشئون الحرمين تحتفظ بهذه الصناديق الأن لوضع ما فيها في متحف الحرم.

كان بعض الصحفيين يتابعون عملية تنظيف بئر زمزم وكتبوا عن الجهود المبذولة لتنظيف البئر وتصوير فتحات منابع بئر زمزم. . وقد اتصل بي معالى الدكتور محمد عبده يهاني وزير الاعلام والدكتور عبدالعزيز خوجه وكيل وزارة الاعلام وطلبوا نقل الافلام والصور التي قمنا بتصويرها لمنابع البئر والمخلفات التي وجدت بالداخل كما تم اعداد مقابلة تلفزيونية في تلفزيون المملكة عرض فيها الفيلم الذي تم تصويره لبئر زمزم ومصادر المياه فيه وقمت بمتابعة مشاهد الفيلم والتعليق عليها. . وقد أبلغني صاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز برغبة صاحب الجلالة الملك المعظم في الحصول على نسخة من الفيلم والصور فقمت باعداد البومين يحتويان على صور ومقاطع لبئر زمزم والأشياء التي تم العثور عليها بداخل البئر وكان أهالي مكة المكرمة قد أقاموا حفلا خاصا لصاحب الجلالة الملك خالد حفظه الله فقدمت الألبوم لصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز وطلبت من سموه بصفته رئيس مجلس ادارة مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الغربية تقديم الألبومين لجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولى العهد. غير أن صاحب السمو الملكى الأمير ماجد بن عبدالعزيز أصر على أن أقوم بتقديم الألبومين بنفسي لصاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السموالملكي ولى العهد وقال لي «لقد قمت أنت بهذا العمل ومن حقك تقديمه بنفسك» ولم يكن برنامج الحفل يشمل تقديم الألبومين فأمر سموه بوضع هذه الفقرة في برنامج الحفل ولن أنسى ما حييت تلك اللحظات الرائعة وأنا أتشرف بتقديم الألبوم لصاحب الجلالة الملك المعظم ولصاحب السمو الملكي ولي العهد. وقد تم بعد ذلك إعداد عدة ألبومات أخرى تم تقديمها لأصحاب السمو الملكى الأمير عبدالله بن عبدالعزيز والأمير متعب بن عبدالعزيز والأمير ماجد بن عبدالعزيز.

















صورة لمصدر المياه القادم من اتجاه الكعبة من أعلا
























منابع البئر القادمة من اتجاه الكعبة.


النبع القادم من اتجاه الكعبة





































صور لجوانب البئر بعد تكشف مصادره







صور مختلفة لمصادر البئر




















صورة أمامية للفتحة القادمة من اتجاه الكعبة ويلاحظ في الصورة خرطوم المياه المرفوعة من البئر








صورة من أعمق مستوى وصلنا له فى البئر ويلاحظ تدفق المياه الشديد وكمية البخر.



المهندس أحمد عبدالحميد والمهندس يحي كوشك وهما يتابعان عمليات الغطس والتنظيف



صورة من أعلا والمياه تتدفق




صورة واضحة تبين المباني الموجودة عند مصادر البئر.

















صورة أمامية للفتحة القادمة من اتجاه الكعبة ويلاحظ في الصورة خرطوم المياه المرفوعة من البئر








صورة من أعمق مستوى وصلنا له فى البئر ويلاحظ تدفق المياه الشديد وكمية البخر.



المهندس أحمد عبدالحميد والمهندس يحي كوشك وهما يتابعان عمليات الغطس والتنظيف



صورة من أعلا والمياه تتدفق



صورة واضحة تبين المباني الموجودة عند مصادر البئر.





المصدر المغذى لبثر زمزم القادم من اتجاه الكعبة المشرفة



صورة مأخوذة بعدسة عين السمكه تبين المصدر القادم من اتجاه جبل قبيس



صورة مأخوذة بعدسة عين السمكة تبين المصدر القادم من اتجاه الكعبة المشرفة



صورة زيتية أخذت من الصور المتعددة وتم جمعها في صورة واحدة تمثل المصادر الرئيسية

## Dir vig

سبق ان ذكرت في مقدمة هذا الكتاب ان هناك علاقة من نوع خاص بيني وبين بئير زمزم بدأت منذ عهد الطفولة بالشغف بمرأى الناس وهم يتجمعون حول البئر ينهلون من مائه والسنتهم تلهج بالدعاء فانغرس ذلك في نفسي وتحول هذا إلى المشاركة في كل التطورات التي حدثت لبئر زمزم خلال السنوات الأخيرة.

فقد تبين لى من الاطلاع على الكتب التاريخية ومن دراستي لبئير زميزم انه من الضروري عند دراسة بئر زمزم الرجوع الى الكتب التاريخية والاطلاع على ما كان عليه البئر وكيف كانت غزارة مياهه. وعليه فان كتب التاريخ التي دونت ذرع زمـزم ومـواضـع عيـون البئـر المغـذية له واتجاها، نجد أنها جميعا تتفق على قلة ماء زمزم حتى انها جمت في سنة ٢٢٢، ٢٢٢هـ وكانت في سنوات اخسري كشيرة تعمق في الصخر لزيادة السعة التخزينية. وقد ذكر اغلب المؤرخين حوادث مشابهة تدل على عدم غزارة زمنزم وفي نفس النوقت يروون حوادث وقعت من ضمنها الحبشي الذي وقع في البئر ومات ونزحت مياه البئر بواسطة الدلاء. كما تحدث الكردي عن ضرورة تنظيف البئر من وقت لأخر حتى تزداد مياهه. وقد كانوا يغلقون البئر في الليل حتى تجم ويسقون الحجيج في النهار. ومن ذلك كله كانت هناك مشكلة تشغل تفكيري دائها وهي طغيان المياه الجوفية . وقد طلب منى دراسة ذلك وامكانية منعها من الاقتراب من البئر. وقد لاحظت عند مشاركتي في تحسين البئر وتنظيفه ان الزيادة في مياه البئر جاءت نتيجة لعوامل مختلفة نلخصها فيها يلي :-

١ ـ بدأت مياه زمزم في الزيادة بعد دخول بعض العيون
 الى مكة المكرمة.

٢ ـ شكل بناء الحرم المكى والمسعى الجديد سدا طبيعيا للمياه الجوفية مما جعل المياه الجوفية ترتفع وبدأت تنبع من بين البلاط داخيل الحرم المكى وذلك لأن المبانى ربطت بين الصفا والمروة.

٣ \_ ارتفع الماء في البئر بعد انشاء المباني الجديدة للحرم

والمسعى وعندما بني أساسا الحرم والمسعى لم تكن هناك مياه جوفيه.

٤ ـ اضطرت ادارة الحرم ازاء ذلك الى انشاء خنادق تصريف المياه الجوفية وقد شاركت في تصميم هذه الخنادق وكانت تصرف على مجرى بئر ياخور.

ه ـ اضطرت ادارة الحرم المكى وشركة بن لادن التى كانت قائمة بتنفيذ مشروع الحرم المكى الجديد الى وضع مضخات لضخ المياه المتجمعة عند باب ابراهيم عندما انسد مجرى بئر ياخور وصار يصرف على مجرى تصريف الأمطان.

7- ارتفعت المياه في علو الوادي حتى دخلت قبور المعلاه مما سبب مشكلة كبيرة ولكنى تمكنت من ايجاد حل لها وتم تصريف هذه المياه في دبل عين زبيده القديمة حتى قرب المسجد الحرام ثم وضعت بعد ذلك ماسورة قطر وقد قام مشروع الحرم بتنفيذ ذلك تحت اشرافي.

٧ ـ كانت جميع بيوت مكة تعتمد على صرف مياه المجارى على البيارات وكانت عين زبيدة هى المورد الاساسى لمياه الشرب في مكة المكرمة ولم تزد كمية مياه الشرب في ذلك الحين عن ٥٠٠٠ متر مكعب يوميا.

٨ ــ بعد ذلك زادت كمية مياه الشرب الداخلة الى مكة المكرمة زيادة مضطردة حتى وصلت كمية المياه التى تصل الى مكة المكرمة يوميا ٧٢٠٠٠ مترا مكعبا

٩ ـ تم الانتهاء في السنوات الاخيرة من تنفيذ مشروع
 تصريف مياه المجارى للبيوت الواقعة شال الحرم ولا
 زالت حمامات القشاشية لم توصل حتى الان.

١٠ ـ لازالت الارض مشبعة بالمياه الجوفية التي لم تكن
 مكة تعرفها من قبل بناء الحرم المكي الجديد.

١١ ـ نتيجة لذلك طغت هذه المياه على مياه زمرم ولم
 يكن هناك حل ظاهر في ذلك الحين.

1 1 - جميع التقارير الكيهائية والفنية كانت تشير الى ذلك ولم يكن هناك حل ظاهر سوى عمل دراسة لمعرفة مصادر البئر.

17 - أدى النفق الذى عمل لمشروع تصريف مياه الامطار بشكل عفوى غير مقصود الى تخليص بئر زمزم من المياه التى كانت تطغى عليه. فان المياه التى ضخت من النفق كانت المياه التى حجزت بعد بناء الحرم المكى الشريف والتى كانت نتيجة لتجمع المياه الجوفية والمياه المتسربة من دبل عين زبيدة وشبكات المياه الحديثة والتى طغت على بئر زمزم. وهناك الكثير من التقارير التى تشير الى ذلك. فقد جاء في التقرير الذى شاركت في اعداده مع اساتذة جامعة الملك عبدالعزيز ما يلى: -

«لاحظ المكتب الاستشارى الباكستانى المشرف على بناء الحرم المكى انه اثناء هطول الامطار على مكة المكرمة وجريان وادى ابراهيم بالسيول، فان الارتفاع فى مياه زمزم ليس بالكثير. ولكن عندما هطلت امطار على الطائف ولم تكن هناك امطار ولا توجد سيول بمكة، كان ارتفاع المياه كبيرا».

12. ان جميع اللجان التي اجتمعت لدراسة تصريف الامطار في مكة وفي الحرم المكى طالبت بضرورة عمل مجرى لتصريف مياه الامطار وبصرف غرفة مياه زمزم والحرم المكى بواسطة الميول الطبيعية وكذلك عمل مجرى لحاية الحرم من السيل ومنع الحوادث المتكررة التي تقع نتيجة لمرور السيل في الشارع العام وأني لأعتقد بأن النفق الذي تم عمله سوف يكون له ثلاث فوائد هي: أ\_التحكم في كمية المياه التي تطغى على مياه بئر زمزم باليل الطبيعي الى هذا النفق وقد كان هذا حلما يراود الجميع ويمنع مرور السيل في وادى ابراهيم ويمنع حسوف يمنع مرور السيل في وادى ابراهيم ويمنع المسئولون يرغبون دائما في الجرح له نتيجة لانجراف السيارات وارتفاع المياه الى مترين في الشارع الرئيسي .

المفحة	الموضوع
ø	٠. ١ المقدم سيست
10	۲ – ظهور بئر زمزم
1	۳ ـ اندثار بئر زمزم
١٨	٤ ـ اعادة ظهور بئر رمزم على يد بن عبدالمطلب بن هاشم
* *	٥ ــ سفاية بئر زمزم
7 4	۳ ـ اسهاء زمزم
Υ٨	٧ _ فضل ماء زمزم
۴.	٨ ـ خواص ماء زمزم
hh	۹ ـ شرب النبي ﴿ﷺ ﴾ من ماء زمزم وآداب شربه
40	١٠ ـ التطهير بهاء زمزم
Apr. and	۱۱ ـ نقل ماء زمزم
M	١٢ ـ التطورات و التحسينات التي طرأت على بئر زمزم منذ عهد ابن عباس وحتى الآن.
0 %	١٣ - تصريف المياه المستعملة من بئر زمزم.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	١٤ ـ قياس بئر زمزم و ما فيها من العيون
<b>∧</b> F <sup>a</sup>	١٥ ـ مصادر تغذية بئر زمزم بالمياه
VV	١٦ ـ. الطاقة الانتاجية لبئر زمزم
٨٥	۱۷ ـ دراسات جيولوجية وهيدر ولوجية .
1.5	١٨ ـ الدراسات الكيهائية والميكر وبيولوجية
1 4 06	١٩ ـ تعقيم مياه زمزم بالاشعة فوق البنفسجية
141	۲۰ ـ تنظیف بئر زمزم
444	۲۱ ـ وجهة نظـر

# فهست الحالول

رقم الصفحة	A <sub>resonance consequence consequence consequence consequence</sub> grid gs	
٤٧	نسب الزيادة في اعداد الحجاج منذ عام ١٣٥٥هـ حتى ١٤٠١هـ	١
VI	معلومات عن سقوط الامطار منذ عام ١٩٦٩م حتى ١٩٧٢م	٧
VY	تاريخ السيول في الحرم المكي الشريف	۳
AY	عمق الماء عند بداية الضخ ووقت اخذ القراءة والزمن اللازم لرجوع الماء مرة أخرى منذ توقف الضخ	٤
٨٤	ارتفاع الماء في البئر بعد توقف المضخات الثلاث	0
9.	تقديرات نوعسية المسياه	٦
1 . 8	المواد العالقة والمذابة في الماء وما يترتب على زيادتها عن حدود معينة	٧
1 0 4	التركيز المسموح به لمركبات الازوت	٨
1.5	الحد الاقصى لتركيز المواد الكيهاوية في الماء الصالح للشرب	٩
1.4	النسبة المسموح بها للمواد السامة في الماء	١.
1 • A	المواد الكيهاوية التي لها تأثير على الصحة	111
1.4	المواد الكيماوية التي تؤثر على طعم المياه	14
1.9	الحد الاقصى المسموح به للمواد المشعة في الماء	14
1.9	التحليل الكيمائي الايوني لمياه زمزم (اللجنة المصرية عام ١٩٥٣)	1 8
11.	التحليل البكتريولوجي (اللجنة المصرية عام ١٩٥٣)	10
11.	تحليل بكتريولوجي لعينة من مياه زمزم (يناير ٰ۱۹۷۱)	17
11.	تحليل كيهاوى لمياه زمزم بواسطة مختبر وزارة الزراعة والمياه	١٧
11.	تحليل بكتر يولوجي بواسطة المحتبر المركزي وبنك الدم بالرياض	١٨
111	تحليل لمياه آبار زمزم والداودية وعين زبيدة (واطسون الاستشارية)	19
117	التحليللات التي اجريت بمعرفة قسم الكيمياء بكلية التربية جامعة الملك عبدالعزيز	۲.
110	تحليل بكتيولوجي لمياه زمزم بمعرفة الشركة الاستشارية في بي بي	71
110	تحليل كيميائي لمياه زمزم بمعرفة الشركة الاستشارية في بي بي	77
117	التحليل الكيميائي لمياه زمزم (الدكتور رجا حسين ابو السمن)	44
117	التحليل الكيميائي لآبار مكة المكرمة (الدكتور رجا حسين ابو السمن)	7 8
117	التحليل الكيهاوي لمياه زمزم وعين زبيدة (الدكتور رجا حسين أبو السمن)	Y 6
114	التحليل البيولوجي لمياه زمزم (الدكتور رحا حسين ابو السمن)	40
117	تحليل لعينة من مياه زمزم (شركة دبليو. أف. كورنر الالمانية)	41
114	اعداد الميكر وبات المختلفة في عينات المياه المأخودة من البئر في أعهاق مختلفة	47
119	اعداد الميكر وبات المختلفة في عينات المياه المأخوذة من فتحات البئر مباشرة	40

### فهرست الجداول «بقية»

رقم الصفحة	Answer grid go	رقم
17. 174 176 176 170_178 170_178	اعداد الميكر وبات المختلفة في عينات المياه المأخوذة من المياه الجوفية وبئر الداودية وكذلك عينات التربة المأخوذة أسفل منطقة الطواف التحليل الكيمائي لمياه زمزم (مركز ابحاث الحج جامعة الملك عبدالعزيز) التحاليل الكيميائية لمياه الحرم المكي الشريف (مركز أبحاث الحج) الفحص البكتريولوجي لمياه زمزم (مختبر مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الغربية) التحليل الكيميائي لمياه زمزم (مختبر مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الغربية) التحليل الكيميائي لمياه زمزم (مختبر مصلحة المياه والمجاري بالمنطقة الغربية) حدول الغطس بالهواء المضغوط 190۲ RNPL محدول الغطس بالهواء المضغوط 190۲ RNPLهـ ـ ١٣٩٩ / ٧ / ١٣٩٩هـ حط سير العمل في تنظيف بئر زمزم في المدة من ٢٨ / ٥ / ١٣٩٩هـ ـ ١٣٩٩ / ٧ / ١٩٩٩هـ	** ** ** ** ** **

# فهرست الأشكال

\ \ \ \ \ \ \ \ \	موقع بئر زمزم والدرج المؤدى اليه اقتراح لوضع نافورة صغيرة جمالية تبين للحجيج مكان بئر زمزم كروكي يبين تفصيل للدراسة لنافورات الشرب المصممة مقطع عرضي لنفق تصريف مياه الامطار قطاع طولى لبئر زمزم	P 3
\$ 6 7 V	اقتراح لوضع نافورة صغيرة جمالية تبين للحجيج مكان بئر زمزم كروكي يبين تفصيل للدراسة لنافورات الشرب المصممة مقطع عرضي لنفق تصريف مياه الامطار قطاع طولي لبئر زمزم	٥٧
\$ 6 7 V	اقتراح لوضع نافورة صغيرة جمالية تبين للحجيج مكان بئر زمزم كروكي يبين تفصيل للدراسة لنافورات الشرب المصممة مقطع عرضي لنفق تصريف مياه الامطار قطاع طولي لبئر زمزم	٥٧
\$	كر وكمى يبين تفصيل للدراسة لنافورات الشرب المصممة مقطع عرضى لنفق تصريف مياه الامطار قطاع طولى لبئر زمزم	
0 7 V	مقطع عرضي لنفق تصریف میاه الامطار قطاع طولی لبئر زمزم	٥ ٤
V A	قطاع طولى لبئر زمزم	øΛ
V A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7.4
٨		9
l	مقطع ببين فتحات المياه في بئر زمزم	w &
١٩	مقطع عرضي على مستوى منابع مياه زمزم يبين إتجاهات المصادر	40
	مقطع طولي لبئر زمزم في اتجاه الكعبة.	ed sel
١.	قطاع طولي يبين اتجاه مصدر المياه من اتجاه الكعبة .	77
11	مخروط هبوط منسوب المياه في البئر اثناء سحب المياه	79
١٢	العلاقة بين العمق وكمية التصرف	٨٠
14	المخطط البياني للمضخات	٨١
1 &	خريطة دليلية لغرب المملكة توضح الملامح الطبوغرافية الرئيسية	٨٨
10	صور للقمر الصناعي لاندسات (لمنطقة جدة، مكة، الطائف)	٨٩
1 %	خريطة تخطيطية تركيبية لمكة (من القمر الصناعي لاندسات ١)	4.
1 V	رسم بياني فلقي من لاندسات ١	91
١٨	معدل سقوط الامطار السنوي (بالمليمترات)	97
19	موقع الحوم	9. %
۲.	الميآه الجوفية	90
41	قطاع طولى مع مقاطع عرضيه بالقياسات على مستويات مختلفة	9
44	اتجاهات المياه المحيطة ببئر زمزم	99
44	اختبار للضخ والاستعاضة	100
7 8	خطوط الانسياب الى حفر أعمق من مستويات الحد الاقصى لتشغيل زمزم	1.7
Y 0	حركة المياه حول الحرم المكي الشريف	118
And	الضغط وعلاقته بعمق المياه	I haved
44	الضغط الجوي وعلاقته بالارتفاع عن سطح البحر	. I band

# المراجع

\* اخبار مكة: لأبى الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي (المطبعة الماجدية ١٣٥٧هـ)

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لأبي الطيب تقى
 الدين الفاسي (مكتب النهضة الحديثة ١٣٥٦م)

\* تاريخ عمارة المسجد الحرام: حسين عبدالله باسلامه (تهامه ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م)

\* تاریخ الکعبة: الدکتور علی حسنی الخربوطلی (دار الجیل ۱۳۹۶هـ ۱۹۷۹م)

\* الكعبة والكسوة: أحمد عبدالغفور عطار (من منشورات وزارة الحج والاوقاف ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م)

\* الجامع اللطيف: للقاضى ابن ظهيرة المخزومي القرشي (دار الفكر ١٣٩٢هـ ١٩٧٧م)

\* في رحباب البيت الحرام: محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني (مطابع سحر ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م)

\* مشروع جلالة الملك عبدالعزيز لتوسعة وعمارة المسجد الحرام: اعداد اتحاد المهندسين الاستشاريين «باكستان».

\* دراسات لتوسعة المطاف وحجرة زمزم وتصريف مياه الحرم: اعداد واطسون العربية السعودية (مهندسون استشاريون).

\* تقریر عن اختبار طاقة بئر زمزم: اعداد مصطفی نوری مدیر قسم الجیولوجیا بوزارة الزراعة والمیاه (۱۳۹۱هـ ۱۹۷۱م)

\* نظرة علمية على مياه بئر زمزم المقدسة: بحث من اعداد رجا حسين ابو السمن (جامعة الفاتح بليبيا).

\* بئر زمزم \_ نوعية المياه وتنقيتها: اعداد الاستشارى شركة في . بي .

\* أهم العناصر الموجودة في ماء زمزم وعلاقتها بالأبار المحيطة بها: بحث من اعداد الدكتوريوسف عبد المنان وحسنى يوسف فهمى محمد ـ كلية التربية قسم الكيمياء جامعة الملك عبدالعزيز.

\* الدراسات والابحاث والأعمال التي قام بها المؤلف.

The British Sub Aqua Club Diving Manual

- ولدعكة المكرمة في ٢١ نوفمبر ١٩٤١م وبها نشأ وتعلم
- تلقى تعليمه له بتدائى والاعتدادي والنكانوي بالمدرسة النموذجية بالطائف.
- النحق بحلية الهندسة جامعة عين شمس بالقاهرة ثم اننقل الى الرياض وحصل على البكالوريوس في الهندسة من جامعة الرياض عام ١٩٦٧م.
- عمل بالكنب الفني لوزارة الداخلية بالرياض وجنة
- عمل وكيل لأمين العاصمة للشئون الفنية ١٩٦٨م.
- حمل على شهادة الماجستير في الصندسة المدنية والصحية من جامعة واشنطون بالولائيات المتحدة الأمريكية ١٩٧٠م.
  - شغل وظائف عدة :

كان مهندسا مدنيا بوكالة وزارة الداخلية لشئون البلدبات ، ووكيلاً لأمين العاصمة المقدسة للشئون الفنية وأنشأ مكنبا هندسيا الإستشارات والضميم والاشراف ، ومهندسا مشاركا في الشركة الاستشارية "واطسون العبهية السعودية ، وشارك أشناء هذه الفترة في تصريف الشبكة الرئيسية لمياه المجاري وعطات تنقية المجاري في كل من مكة وجنة وتصريف مياه الحرم المكي المشربيف و توسعة المطاف و تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ، غيرة الكمة من أعمال الخدمات المائية في الحرم المكي الشريف وكذلك دراسة تصريم شبكة مياه مكه المكرمة مع وحنات المرقع وخناناتها .

- عُین مدیرًاعامالمصلحة المیاه والجاری بالنطقة الغربیة بقرار من مجلس الوزراء بناریخ ۷/۱۷/۷/۱۸
- وافق جلس الوزراء على إحالته للنقاعد بناءً على طلبه وقد ترك العمل الحكومي بتاريخ ١٤٠١/٦/١ هر وقد تفرغ الادارة مكنبه للاستشارات الهندسية .

( مكنب العمارة والهندسة )

- عضو في جمعية مياه الشرب الأمريكية والجمعية الجغرافية الأمريكية والجمعية البيوجرافية الدولية .
- عضوم السادارة عكاظ «في الفترة من عام ١٣٩٨ إلى عام ١٠٤١٨ .
- له عدة أبحاث عن: تعقيم مياه زمزم بالأشعة فوق البنفسجية ، إنشاء شبكتين للمياه في مكة الكرمة والمملكة وجدواهما ، عين زبيدة والقنوات القديمة في مكة المكرمة .
- شارك بتصميم عدد من أهم مشاريع المياه والمجارى أثناء عمله مديرًا عامًا لمصلحة المياه والمحاري بالمنطقة الغربية وهي:

إعادة دراسة تصميم شبكات المياه والمجاري وتصريف مياه الأمطار ومحطات ننقية مياه المجاري وإعادة اسنخدامها وهي المشاريع الجاري تنف دها حاليًا لمدينة الطائف .

عمل دراسات لمدينة جدة لنحدم مجاريها ثلاثة ملايين نسمة مع توصيلانها المنزلية ومجاريها الرئيسية ومحطات الشقية واعادة استخدام هذه المياه مرة أخرى للأغراض التي لانتطلب نوعية جيدة من المياه ، عمل دراسات لمدينة مكة المكرمة لنخدم مجاريها مليوني نسمة وإعادة تصميم شبكات المياه في مكة المكرمة لتكون شبكتين إحداه ما للمياه الميالحة للشرب والأخرى للأغراض التي لانتطلب نوعية جيدة من للياه ، المشاركة في تصميم شلات محطات للناضح العكسي لنقية المياه المالحة في مكة المكرمة .

تصميم ست محطات تنقية مؤقف لمياه المجاري في مدينة جدة لنخفيف الضغط عن شبكة المجاري المالية وإعادة استخدام هذه المياه للأغراض الزراعية. طبع بموجب موافقة المدير العام للمطبوعات بوزارة الاعلام رقم ٣٧٧٣/ح تاريخ ٥/٧/٣٠٥هـ

## تنويه الى القارىء العزير

أود أن ألفت الانتباه أن هناك بعض الأخطاء اللغوية التي وردت في بعض المراجع التاريخية والتي نقلت بأمانه كما كتبت في هذه المراجع، إضافة إلى ذلك فإنني قد وجدت بعض الأخطاء المطبعية والتي أود التنويه عنها وهي :

(ولاتسنم).	handamin same	(ولاتسزم)	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ٢٦ ، السطرة ،
(ولاتسذم).	· e Grand Commission	(ولاتسلم)	مناك خطأ في كلمة	الصفحة ٧٧ ، السطر ٧ ،
تمسسه ذلسه.	زله) وصحتها (لم	(لم تصسیسه	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ٢٩ ، السطر ٣٠،
. (A) yeen through	به) ومسحستسهسا	have gament hancay)	هنـاك خطأ في كلمة	الصفحة ٢٠ ، السطر ١٥ ،
غى علىسە).	سه) وصحتها (تط	(تطفيو علي	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ٥٩ ، السطر ٨ ،
	جسربسة) وصمحشها (من ب		هنـاك خطأ في كلمة	الصفحة ٧٧ ، السطر ١٣،
(الملاحظة).	وصست	(الملاحطية)	هنىاك خطأ في كلمة	الصفحة ٩٦ ، السطر ٢٩،
. ( Laure de construent de la	سية) ومسحسها ( في	Accuracione de la	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ١٠٢٠ السطر٤،
كسلوريسدات ).	) وصحتها (ال	(الكوريدات	هنىاك خطأ في كلمة	الصفحة ١٠٤، السطر١٣،
سلاشستسعسال).	J) L.,	(لسلاشسنسعسال	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ١٠٧، السطر ٢٠،
م الهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	روجين) وصحتها (السرق	(السرقم الهيسدر	هنىاك خطأ في كلمة	الصفحة ١١٢، السطر ٩ ،
	الشغمل) وصحتهما (ويمكن أد		مناك خطأ في كلمة	الصفحسة ١٢٨، السطر ١٩،
	عمال) وصحتها (على شكل + وتـ		هناك خطأ في كلمة	الصفحة ١٦٧، السطر ١٦،
	نفسوش) وصحتها (الحسار		هنـاك خطأ في كلمة	الصفحة ١٦٧، السطر ١٧،
خــار دوارق).	ف) وصحتها (ف	(فسخسار دوارة	هناك خطأ في كلمة	الصفحة ١٧٧، السطر ١٩،
(صسدىء)	سدأ) وصعحتها	کلمة (ص	صفسحسات	كها وردت فى عدة

المتابعة الفنسة للطبع مكتب العمارة والهندسة المهنول/جرى محترينفي

